МКДОУ детский сад №6 Белоснежка р.п.Карсун

Подписано цифровой подписью: МКДОУ детский сад №6 Белоснежка р.п.Карсун
Дата: 2022.01.11 15:06:17 +04'00'

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ульяновской области
Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27
тел. горячей линии: 8-(8422)-39-99-99, единый телефон доверия МЧС РФ 8(495) 449-99-99, http://73.mchs.gov.ru
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071,
тел. 42-64-06, факс 42-64-42, E-mail: onduln@mail.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО КАРСУНСКОМУ И СУРСКОМУ РАЙОНАМ
ул. Тельмана, 21, р.п.Карсун, 433210
тел/факс 2-30-07,
единый телефон доверия: 8-(8422)-39-99-99,
единый телефон доверия МЧС России (495) 449-99-99

Предписания № 1 \1\ 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

« 24 » февраля 2021г. р.п. Карсун

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 «Белоснежка» р.п.Карсун

полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

« 24 » февраля 2021 года проведено плановое выездное мероприятие по надзору *Главным государственным инспектором Карсунского и Сурского районов по пожарному надзору Герасимовой Марией Николаевной* за соблюдением требований пожарной безопасности ***МКДОУ детский сад №6 «Белоснежка»***по адресу: Ульяновская обл., Карсунский р-он, р.п. Карсун, ул. Кирова д.2

совместно с:*Заведующей МКДОУ детский сад №6 «Белоснежка» Котовой Ольгой Алксандровной.*

. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого ы	Срок устранения	Отметка о выполнении
1.	2.		3.	4.
1.	Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Документ и запись в журнале отсутствуют.	П. 43 ППР в РФ	10.11.21	
2.	Правообладатель земельного участка не обеспечивает надлежащее техническое содержание проездов и подъездов к зданию дошкольной организации. Не обеспечивается автоматическая разблокировка и (или) открывание ворот установленных на подъезде с северной	П. 71 ППР в РФ	10.11.21	

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого ы	Срок устранения	Отметка о выполнении
1.	2.		3.	4.
	стороны здания, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, от системы противопожарной защиты здания. Не обеспечивается ручное открывание ворот ввиду отсутствия круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот. Не обеспечивается дистанционное открывание ворот ввиду отсутствия устройства видео- и аудиосвязи с местом их установки.			
3.	В здании с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров (фактическая высота 7,4 м) не по всей кровле предусмотрены ограждения.	П. 7.16 СП 4.13130.2013	10.11.21	
4.	Кабельные линии и электропроводка здания (силовая и осветительная) выполнены кабелем марки ВВГнг и проводом ПУНП, для здания дошкольного образовательного учреждения электропроводку требуется выполнять кабелем марки LSLTx (с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения) или HFLTx (не выделяющие коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения).	Ч. 13 ст. 82 ФЗ 123-ФЗ, таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	10.11.21	
5.	Кабельные линии и электропроводка систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнены кабелем марки FRLS (с пониженным дымо- и газовыделением), для здания дошкольного образовательного учреждения требуется выполнять кабелем марки FRLSLTx (огнестойкие, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения) или FRHFLTx (огнестойкие, не распространяющие горение, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения).	Ч. 13 ст. 82 ФЗ 123-ФЗ, таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	10.11.21	
6.	Электроприемники систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не относятся к	Ч. 4 ст. 103 ФЗ № 123-ФЗ, п. 4.1 СП 6.13130.2013	10.11.21	

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого ы	Срок устранения	Отметка о выполнении
1.	2.		3.	4.
	электроприемникам I категории надежности электроснабжения. Во вводном распределительном устройстве отсутствует устройство автоматического ввода резерва (АВР).			
7.	В цепи питания электроприемников систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (в шкафу, где установлены приборы «Гранит 16» и «Рокот») установлен выключатель, управляющий дифференциальным (остаточным) током, со встроенной защитой от сверхтоков.	Ч. 4 ст. 103 ФЗ № 123-ФЗ, п. 4.13 СП 6.13130.2013	10.11.21	
8.	Руководитель организации не организовал работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности. Работы осуществляются без учета инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. Для прибора Гранит-16 не реже 1 раза в 3 месяца не проводятся: - измерение напряжения резервного источника; - проверка исправности предохранителей; - проверка включения сирены при нарушении шлейфов с 1 по 16.	П. 54 ППР в РФ	10.11.21	
9.	Не осуществляются регламентные работы по обслуживанию извещателей ИП 212-41. В соответствии с инструкцией на данный дымовой пожарный извещатель для исключения ложных срабатываний из-за запыленности оптической системы извещателя необходимо не реже одного раза в шесть месяцев очищать дымовую камеру от пыли. Фактически очистка дымовых камер, указанных извещателей не производится – извещатели в пыли, и следах побелки.	п. 54 ППР в РФ	10.11.21	
10.	Руководителем организации не разработан и не утвержден регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, составляемый с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	П. 54 ППР в РФ	10.11.21	
11.	Руководитель организации не осуществляет проверку состояния	П. 13 ППР в РФ	10.11.21	

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого ы	Срок устранения	Отметка о выполнении
1.	2.		3.	4.
	огнезащитного покрытия строительных конструкций (деревянных конструкций чердачного пространства) в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты (по проекту предусмотрена обработка биопереном «Пирилакс»). Указанная документация не хранится на объекте защиты. Акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия отсутствуют.			
12.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа: Групповые ячейки на 1 этаже южная сторона здания (выход на эвакуационные лестницы) Групповые ячейки на 2 этаже южная сторона здания (выход на улицу)	П. 26 ППР в РФ	10.11.21	
13.	Не ограничено слепящее действие светильников аварийного освещения. Светильники аварийного освещения расположены на стенах, возле эвакуационных выходов из помещений и на путях эвакуации и их свет направлен в сторону глаз эвакуирующихся людей.	Ч. 3 ст. 84, ч. 1 ст. 89 ФЗ 123, СП 1.13130.2009 п. 4.3.1, СП 52.13330.2016 п. 7.6.7	10.11.21	
14.	Ежеквартальная проверка, включающая в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей не проводится, о проведенных проверках отметки в журнале учета огнетушителей не сделаны.	ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 105 ФЗ №123-ФЗ; 4.3.6, 4.3.16 СП 9.13130.2009	10.11.21	
	Детский сад с. Большие Поселки ул. Молодежная д.2			
15.	Электроприемники систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не относятся к электроприемникам I категории надежности электроснабжения. Во вводном распределительном устройстве отсутствует устройство автоматического ввода резерва (АВР).	Ч. 4 ст. 103 ФЗ № 123-ФЗ, п. 4.1 СП 6.13130.2013	10.11.21	
16.	Питание электроприемников систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не осуществляется от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с	Ч. 4 ст. 103 ФЗ № 123-ФЗ, п. 4.10 СП 6.13130.2013	10.11.21	

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого ы	Срок устранения	Отметка о выполнении
1.	2.		3.	4.
	устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР. Панель противопожарных устройств не смонтирована (отсутствует).			
17.	В цепи питания электроприемников систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (в шкафу, где установлены приборы «Гранит 16» и «Рокот») установлен выключатель, управляющий дифференциальным (остаточным) током, со встроенной защитой от сверхтоков.	Ч. 4 ст. 103 ФЗ № 123-ФЗ, п. 4.13 СП 6.13130.2013	10.11.21	
18.	Руководитель организации не организовал работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности. Работы осуществляются без учета инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. Для прибора Гранит-16 не реже 1 раза в 3 месяца не проводятся: - измерение напряжения резервного источника; - проверка исправности предохранителей; - проверка включения сирены при нарушении шлейфов с 1 по 16.	П. 54 ППР в РФ	10.11.21	
19.	Кабельные линии и электропроводка систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнены кабелем марки FRLS (с пониженным дымо- и газовыделением), для здания дошкольного образовательного учреждения требуется выполнять кабелем марки FRLSLTx (огнестойкие, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения) или FRHFLTx (огнестойкие, не распространяющие горение, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения).	Ч. 13 ст. 82 ФЗ 123-ФЗ, таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	10.11.21	
20.	Не осуществляются регламентные работы по обслуживанию извещателей ИП 212-41.	п. 54 ППР в РФ	10.11.21	

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого ы	Срок устранения	Отметка о выполнении
1.	2.		3.	4.
	В соответствии с инструкцией на данный дымовой пожарный извещатель для исключения ложных срабатываний из-за запыленности оптической системы извещателя необходимо не реже одного раза в шесть месяцев очищать дымовую камеру от пыли. Фактически очистка дымовых камер, указанных извещателей не производится – извещатели в пыли, и следах побелки.			
21.	Руководителем организации не разработан и не утвержден регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, составляемый с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	П. 54 ППР в РФ	10.11.21	
22.	Перед началом отопительного сезона не проводятся провероки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 77 ППР	10.11.21	
23.	Допускается эксплуатация печей и других отопительных приборов без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, а также не проводится проверка на наличие прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах.	Пункт 77 ППР	10.11.21	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнений предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору **в четвертом квартале 2021 года.**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Карсунского и Сурского районов по
пожарному надзору
Герасимова М.Н.
должность, фамилия, инициалы инспектора

подпись

МЛП

« __24___ » февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

подпись

Заведующая МБДОУ
детский сад №6
«Белоснежка» Котова О.А.
должность, фамилия, инициалы

« __24__ » февраля 2021 г.