Наименование организации: ООО «СтильДомСтрой»

Наименование объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский».
Адрес объекта: 628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Лысюка, д. 5.

**АКТ**
**проверки работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода и исправности пожарных кранов.**

«15» июля 2021 г.

Комиссия в составе: Заведующего МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский» Курбачева Оксана Викторовна
(должность, Ф. И. О.)

Инженер по ТО ООО «СтильДомСтрой» /Крюков Алексей Геннадьевич/
(должность, Ф. И. О.)

руководствуясь СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» провела проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) и составила настоящий Акт о нижеследующем:

1. Произведен внешний осмотр пожарных стояков и внутренних пожарных кранов объекта в количестве 19 шт.
2. Проверено содержание и исправность вентилей пожарных кранов, наличие маховиков на них, рукавов и стволов, прокладок на соединительных головках;
3. Произведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода и испытание на водоотдачу путем подачи пожарного ствола, на пожарном рукаве от внутреннего пожарного крана, наиболее удаленного от ввода в здание.
   Длина компактной части струи составляет 5 (шесть) м.
4. Пожарные рукава просушены, перекатаны на новую складку и присоединены к кранам и стволам.

Результаты проверки: комиссия считает, что сеть внутреннего противопожарного водопровода обеспечивает требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения и по результатам проверки удовлетворяет нормативным требованиям.

**Члены комиссии:**

Заведующего МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский»

_____ О.В. Курбачева
М.П.

Инженер по ТО ООО «Стиль Дом Строй» _____ А.Г.Крюков
М.П.