Приложение 1
к Паспорту доступности объекта и услуг № 1п
Дата обследования «29» декабря 2018 г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска комплексная детско – юношеская спортивная школа № 17(МБУ ДО г. Мурманска КДЮСШ № 17)

Наименование объекта

183038, г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, дом 13а

Адрес

№ п/п	Структурно-функциональная зона и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1 этапа	после 2 этапа
1.	**Территория, прилегающая к зданию** - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	1.1 Отсутствует информация об ОСИ на въезде на территорию (Все) 1.2 Отсутствует тактильная информация на путях движения о направлении к входу в здание (С-п) 1.3 Отсутствуют выделенные парковочные места для инвалидов (Все)	1.1 Установить информацию об ОСИ на въезде на территорию 1.2 Выделить и обозначить не менее 10% парковочных мест для инвалидов (не менее 1) 1.3 Установить на выделенном парковочном месте информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него 1.4 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения		К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДУпп О-н -ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДЧ С-п - ДЧ С-ч - ДЧ Г-п - ДЧ Г-ч - ДЧ У - ДУпп

2.	**Вход в здание** -Лестница (наружная) -Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) -Дверь (входная) -Тамбур	2.1 Отсутствие нормативной информации об ОСИ (С-п, С-ч) 2.2 Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней лестницы (С-ч) 2.3 Отсутствие нормативных поручней на лестнице (О-н, С-п) 2.4 Доводчик не функционирует (К) 2.5 Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупреждающую функцию (С-п) 2.6 Неединообразная геометрия ступеней (О-н, С-п, С-ч) 2.7 Отсутствие контрастной маркировки прозрачных дверных полотен (С-ч) 2.8 У пандусов отсутствуют поручни (К) 2.9 Действует система контроля доступа по бесконтактным картам, отсутствует обозначение (У)	2.1 Установить информацию об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки 2.2 Установить переговорное устройство (кнопку вызова персонала) перед пандусом 2.3 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения 2.4 Установить информацию в тамбуре рядом со считывателем карт	2.1 Отрегулировать доводчик 2.2 Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней 2.3 Установить нормативные поручни на лестнице и пандусах 2.4 Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей 2.5 Приобрести минипандус для преодоления порогов	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ДУпп Г-п - ДП Г-ч - ДУпп У – ВНД	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У – ДУпп	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДЧ С-п - ДЧ С-ч - ДЧ Г-п - ДЧ Г-ч - ДЧ У – ДУпп
3.	**Пути движения внутри здания** -Коридор (вестибюль, зона ожидания) -Лестница (внутри здания) -Пандус (внутри здания) -Лифт пассажирский (или подъемник) -Дверь -Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1 Наличие лестницы без поручней (2 ступеньки) (К, О-н, С-п, С-ч) 3.2 Отсутствуют тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению (С-п) 3.3 Отсутствуют нормативные поручни на лестницах, ведущих на 2 этаж (О-н, С-п, С-ч) 3.4 Отсутствует информация о направлении пути движения к местам целевого назначения и туалетам (Все) 3.5 Лестница не дублируется пандусами или иными подъёмными устройствами (К)	3.1 Установить информацию о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету 3.2 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения	3.1 Приобрести лестничный гусеничный подъёмник 3.2 Установить нормативные поручни на лестнице с открытой стороны марша с горизонтальным завершением длиннее марша лестницы на 30 см с тактильным обозначением уровня этажа 3.3 Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДЧ С-ч - ДЧ Г-п - ДЧ Г-ч - ДЧ У - ДУпп

		3.6 Имеются перепады высот (К) 3.7 Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней лестниц (С-ч) 3.8 Отсутствие контрастной маркировки прозрачных дверных полотен (С-ч)		3.4 Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей 3.5 Заменить 2 ступени лестницы после гардероба на пандус			
4.	**Зоны целевого назначения здания** - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания	4.1 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п) 4.2 При оказании услуг не организован сурдоперевод (Г-п) 4.3 Отсутствует индукционная система (Г-ч) 4.4 Информация о помещениях размещена на дверном полотне (Все)	4.1 Организовать сопровождение и помощь инвалидам с нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей при получении ими услуг 4.2 Организовать допуск сурдопереводчика 4.3 Организовать размещение инвалидов с нарушениями слуха рядом с источником звука 4.4 Установить информацию при входе в помещения со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками 4.5 Организовать размещение инвалидов на креслах-колясках рядом с выходом из помещения	4.1 Установить стационарную индукционную систему	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДЧ С-п - ДЧ С-ч – ДЧ Г-п- ДЧ Г-ч - ДЧ У - ДУпп
5.	**Санитарногигиенические помещения** - Туалетная комната	5.1 Информация о помещении размещена на дверном полотне (Все) 5.2 Отсутствует кнопка вызова персонала (Все) 5.3 Отсутствует откидной поручень рядом с унитазом со стороны свободного пространства (К) 5.4 Допуск в помещение ограничен (Все) 5.5 Отсутствуют крючки для костылей и тростей	5.1 Разместить информацию о туалете со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками 5.2 Установить кнопку вызова персонала в туалетной кабинке 5.3 Установить информацию рядом с входом о контактном номере сотрудника, который может открыть туалет	5.1 Установить мнемосхему санитарно-гигиенического помещения 5.2 Установить откидной поручень рядом с унитазом со стороны свободного пространства 5.3 Установить крючки для костылей и тростей	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п – ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп

6.	**Система информации на объекте** - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях -Сайт организации	6.1 Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке (Все) 6.2 Система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации не учитывает особенности восприятия отдельных категорий инвалидов (Г-п, Г-ч) 6.3 Отсутствие дублирования информации тактильными средствами (С-п) 6.4 На сайте нет раздела, касающегося организации доступности учреждения и оказываемых услуг (Все)	6.1 Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. п.1-5) 6.2 Разместить на сайте сведения об организации доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН	6.1 Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учётом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп	К - ДЧ О-н - ДЧ О-в - ДЧ С-п - ДЧ С-ч - ДЧ Г-п - ДЧ Г-ч - ДЧ У - ДЧ
7.	**Пути движения к объекту от остановки**	7.1 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п)	7.1 Организовать размещение тактильной предупредительной информации (обращение к администрации района)		К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ВНД	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в -ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп	К - ДЧ О-н - ДЧ О-в -ДЧ С-п - ДЧ С-ч - ДЧ Г-п - ДЧ Г-ч - ДЧ У - ДЧ

* - *заполняется с учетом приложения 5 к Методике*

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	**К**	**О-н**	**О-в**	**С-п**	**С-ч**	**Г-п**	**Г-ч**	**У**
- на момент обследования	**ДУпп**	**ДУпп**	**ДУпп**	**ДУпп**	**ДУпп**	**ДУпп**	**ДУпп**	**ДУпп**
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	**ДУпп**	**ДУпп**	**ДУпп**	**ДУпп**	**ДУпп**	**ДУпп**	**ДУпп**	**ДУпп**
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	**ДУпп**	**ДУпп**	**ДУпп**	**ДУпп**	**ДУпп**	**ДУпп**	**ДУпп**	**ДУпп**
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	**ДЧ**	**ДЧ**	**ДЧ**	**ДЧ**	**ДЧ**	**ДЧ**	**ДЧ**	**ДЧ**