Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж
Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru.

Паспорт доступности объекта социальной Инфраструктуры: МДОУ «Детский сад № 62 комбинированного вида».

188680, Ленинградская обл., Всеволожский р., д. Старая, ул. Верхняя, д. 10, литера А.

д. Старая 2017г.

Содержание:

№	Наименование
1.	ПАСПОРТ доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ): МДОУ «Детский сад № 62 комбинированного вида».
2.	Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.
3.	Анкета обследование ОСИ
4.	Заключение
5.	Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ "Детский сада
№ 62 комбинированного вида"
_____Л.П Ковальчук.
«___» _____2017г.

ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МДОУ «Детский сад № 62 комбинированного вида»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №62 комбинированного вида».
1.2. Адрес объекта: 188680, Ленинградская обл., Всеволожский р., д. Старая, ул. Верхняя, д. 10, литера А.
1.3. Сведения о размещении объекта:
–отдельно стоящее здание 2 этажа, 2595,8 кв.м.
–часть здания на – этаже, – кв.м.
–наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 11689 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта (не производился).
1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта – не определена.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование — согласно учредительным документам,) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №62 комбинированного вида».
1.7. Юридический адрес организации: 188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, д. Старая, ул. Верхняя, д. 10а..
1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная собственность.
11.11. Наименование вышестоящей организации: Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области (указывается организационно-правовая форма и название вышестоящей организации)
1.12. Адрес вышестоящей организации: 188641, Ленинградская область, г. Всеволожск, 1-ая линия, дом 38.
1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: 8 (1370) 57-038.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Вид деятельности: Дошкольное образование (по ОКВЭД). о
2.2. Виды оказываемых услуг: Сфера образовательных услуг.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно): на объект.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): Дети, дошкольного возраста.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) Доступен частично избирательно (О, Г, У); Доступен условно «С»; Временно не доступен «К».
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 100 и более человек.
2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта 160-200 м;
3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, отсутствие) Отсутствуют.
3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная, отсутствие) Отсутствует.
3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет) Есть.
3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет) Да.

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов < * >
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г); ДУ (С)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г); ДУ (С)
3	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г); ДУ (С); ВНД «К».
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДЧ-И (О, Г); ДУ (С); ВНД «К».
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, Г); ДУ (С)
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г); ДУ (С); ВНД (К)
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г); ДУ (К, С)

< *> – указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категория МГН); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категория МГН); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ Временно недоступно/ доступен частично/ доступен условно

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) **< **>**
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (территория, не принадлежащая собственнику)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Реконструкция/ Индивидуальное решение с ТСР
3	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
6	Санитарно-гигиенические помещения	Реконструкция / Индивидуальное решение с ТСР
7	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

< **> – указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2017-2025г.
в рамках исполнения Акта согласованных мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта (указывается наименование документа, программы, плана).
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступен частично всем (оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата _____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты от «7» марта 2017 г.
2. Заключение от «7» марта 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ "Детский сад
№ 62 комбинированного вида"
_____Л.П Ковальчук.
«___» _____2017г.

Акт
мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.

на объекте социальной инфраструктуры: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №62 комбинированного вида». (указывается полное наименование объекта социальной инфраструктуры (ОСИ), в соответствии с учредительными документами, код ОГРН), расположенном по адресу: 188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, д. Старая, ул. Верхняя, д. 10а, (указывается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказываются услуги населению).
Заведующая Ковальчук Лидия Петровна
(указывается должность и Ф.И.О. руководителя ОСИ или его доверенного лица с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту), составила настоящий акт о нижеследующем:

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Муниципальном дошкольном образовательном учреждение «Детский сад №62 комбинированного вида», (указывается полное наименование объекта социальной инфраструктуры в соответствии с учредительными документами), расположенного по адресу: 188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, д. Старая, ул. Верхняя, д. 10а,, (указывается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказываются услуги населению) и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен ОСИ, и в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11. 1995 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№	Наименование мероприятий по зонам	Назначение мероприятий по категориям инвалидов (наличие мероприятия для определенной категории или нескольким категориям инвалидов обозначается символом +)					Сроки выполнения мероприятий	Основание для выполнения мероприятия (пункт СНиП, СП, ГОСТ)
		к	о	с	г	у		
1.	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая собственнику учреждения							
1.1	Зона: подходы к ОСИ- пути пешеходного движения от остановки пассажирского транспорта до входного узла доступного для инвалидов и других маломобильных групп населения не принадлежащая собственнику учреждения.							
1.1.1	Направление запроса в соответствующие органы с просьбой приведения пешеходных путей, удовлетворяющим требованиям СП59.13330.2012 для МГН. (Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта не приспособлены для самостоятельно передвижения, людей с нарушением зрения). – Необходимо произвести работы по восстановлению дорожного покрытия, с монтажом предупредительного мощения опасных участков пути, и установкой тактильных направляющих от остановки общественного транспорта до разграничительной (красной) линии принадлежности территорий, в место предварительно согласованным с руководством **учреждения.**	+	+	+	+	+	I квартал 2017г – IV квартал 2017г	СП59.13330.2012 п. 4.1.

2	**Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, принадлежащая учреждению**							
2.1	Монтаж тактильных средств, выполняющих предупреждающие функции на покрытии пешеходных путей. (Путей следования от разграничительной (красной) линии принадлежности территории, до кнопки вызова сотрудников учреждения, ответственного за сопровождения МГН).	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 4.1.10
2.2	Монтаж табличек с направлением пути движения для МГН категории "К" (колясочник) к доступному входному узлу.	+					2017-2019г.	СП59.13330.2012 п. 4.1.10
3	**Зона: входной узел**							
3.1	Входной узел (главный входной узел)							
3.1.1	Монтаж символов доступности входного узла для МГН. (установка табличек 200х200 мм, с обозначением степени доступности)	+	+	+	+	+	2017-2019г.	СП59.13330.2012 ГОСТ 52131-2003
3.1.2	Обеспечение автоматического закрывания дверей, входного узла продолжительностью не менее 5с.	+	+	+	+	+	2017г.-2025г.	СП59.13330.2012 п. 5.1.6
3.1.3	Установка на входе в учреждение, тактильную информационную вывеску, содержащею информацию о наименовании, контактах, графике работы учреждении.	+	+	+	+	+	2017-2019г.	СП59.13330.2012 п. 4.1.3, п. 6.21.1. ГОСТ 51671-2000
4	**Зона: пути движения внутри здания, в т.ч эвакуационные выходы**							
4.1	Оборудование путей движения, с предупреждением опасных зон (дверей, столов обслуживания, дверных проемов, углов поворотов), тактильными предупреждающими указателями. (Рекомендовано использовать мощение в виде тактильных контрастных полос).	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 5.2.3. п.4.1.10.
4.2	Внутренние лестничные клетки							
4.2.1	Произвести реконструкцию всех поручней лестничного марша. (необходимо установить дополнительно, второй поручень на высоте 0,7 – 0,75 м). Установить бортики по краям лестничного марша.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012

4.2.2	На всех внутренних лестницах, рекомендовано предусмотреть сопровождение для всех групп МГН.	+	+	+	+	+	Предусмотрено	СП59.13330.2012
4.2.3	Монтаж информационных табличек на каждом лестничном пролете.	+	+	+	+	+	2017г.-2025г.	СП59.13330.2012
4.3	Монтаж информационных табличек с направлением пути движения к месту предоставление услуг и доступному сан.узлу для МГН.	+	+	+	+	+	2017-2019г.	СП59.13330.2012
5	**Зона: целевого назначения**							
5.1	Рекомендовано, по возможности выполнения текущего, не капитального ремонта учреждения, предусматривать интересы маломобильных групп населения	+	+	+	+	+	2017г - 2030г.	СП59.13330.2012
6	**Санитарно-гигиенические помещения**							
6.1	Адаптировать, один из существующих санитарно-гигиенических узлов под нужды инвалидов и МГН, согласно требованием полностью или частично (необходимо согласование) удовлетворяющим СП59.13330.2012	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012
7	**Информационное обеспечение на ОСИ**							
7.1	Установка при входе в учреждение информационной тактильной мнемосхемы движения.	+	+	+	+	+	2017г-2025г.	СП59.13330.2012 п. 7.1.8. ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131-2003
7.2	Монтаж средств информации в комплексном виде: визуальная, звуковая, тактильная с указанием направления движения в т.ч при эвакуации.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 5.5.2 ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131

7.3	Дублирование информации на всех информационных стойках, доступной и удобной формы, для инвалидов по зрению.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 7.4.3. ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131
7.4	Установка тактильных информационных табличек, на дверях входа в кабинеты, сан. гигиенические помещения, места обслуживания.	+	+	+	+	+	2017г-2019г.	СП59.13330.2012 п. 4.1.3, п. 6.21.1. ГОСТ 51671-2000
7.5	Доработать официальный сайт для МГН категории "С" и указать уровень доступности учреждение и способ предоставление услуги.	+	+	+	+	+	2017г-2025г.	ГОСТ Р 52872-2012
8	**Все зоны и участки**							
8.1	Составления приказа и должностных инструкций на ответственных лиц, отвечающих за сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения по всей территории принадлежащей учреждению (как с наружи, так и внутри здания), на все время нахождения их на территории учреждения.	+	+	+	+	+	Предусмотрено	
8.2	Зона. Автостоянки							
8.2.1	Обустройства парковочного места для маломобильных групп населения. (Парковочное место для МГН должно находиться не дальше 50м от доступного входного узла для МГН, габариты парковочного места для МГН категории "К" (колясочник) 3.6х6.0 м.)	+	+	+	+	+	Сделан запрос в администрацию Всеволожский МО	СП59.13330.2012 п. 4.2.1, п. 4.2.2 и п. 4.2.4.

Примечание: В названии таблицы применены следующие символы, обозначающие категории инвалидов: **к** –инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; **о** –инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; **с**- инвалиды, с нарушением зрения; **г**- инвалиды с нарушением слуха; **у**- инвалиды с нарушением интеллекта.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ "Детского сада
№ 62 комбинированного вида"
_____Л.П Ковальчук.
«___» _____2017г.

План необходимого минимального перечня мероприятий по осуществлению доступности ОСИ Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №62 комбинированного вида» инвалидам и другим маломобильным группам населения.

№ п/п	Зона (место) проведения мероприятий	Наименование мероприятий по обеспечению доступности	Планируемый объем финансирования (руб.)	Ориентировочный срок выполнения мероприятий
1	Уличные лестничные марши, пандусы, пути движения к доступному входу для МГН	Установить: Тактильные таблички к кнопке вызова сотрудника учреждения; Тактильную табличку с наименованием учреждения. Приобрести телескопические аппарели.	15 000 – 45 000	2019 г.

Заключение по результатам обследования на предмет доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

МДОУ «Детский сад № 62 комбинированного вида».

188680, Ленинградская обл., Всеволожский р., д. Старая, ул. Верхняя, д. 10, литера А.

Объект: МДОУ «Детский сад № 62 комбинированного вида», 188680, Ленинградская обл., Всеволожский р., д. Старая, ул. Верхняя, д. 10, литера А.
Дата обследования: 7 марта 2017г.
Заключение составил: технический эксперт категорий: «К», «О», «С», «Г», «У»
№ уд. 7827 00038675 от 21.04.2016 г. – Илиади Д.Д.
Использовавшиеся технические средства: фотоаппарат Canon PS3, измерительная рулетка – 5м, измерительный уголок – 0,30м, уровень, лазерный дальномер CONDTROL X1-Lite.

Фото	Не соответствие СП 59.13330.2012
	Входная группа №1 (Главный вход). 1. Существующие крыльцо, не удовлетворяет требованием доступности для МГН и является трудно доступным. Отсутствует пандус, либо другое какое-либо механическое устройства заменяющие его. **Не соответствие п. 5.1.3**. Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий – подогрев поверхности покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4 х 2,0 м или 1,5 х 1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 х 2,2 м. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%. Поверхность существующего крыльца — удовлетворительна.
	2. Перед дверью отсутствует предупредительное мощение опасного участка пути. **Не соответствие п. 4.1.10.** Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 м. 3. Отсутствует контрастность краевых ступеней лестничного марша. 4. Отсутствует предупредительное тактильное мощение, **что не соответствует 4.1.12.** Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м.
	5. Ширина в свету двери, составляет 0,86 м, высота порога 0,03 м., **что не соответствует 5.1.4.** Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной

	полосой. 6. На дверях отсутствует символ, указывающий их доступность для инвалидов, **не соответствует п. 5.1.6.** Вход не оборудован тактильной информационной вывеской, содержащею информацию о наименовании, контактах, графике работы, **что не соответствует п. 4.1.3 и п. 6.21.1 ГОСТ 51671-2000.** (Оптимальная высота размещения тактильной информации – 0,6–1,1м, а в зоне путей движения – на высоте 1,2–1,6м. Тактильные информирующие поверхности должны быть безопасны для рук.) 7. Отсутствует кнопка вызова сотрудника учреждения, дублированная номером телефона.
	8. При входе отсутствует информационная тактильная мнемосхема (схема движения), **что не соответствует п. 7.1.8.** (Для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения), отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м. На основных путях движения следует предусмотреть тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м. Рекомендовано в рамках ТСР предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения.
	**Лестницы внутри помещения.** 9. Ступени лестничных маршей, ведущие на разные уровни учреждения **не соответствуют требованиям СП59.13330.2012**, а именно ширина марша лестницы менее 1,35м. **Согласно п.5.2.9 – 5.2.16** ширина лестничных маршей открытых лестниц должна быть не менее 1,35 м. Для открытых лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать 0,30 м, высоту подступенка – от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%. Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой. На многих лестницах отсутствуют поручни. 10. Высота существующего поручня 0,97 м. Рекомендуемая высота поручня 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), **согласно п.**



5.2.15.

11. Отсутствует безопасное завершение поручней. **Не соответствует п. 5.2.14.** Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27–0,33 м) и иметь не травмирующее завершение.

Санитарно-гигиенические помещения (туалет).

12. Не один из туалетов не соответствует требованиям СП59.1330.2012 и является не доступным для всех групп МГН. Согласно п. 5.3, в соответствии с технической возможностью, рекомендовано адаптировать как минимум один туалет в учреждении под нужды МГН, предусмотрев: ширину кабины не менее 1,65 м.; глубину кабины не менее 1,8 м.; пространство для кресла коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.; ширину двери кабины не менее 0,9 м.; а так же опорные поручни и поручни около раковины высотой 0,7–0,85 м., систему тревожной сигнализации со шнурком, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Все СМР необходимо выполнить в соответствии СП 59.13330.2012. п. 5.3 и рис. Д10

Аудиовизуальные информационные системы.

13. На всем пути следования, а также в доступных зонах для МГН отсутствует идентификация символов доступности и информативности **что не соответствует п.5.5.** Согласно п.5.5.1, доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности в следующих местах:
– парковочные места;
– зоны посадки пассажиров; входы, если не все входы в здание, сооружение являются доступными; места в общих санузлах;
– гардеробные, примерочные, раздевалки в зданиях, в которых не все подобные помещения являются доступными;
– лифты и другие подъемные устройства;
зоны безопасности; проходы в других местах обслуживания МГН, где не все проходы являются доступными.
Указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу, могут предусматриваться при необходимости в следующих местах:
– недоступные входы в здание;
– недоступные общественные уборные, душевые, ванные;
– выходы и лестницы, не являющиеся путями эвакуации инвалидов.



14. Согласно информации, предоставленной «Яндекс». Остановочные пункты, располагаемые на дорогах. Проходящих через населенные пункты, размещены на расстоянии «стесненных условий» (до 250 м.) — ближайшие остановка «Верхняя ул.» находиться в пределах 350 — 500 м. **Согласно п. 7.2.2 ОДМ 218.2.007 — 2011.** Остановочные пункты на территории поселений рекомендуется размещать на следующем расстоянии от объектов тяготения людей для условий:
    - Комфортных — не более 250 м;
    - Нормальных — не более 400 м;
    - Стесненных — не более 800 м.
15. На маршруте присутствует частично доступные условия для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения по участку от остановки общественного транспорта, к доступному входу в учреждение. **Что не соответствует п. 4.1.3**. Также отсутствует информационная поддержка на всех путях движения, доступных для МГН на все время суток.
16. Рядом с заведением отсутствует адаптированная автостоянка для инвалидов и МГН согласно требованиям, указанным в п. 4.2. В связи с чем рекомендовано, на официальном веб. ресурсе (сайте), разместить информацию об отсутствии автостоянки для инвалидов.

Заключение

(Данное заключение является приложением к основной анкете)

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак проводников)условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемых в них услугам.

В соответствии с ст. 4,6,46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36, 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании нормы СНиП, СП являются обязательными к применению».

Согласно п.7 ст.30 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

Досягаемости ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

Однако, выявленные несоответствия не обеспечивают выполнения всех требований доступности, безопасности, комфортности и информативности МГН.

В процессе обследования было установлено, что на объекте не реализованы в необходимом и достаточном объеме мероприятий для условий беспрепятственного движения МГН по следующим местам:

- Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта к зданию (частичная доступность);
- Главный входной узел (частичная доступность). Существующие крыльцо не соответствуют СП 59.13330.2012. Отсутствуют опознавательные знаки и контрастность дверного полотна. Отсутствует возможность для беспрепятственного доступна МГН категории «К»;
- Пути движения внутри здания (частичная доступность). Отсутствуют тактильные средства на пешеходных путях сигнализирующие опасные участки путей. Отсутствуют аудиовизуальные и тактильные опознавательные средства;
- Санитарно-гигиенические помещение/туалет (не соответствует);
- Эвакуационные выходы (частично соответствуют СП 59.13330.2012 п.5.2.31).

Обследуемый объект частично удовлетворяет требованиям безбарьерности, и является условно доступным для МГН категории «О»; «Г»; «У», и недоступным для МГН категории «К»; «С». Что увеличивает затраты и усилия на адаптацию к среде, создавая возможность получения травм и излишней усталости, невозможности своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска; плохо воспринимаемых мест пересечения путей движения; отсутствие предупреждения о зонах, предоставляющих потенциальную опасность. Рекомендуется до момента капитального ремонта или реконструкции учреждения, в рамках разумных средств реабилитации, предусмотреть сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения по территории и внутри учреждения. Разработать и согласовать акт предоставления услуги на объекте с общественной организацией инвалидов. Установить тактильную табличку на кнопку вызова.

Технический Эксперт категорий «К», «О», «С», «Г», «У»
ООО «ДорСтройПроект» _____ Д.Д Илиади

Генеральный директор ООО «ДорСтройПроект» _____ Т.Ш Гиниятуллин

М.П

* «ТСР» – техническое средство реабилитации; «ИПР» – индивидуальная программа реабилитации; «МГН» — маломобильные группы населения; «К» – инвалиды на кресло колясках; «С» – слепые и слабовидящие; «О» – люди с нарушением опорно-двигательного аппарата; «Г» – глухие и слабослышащие; «У» – умственно отсталые.