Утверждаю:	
Директор	
(Ю.П. Л	Іунегов)
« 25 » марта 2022 года	

- 1. Рассказать об оборудовании в слесарной мастерской.
- 2. Перечислить инструменты для нарезания резьбы.
- 3. Назвать документ, который является законом о трудовой деятельности.

Практическое задание: Изготовить совок для мусора.				
читель				

<u>Слесарная мастерская</u> — это класс, специально подготовленный и оборудованный всем необходимым для занятий по слесарному делу. В слесарной мастерской обрабатывают металл и изготавливают различные металлические изделия.

В школьной слесарной мастерской имеются три участка:

- **1.** *Классный участок*. Здесь размещены парты и стулья для учащихся, рабочее место учителя, классная доска, щит для наглядных пособий и шкафы для их хранения.
- **2.** <u>Участок ручной обработки металла.</u> На этом участке установлены рабочие столы слесарей *слесарные верстаки*. Здесь же расположены стеллажи, полки и шкафы для инструментов.
- **3.** <u>Механический участок.</u> На этом участке находятся различные станки и оборудование для обработки металла.

### Вопрос 2.

Резьба бывает двух видов: наружная и внутренняя. Внутреннюю резьбу в сквозных и глухих отверстиях нарезают метчиком. Метчик имеет рабочую часть и хвостовик, заканчивающийся квадратом. В комплекте имеется два метчика: 1. черновой (с неполной резьбой), 2. чистовой (с полной резьбой). При работе метчики вставляют в воротки – двуплечие рычаги (ручки) с квадратными отверстиями В центре. По конструкции различают воротки (нераздвижные) и раздвижные. Для нарезания **наружной резьбы** применяют круглые плашки. При работе плашку вставляют в плашкодержатель, который состоит из корпуса, ручек, стопорных винтов. В корпус плашкодержателя вставляют плашку фиксируют еë винтами. При нарезании резьбы плашкодержатель вращают за ручки.

### Вопрос 3.

Кодекс законов о труде (КЗоТ) РФ.

Утверждаю:	
Директор	
	_ (Ю.П. Лунегов)
« 25 » марта 2022	2 года

- 1. Перечислить измерительные инструменты, и назвать их назначение.
- 2. Описать рабочее место слесаря.
- 3. Перечислить запреты на использование труда несовершеннолетних.

Практичес	кое задание:	Изготовить	совок для	мусора.
Учитель				

Все слесарные инструменты делятся на две группы: **рабочие** и **контрольно-измерительные.** Рабочими инструментами обрабатывают металл при изготовлении изделий.

**Контрольно-измерительные инструменты** служат для измерения и разметки деталей, а также для проверки правильности их изготовления.

**Измерительные инструменты** – это устройства, предназначенные для точного определения размеров и других геометрических характеристик предметов.

К ним относятся: поверочные линейки, рулетки, слесарные угольники, глубиномеры, нутромеры, штангенциркули, отвесы и уровни.

### Вопрос 2.

Рабочим местом слесаря является стол-верстак. *Слесарный верстак* должен быть прочным и устойчивым. Крышку верстака покрывают тонким металлическим листом. Под крышкой располагают ящик для хранения заготовок и инструментов. На верстаке обязательно устанавливают защитный экран из металлической сетки. Экран служит для предохранения окружающих от мелких кусочков металла, отлетающих в процессе работы. Рабочее место должно быть хорошо освещено. Верстак оборудуют специальным приспособлением – *слесарными тисками*. В тисках закрепляют заготовку, которую нужно обработать.

### Вопрос 3.

- Тяжёлый труд;
- Вредные и опасные условия труда;
- Подземные работы (шахты, метро);
- Ночные клубы;
- В ночное время (с 22 часов до 6 утра)

Утверждаю:	
Директор	
	_ (Ю.П. Лунегов)
« 25 » марта 2022	2 года

- 1. Раскрыть понятие «паяние»: назначение, инструменты и приспособления.
- 2. Рассказать о термической обработке сталей: назначение, способы и приспособления.
- 3. Назвать права и льготы подростка.

Практиче	ское задание:	Изготовить	совок для мус	сора.
Учитель				

<u>Паяние</u> — относится к неразъёмным соединениям. Такой способ образования неразъёмного соединения деталей получил широкое распространение прежде всего в радиотехнике и в электромонтажных работах. Соединение с помощью легкоплавких сплавов металлов, которые называются <u>припоями</u>, обеспечивает надёжный электрический контакт при сборке различных электроприборов. Паять можно большинство металлов, и прежде всего медь, её сплавы, а также сталь различных марок.

Основной инструмент для паяния – <u>паяльник</u>. По способу их нагрева паялники разделяют на простые, которые нагревают периодически, и электрические с постоянным нагревом. <u>Простые паяльники</u> изготавливают из красной меди в виде молотка, насаженного на стальной пруток с ручкой. <u>Электронный паяльник</u> с постоянным нагревом не требует внешнего источника тепла.

<u>Припои</u> представляют собой металлы или сплавы, служащие для заполнения зазора между соединяемыми паянием деталями. Температура плавления припоя должна быть меньше температуры плавления соединительных материалов. Различают мягкие (температура плавления до 400 градусов) и твёрдые (температура плавления выше 550 градусов) припои.

**Флюсы** представляют собой химические вещества, которые в ходе паяния предохраняют металл от окисления. В зависимости от металла соединяемых деталей в качестве флюсов применяют хлористый цинк, канифоль. Нашатырь.

#### Вопрос 2.

<u>Термической обработкой</u> называется изменение свойств металла путём его нагрева до определённой температуры и последующего охлаждения.

В результате нагрева и последующего охлаждения изменяются также свойства металлов, такие как, твёрдость, прочность, хрупкость и др.

Наиболее широко распространены следующие виды термической обработки: отжиг, закалка, отпуск. В школьных мастерских нагревают детали для термической обработки в муфельных печах. Для работы используются нагревательная печь, вода или масло, рукавицы, клещи с насечкой, молоток.

<u>Отжигом</u> называется нагревание стального изделия до определённой температуры с последующим медленным охлаждением вместе с нагревательной печью. Отжигают детали, заготовки, чтобы снизить их твёрдость и снять в стали внутреннее напряжение.

Закалкой называется нагревание стальных изделий с последующим быстрым охлаждением в воде или масле. В результате закалки изделия становятся твёрдыми и прочными.

<u>Отпуск</u> заключается в том, что изделие или инструмент после закалки нагревают до более низкой, чем при закалке, температуры. После нагрева деталь охлаждают на воздухе или в воде. Применяется отпуск, чтобы уменьшить хрупкость, снять напряжение и повысить пластичность стали.

## Вопрос 3.

- Право на труд и учёбу; - Работа не более 24 часов в неделю; - С 16 лет не более 36 часов в неделю; - Отпуск 31 календарный день в удобное время; - Нельзя уволить или сократить без решения комиссия по трудовым спорам.

Утверждаю:	
Директор	
	(Ю.П. Лунегов)
« 25 » марта 202	2 года

- 1. Рассказать об устройстве штангенциркуля, и о его использовании.
- 2. Рассказать правила безопасной работы на токарном станке по металлу.
- 3. Назвать обязанности, которые имеются у несовершеннолетнего?

Практиче	еское задание:	Изготовить	совок для	мусора.
Учитель _				

<u>Штангенциркуль</u> предназначен для наружного и внутреннего измерений, разметки.

Штангенциркуль состоит из следующих частей:

- губок для наружных измерений и разметки;
- губок для наружных и внутренних измерений;
- штанги;
- подвижной рамки с нониусом;
- винта рамки;
- движка и зажима микрометрической подачи;
- винта и гайки микрометрической подачи.

## Вопрос 2.

При работе на токарном станке каждый учащийся должен строго соблюдать следующие правила:

- 1. Работать можно только в застёгнутом на все пуговицы халате и в головном уборе. Чтобы избежать попадания в глаза стружки, необходимо надевать очки.
- 2. Перед работой нужно проверить исправность подножной деревянной решётки.
- 3. Перед включением станка необходимо проверить, не заклинен ли шпиндель с патроном. Для этого нужно повернуть вручную патрон на несколько оборотов.
- 4. Нельзя оставлять ключ в патроне после закрепления или освобождения заготовки;
- 5. Перед началом работы надо обязательно проверить, надёжно ли закреплена обрабатываемая заготовка в патроне и правильно ли установлен резец. Работать можно только исправным инструментом.
- 6. Необходимо проверить станок на холодном ходу и убедиться в исправности кнопок «Пуск», «Стоп».
- 7. Не разрешается осматривать, трогать руками или измерять заготовку, не выключив станок.
- 8. Нельзя рукой брать стружки, которые образуются во время обработки. Удаляют стружки металлическим крючком.
- 9. Стружки с рабочего места надо убирать специальной щёткой-сметкой.
- 10. Если станок неисправен, его необходимо немедленно выключить и сообщить о неполадках учителю.
- 11. После работы нужно привести рабочее место в порядок.

### Вопрос 3.

- Обязаны трудиться честно и добросовестно;
- Соблюдать требования по охране труда;
- Бережно относиться к имуществу.

Утверждаю:	
Директор	
	_ (Ю.П. Лунегов)
« 25 » марта 2022	2 года

- 1. Перечислить виды сантехнических работ.
- 2. Рассказать о рубке металла: назначение, приёмы и инструменты.
- 3. Перечислить льготы для работающих подростков?

практическое задание. из	тотовить совок для мус	ора.
Учитель		

К основным сантехническим работам относятся:

- · монтаж и демонтаж систем канализации;
- монтаж и демонтаж систем горячего и холодного водоснабжения;
- монтаж и демонтаж систем отопления;
- · установка сантехнических приборов;
- · подключение бытовой техники.

### Вопрос 2.

Рубка металла – операция по разделению металлического предмета на части, или удалению лишнего металла.

Виды работ:

- обрубание лишнего металла;
- разрубание на части;
- · прорубание пазов и канавок.

Инструменты для рубки:

- · режущие (зубило, крейцмейсель);
- · ударный (молоток).

Оборудование для рубки:

- · тиски;
- · правильная плита;
- · наковальня.

Техника безопасности (ТБ): режущий инструмент должен быть заточен и не иметь наклепа на ударной части; молоток должен быть прочно насажен на рукоятку, иметь клин и не иметь наклепа; ручки инструментов должны быть без расколов, трещин, заусенцев.

### Вопрос 3.

36 часовая рабочая неделя, отпуск 31 календарный день в удобное время, после ликвидации предприятия подростка должны трудоустроить, увольнение подростка только с разрешения специальных органов.

Утверждаю:
Директор
(Ю.П. Лунегов
« 25 » марта 2022 года

- 1. Рассказать о видах соединений, крепежных резьбовых соединениях, их назначении и устройстве.
- 2. Перечислить виды умывальников.
- 3. Написать заявление о приёме на работу.

Практическое	э задание:	Изготовить	совок для	мусора.
Учитель				

Соединения бывают разборные и неразборные, подвижные и неподвижные.

К разборным соединениям относятся резьбовые соединения. К неразборным – сварочное, заклепочное, клеевое.

Крепежные резьбовые соединения это – болтовые, шпилечные, винтовые.

- 1. Болтовое соединение состоит из болта, шайбы и гайки. Болт это металлический стержень с головкой с одной стороны и резьбой с другой стороны.
- 2. Шпилечное соединение представляет собой стержень с резьбой с обеих сторон, или по всей длине стержня. Шайбы и гайки навинчиваются с двух сторон.
- Винтовое соединение представляет собой стержень с головкой с одной стороны и резьбой с другой стороны. Винт не имеет гайки и ввинчивается непосредственно в соединяемые детали.

### Вопрос 2.

Умывальник относится к санитарно-техническим приборам, предназначен для умывания, устанавливается в ванной комнате. Умывальники изготавливаются из фарфора и фаянса (керамические), стекла, из нержавеющей стали, из камня (натурального или искусственного), из дерева.

По способу крепления бывают трех видов:

- · обычная раковина, подвесная на кронштейнах;
- · раковина на пьедестале ("тюльпан");
- · раковина-столешница (встроенная в мебельную тумбу).

## Вопрос 3.

## Образец заявления о приеме на работу несовершеннолетнего

ЗАЯВЛЕНИЕ 22.06.2007 № 8 Δиректору общества с ограниченной ответственностью «ВКΛ» Гирину О.В.

Прошу принять меня на работу курьером на период летних каникул с 01.07.2007 по 15.08.2007.

Подпись

Т.И. Петрова *дата* 

Я, Петрова Лилия Михайловна, согласна на прием на работу моей дочери, Петровой Татьяны Ивановны, курьером с 01.07.2007 по 15.08.2007.


Подпись

А.М. Петрова дата

Утверждаю:	
Директор	
	(Ю.П. Лунегов)
« 25 » марта 20	22 года

- 1. Рассказать о расположении слесарного инструмента на верстаке.
- 2. Рассказать о назначении и устройстве токарно-винторезного станка.
- 3. Написать объяснительную на имя директора по заданной ситуации.

Практическое задание: Изготовить совок для мусора.			
Vчитель			



Режущий или ударный инструмент, который берут правой рукой, кладут с правой стороны; тот, который берут левой рукой — с левой стороны.

Приспособления, материалы и готовые детали нужно располагать в специальных ящиках (таре), находящихся на отведенных для них местах.

Измерительные инструменты должны храниться в специальных футлярах или же деревянных коробках.

Режущие инструменты (напильники, метчики, сверла, развертки и др.) следует предохранять от ударов и загрязнения и хранить на деревянных подставках (планшетах).

После окончания работы весь инструмент и приспособления, применяемые при работе, необходимо очистить от грязи и масла и протереть. Поверхность верстака очистить щеткой от стружки и мусора.

#### Вопрос 2.

Токарно-винторезный станок предназначен для обработки поверхностей цилиндрических деталей, сверления отверстий и нарезания резьбы.

Основные части токарно-винторезного станка:

- 1. Станина. 2. Коробка скоростей. 3. Коробка подач. 4. Фартук.
- 5. Поддон. 6. Суппорт. 7. Резцедержатель. 8. Передняя бабка.
- 9. Шпиндель. 10. Патрон. 11. Задняя бабка. 12. Электродвигатель.
- 13. Ремни. 14. Шкивы. 15. Защитные экран и кожух.

#### Вопрос 3.

**Объяснительная записка** – документ, обосновывающий причины допущенного тем или иным сотрудником нарушения. Пишется она обычно либо в добровольном порядке, либо по запросу руководителя в тех случаях, когда сотрудник предприятия в чем-то провинился (опоздал или вообще не пришел на работу, явился в нетрезвом виде, не выполнил данное ему поручение и т.п.).

Как правило, нарушения, которые требуют пояснения со стороны работника, довольно серьезны и могут привести к дисциплинарному взысканию, вплоть до увольнения. Чтобы этого избежать и честно разобраться в ситуации, грамотный руководитель просит дать письменные объяснения.

Директору по продажам ООО «СтройМир» Иванову Н. В. Менеджера по продажам Широкова А.Н.

г. Красноуфимск 10.03.2022

### Объяснительная записка об опоздании на работу

Я опоздал на работу 10.09.2016 г. на один час по причине поломки и дальнейшего ремонта собственного автомобиля на станции техобслуживания.

Менеджер по продажам

Широков

Широков А.Н.

Утверждаю:	
Директор	
	_ (Ю.П. Лунегов)
« 25 » марта 202	22 года

- 1. Раскрыть понятие «Разметка»: назначение, виды и инструменты.
- 2. Рассказать об отделке изделий из тонколистового металла: назначение, виды и способы.
- 3. Назвать источники получения информации о работе, учёбе.

Практиче	ское задание:	Изготовить	совок для	мусора.
Учитель _				

Разметкой называется слесарная операция, при которой с помощью разметочных инструментов на заготовку наносятся линии и точки границы будущей детали. Линии и точки обозначают границы обработки.

К разметочным инструментам относятся: чертилка, кернер, циркуль, молоток, угольник - центроискатель, слесарный угольник, штангенциркуль, рейсмус, угломер и т. д.

Разметка выполняется в следующей последовательности: подготовить заготовку к разметке, перенести на заготовку размеры будущей детали с припуском, накернить границы будущей детали и центры отверстий.

Применяют различные способы разметки: по чертежу, шаблону, образцу и по месту. Выбор способа разметки определяется формой заготовки, требуемой точностью и количеством изделий. Точность выполнения разметки в значительной мере влияет на качество обработки. Степень точности разметки колеблется в пределах 0,25 - 0,5 мм.

Ошибки, допущенные при разметке, приводят к браку.

### Вопрос 2.

Отделка изделий из тонколистового металла заключается в выравнивании его поверхностей и нанесении на них декоративных покрытий. Она придаёт изделию красивый внешний вид и увеличивает сопротивление износу и коррозии. Отделка включает в себя зачистку, шлифование, полирование и окраску.

### Вопрос 3.


Служба занятости (Биржа труда); Предприятие или организация; Буклеты; Учебное заведение; Реклама в интернете, в (СМИ) - средствах массовой информации: газеты, телевидение, радио. От друзей и знакомых.

Утверждаю:
Директор
(Ю.П. Лунегов)
« 25 » марта 2022 года

- 1. Рассказать о нарезании наружной резьбы вручную: назначение и используемые инструменты.
- 2. Раскрыть понятие «Опиливание»: назначение и используемые инструменты.
- 3. Перечислить документы, необходимые для поступления в профессиональное учебное заведение?

Практическое задание: Изготовить совок для мусора.	
Учитель	

Вопрос 1. Наружная резьба, это резьба на цилиндрических стержнях, которая выполняется специальными инструментами, которые называются плашками. Плашки бывают трех видов: 1. Круглые цельные. 2. Круглые разрезные. 3. Раздвижные плашки. Плашки вставляются в специальное приспособление, которое называется плашкодержатель. Нарезание производим следующим образом. Зажимаем стержень вертикально, далее зажимаем необходимую плашку в воротке, вращательными движениями по часовой стрелке нарезаем резьбу на необходимую длину. Для качественной резьбы плашку необходимо смазать густой смазкой. Контроль качества резьбы осуществляет специальными резьбовыми калибрами.



**Вопрос 2.** Опиливанием называется слесарная операция, при которой с помощью напильника с поверхности заготовки снимают небольшой слой материала. Опиливанием добиваются требуемой формы и размеров изготавливаемой детали.

Для опиливания металла применяют напильники. Опиливание подразделяется на предварительное (черновое) и окончательное (чистовое и отделочное), выполняемое различными напильниками.

**Классификация напильников**: **Драчевые напильники** — применяются для грубой <u>обработки металлической</u> поверхности, обычно снимают 05-1,0 мм. металла.

**Личные напильники** – применимы для окончательной точной обработки и получения чистой, не зазубренной поверхности. Точность 0,02 мм.

**Надфили** – самые точные и маленькие напильники, применяются в основном для мелкой работы и доведения заготовки до конечного результата.

Виды напильников: 1. Круглый напильник; 2. Полукруглые напильники; 3. Трехгранные напильники; 4. Квадратные напильники; 5. Плоские напильники с овальными ребрами – служат для обработки различных видов закруглений;

**Припуском называется** слой материала, снимаемый с заготовки для получения окончательно обработанной поверхности детали. Припуск представляет собой разницу между размером заготовки и размером готовой детали. (от 3-4 мм до 1-2 мм).

#### Вопрос 3.

- Паспорт (ксерокопия паспорта);
- ).

- Документ об образовании (оригинал);

- Медицинский полис (ксерокопия); прививок.
- Медицинская справка № 286;- Сертификат

#### Утверждаю:


директор	
	(Ю.П. Лунегов)
« 25 » марта	2022 года

по трудовому обучению (слесарное дело)

- 1. Рассказать о сверлильном станке, его назначении и устройстве.
- 2. Рассказать о чёрных металлах, их применении в народном хозяйстве.
- 3. Назвать профессии, смежные слесарному профилю.

<b>Практическое задание:</b> Изг	готовить совок для мусора.
Учитель	

**Вопрос 1.** Сверлильный станок предназначен для сверления отверстий. Состоит из:



### Вопрос 2.

<u>Чистое железо</u> в народном хозяйстве не применяют прежде всего потому, сто его трудно получить. В чистом виде этот металл очень мягкий и пластичный. Однако в сочетании с углеродом приобретает большую прочность и твёрдость.

<u>Чёрные металлы</u>: сталь и чугун - представляют собой сплавы железа с углеродом. Но в стали содержание углерода намного меньше, чем в чугуне.

*Углерод* – это неметаллическое вещество, встречающееся в природе в угле и графите.

<u>Сталь</u> - сплав железа с углеродом, содержащий до 2% углерода. Имеет примеси кремния, фосфора, серы и др., но их количество значительно меньше, чем в чугуне. Сталь бывает твёрдая и мягкая. Из мягкой стали делают вёдра, тазы, <u>водосточные</u> трубы, покрывают крыши домов и т. д. Из более твёрдой - проволоку, гвозди, шурупы, заклёпки и т. д. Из очень твёрдой стали режущие инструменты. Сталь применяют при изготовлении различных станков, машин.

<u>Чугун</u> – железоуглеродистый сплав, в котором содержится более 2% углерода. В его состав входят также кремний, марганец, фосфор и сера. Чугун выплавляют в доменных печах из железных руд. Из чугуна изготавливают узлы и механизмы автомобильной и другой техники.

#### Вопрос 3.

Слесарь-ремонтник; Слесарь-сборщик узлов технических систем; Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; Слесарь аварийно-восстановительных систем; Слесарь – строитель; Слесарь – сантехник; Слесарь по ремонту автомобилей.

Утверждаю:

Директор

	(Ю.П. Лунегов)
« 25 » марта 2022	гола

по трудовому обучению (слесарное дело)

- 1. Рассказать о цветных металлах, и о их применении.
- 2. Рассказать о тонком листовом металле, и о его применение.
- 3. Назвать правила поведения на территории предприятия и в механическом цехе.

Практическое задание: Изготовить совок для мусора.
Учитель

## Вопрос 1.

В промышленности, особенно в машиностроении, широко используют различные сплавы цветных металлов. Эти сплавы представляют собой соединения цветных металлов, один из которых по

содержанию является основным. Он так и называется: «основа». В зависимости от основного металла различают сплавы медные, оловянные, алюминиевые и т.д.

К цветным металлам относятся: медь, латунь, бронза, цинк, олово, свинец, золото, серебро, алюминий, дюралюминий. Получают цветные металлы из руды. Из цветных металлов и их сплавов изготавливают электрические провода, машины и приборы, корпуса самолётов, а так же аккумуляторы, краски и многое другое.

<u>Латунь</u> — сплав меди с цинком, жёлтого цвета. По сравнению с чистой медью латунь имеет повышенную прочность, пластичность и твёрдость, обладает большой коррозийной стойкостью. Латунь выпускают в виде листов, проволоки, литой и штампованной арматуры. Латунь обозначают буквой «Л» и цифрой, указывающей процент содержания меди в сплаве. Например, марка латуни «Л62» означает, что в ней содержится 62% меди.

<u>Бронза</u> — сплав меди с оловом и другими цветными металлами, кроме цинка, жёлто-красного цвета. Имеет повышенную коррозийную стойкость, обладает хорошими литейными свойствами. Из бронзы изготавливают арматуру, трубопроводы и детали, которые во время работы подвергаются трению. Маркируют бронзу буквами «Бр», после них ставятся буквенные и цифровые обозначения элементов, входящих в её состав.

<u>Дюралюминий</u> — сплав алюминия с медью, цинком, магнием и другими металлами. Дюралюминий обладает высокими механическими и антикоррозийными свойствами, хорошо обрабатывается. Из дюралюминия изготавливают различные детали, которые должны быть лёгкими и достаточно прочными (в авиастроении, машиностроении и строительстве).

#### Вопрос 2.

<u>Тонким листовым металлом</u> называют металл в виде листов толщиной до 2 мм. (<u>жесть</u> – от 0 до 0,5 мм, <u>кровельная сталь</u> – от 0,5 до 1 мм.). Рабочих, которые работают с тонким листовым металлом, называют <u>жестянщиками</u>.

Жесть и кровельная сталь легко сгибаются и хорошо сохраняют ту новую форму, которую им придают при сгибании. Это свойство металла называется <u>пластичностью</u>. Из жести делают детали приборов и машин, банки под консервы, разнообразный хозяйственный инвентарь, посуду, детские игрушки. Кровельной сталью покрывают крыши домов, из неё изготавливают водосточные трубы, вёдра, тазы, лейки и т.д.

- **Вопрос 3.** 1. При ходьбе придерживайтесь: правой стороны пешеходной дорожки (при встречном движении людей); левого края проезжей части дороги (при отсутствии в данном месте тротуара).
- 2. Обходите транспорт, стоящий на дороге: безрельсовый (автомобили, трактора, электрокары и др.) сзади; рельсовый (мотовозы, железнодорожные краны и др.) спереди.
- 3. Не сорите на территории предприятия.
- 4. Соблюдайте правила охраны труда, действующие в цехе, где вам предстоит выполнять работу (постоянную или временную), проходить практику или выполнять поручение руководителя отдела, службы.
- 5. Выполняйте только ту работу, которая поручается вам непосредственным руководителем.
- 6. При выполнении конкретной работы необходимо строго придерживаться; инженерно-техническим работникам должностной инструкции; рабочим указаний о способах и последовательности выполнения данной работы, которые имеются в технологической документации, и инструкций по охране труда.
- 7. При посещении различных цехов в связи с необходимостью выполнения задания руководителя, общественного поручения или прохождения практики необходимо иметь в виду, что в каждом цехе могут встретиться различные опасности и вредности.

#### Утверждаю:

Директор	
	(Ю.П. Лунегов)
« 25 » марта	а 2022 года

по трудовому обучению (слесарное дело)

- 1. Перечислить виды свёрл, и рассказать об устройстве и назначении спирального сверла.
- 2. Рассказать о гибке металла: назначение, инструменты.
- 3. Перечислить документы, необходимые при приёме на работу?

практическое	задание: изготов	зить совок для і	мусора.
Учитель			

**Вопрос 1.** <u>Сверло</u> – это режущий инструмент для получения отверстий в различных материалах путём сверления.

<u>Виды свёрл</u>: Спиральные, Плоские, Для глубокого сверления, Одностороннего резания, Пустотелые, Центровочные, Ступенчатые (по металлу, по дереву, по бетону).

Спиральное сверло состоит из хвостовика и рабочей части. Рабочая часть имеет две канавки (для выхода стружки), две направляющие ленточки, режущие кромки. Рабочая часть заканчивается зубом резания, который делится перемычкой на две части, которые имеют передний и задний угол заточки.

Назначение канавки и ленточки сверла.



Винтовые канавки сверла предназначены для отвода наружу стружки из просверливаемого отверстия и для образования режущих кромок. Ленточки служат для уменьшения трения сверла о стенки отверстия и направления сверла во время работы, чтобы его не уводило в сторону.

**Вопрос 2.** <u>Гибкой</u> – называется слесарная операция, при которой металлу придают заданную форму.

Подвергать гибке можно только пластичные металлы. Упругие металлы гибке не поддаются.

Ручную гибку выполняют в тисках и на различных оправках. Листовой и полосовой металл, прутки гнут с помощью молотка с круглым или со вставным из мягкого металла бойком. Гибку тонкого листового металла вручную производят киянкой, тонкой проволоки – плоскогубцами и круглогубцами.

**Вопрос 3.** На основании ст.65 ТК РФ при приеме на работу обязательным к предоставлению является следующий пакет документов:

- 1. любое удостоверение личности (это может быть справка, временное удостоверение на случай потери либо замены паспорта).
- 2. трудовую книжку (если до поступления на работу трудовой стаж отсутствует, оговоренный документ предоставляется за счет средств будущего работодателя).
- 3. свидетельство о пенсионном страховании (при его отсутствии оформляется за счет предприятия);
- 4. военный билет либо справка о постановке на воинский учет для мужчин;
- 5. документы об образовании (диплом, удостоверение о наличии допуска или разряда, классности).

### Утверждаю:

Директор	
	(Ю.П. Лунегов)
« 25 » март	а 2022 года

- 1. Раскрыть понятие «Электроинструменты»: назначение, устройство и применение.
- 2. Рассказать о соединении деталей паянием: назначение, инструменты и материалы.
- 3. Рассказать о личной гигиене рабочего на производстве.

Практическое задание: Изготовить совок для мусора.				
Учитель				

**Электрическим током** называется явление упорядоченного движения заряженных частиц (металлах – это движение электронов) от источника энергии (электрической сети, аккумулятора и т.д.) к источнику потребления (электроприбору, электрооборудованию).

**Электроинструмент** – это инструмент, который приводится в действие с помощью электрического источника питания.

**Электрифицированный инструмент** – это механизированный инструмент, у которого приводным двигателем является электродвигатель.

**Электроинструмент** незаменим в промышленности, строительстве и домашнем хозяйстве. Его применяют для выполнения специальных операций, таких как: крепёж, бурение, резка, профилирование, шлифование, полировка, покраска. Широко используется электроинструмент в виде бытовых электроприборов, таких как: телевизоры, холодильники, стиральные машины, водонагреватели, компьютеры и т.д.

#### Вопрос 2.

<u>Паяние</u> — относится к неразъёмным соединениям. Такой способ образования неразъёмного соединения деталей получил широкое распространение прежде всего в радиотехнике и в электромонтажных работах. Соединение с помощью легкоплавких сплавов металлов, которые называются <u>припоями</u>, обеспечивает надёжный электрический контакт при сборке различных электроприборов. Паять можно большинство металлов, и прежде всего медь и её сплавы, а также сталь различных марок.

Основной инструмент для паяния – <u>паяльник</u>. По способу их нагрева паялники разделяют на простые, которые нагревают периодически, и электрические с постоянным нагревом. <u>Простые паяльники</u> изготавливают из красной меди в виде молотка, насаженного на стальной пруток с ручкой. Электронный паяльник с постоянным нагревом не требует внешнего источника тепла.

<u>Припои</u> представляют собой металлы или сплавы, служащие для заполнения зазора между соединяемыми паянием деталями. Температура плавления припоя должна быть меньше температуры плавления соединительных материалов. Различают мягкие (температура плавления до 400 градусов) и твёрдые (температура плавления выше 550 градусов) припои.

<u>Флюсы</u> представляют собой химические вещества, которые в ходе паяния предохраняют металл от окисления. В зависимости от металла соединяемых деталей в качестве флюсов применяют хлористый цинк, канифоль. Нашатырь.

## Вопрос 3.

Под личной гигиеной рабочего понимают меры сохранения здоровья, предупреждения и устранения условий, вредно влияющих на здоровье человека.

- 1. Короткие перерывы и отдых во время работы предупреждают наступление утомляемости. Если работают стоя, необходимо отдыхать сидя; тот, кто работает сидя, должен отдыхать стоя.
- 2. Полное восстановление сил, израсходованных за день работы, организм получает во время сна. Нормальная длительность сна 8 часов в сутки.
- 3. Лучшим средством борьбы с утомляемостью и сутулостью является физическая культура. Для этого часто на заводах, фабриках и в учреждениях проводят производственную гимнастику. Физическая культура помогает общему обновлению организма, вызывает хороший аппетит и сон, делает человека сильным, работоспособным.
- 4. Кроме того, личная гигиена требует от рабочего, чтобы он был опрятным. После работы необходимо вымыть тело теплой водой с мылом. Перед принятием пищи надо мыть руки с мылом, есть надо за чистым столом, из чистой посуды.
- 5. Большое значение для предупреждения заболеваний имеет правильный уход за рабочей одеждой. Снятую рабочую одежду необходимо просушить в специально отведенном месте. Рабочую одежду надо регулярно стирать и чинить.

#### Утверждаю:

директор	
	(Ю.П. Лунегов)
« 25 » марта 2	022 года

- 1. Рассказать о правилах безопасной работы на сверлильном станке.
- 2. Рассказать правила поведения и работы в слесарной мастерской.
- 3. Назвать ограничения на использование труда несовершеннолетних.

Практическое задание: Изготовить совок для мусора.						
Учитель						

- 2. Проверить станок на холостом ходу.
- 3. Проверить наличие и исправность спецодежды (халат, головной убор, очки).
- 4. Надежно закрепить сверло в патроне.
- 5. Надёжно закрепить заготовку в тисках.
- 6. При работе не наклонять голову к станку.
- 7. Подачу осуществлять плавно, равномерно.
- 8. Работать исправным и хорошо заточенным инструментом.
- 9. По окончании работы выключить станок и произведи уборку его щеткой-сметкой. Сдувать стружку строго воспрещается.

#### ВОПРОС 2.

- 1. Не опаздывать к началу занятий;
- 2. Входить в помещение мастерской организованно;
- 3. Перед началом работы надеть *специальную одежду* (головной убор, фартук и нарукавники или халат);
- 4. Внимательно слушать объяснение учителя;
- 5. Работать только за своим верстаком;
- 6. Начинать и заканчивать работу только с разрешения учителя;
- 7. Выполнять только ту работу, которую поручил учитель;
- 8. Во время работы правильно держать инструмент в руке так, как показывал учитель. Соблюдать правильное положение тела и нормальный темп работы. При появлении признаков усталости следует обратиться к учителю и сделать в работе перерыв;
- 9. Запрещается подходить к станкам и оборудованию без разрешения учителя;
- 10. При выполнении работы строго соблюдать правила безопасности;
- 11. В случае получения травмы немедленно обратиться к учителю или в медпункт;
- 12. После окончания работы сообщить учителю о выполнении задания. Положить инструменты, заготовки и изделия в специально отведённое место. Убрать своё рабочее место. Снять специальную одежду, вычистить и убрать её в отведённое место. Привести в порядок обувь и вымыть руки с мылом.

#### ВОПРОС 3.

Привлечение к ночным и сверхурочным работам; Направление в командировки;

Привлечение к труду в дни отдыха;

Занятость в качестве совместителя.

- 1. Не могут привлекаться к работам, условия труда которых относятся к категории вредных, а также опасных для жизни.
- 2. Подростков нельзя устраивать на рабочие места, которые могут повредить их моральному развитию. К таким рабочим местам можно отнести: работу в баре со спиртными напитками, работа в казино, продажа табачных изделий и алкоголя.
- 3. Запрещено заставлять переносить подростков грузы, вес которых превышает допустимые нормы, определенные Министерством Труда.

Утверждаю:

директор	
	(Ю.П. Лунегов)
« 25 » марта 2	2022 года

- 1. Раскрыть понятие «Трудовая операция» на токарном станке, и из чего он состоит.
- 2. Рассказать о проходном токарном резце: назначение и виды.
- 3. Дать определение понятию «Профессия»?

практическое з	<b>адание:</b> изгото	овить совок дл	ія мусора.
Учитель			

**Понятие о трудовой операции.** При изготовлении одной детали, например ушка для висячего замка, каждый размечал заготовку, отрубал её зубилом от листа металла, опиливал, сверлил, отделывал напильниками и шкуркой, т.е. выполнял трудовые операции.

*Трудовая операция* – это часть работы по изготовлению детали или изделия.

Намного быстрее, точнее, с меньшими затратами труда можно изготавливать различные детали, изделия на станках.

На токарном станке можно выполнять следующие операции: обтачивание наружных цилиндрических поверхностей, растачивание отверстий, нарезание резьбы, сверление отверстий, отрезание деталей, подрезание торцов и т.д.

Станок состоит из станины с передней и задней тумбами, передней бабки, коробки скоростей, коробки подач, фартука, суппорта, задней бабки, электродвигателя с приводом на шпиндель.

#### ВОПРОС 2.

<u>Проходной токарный резец</u> – это заострённый клин, с помощью которого удаляют слой металла заготовки, обрабатывая её резанием со снятием стружки. В результате получают деталь требуемой формы и размеров. Резец состоит из стержня и головки. Острыми гранями головки из твёрдой стали, а часто и твёрдосплавной пластинки, установленной на головке, резец снимает стружку с заготовки. А стержень инструмента закрепляют в специальном приспособлении на суппорте станка – резцедержателе.

Резцы подразделяются на <u>обдирочные и чистовые</u>. <u>Обдирочные резцы</u> используют для предварительной (черновой) обработки деталей. На поверхности заготовок после прохода таким резцом остаются заметные следы обработки. Для того, чтобы удалить эти следы и добиться высокой точности обработки, деталь обтачивают <u>чистовыми резцами</u>, снимая небольшую стружку.

### ВОПРОС 3.

<u>Профессия</u> – это род трудовой деятельности человека, обычно его источник существования это труд, за который человек получает доход.

Профессия требует владения теоретическими знаниями и практическими навыками, приобретаемыми в ходе специальной подготовки или получения специального образования.