

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

**660049, город Красноярск, проспект Мира, 68, телефон 8(3912)11-45-91, ond@mchskrsk.ru**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Рыбинскому району**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**663960, г. Заозёрный, улица Фабричная, дом 8<sup>И</sup>, тел. 8(39165)2-03-12, ondrib@mchskrsk.ru**

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписания № 102/1/1-26**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду "Теремок"**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Рыбинского района по пожарному надзору Дрокиной М.Б. от «02» сентября 2020 года № 102, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.00 часов до 12.00 часов 29 сентября 2020 года, с 09.00 часов до 10.00 часов 06 октября 2020 года государственным инспектором Рыбинского района по пожарному надзору Бугаевым Иваном Александровичем, проведена плановая выездная проверка здания, помещений и прилегающей территории МБДОУ "Теремок", расположенных по адресу: Красноярский край, город Бородино, микрорайон Стахановский, 14

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ "Теремок" Гостевской Татьяной Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
102/1/1	Заведующим МБДОУ "Теремок" Гостевской Т.М. не разработан график проведения повторного противопожарного инструктажа. (п. 57 проверочного листа).	В соответствии с пунктом 23 Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»: - повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем организации.	01.12.2020
102/1/2	Не разработаны специальные программы	В соответствии с пунктом 39 Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 «Обучение мерам пожарной	01.12.2020

	пожарно-технического минимума для обучения работников, осуществляющих круглосуточную охрану организации. (п. 58 проверочного листа).	безопасности работников организаций»: По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются: - работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации.	
102/1/3	Заведующим МБДОУ "Теремок" Гостевской Т.М. не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих. (п. 4 проверочного листа).	В соответствии с пунктом 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»: В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения.	01.12.2020
102/1/4	Заведующий МБДОУ "Теремок" Гостевская Т.М. не организовала проведения работ по очистке системы вентиляции в здании с составлением соответствующего акта. (п. 91 проверочного листа).	В соответствии с пунктом 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме": Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.	01.10.2021
102/1/5	Не проводится ежеквартальная проверка первичных средств пожаротушения (огнетушителей). (п. 78 проверочного листа)	В соответствии с частью 1 статьи 6 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным	01.12.2020



		<p>законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>В соответствии с частью 2 статьи 105 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</p> <p>Технические характеристики переносных и передвижных огнетушителей должны обеспечивать безопасность человека при тушении пожара.</p> <p>В соответствии с пунктом 4.3.6. свода правил от 01.05.2009 №9.13130.2009 "Техника пожарная, огнетушители, требование к эксплуатации"</p> <p>Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей по 4.3.5.</p>	
102/1/6	Дверь главного эвакуационного выхода не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. (п. 96 проверочного листа).	<p>В соответствии с пунктом 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме":</p> <p>Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.</p>	01.12.2020
102/1/7	Дверь эвакуационного выхода из детской группы "Лучики" не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. (п. 96 проверочного листа).	<p>В соответствии с пунктом 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме":</p> <p>Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.</p>	01.12.2020
102/1/8	Дверь эвакуационного выхода наружу из детской группы "Лучики" не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. (п. 96 проверочного листа).	<p>В соответствии с пунктом 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме":</p> <p>Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за</p>	01.12.2020

		исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	
102/1/9	Не проводилась проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) полового покрытия в детской группы "Лучики". (п. 120 проверочного листа).	В соответствии с пунктом 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме": Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	01.10.2021
102/1/10	Не проводилась проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) полового покрытия в детской группы "Улитка". (п. 120 проверочного листа).	В соответствии с пунктом 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме": Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	01.10.2021
102/1/11	Высота от пола до отвода пожарных кранов установленных на первом этаже здания детского сада более 1,35 м. (фактический 1,50 м.). (п. 71.2 проверочного листа).	В соответствии с пунктом 6.2.5 свода правил СП.13.30.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности": Пожарные запорные клапаны ПК следует устанавливать на высоте (1,20±0,05) м от уровня пола. Ручной пожарный ствол при любом положении в пожарном шкафу не должен выходить за пределы высоты от 1,0 до 1,5 м включительно. Примечание: под высотой установки следует понимать расстояние от уровня пола до оси пожарного запорного клапана.	01.10.2021



102/1/12	Дверь эвакуационного выхода наружу расположенного под лестничным маршем в южной стороне здания детского сада не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. (п. 96 проверочного листа).	В соответствии с пунктом 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме": Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	01.12.2020
102/1/13	На путях эвакуации лестничной клетки в южной стороне здания детского сада допускается размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м. (фактически 1,80 м.) (п. 1.6 проверочного листа).	В соответствии с частью 1 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения. В соответствии с пунктом 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств и для освещения коридоров и лестничных клеток), предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. Допускается размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,2 м при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и их ограждения для предотвращения травмирования людей	01.10.2021
102/1/14	Двери эвакуационного выхода лестничного марша в южной стороне здания детского сада не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. (п. 96	В соответствии с пунктом 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме": Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их	01.12.2020

	проверочного листа).	свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	
102/1/15	Не проводилась проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) полов в спортивном зале. (п. 120 проверочного листа).	В соответствии с пунктом 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме": Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	01.10.2021
102/1/16	Двери эвакуационного выхода из спортивного зала не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа. (п. 96 проверочного листа).	В соответствии с пунктом 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме": Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	01.12.2020
102/1/17	Высота от пола до отвода пожарных кранов установленных на втором этаже здания детского сада более 1,35 м. (фактический 1,50 м.). (п. 71.2 проверочного листа).	В соответствии с пунктом 6.2.5 свода правил СП 10.131.30.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности": Пожарные запорные клапаны ПК следует устанавливать на высоте (1,20±0Д5) м от уровня пола. Ручной пожарный ствол при любом положении в пожарном шкафу не должен выходить за пределы высоты от 1,0 до 1,5 м включительно. Примечание: под высотой установки следует понимать расстояние от уровня пола до оси пожарного запорного клапана.	01.10.2021
102/1/18	Не проводилась проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) полов в музыкальном зале. (п. 120 проверочного листа).	В соответствии с пунктом 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме": Руководитель организации обеспечивает	01.10.2021



		устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	
102/1/19	Двери эвакуационного выхода из музыкального зала не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа. (п. 96 проверочного листа).	В соответствии с пунктом 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме": Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	01.12.2020
102/1/20	Не проводилась проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) половое покрытие в детской группы "Колокольчики". (п. 120 проверочного листа).	В соответствии с пунктом 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме": Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	01.10.2021
102/1/21	Дверь эвакуационного выхода наружу из детской группы "Колокольчики" не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. (п. 96 проверочного листа).	В соответствии с пунктом 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме": Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	01.12.2020
102/1/22	Двери эвакуационного выхода лестничного	В соответствии с пунктом 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	01.12.2020

	марша в северной стороне здания детского сада не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. (п. 96 проверочного листа).	Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме": Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	
102/1/23	Отделка стен общего коридора рядом с детской группой "Пчёлки" на путях эвакуации второго этажа выполнена из горючих материалов (Пластик) (п. 1.6 проверочного листа).	В соответствии с ст. 1, 33 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности": подтверждение соответствия в области пожарной безопасности - документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, выполнения работ и оказания услуг требованиям технических регламентов, стандартов, норм пожарной безопасности или условиям договоров; Подтверждение соответствия продукции и услуг установленным требованиям в области пожарной безопасности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии с ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.	01.10.2021
102/1/24	Не проводилась проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) половой поверхности в детской группы "Пчёлка". (п. 120 проверочного листа).	В соответствии с пунктом 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме": Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния	01.10.2021



		огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	
102/1/25	Дверь эвакуационного выхода наружу из детской группы "Пчёлка" не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. (п. 96 проверочного листа).	В соответствии с пунктом 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме": Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	01.12.2020
102/1/26	На путях эвакуации лестничной клетки в северной стороне здания детского сада допускается размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м. (фактически 1,80 м.) (п. 1.6 проверочного листа).	В соответствии с частью 1 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения. В соответствии с пунктом 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, скрыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств и для освещения коридоров и лестничных клеток), предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. Допускается размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,2 м при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и их ограждения для предотвращения травмирования людей	01.10.2021

Устранение указанных нарушений и требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями, требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения

физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор  
Рыбинского района по пожарному  
надзору Бугаев И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



М.Л.П.

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий МБДОУ "Теремок" Гостевская Т.М.

(должность, фамилия, инициалы)

«06» октября 2020 г.

(подпись)

- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:**

Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-2270919 (круглосуточно).  
ОНД и ИР по Рыбинскому району 8(39165)2-03-12 (понедельник, пятница)