

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2
г. КОНДОПОГА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

186225, Республика Карелия,
г. Кондопога, ул. Пролетарская, д.40
E-mail: sportschool.kondopoga@yandex.ru
тел. 8 900 458-86-20

Управление Роспотребнадзора по Республике
Карелия

25.05.2026 № 071

На Предписание от 22.08.2025 №44

На Предписание от 11.06.2025 № 30

Территориальный отдел в Кондопожском,
Медвежьегорском и Пудожском районах

Об устранении выявленных нарушений обязательных требований,
выявленных при осуществлении федерального государственного
санитарно-эпидемиологического контроля от **22.08.2025 № 44**

№ п/п	Выявленные нарушения	Устранения нарушений. Предоставление фотографий.
1	Пролетарская, 40. Стены и потолок туалета для мальчиков имеют дефекты отделки (трещины)	Устранено, выполнен ремонт помещения шахматного класса и туалетов
2	Новокирпичная,20. Проба воды, отобранная из разводящей сети централизованного хозяйственно-питьевого водопровода г.Кондопога в помещении МУ СШ №2 г.Кондопога РК (водоразборный кран в помещении санитарного узла для детей) не соответствует по микробиологическим показателям безопасности	Вода подается из централизованного водопровода МП ЖКХ. Микробиологические показатели безопасности центрального водоснабжения подаваемого из водопроводного крана не в нашей компетенции. Для питья вода не используется, организован питьевой режим – бутилированная вода.
3	Новокирпичная, 20. Стены в спортивном зале имеют дефекты отделки (трещины)	Устранено. Выполнен ремонт стен в спортивном зале.
4	Комсомольская, 14. В помещениях душевых, санитарных узлов отсутствует горячее водоснабжение, в помещениях не установлены водонагревающие устройства.	Центральное горячее водоснабжение осуществляется МП ЖКХ. На период отключения централизованного горячего водоснабжения установлен бойлер, приобретены проточные водонагреватели.
5	Комсомольская,14. Проба воды, отобранная из разводящей сети централизованного хозяйственно-питьевого водопровода в помещении (водозаборный кран в помещении раздевалки для девочек) не соответствует требованиям по микробиологическим показателям безопасности, наличию общих колиформных бактерий	Вода подается из централизованного водопровода МП ЖКХ. Микробиологические показатели безопасности центрального водоснабжения подаваемого из водопроводного крана не в нашей компетенции. Для питья вода не используется, организован питьевой режим – бутилированная вода.

Об устранении выявленных нарушений обязательных требований,
выявленных при осуществлении федерального государственного
санитарно-эпидемиологического контроля от 11.06.2025 № 30

№ п/п	Выявленные нарушения	Устранения нарушений. Предоставление фотографий.
1	Комсомольская, 14 Потолок в спортивном зале имеет дефекты (краска облуплена)	Для устранения дефектов потолка, необходим первоначально ремонт кровли. В бюджет 2026 года были заложены денежные средства в размере 1866 386,00 – которые в апреле 2026 года с МУ СШ № 2 сняли.
2	Комсомольская, 14 Покрытие пола в спортивном зале имеет дефекты (частично облуплена краска, трещины между досками)	Дефекты пола устранены локально.

Директор



Попова Т.А.

