

**Администрация Шатковского муниципального округа Нижегородской области
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Светлячок»**

Согласовано
Начальник отдела образования администрации
Шатковского муниципального округа
Г.В.Лобанова



Утверждаю
Заведующий МДОУ д/с «Светлячок»
Улитина Г.А.
Прказ от 28.08.2025 № 47

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ
САД «СВЕТЛЯЧОК»
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА
НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

2025г

1. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Вид (наименование) объекта: **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок»;**
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: **Нижегородская обл., Шатковский р-н, п.Шатки, ул.Офицерская,д.12;**
- 1.3. Сведения о размещении объекта: **отдельно стоящее здание 2 этажа -1626,6 кв. м прилегающий земельный участок 4202 м²;**
- 1.4. Год постройки здания: **1981 г, капитальный ремонт крыши и фасада 2021г**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущих 2026 г., капитального - нет;**
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:
полное наименование (по учредительным документам :Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок»;
 сокращенное наименование (по учредительным документам): **МДОУ д\с «Светлячок»;**
- 1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: **607700 , Нижегородская обл., Шатковский р-н, п.Шатки, ул.Офицерская,д.12;**
- 1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление;
- 1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная, (муниципальная, частная): **муниципальная.**
- 1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): **отдел образования администрации Шатковского муниципального округа;**
- 1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: : 607700 , Нижегородская обл., Шатковский р-н, п.Шатки, ул.Федеративная 8(83190)4-19-03

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): **образование;**
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории):
дети от 1,5 до 7 (8) лет;
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): **инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями.**
- 2.4. Виды услуг: **реализация общеобразовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми**
- 2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте;**
- 2.6. Плановая мощность, посещаемость, вместимость, пропускная способность: **120 человек;**
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): **да;**

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **автобус Шатки – Архангельское ,до остановки «Аптека» на ул.1 Мая,** наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **-нет;**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **600 метров;**
- 3.2.2. Время движения (пешком) **10 минут;**
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): **частично;**

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): **нерегулируемые**;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): **визуальная**;

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)): **есть**, их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): **нет**;

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов¹ : **да**.

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг ²
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения ³	ДУ
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушением зрения	ДУ
6.	с нарушением слуха	ДУ
7.	с умственными нарушениями	А

¹ С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

² Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

³ Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов ⁴					
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп населения ⁵
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ
8.	Все зоны и участки ⁵	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: объект доступен полностью для инвалидов с умственными нарушениями, доступен частично для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, доступен условно для лиц с нарушениями слуха и зрения, недоступен для лиц, передвигающихся на креслах-колясках.

Объект признан доступным полностью для инвалидов с умственными нарушениями.

Объект признан доступным частично для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата.

Объект признан доступным условно для инвалидов с нарушениями слуха, с нарушением зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка поручней на лестничных пролетах.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо установить навигацию и/или другие технические средства адаптаций при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организовать возможность передвижения кресла-коляски на второй этаж объекта.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения может решаться путём оказания ситуационной помощи во всех зонах, что обеспечит частичную доступность объекта; при комплексной установке системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ⁶			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1.	ТERRИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ЗДАНИЮ (УЧАСТОК)	Не нуждается			
2.	ВХОД (ВХОДЫ) В ЗДАНИЕ	Нуждается	Противоскользящее покрытие ступеней. При наличии финансирования.		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Нуждается	Установка поручней лестничных пролетах. При наличии финансирования.	Обновление контрастной маркировки краевых ступеней.	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нуждается	Оснащение оборудованием:	Назначение работника организации, на	Подъем на 2 этаж инвалида на коляске технически

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ⁶			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
				которого административно распорядительным актом будет возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг.	невозможен.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается	Капитальный ремонт санитарно гигиенических помещений.	–	Реконструкция не возможна, по техническим причинам
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Нуждается		Установка навигации - дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля.	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается	Капитальный ремонт пути движения от остановки до объекта.		Ремонт невозможен, т.к. территория объекту не принадлежит
8.	Все зоны и участки		Оснащение оборудованием.		

4.2. Период проведения работ: **2025-2030 годы по мере финансирования** в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта): **плана мероприятий**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: **доступен частично всем.**

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

Председатель Комиссии: _____ / Г.А.Улитина
(подпись/Ф.И.О.)

Члены Комиссии: _____ / М.А.Зябова
(подпись)
_____ / М.Б.Мальцева _____
(подпись/Ф.И.О.)

(дата)
28.08.2025

Утверждаю
Заведующий МДОУ д\с «Светлячок»
_____ Улитина Г.А.
Приказ от 28.08.2025 №47

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ МДОУ ДЕТСКИЙ САД «СВЕТЛЯЧОК»**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Нежилое здание (Летский сал),
- 1.2. Адрес объекта: Нижегородская обл.Шатковский р-н.р.п.Шатки.ул.офицерская.д.12
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1626,6 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 4202 кв. м;
- 1.4. Год постройки здания 1981 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025 г. капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение летский сал «Светлячок»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 607700 Нижегородская обл..Шатковский р-н.р.п.шатки.кул.Офицерская.д.12
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): муниципальная
- 1.10. Вышестоящая организация (наименование): Отдел образования администрации Шатковского муниципального округа
- 1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: р.п.Шатки.ул.Федеративная,д.

Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Нет

2. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка: Аптека, Автобусы Шатки -Архангельское
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м.
 - 3.2.2 время движения (пешком) 10 минут.
 - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): частично

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; нерегулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	A
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	A

* - указывается один из вариантов: «A», «B», «ДУ», «ВНД»

«A» - Доступность всех зон и помещений – универсальная,

«B» - Доступны специально выделенные участки и помещения,

«ДУ»- Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно,

«ВНД» - Не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	ТERRITORIA, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП- И(Г,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП – В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	ТERRITORIA, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.1.Период проведения работ: 2025-2030г в рамках исполнения плановых мероприятий

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: III-
B.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 8 августа 2025 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МДОУ д/с «Светлячок» № 45 от 08.08.2025 г. (акт прилагается).

МДОУд/с «Светлячок» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок»
р.п.Шатки,ул.Офицерская д.12

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	-		Отсутствуют тактильно-контрастные наземные указатели перед калиткой	К, О, С, Г, У	Рекомендуется установить тактильно-контрастные наземные указатели в линейном порядке, с двух сторон калитки, на ширину дверного проема и на расстоянии открытия дверного полотна, глубина поля – 0,5 или 0,6 м. п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, ГОСТ 52875-2018	Текущий ремонт
				1	Кнопка вызова помощи (звонок) установлена не по нормативам	К, О, С, Г, У	Установить кнопку вызова помощи для оказания помощи инвалидам на высоте 0,85 -1,1 м. Кнопку вызова установить на контрастном фоне с обозначением знаком 0,15 x 0,15 м, на высоте 0,9 -1,1 м. СП.59.13330.2020 п. 6.1.1, п. 8.1.7	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		2, 3,	На путях движения ко входу, отсутствуют информирующие указатели	К, О, С, Г, У	Установить информирующие указатели обозначающие направление движения ко входу для всех категорий инвалидов на	Текущий ремонт

							высоте 1,5-2,5 м.	
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет		-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Есть		4	Не оборудованы места для парковки автомобилей инвалидов	K, C, O, Y, Г	Обозначить парковочные места для инвалидов габаритным размером, 6,0*3,6 м. Нанести дорожную разметку размером 0,8м x 1,6м. Обозначить вертикальным дорожным знаком 6.4.17д «Парковка для инвалидов» на высоте 2.1-2.5до нижнего края знака. (согласно ГОСТ Р 52289 ГОСТ Р 52290).	Текущи й ремонт
	Общие требования к зоне	Оборудовать парковочные места автотранспорта инвалидов в соответствие с ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДП – В			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем.

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок»
р.п.Шатки,ул.Офицерская д.12

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть			Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы	C, У	Выделить краевые ступени лестницы контрастными полосами шириной не менее 0,08 - 0,1 м (п. 6.2.8 СП 59. 13330.2020)	Текущий ремонт
					Отсутствуют бортики на боковых краях ступеней	O	Рекомендуется оборудовать бортики высотой не менее 0,02м или применить другие устройства на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам, для предотвращения соскальзывания тростей (п.6.2.8 СП 59. 13330.2020)	Текущий ремонт
					Отсутствуют осязательные предупреждающие наклейки на поручнях	C	Обозначить осязательными предупреждающими наклейками начало/окончание поручней	Текущий ремонт
					Отсутствует тактильная направляющая «ВНИМАНИЕ !ОПАСНОСТЬ!»	C	Установить тактильно-контрастные указатели следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей. (п. 5.1.10 СП 59.	Текущий ремонт

					13330.2020)		
				4	Отсутствуют травмобезопасные окончания у поручней	О, С, Г, У	Перед нижним и верхним маршами внешних лестницы следует предусмотреть завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. (п. 5.1.13 СП 59. 13330.2020).
				4	Отсутствуют поручни с одной стороны лестницы	С, О, Г,	Установить с двух сторон поручни на высоте 0,9 м. и дополнительно на высоте 0,7 м, завершающие горизонтальные части поручня должны иметь травмобезопасное окончание (СП 59.13330.2020 п. 5.1.13)
				5,6	Не закреплено резиновое покрытие	К, О, С	Резиновое покрытие должно быть надежно закреплено, оно не должно сдвигаться или «задираться» при контакте с обувью, тростью ГОСТ Р 52875-2018 п. 5.1
2.2	Пандус (наружный)	Нет			Отсутствуют доступ для инвалидов колясочников	К	Оборудовать пандус с уклоном 1:20, с соосными, непрерывными поручнями на высоте 0.7м и 0.9м. Или установить платформы подъемные с вертикальным перемещением по ГОСТ Р 55555-2013 (п.5.1.14. СП 59 13330.2020).
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть					Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	Есть			Отсутствует информационная тактильная табличка, дублированная шрифтом Брайля с	К, О, С, Г, У	Установить информационную тактильную табличку с наименованием учреждения со стороны дверной ручки на высоте 1,4 – 1,6 м от

					наименование м учреждения		поля п. 6.5.9 СП 59.13330.2020	
				4	Ручка установлена не по нормативам	C, Г	Рекомендуется установить дверные ручки, которые имеют форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую слишком больших усилий нажимного или «С» «П» образного вида (п.6.4.3 СП 59.13330.2020)	Теку щий ремон т
					Двери не имеют контрастного отображения ручки по отношению к двери	C	Обеспечить контрастное отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери	Теку щий ремон т
2.5	Тамбур	Есть			Двери не имеют контрастного отображения ручки по отношению к двери	C	Обеспечить контрастное отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери	Теку щий ремон т
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)			Капитальный ремонт Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О,Г,У).

3.Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок»
р.п.Шатки,ул.Офицерская,д.12

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	Есть			Имеется тактильная информацион ная мнемосхема справа при входе в помещение	K, O, C, Г, У		
					В холлах не оборудованы места отдыха и ожидания для инвалидов	K, O, C, Г, У	Обеспечить зону отдыха и ожидания для инвалидов оборудованное информационн ым знаком «Место для инвалидов» и скамьей с опорой для спины и подлокотнико м (п. 5.3 СП	Текущий ремонт

						59.13330.2020)	
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть			Имеется контрастное выделение краевых ступеней верхнего и нижнего лестничных маршей	C	
					Отсутствуют бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	O	Рекомендуется оборудовать бортики высотой не менее 0,02м или применить другие устройства на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам, для предотвращения соскальзывания тростей. (п.6.2.8 СП 59. 13330.2020)
				11	Отсутствует обозначение начало/окончание поручней и нумерация этажей	C, O	Обозначить осязательными предупреждающими наклейками начало/окончание поручней. Установить тактильно-информационные таблички с обозначением нумерации этажа
				11	Отсутствуют поручни с одной стороны лестницы	C, O, Г,	Установить с двух сторон поручни на высоте 0,9 м, завершающие горизонтальные части поручня

						должны иметь травмобезопасное окончание (СП 59.13330.2020 п. 5.1.13)	
			12	Отсутствуют травмобезопасные окончания у поручней	O, C, Г, У	Перед нижним и верхним маршами внешних лестницы следует предусмотреть завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м (п. 5.1.13 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
			12	Поручни лестницы не нормативные	C, O	Оборудовать лестницы поручнями с обеих сторон в одной плоскости на высоте 0,9 и 0,7 м. с завершающей горизонтальной частью поручня (п. 5.1.13. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет					
3.4	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	Есть		Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов на путях эвакуации, выполненных на	K, O, C, Г, У	Предусмотреть указатели направления движения на путях эвакуации, выполненные на светофорах	Текущий ремонт

					светонакопите льных информацион ных табличках		льных информационн ых табличках (планы эвакуации, направление движения при эвакуации). К доступному выходу /входу	
					Отсутствуют светозвуковые оповещатели для управления эвакуацией людей при пожаре	К, О, С, Г, У	Установить светозвуковые оповещатели на этажах и путях движения, а также в местах, где инвалид может оказаться один (универсальный санузел, лифт), а также в лифтовых холлах и в противопожарных зонах установить оборудование с системой двухсторонней связи. Обозначить общего сбора для МГН знаком Е 21 «Пункт (место) сбора» (СП 59.13330.2020 п. 6.5)	Текущий ремонт
					Отсутствуют зоны безопасности	К, О, С, Г, У	Следует предусматрива ть не менее одной пожаробезопасной зоны на этаж в пределах помещений одного пожарного отсека для инвалидов, которые не могут	Капитальн ый ремонт

							эвакуироваться самостоятельно (СП 59.13330.2020 п. 6.2.25)	
				13	Отсутствует контрастная маркировка дверной ручки	C	Обеспечить контрастную маркировку дверных ручек по отношению к двери	Текущий ремонт
				14	Высота порогов эвакуационных дверей более 0,014м	K, O, C, Y	Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м (СП 59.13330.2020 п. 6.2.4)	Текущий ремонт
				16	Не закреплено резиновое покрытие	K, O, C	Резиновое покрытие должно быть надежно закреплено, оно не должно сдвигаться или «задираться» при контакте с обувью, тростью ГОСТ Р 52875-2018 п. 5.1	Текущий ремонт
				16	Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы	C, Y	Выделить краевые ступени лестницы контрастными полосами шириной не менее 0,08м-0,1м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				16	Отсутствуют	C, O, Г,	Установить с	Текущий

				поручни с одной стороны лестницы		двух сторон поручни на высоте 0,9 м, завершающие горизонтальные части поручня должны иметь травмобезопасное окончание (СП 59.13330.2020 п. 5.1.13)	ремонт
				Для эвакуации инвалидов на креслах - колясках предусмотреть эвакуационное кресло - Самоспас	K	До капитального ремонта для эвакуации инвалидов на креслах - колясках предусмотреть эвакуационное кресло, которое должно быть установлено на каждом этаже	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)			Текущий ремонт Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно: (О,Г,У).

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок»
р.п.Шатки,ул.Офицерская д.12

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Ви ды ра бо т
4.1	Кабинетная форма обслуживания			Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений	С, Г, У	Установить информационные тактильные таблички с шрифтом Брайля и названием, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием и номерами конечной цели движения	Теку щи й ремо нт
			20	Ширина дверного проема менее 0,9 м	К, О, С, Г, У	Установить двери с шириной рабочей створки не менее 0,9 м в свету. До капитального ремонта допустимая ширина дверных проемов 0,8 м в свету (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	Кап ита льн ый рем онт
				Не выделены места для инвалидов и нет мест для разворота инвалида-колясочника	К, С	Выделить места для инвалидов И обозначить места для разворота инвалида-колясочника	Теку щи й ремо нт
	Спальни			Не оборудованы спальни индукционной петлей	К, О, С, Г, У	Оборудовать спальни индукционной петлей	Теку щи й ремо нт
				Присутствуют выступающие элементы конструкций (мебель и т.п.) с острыми углами	К, О, С, Г, У	Предусмотреть конструкции (мебель) закругленными углами	Теку щи й ремо нт

4.2	Залыная форма обслуживания (Физкультурный зал)			Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений	C, Г, У	Установить информационные тактильные таблички с шрифтом Брайля и названием, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием и номерами конечной цели движения	Текущий ремонт
		18		Отсутствует контрастная маркировка дверной ручки по отношению к двери тамбура	C	Обеспечить контрастную маркировку дверных ручек по отношению к двери	Текущий ремонт

				Высота порогов более 0,014м	K, O, C, Y	Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м (СП 59.13330.2020 п. 6.2.4)	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,Г,У)			Текущий ремонт Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта определено как доступно полностью избирательно (О,Г,У)

5. Санитарно-гигиенических помещений

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
(Детский сад)

г. Тула, Советский район, пр. Ленина, д.84, корп.10

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на лане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть			Отсутствуют доступные санитарно-гигиенические кабинки для инвалидов и МГН в общих уборных	К, О, С, Г, У.	Оборудовать доступные санитарно-гигиенические кабинки в общих уборных по гендерному типу, размером не менее 1,65x2,2м, с разворотной площадкой и местом хранения коляски (доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной кабинки) (п.6.3.3. СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
					У дверей санитарно-бытовых помещений не установлены знаки доступности, специальные тактильные пиктограммы, мнемосхемы	К, О, С, Г,	Установить таблички с названием помещений на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. (п.6.3.6. СП 59.13330.2020) Установить знаки доступности для инвалидов	Текущий ремонт
					Санитарно-гигиенические кабинки не	К, О, С	Установить кнопку вызова персонала для	Текущий ремонт

					оборудованы системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала)		оказания помощи инвалидам. Кнопку вызова установить на контрастном фоне с обозначением знаком 0,15*0,15 м, на высоте 0,9-1,3 м (СП.59.13330.202 0 п.6.3.6) ГОСТ 52131-2019	
					Отсутствуют, откидные и стационарные поручни, крючки для тростей	K, O, C	Установить откидные и стационарные поручни, на высоте 0,85 (0,9 м), крючки для тростей на высоте 1,1м (п.6.3.3. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				25	Отсутствует опорный поручень для раковины	K, O, C	Установить для раковины поручень для опоры инвалидов при пользовании умывальниками (п. 5.5.14 ГОСТ Р 51261-2022)	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

I. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О,Г, У)			Текущий ремонт Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно: (О, Г, У).

Системы информации на объекте
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
(Детский сад)
г. Тула, Советский район, пр. Ленина, д.84, корп.10

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Система средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривает в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения к местам эвакуации	С, Г, У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления эвакуационных путей движения. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Нет			Отсутствует комплексная система акустической информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении, ориентироваться в здании и свободно передвигаться по объекту	К, О, С, Г, У	Установить технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, должны обеспечивать визуальную, звуковую и тактильную информацию (п.6.5.2. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт

6.3	Тактильные средства	Нет		Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации в полном объеме	C	Установить информирующие тактильные таблички с шрифтом Брайля и называнием, располагаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с называнием и номерами конечной цели движения	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне			Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020			

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К, О, У)			Текущий ремонт

Заключение по зоне:

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступен частично всем.

Комиссия:

Заведующий

Улитина Г.А.

Председатель Шатковской Организации

Щеглова Н.П.

НОО ООО «ВОИ»

Старший воспитатель

Мальцева М.Б.

Завхоз

Баринова Т.Н.