



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
e-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
e-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.27, тел. 76-92-72, факс 76-92-72, тел. доверия 79-99-99,
e-mail: ondpz@mail.ru

г. Петрозаводск
(место составления акта)

«28» апреля 2021 года
(дата составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 111

По адресу: 185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Репникова, д. 5; на объекте
защиты категории чрезвычайно высокого риска
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия,
главного государственного инспектора города Петрозаводска по пожарному надзору
Д.Р. Бахилина от 29 марта 2021 года № 111

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский
сад комбинированного вида № 89 «Филиппок» (МДОУ «Детский сад № 89»),
ИНН 1001035600, ОГРН 1031000014374.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

юридический адрес: 185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Репникова, д. 5

Дата и время проведения проверки:

"06" апреля 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

"28" апреля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 17 рабочих дней / 4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия
(наименование органа государственного контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 89 «Филиппок» Решетина Анна Александровна

11 часов 00 минут 06 апреля 2021 года
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)


(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Савин Алексей Юрьевич
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) проводившего(их) проверку)

Лицо(а), привлечённое(ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались
(в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Представлен отчёт о результатах расчёта пожарного риска: представлен «Отчёт о проведении расчёта значения уровня пожарного риска. Объект защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 89 «Филиппок». Адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Репникова, д. 5».
(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

При проведении проверки присутствовали:
Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 89 «Филиппок» Решетина Анна Александровна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	<p>Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (заключение № 185 по испытаниям автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 01.07.2019 г.), а именно: в местах, где имеется опасность механического повреждения пожарных извещателей, (в спортивном зале) не предусмотрены защитные конструкции извещателей; в помещении группы «Муравейник», музыкальном зале расстояние между извещателями более половины нормативного; в помещениях недостаточное количество пожарных извещателей; не все помещения оборудованы АУПС; допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами; прокладка кабельных линий АУПС и СОУЭ выполнена без подтверждения работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения функций и эвакуации людей в безопасную зону; прибор приёмно-контрольный пожарный не защищён от несанкционированного доступа; при срабатывании СОУЭ не происходит</p>	<p>Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 4.</p> <p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 82 ч. 2, ст. 84, ч.ч. 2, 4 «Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов: подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей; включение эвакуационного (аварийного) освещения».</p> <p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 54 - руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учётом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p> <p>Свод правил СП 6.13130.2013 пункты 4.8, 4.9 - работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в</p>	<p>МДОУ «Детский сад № 89»</p>

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допущивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
	<p>дистанционное открывание дверей эвакуационных выходов с магнитными замками.</p>	<p>соответствии с ГОСТ Р 53316. Свод правил СП 484.1311500.2020 пункты 6.6.2, 6.4.4, 6.6.34, 6.6.19 - для реализации алгоритма С защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем двумя автоматическими ИП (извещатель пожарный) при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП.</p> <p>Свод правил СП 484.1311500.2020 - Приложение А, таблица А.1, пункт 1.</p> <p>Свод правил СП 484.1311500..2020 пункт 5.12 - ППКП и ППУ, функциональные модули индикации и управления, ИБЭ следует устанавливать в помещении пожарного поста. Допускается установка указанных устройств в других помещениях при одновременном выполнении условий: а) обеспечение указанными устройствами уровня доступа 2 (для лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта, т.е. лиц, уполномоченных на принятие решений по изменению режимов и состояний работы технических средств) и уровня доступа 3 (для лиц, осуществляющих техническое обслуживание и наладку СПА объекта). пункт 5.18 - выбор электрических и оптоволоконных линий связи, способы их прокладки должны проводиться в соответствии с требованиями свода правил СП 6.13130, требованиями настоящего свода правил и ТД на приборы и оборудование СПА, а также (при необходимости) в соответствии с нормативными документами, действующими в области взрывозащиты. Шаг креплений линий связи или кабеленесущих систем определяется в соответствии с рекомендациями производителя электрических и оптоволоконных линий связи, кабеленесущих систем.</p>	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
		<p>Свод правил СП 6.13130.2013 пункт 4.14 - не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.</p> <p>Свод правил СП 484.1311500.2020 пункт 6.6.27 - ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах.</p> <p>Свод правил СП 3.13130.2009 пункты 4.1, 4.2, 4.6.</p>	
2.	<p>Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией в помещениях не соответствует требуемым значениям (заключение № 185 по испытаниям автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 01.07.2019 г.) в следующих помещениях: прачечная, медицинский кабинет, методический кабинет, пищеблок, помещения групп: «Капитошки», «Абвгдейка», «Лучики», «Кораблик», «Весёлый гном».</p> <p>Над эвакуационными выходами из помещений групп «Крохи», «Капитошки», «Муравейник», «Абвгдейка» отсутствуют световые оповещатели «Выход».</p>	<p>Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 4.</p> <p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 84, ч. 4 «Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов: подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей; включение эвакуационного (аварийного) освещения», Свод правил СП 3.13130.2009 пункты 4.2, 4.8, 5.3.</p>	МДОУ «Детский сад № 89»
3.	<p>В лестничных клетках размещено оборудование (батарея отопления), выступающее из плоскости</p>	<p>Свод правил СП 1.13130.2020 пункт 4.4.9. - в лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями,</p>	МДОУ «Детский сад № 89»

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
	стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.	встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств и для освещения коридоров и лестничных клеток), предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъёмников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. Допускается размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,2 м при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и их ограждения для предотвращения травмирования людей.	
4.	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек менее 1,2 м.	Свод правил СП 1.13130.2020 пункт 5.1.4. - минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.	МДОУ «Детский сад № 89»
5.	Ширина выходов в свету - менее 0,8 м.	Свод правил СП 1.13130.2020 пункт 4.2.19. - ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м.	МДОУ «Детский сад № 89»
6.	Эвакуационные выходы в групповых ячейках, музыкальном зале, расположены не рассредоточенно.	Свод правил СП 1.13130.2020 пункт 4.2.7. - при наличии двух и более эвакуационных выходов из помещения, этажа или здания должна обеспечиваться суммарная требуемая ширина всех выходов без учета каждого одного из них, принимая во внимание их рассредоточенность.	МДОУ «Детский сад № 89»
7.	Лестницы 3-го типа размещены на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проёмов.	Свод правил СП 1.13130.2020 пункт 4.4.7. - лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов (кроме лестниц зданий V степени огнестойкости) и размещать, как правило, у глухих (без световых проёмов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом	МДОУ «Детский сад № 89»

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
		огнестойкости не ниже REI (EI) 30 (для частей стен зданий V степени огнестойкости предел огнестойкости и класс пожарной опасности не нормируется). Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться таким образом, чтобы расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляло не менее 1 м до проекции любых оконных проёмов. Допускается участки глухих стен выполнять светопрозрачными с пределом огнестойкости не менее EIW 30. Не нормируется предел огнестойкости для оконных и дверных проёмов, ведущих на площадки указанных лестниц из коридора, а также из помещения, в случае, если лестница 3-го типа предусмотрена для эвакуации только из этого помещения.	
8.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 м	Свод правил СП 1.13130.2020 пункт 5.1.2. - ширина пандусов и горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, должна предусматриваться не менее 1,2 м.	МДОУ «Детский сад № 89»
9.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещений, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек (из групповых ячеек на 1 и 2 этаже).	Свод правил СП 1.13130.2020 пункт 5.1.3. - Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.	МДОУ «Детский сад № 89»
10.	Окна в наружных стенах лестничных клеток типа Л1 не открывающиеся изнутри.	Свод правил 2.13130.2020 п/п «Б» пункта 5.4.16. - в наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом надземном этаже окна согласно СП 1.13130, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных	МДОУ «Детский сад № 89»

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
		устройств (открывание должно обеспечиваться стационарной фурнитурой, в том числе в виде удлинительной штанги без применения автоматических и дистанционно-управляемых устройств). Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. Количество и площадь открываемых створок в данных окнах не нормируется.	
11.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 13. - при эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.	МДОУ «Детский сад № 89»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): выявлено неисполнение предписания № 90/1/1 от 15.05.2019 г.

нарушений не выявлено: выявлены

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись.

Прилагаемые документы: Предписание № 111/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 28.04.2021 г., решение о непринятии результатов расчётов по оценке пожарного риска на объекте защиты

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Савин Алексей Юрьевич

28.04.2021 г.


(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 89 «Филиппок» Рещетина Анна Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

28.04.2021 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)