

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Объект социальной инфраструктуры (ОСИ)

**объект: Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Междуреченский агропромышленный колледж»**

**адрес: Российская Федерация, 628200, Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, Кондинский район, поселок городского типа Междуреченский, улица
Центральная, дом 54**

Дата составления: февраль 2025

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

УТВЕРЖДАЮ

Директор БУ «Междуреченский
агропромышленный колледж»

 / М.Л. Адамович/

« 01 » 04 20 25 г.

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж»;

1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 628200, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, поселок городского типа Междуреченский, улица Центральная, дом 54;

1.3. Сведения о размещении объекта:

- Отдельно стоящее здание: деятельность осуществляется

на 2 этажах, общая площадь 12 871,0 кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка: 74 990,0 кв.м.;

1.4. Год постройки здания 2010, последнего капитального ремонта: _____;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего: _____;

Капитального: _____;

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения):

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж» (БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»);

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

РФ, 628200, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, поселок городского типа Междуреченский, улица Центральная, дом 54;

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление;

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):

Государственная;

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

Региональная;

1.11. Вышестоящая организация:

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

Ханты- Мансийский округ-Югры, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 12А, тел.: 8 (3467) 360-161, электронный адрес: doimp@admhmao.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности:

Профессиональное образование;

2.2. Виды оказываемых услуг:

Ведение образовательной деятельности установленной формы;

2.3. Форма оказания услуг:

На объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, дистанционно;

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:

Дети, взрослые трудоспособного возраста;

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

Инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 264 чел., вместимость - _____ чел.,

пропускная способность - _____ чел.;

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Нет;

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

ООТ «Агропромышленный колледж» по ул. Юбилейная, по направлению к ул. Центральная, маршруты:

Маршрутные такси: 1, 2, 4;

ООТ «Агропромышленный колледж» по ул. Юбилейная, по направлению к ул. Центральная, маршруты:

Маршрутные такси: 3, 5;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

ООТ «Агропромышленный колледж» по ул. Юбилейная, по направлению к ул. Центральная, маршруты: Нет

ООТ «Агропромышленный колледж» по ул. Юбилейная, по направлению к ул. Центральная, маршруты: Нет

(Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для её крепления

(<https://yandex.ru/maps/11183/mezhdurechensky>)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:

ООТ «Агропромышленный колледж» по ул. Юбилейная, по направлению к ул. Центральная, расстояние: 200 м;

ООТ «Агропромышленный колледж» по ул. Юбилейная, по направлению к ул. Центральная, расстояние 240 м;

3.2.2. время движения (пешком):

ООТ «Агропромышленный колледж» по ул. Юбилейная, по направлению к ул. Центральная, время: 4-6 мин;

ООТ «Агропромышленный колледж» по ул. Юбилейная, по направлению к ул. Центральная, время: 6-8 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):

ООТ «Агропромышленный колледж» по ул. Юбилейная, по направлению к ул. Центральная, – Да, адаптирован частично;

ООТ «Агропромышленный колледж» по ул. Юбилейная, по направлению к ул. Центральная, - Да, адаптирован частично;

3.2.4. Перекрестки: есть, нерегулируемые;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть;

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть (частично; отсутствует визуальная, контрастная маркировка; высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2020; дополнительно – асфальтное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта/либо отсутствует);

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, У) ВНД (К, С, Г)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К) ВНД (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (С, Г, У) ВНД (К, О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О) ВНД (К, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	---

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И

1) Соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов

2) Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальные участки для их обслуживания - по варианту "Б" (СП 35-101-2001).

ДУ

Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены и технически невозможны: Решение об условной доступности принимается при исполнении следующих условий:

- согласование с представителями потребителя (ООИ) в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов;
- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающего подъемника, "скаломобиля");
- при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении)

ВНД

Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований:

- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;
- нет альтернативных форм обслуживания;

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий
2	Вход (входы) в здание	Капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
	Все зоны и участки	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2023-2030;

в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График проведения работ по адаптации в рамках исполнения Государственной программы ХМАО-Югры «Развитие образования» на период до 2030 года;

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Достижение оптимального уровня доступности для всех категорий инвалидов и МГН (повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг);

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование: общественные объединения инвалидов (их территориальные подразделения), экспертные центры и/или эксперты в области создания и обеспечения без барьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется;

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата:

Приложение №2 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График контрольных проверок (оценка результат исполнения плана по адаптации, с размещением (обновлением) информации на картах доступности: www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru);


5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «27» 02 2025 г;
2. Акта обследования объекта от «27» 02 2025 г;
3. Решения Комиссии от «14» 03 2025 г.

Приложение А.1

Директор БУ «Междуреченский
агропромышленный колледж»

 / М.Л. Адамович/

« 01 » 04 20 25 г.

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж»;

1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 628200, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, поселок городского типа Междуреченский, улица Центральная, дом 54;

1.3. Сведения о размещении объекта:

- Отдельно стоящее здание: деятельность осуществляется на 2 этажах, общая площадь 12 871,0 кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка: 74 990,0 кв.м.;

1.4. Год постройки здания 2010, последнего капитального ремонта: _____;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего: _____;

Капитального: _____;

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения):

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж» (БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»);

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

РФ, 628200, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, поселок городского типа Междуреченский, улица Центральная, дом 54;

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление;

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):

Государственная;

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

Региональная;

1.11. Вышестоящая организация:

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

Ханты-Мансийский округ-Югры, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 12А, тел.: 8 (3467) 360-161, электронный адрес: doimp@admhmao.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности:

Профессиональное образование;

2.2. Виды оказываемых услуг:

Ведение образовательной деятельности установленной формы;

2.3. Форма оказания услуг:

На объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, дистанционно;

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:

Дети, взрослые трудоспособного возраста;

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

Инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 264 чел., вместимость - _____ чел.,
пропускная способность - _____ чел.;

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Нет;

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

ООТ «Агропромышленный колледж» по ул. Юбилейная, по направлению к ул. Центральная, маршруты:

Маршрутные такси: 1, 2, 4;

ООТ «Агропромышленный колледж» по ул. Юбилейная, по направлению к ул. Центральная, маршруты:

Маршрутные такси: 3, 5;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

ООТ «Агропромышленный колледж» по ул. Юбилейная, по направлению к ул. Центральная, маршруты: Нет

ООТ «Агропромышленный колледж» по ул. Юбилейная, по направлению к ул. Центральная, маршруты: Нет

(Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для её крепления
(<https://yandex.ru/maps/11183/mezhdurechensky>))

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:

ООТ «Агропромышленный колледж» по ул. Юбилейная, по направлению к ул. Центральная, расстояние: 200 м;

ООТ «Агропромышленный колледж» по ул. Юбилейная, по направлению к ул. Центральная, расстояние 240 м;

3.2.2. время движения (пешком):

ООТ «Агропромышленный колледж» по ул. Юбилейная, по направлению к ул. Центральная, время: 4-6 мин;

ООТ «Агропромышленный колледж» по ул. Юбилейная, по направлению к ул. Центральная, время: 6-8 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):

ООТ «Агропромышленный колледж» по ул. Юбилейная, по направлению к ул. Центральная, – Да, адаптирован частично;

ООТ «Агропромышленный колледж» по ул. Юбилейная, по направлению к ул. Центральная, - Да, адаптирован частично;

3.2.4. Перекрестки: Есть, нерегулируемые;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: Есть;

Их обустройство для инвалидов на коляске: Есть (частично; отсутствует визуальная, контрастная маркировка; высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2020; дополнительно – асфальтное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта/либо отсутствует);

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий
2	Вход (входы) в здание	Капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
	Все зоны и участки	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2023-2030;

в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График проведения работ по адаптации в рамках исполнения Государственной программы ХМАО-Югры «Развитие образования» на период до 2030 года;

4.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование: общественные объединения инвалидов (их территориальные подразделения), экспертные центры и/или эксперты в области создания и обеспечения без барьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется;

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата:

Приложение №2 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График контрольных проверок (оценка результат исполнения плана по адаптации, с размещением (обновлением) информации на картах доступности: www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru);

Размещение информации на Карте
доступности субъекта Российской

Федерации согласовано:

Директор БУ «Междуреченский
агропромышленный колледж»

 / М.Л. Адамович/

Директор БУ «Междуреченский
агропромышленный колледж»

 / М.Л. Адамович/

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ

г. Нижневартовск

24.01.2025 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж»;

1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 628200, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, поселок городского типа Междуреченский, улица Центральная, дом 54;

1.3. Сведения о размещении объекта:

- Отдельно стоящее здание: деятельность осуществляется на 2 этажах, общая площадь 12 871,0 кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка: 74 990,0 кв.м.;

1.4. Год постройки здания 2010, последнего капитального ремонта: _____;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего: _____;

Капитального: _____;

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения):

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж» (БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»);

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

РФ, 628200, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, поселок городского типа Междуреченский, улица Центральная, дом 54;

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление;

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):

Государственная;

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*):

Региональная;

1.11. Вышестоящая организация:

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

Ханты-Мансийский округ-Югры, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 12А, тел.: 8 (3467) 360-161, электронный адрес: doimp@admhmao.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности:

Профессиональное образование;

2.2. Виды оказываемых услуг:

Ведение образовательной деятельности установленной формы;

2.3. Форма оказания услуг:

На объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, дистанционно;

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:

Дети, взрослые трудоспособного возраста;

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

Инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 264 чел., вместимость - _____ чел.,

пропускная способность - _____ чел.;

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Нет;

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

ООТ «Агропромышленный колледж» по ул. Юбилейная, по направлению к ул.

Центральная, маршруты:

Маршрутные такси: 1, 2, 4;

ООТ «Агропромышленный колледж» по ул. Юбилейная, по направлению к ул.

Центральная, маршруты:

Маршрутные такси: 3, 5;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

ООТ «Агропромышленный колледж» по ул. Юбилейная, по направлению к ул.

Центральная, маршруты: Нет

ООТ «Агропромышленный колледж» по ул. Юбилейная, по направлению к ул.

Центральная, маршруты: Нет

(Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для её крепления

(<https://yandex.ru/maps/11183/mezhdurechensky>)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:

ООТ «Агропромышленный колледж» по ул. Юбилейная, по направлению к ул.

Центральная, расстояние: 200 м;

ООТ «Агропромышленный колледж» по ул. Юбилейная, по направлению к ул.

Центральная, расстояние 240 м;

3.2.2. время движения (пешком):

ООТ «Агропромышленный колледж» по ул. Юбилейная, по направлению к ул.

Центральная, время: 4-6 мин;

ООТ «Агропромышленный колледж» по ул. Юбилейная, по направлению к ул.

Центральная, время: 6-8 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):

ООТ «Агропромышленный колледж» по ул. Юбилейная, по направлению к ул.

Центральная, – Да, адаптирован частично;

ООТ «Агропромышленный колледж» по ул. Юбилейная, по направлению к ул. Центральная, - Да, адаптирован частично;

3.2.4. Перекрестки: Есть, нерегулируемые;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: Есть;

Их обустройство для инвалидов на коляске: Есть (частично; отсутствует визуальная, контрастная маркировка; высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2020; дополнительно – асфальтное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта/либо отсутствует);

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, У) ВНД (К, С, Г)	---	1-7
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К) ВНД (О, С, Г, У)	---	8-19
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (С, Г, У) ВНД (К, О)	---	20-55
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	---	56-69
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О) ВНД (К, С, Г, У)	---	70-75
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	---	76
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	---	---	---

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

ДЧ-И

1) Соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов

2) Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальные участки для их обслуживания - по варианту "Б" (СП 35-101-2001).

ДУ

Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены и технически невозможны: Решение об условной доступности принимается при исполнении следующих условий:

- согласование с представителями потребителя (ООИ) в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов;
- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающего подъемника, "скаломобиля");
- при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении)

ВНД

Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований:

- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;
- нет альтернативных форм обслуживания;

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий
2	Вход (входы) в здание	Текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
	Все зоны и участки	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2023-2030;

в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График проведения работ по адаптации в рамках исполнения Государственной программы ХМАО-Югры «Развитие образования» на период до 2030 года;

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Достижение оптимального уровня доступности для всех категорий инвалидов и МГН (повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг);

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование: общественные объединения инвалидов (их территориальные подразделения), экспертные центры и/или эксперты в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется;

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата:

Приложение №2 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График контрольных проверок (оценка результат исполнения плана по адаптации, с размещением (обновлением) информации на картах доступности: www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru);

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте
7. Результаты фотофиксации

на 6 л.
на 9 л.
на 6 л.
на 7 л.
на 5 л.
на 3 л.
на 14 л.

Руководитель рабочей группы:

Заместитель руководителя проектного отдела

Члены рабочей группы:

Инженер-проектировщик



/Л.С. Алексеева/

/И.Г. Богданова/

В том числе:

Председатель Ханты-Мансийская общественная
региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»



/Р.В. Ивашева/

Общественный эксперт (инспектор)
Национального центра содействия эколого-социальному
и инновационному развитию территорий
Ассоциации "СРПК" Доступная среда" РУИН "Рубикон"
ОООИ "Всероссийское, ордена
Трудового Красного Знамени, общество слепых"
ОООИ "Всероссийское Общество Инвалидов"



/Р.С. Пашенко/

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка): Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж»; Адрес объекта: Российская Федерация, 628200, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, поселок городского типа Междуреченский, улица Центральная, дом 54;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	---	1	На входе отсутствует доступные, элементы информации об объекте для инвалидов и МГН, что не соответствует п. 5.1.1 СП 59.13330.2020; - Отсутствует информация которая обеспечивает возможность тактильного восприятия, так как отсутствует дублирование информации шрифтом Брайля, что не		- Обеспечить доступные, элементы информации об объекте для инвалидов и МГН, в соответствии п. 5.1.1 СП 59.13330.2020; Дополнительно: Обустроить перед входом (выходом) тактильно-контрастные указатели, выполненные из твердых материалов, не создающим вибрацию при движении по нему, их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН., выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Их следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия (доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п.). Глубина	ТР

					соответствует п.6.5.2 СП 59.13330.2020 - Отсутствуют технические средства информирования и ориентирования для лиц с нарушением зрения, которые должны обеспечивать возможность однозначной идентификации объекта и мест оказания услуг, что не соответствует п. 6.5.2, п. 6.5.3 СП 59.13330.2020, п.5.1, 5.2 ГОСТ Р 51671-2020, п.10.3.1. СП 136.13330.2012; - Отсутствует тактильно-контрастные напольные указатели, что не соответствует требованиям ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные	предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. (СП 59.13330.2020 п. 5.1.10); Назначение устанавливаемых тактильно-контрастных напольных указателей должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, а именно: Рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке. - В зимний период времени обеспечить надлежащую уборку пешеходных путей движения от снежного наста.	
--	--	--	--	--	--	--	--

1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	---	2, 3, 4, 5, 6	Отсутствует визуальная, контрастная маркировка ограждений путей движения, бордюрных камней; перепадов высот выше придельной нормы, согласно СП 59.13330.2020;	С, К, О	Нанести контрастную маркировку путей движения на территории объекта, а именно, контрастная маркировка бордюрных камней методом окрашивания, контрастная маркировка ограждений съездов (пандусов) ведущих с прилегающей территории к объекту; - Обеспечить наличие соответствующей тактильной плитки, в местах изменения траекторий движения инвалидов и МГН, на выделенных тактильных путях движения, расположенных на территории объекта; Дополнительно: Заменить, в местах изменения траектории движения, тактильно-контрастные указатели, выполненные из твердых материалов, не создающим вибрацию при движении по нему, их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН., выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Их	ТР
-----	------------------------------------	------	-----	---------------	---	---------	--	----

1.5	Автостоянка и парковка	Есть	---	7	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51256-2011; ГОСТ Р 52289-2004	К, С, Г, О, У	- В зимний период времени обеспечить надлежащую уборку парковочных мест от снежного наста. Дополнительно: нанести горизонтальную разметку (ежегодно (либо по требованию) парковочного места, дополнительно: расширенного парковочного места, и дублирование знака ДД «Инвалид» на асфальтированную поверхность парковки, с соблюдением требований ГОСТ Р 51256-2011 и ГОСТ Р 52289-2004;	ТР
	Общие требования к зоне	Есть	---	---	Покрытие, расположенное на путях следования от ООТ к объекту не соответствует требованиям ГОСТ 33150-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования	К, О, С	Определить круг собственников территорий, на которых расположены пути движения от ближайшей ООТ. Сообщить, собственникам территорий на путях движения от ООТ к объекту, о необходимости незамедлительно привести подконтрольные им участки, в соответствии с требованиями СП и ГОСТ, в связи с оказанием на объекте услуг для людей с инвалидностью и МГН, так как при следовании к объекту для получения услуги возникает риск причинения вреда здоровью людей с инвалидностью и МГН.	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, У) ВНД (К, Г, С)	---	1-7	Текущий ремонт;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Необходимо определить круг собственников территорий, на которых расположены пути движения от ближайшей ООТ, парковки и иные структурно-функциональные зоны. Сообщить, собственникам территорий на путях движения от ООТ к объекту, парковках, иных структурно – функциональных зон о необходимости незамедлительно привести подконтрольные им участки, в соответствии с требованиями СП и ГОСТ, в связи с оказанием на объекте услуг для людей с инвалидностью и МГН, так как при следовании к объекту для получения услуги возникает риск причинения вреда здоровью людей с инвалидностью и МГН.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание: Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж»; Адрес объекта: Российская Федерация, 628200, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, поселок городского типа Междуреченский, улица Центральная, дом 54;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	---	8, 9	- Ограждения на наружной лестнице главного входа не соответствуют требованиям безопасности и является нарушением СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2017; - На лестнице отсутствует противоскользящая, контрастная маркировка ступеней - Отсутствуют указатели	К, С, О	Произвести замену (ремонт) ограждения на наружной лестнице, главного входа. В соответствии требованиям безопасности СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2017, обеспечить наличие не травмирующих завершений, с удлинением в приделах 0,3 м., относительно марша лестницы; - Обеспечить наличие центральных двусторонних поручней. Они могут выполняться с разрывом в плане на горизонтальных площадках, в соответствии с п.5.1.13 СП 59.13330.2020; - Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни	ТР

				продолжително сти лестничного марша; - Отсутствуют тактильно-контрастные напольные указатели, согласно требованиям ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования	округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,05 м (для детей – 0,03 м). Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м. Стена вдоль поручня должна быть гладкой. На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней общественных зданий должны предусматриваться рельефные обозначения продолжительности марша. - Обеспечить наличие противоскользящей полосы на проступях ступеней каждого лестничного марша. Краевые ступени лестничного марша обустроить одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступени, (например желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 – 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем ступени – от 0,03 до 0,04 м. Промежуточные ступени допускается обустраивать одной противоскользящей полосой, шириной до 0,03 м. Цвет полосы применяется как контрастный, так и нейтральный либо в тон поверхности проступи (СП 59.13330.2020 п. 5.1.13); Дополнительно: - Перила каждого лестничного марша обеспечить тактильными	
--	--	--	--	--	---	--

							указателями продолжительности пути, расположенными по схеме – I, II, III (Где I – начало пути, II – середина пути, III- окончание пути. Тактильные символы I и III наносятся не менее чем за 0,3 м. до окончания перепадов высот); Обустроить перед входной лестницей тактильно-контрастные указатели, выполненные из твердых материалов, не создающим вибрацию при движении по нему, их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН., выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Их следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия (доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п.). Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. (СП 59.13330.2020 п. 5.1.10); Назначение устанавливаемых тактильно-контрастных напольных указателей должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные
--	--	--	--	--	--	--	--

							для инвалидов по зрению. Технические требования, а именно: Рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке.	
2.2	Пандус (наружный)	Есть	---	10, 11, 12, 13, 14, 15	Пандус выполнен с нарушением действующих требований СП 59.13330.2020; Перильное ограждение пандуса не соответствует требованиям ГОСТ Р 51216-2017, СП 59.13330.2020 что является нарушением; На поверхности пандуса расположены тактильные напольные указатели, что является нарушением п.6.2.10. СП 59.13330.2020; Отсутствует дополнительное освещение в	К, О	- Замена ограждения пандуса, с монтажом непрерывных, двухуровневых перил (первый уровень 0,9 м., второй уровень 0,7 м.), по обеим сторонам пандуса. Устанавливаемые поручни должны быть выполнены в одной плоскости и обладать непрерывным, не травмирующим завершением, с удлинением в приделах 0,3 м., относительно марша пандуса (СП. 59.13330.2020. п. 6.2.11., ГОСТ Р 51261-2017). Перила должны быть снабжены ригелем, размещенным на высоте не менее 0,1 м., от уровня марша, для выполнения функции «тростеотбойника», расстояние между поручнями; - Исключить наличие тактильных напольных указателей, расположенных на поверхности пандуса; - Обеспечить наличие элементов освещения над поверхностью пандуса в соответствии с требованиями п. 6.2.32. СП 59.13330.2020; - Как компенсирующее мероприятие на объекте	ТР

					местах изменения уклонов;				предусмотрен подъемник без шахтный вертикального перемещения (не является путем(средством) эвакуации);	
					Размер площадки входной группы не соответствует требованиям к габаритным размерам, п. 6.1.4. СП 59.13330.2020;				Обеспечить наличие габаритных размеров площадки входной группы в соответствии с требованиями п. 6.1.4. СП 59.13330.2020;	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	---	18	-Отсутствуют тактильно-контрастные напольные указатели, согласно требованиям ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования	К, О, С, Г, У			Обустроить перед входом (выходом) тактильно-контрастные указатели, выполненные из твердых материалов, не создающим вибрацию при движении по нему, их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН., выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Их следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия (доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п.). Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. (СП 59.13330.2020 п. 5.1.10); Назначение устанавливаемых тактильно-контрастных напольных указателей должно соответствует	КР

					местах изменения уклонов;				предусмотрен подъемник без шахтный вертикального перемещения (не является путем(средством) эвакуации); Обеспечить наличие габаритных размеров площадки входной группы в соответствии с требованиями п. 6.1.4. СП 59.13330.2020;	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	---	18	Размер площадки входной группы не соответствует требованиям к габаритным размерам, п. 6.1.4. СП 59.13330.2020; -Отсутствуют тактильно-контрастные напольные указатели, согласно требованиям ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования	К, О, С, Г, У		Обустроить перед входом (выходом) тактильно-контрастные указатели, выполненные из твердых материалов, не создающим вибрацию при движении по нему, их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН., выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Их следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия (доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п.). Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. (СП 59.13330.2020 п. 5.1.10); Назначение устанавливаемых тактильно-контрастных напольных указателей должно соответствовать	КР	

								требованиям ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, а именно: Рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке.		ТР
2.4	Дверь (входная)	Есть	---	9	Отсутствует система вызова помощи; Отсутствует световой и звуковой маяк для обозначения адаптированного входа, что противоречит п.5.1.3. СП 59.13330.2020; На дверных проемах отсутствуют контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании: (Дверь-стена, дверь-ручка.), не соответствует п.	К, О	- Обеспечить наличие кнопки вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением со стороны относительно входной площадки, на высоте 0,8 м. от уровня пола. Размещение возможно как на стене здания, так и на обособленной стойке. Кнопки системы вызова помощника должны быть выполнены из материалов, обеспечивающих всепогодное использование, в антивандальном корпусе, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60 мм; Установить световой и звуковой маяк для обозначения адаптированного входа в соответствии с п.5.1.3. СП 59.13330.2020; - Обеспечить контрастную маркировку ручек двери, в рамках			

					6.4.1. СП 59.13330.2020 - На входе отсутствует доступные, элементы информации об объекте для инвалидов и МГН, что не соответствует п. 6.5.1 СП 59.13330.2020;		исполнения п. 6.4.1. СП 59.13330.2020; - Обеспечить доступные, элементы информации об объекте для инвалидов и МГН, в соответствии п. 6.5.1 СП 59.13330.2020;	
2.5	Тамбур	Есть	---	19	- Отсутствуют тактильно- контрастные напольные указатели, согласно требованиям ГОСТ Р 52875- 2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования На дверных проемах отсутствуют контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании: (Дверь-стена, дверь-ручка.), не	К, С, О	Обустроить перед входом (выходом) тактильно-контрастные указатели, выполненные из твердых материалов, не создающим вибрацию при движении по нему, их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН., выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Их следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия (доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п.). Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ (К) ВНД (О, С, Г, У)	---	8-19	Текущий ремонт;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Выявленные нарушения являются критичными, требуют устранения в среднесрочной перспективе выполнения мероприятий по обеспечению доступности. В текущее время необходимый уровень доступности компенсируется наличием алгоритма оказания ситуационной помощи на объекте;

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж»; Адрес объекта: Российская Федерация, 628200, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, поселок городского типа Междуреченский, улица Центральная, дом 54;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	---	20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	Декоративные элементы оформления интерьера, расположенные вдоль стен на путях движения не соответствуют требованиям п. 6.2.6 СП 59.13330.2020; На части дверных проемов отсутствуют контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании: (Дверь-стена, дверь-ручка.), не соответствует п. 6.4.1. СП 59.13330.2020	К, С, О, У	- Исключить декоративные элементы оформления интерьера, расположенные вдоль стен на путях движения МГН (вазоны, МАФ и т.д.) - Обеспечить контрастную маркировку ручек двери, в рамках исполнения п. 6.4.1. СП 59.13330.2020;	ТР

3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	---	28, 29	- На маршевых, межэтажных лестницах, ограждения не соответствуют требованиям, что является нарушением СП. 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2017; - Отсутствует противоскользящая, контрастная маркировка ступеней; - Отсутствует тактильное обозначение протяженности маршей лестниц, обозначение этажей;	С, О	Произвести установку ограждения межэтажных лестницах в соответствии с требованиями безопасности СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2017, обеспечить наличие не травмирующих завершений, с удлинением в приделах 0,3 м., относительно марша лестницы, поручни устанавливаются по обеим сторонам лестницы; - Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,05 м (для детей – 0,03 м). Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м. Стена вдоль поручня должна быть гладкой. На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней общественных зданий должны предусматриваться рельефные обозначения продолжительности марша. - Обеспечить наличие противоскользящей полосы на проступях ступеней каждого лестничного марша. Краевые ступени лестничного марша обустроить одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступени, (например желтого цвета), имеющие общую ширину в приделах 0,08 – 0,1 м. Расстояние	ТР
-----	--------------------------	------	-----	--------	---	------	--	----

									между контрастной полосой и краем ступени – от 0,03 до 0,04 м. Промежуточные ступени допускаются обустроить одной противоскользящей полосой, шириной до 0,03 м. Цвет полосы применяется как контрастный, так и нейтральный либо в тон поверхности проступи (СП 59.13330.2020 п. 5.1.13); Дополнительно: - Перила каждого лестничного марша обеспечить тактильными указателями продолжительности пути, расположенными по схеме – I, II, III (Где I – начало пути, II – середина пути, III – окончание пути. Тактильные символы I и III наносятся не менее чем за 0,3 м. до окончания перепадов высот); Обустроить перед лестницами тактильно-контрастные указатели, выполненные из твердых материалов, не создающим вибрацию при движении по нему, их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН., выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Их следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия (доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п.). Глубина предупреждающего
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

								указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. (СП 59.13330.2020 п. 5.1.10); Назначение устанавливаемых тактильно-контрастных напольных указателей должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, а именно: Рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					проемов, превышает допустимые значение 0,014м, что не соответствует пп. 6.1.5, 6.2.14 СП 59.13330.2020;				допустимо использование перекатного порогового пандуса);	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	---	28, 29	Отсутствует специальное оборудование для организации эвакуации, в случае возникновения ЧС, для различных нозологий инвалидности и МГН;	К, О, С, Г, У			- Оборудовать эвакуационные выходы, с учетом перепадов высоты (порогов), переносными, для перекатными пандусами, для обеспечения своевременной эвакуации пациентов в случае возникновения ЧС; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «эвакуационный выход» размером не менее 200х200 мм; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150х150 мм с размещением на путях движения по направлению к эвакуационных выходам; Обеспечить на объекте, в рамках исполнения требований ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ Р 12.2.143-2009, а именно: наличие фотолуминесцентной эвакуационной системы с размещением на путях движения и эвакуации посетителей, включая людей с инвалидностью и МГН; Обеспечить расчетное количество Эвакуационных кресел(ЭЛКС) Самоспас;	ТР

Общие требования к зоне	Есть	---	---	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2020 не выявлено	К, О, С, Г, У	---	---
-------------------------	------	-----	-----	---	---------------	-----	-----

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ (С, Г, У) ВНД (К, О)	---	20-55	Текущий ремонт;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Выявленные нарушения являются критичными, требуют устранения в среднесрочной перспективе выполнения мероприятий по обеспечению доступности. Обеспечен исчерпывающий перечень мероприятий для организации эвакуации, в случае возникновения ЧС, людей с инвалидностью категорий Г, С, У, дифференцирующиеся в соответствии с классификацией групп мобильности, таких как М1, М2, НО в соответствии с п. 9.1.2 таблица 20 СП 1.13330.2020 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж»; Адрес объекта: Российская Федерация, 628200, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, поселок городского типа Междуреченский, улица Центральная, дом 54;

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	---	56, 57, 58	Отсутствует специализированное оборудование для обеспечения доступа к услуге, людей с инвалидностью категорий С, Г;	С, Г	- Обеспечить наличие увеличительной аппаратуры (видеоувеличитель либо линза Френеля и т.д.), переносных индукционных петлей, для обеспечения доступа к информации для посетителей имеющих инвалидность по зрению и слуху, в рамках исполнения пп. 6.5.11, 6.5.12 СП 59.13330.2020	ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	---	59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66	Отсутствуют специализированные оборудованные места для	К	- Обеспечить для зрителей на креслах-колясках площадку, которая должна быть горизонтальной с уклоном не более 1,5 %. Каждое место должно иметь размеры в плане не менее 0,9 × 1,4	ТР

						зрителей на креслах-колясках		м и соседнее место для сопровождающего лица и дополнительное оборудование зрительного (актового) зала в соответствии с п. 8.1.6. СП 59.13330.2020;	
4.3	Прилавокная форма обслуживания	Есть	---	67		Нарушение габаритных параметров мест индивидуального обслуживания инвалидов категории «К» (прилавков, низа окон касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями – инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80–0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина – не менее 0,5 м. Часть стойки-барьера обслуживания, прилавок следует предусматривать высотой 0,85 м от уровня пола. Ширина рабочего фронта прилавка, стола, стойки, барьера и т. п. у места получения услуги должна быть не менее 1,0 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020	К	Поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окон касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями – инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80–0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина – не менее 0,5 м. Часть стойки-барьера обслуживания, прилавок следует предусматривать высотой 0,85 м от уровня пола. Ширина рабочего фронта прилавка, стола, стойки, барьера и т. п. у места получения услуги должна быть не менее 1,0 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020	---
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	---	---	---	---	---	---	---
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	---	---	---	---	---	---	---

Общие требования к зоне	Есть	---	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2020	К, О, С, Г, У	Обеспечить расстановку столов, (требуется использование специализированной мебели, вспомогательного оборудования (увеличителя, линзы Френеля и д.р.) инвентаря и оборудования должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов.
-------------------------	------	-----	---	---------------	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	---	56-67	Текущий ремонт;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Доступ к услугам, предоставляемым на объекте, не обеспечен компенсирующими мероприятиями (алгоритмом оказания ситуационной помощи на объекте). Людям с инвалидностью категорий Г, С, У, дифференцирующиеся в соответствии с классификацией групп мобильности, таких как М1, М2, НО в соответствии с п. 9.1.2, таблица 20 СП 1.13330.2020 г., услуги оказываются как в рамках индивидуальной мобильности так и в соответствии с алгоритмом оказания ситуационной помощи на объекте.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж»; Адрес объекта: Российская Федерация, 628200, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, поселок городского типа Междуреченский, улица Центральная, дом 54;

Вариант III - жилые помещения

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Жилые помещения	Есть	---	68, 69	На дверных проемах отсутствуют контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании: (Дверь-стена, дверь-ручка.), не соответствует п. 6.4.1. СП 59.13330.2020;		Обеспечить контрастную маркировку дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по периметру проема, в рамках исполнения, дополнительно нанести контрастную маркировку ручек двери, в рамках исполнения п. 6.4.1. СП 59.13330.2020;	
					На полотнах дверей, размещены информационные материалы, что не соответствует	С	Информирующие, информационно тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением	---

					п. 6.5.9 СП 59.13330.2020; - В жилых помещениях, предназначенных для размещения людей с инвалидностью, обеспечить исчерпывающий перечень мероприятий для организации эвакуации, в случае возникновения ЧС, людей с инвалидностью категорий Г, С, У, дифференцирующиеся в соответствии с классификацией групп мобильности, таких как НМ и НТ в соответствии с п. 9.1.2, таблица 20 СП 1.13330.2020 г.	зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема; - Обеспечить исчерпывающий перечень мероприятий для организации эвакуации, в случае возникновения ЧС, людей с инвалидностью категорий Г, С, У, дифференцирующиеся в соответствии с классификацией групп мобильности, таких как НМ и НТ в соответствии с п. 9.1.2, таблица 20 СП 1.13330.2020 г.	
Общие требования к зоне	Есть	---	---	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2020	К, О, С, Г, У	Обеспечить расстановку столов, (требуется использование специализированной мебели, вспомогательного оборудования (увеличители, линзы Френеля и др.)	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	---	68, 69	Текущий ремонт;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Обеспечить исчерпывающий перечень мероприятий для организации эвакуации, в случае возникновения ЧС, людей с инвалидностью категорий Г, С, У, дифференцирующиеся в соответствии с классификацией групп мобильности, таких как НМ и НТ в соответствии с п. 9.1.2, таблица 20 СП 1.13330.2020 г. Расчетное количество жилых комнат, предназначенных для размещения людей с инвалидностью, согласно п. 9.1.2, таблица 21 СП 1.13330.2020 г., должно составлять 3% общей вместимости здания, но не менее 1 места, класс функциональной пожарной опасности Ф1.2.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений: Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж»; Адрес объекта: Российская Федерация, 628200, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, поселок городского типа Междуреченский, улица Центральная, дом 54;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	---	70, 71, 72, 73	В туалетах общего и индивидуального пользования текущее оснащение не соответствует условиям для индивидуального (самостоятельного) обслуживания. Для обеспечения эксплуатации туалета для посетителей предусмотреть оснащение согласно требованиям СП 59.13330.2020;	К, О, С, Г, У	- Обеспечить, в специализированных кабинках уборных, наличие стационарных, откидных опорных поручней для организации туалетной комнаты общего пользования для нужд людей с инвалидностью различных категорий. Поручни размещаются по обеим сторонам унитаза. Уточнение: один поручень откидной, один стационарный, со стороны откидного поручня, на расстоянии 0,8 м (пространство для инвалида колясочника), в целях организации зоны пересаживания, устанавливается дополнительный опорный стационарный поручень (с креплением в стену либо пол, на высоте 0,75 – 0,8 м., от уровня пола)); - Дополнительно предусмотреть	ТР

									зону маневрирования в кабине санузла диаметром не менее 1,4 м. - Во всех туалетах разместить кнопку вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением в зоне унитаза на высоте 0,8 м. от уровня пола, с установкой, в кабине санузла, в зоне прямой досягаемости. Кнопки системы вызова помощника должны быть выполнены из материалов, обеспечивающих влагозащитенность, в антивандальном корпусе, снабжены шнурком и световым звуковым извещателем, расположенным с наружи кабины, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60 мм. - Во всех туалетах разместить мнемосхему санузла возле входа в помещение, со стороны открывания двери (расположения ручки двери) на высоте 1,2-1,6 метра, с указанием расположения объектов внутри помещения; - Во всех туалетах размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «выход» размером не менее 150x150 мм; - Во всех туалетах размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150x150 мм; Дополнительно: предусмотреть дублирование сигнализаторов системы оповещения при
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								возникновении ЧС, для оповещения посетителей с инвалидностью категории «Г»;	
								- Обеспечить, в специализированных душевых (ванных) комнатах, наличие стационарных, опорных поручней для организации общего пользования для людей с инвалидностью различных категорий. - Дополнительно предусмотреть зону маневрирования в помещении диаметром не менее 1,4 м. - Во всех душевых (ванных) комнатах разместить кнопку вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением в зоне пересаживания на высоте 0,8 м. от уровня пола, с установкой в зоне прямой досягаемости. Кнопки системы вызова помощника должны быть выполнены из материалов, обеспечивающих влагозащитенность, в антивандальном корпусе, снабжены шнурком и светов - звуковым извещателем, расположенным с наружи кабины, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60 мм. - Во всех душевых (ванных) комнатах разместить мнемосхему помещения возле входа в помещение, со стороны открывания двери (расположения ручки двери) на высоте 1,2-1,6 метра, с указанием	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	Есть	---	74, 75	В душевых (ванных) комнатах общего пользования текущее оснащение не соответствует условиям для индивидуального (самостоятельного) обслуживания. Для обеспечения эксплуатации душевой (ванной) комнаты для посетителей предусмотреть оснащение согласно требований СП 59.13330.2020;	К, О, С, Г, У			

								расположения объектов внутри помещений; - Во всех душевых (ванных) комнатах размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «выход» размером не менее 150x150 мм; - Во всех душевых (ванных) комнатах размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150x150 мм; Дополнительно: предусмотреть дублирование сигнализаторов системы оповещения при возникновении ЧС, для оповещения посетителей с инвалидностью категории «Г»;	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет							
	Общие требования к зоне	Нет							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О) ВНД (К, С, Г, У)	---	70-75	Текущий ремонт;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте: Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж»; Адрес объекта: Российская Федерация, 628200, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, поселок городского типа Междуреченский, улица Центральная, дом 54;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	---	---	Не обеспечиваются выполнение необходимых требований по информированию граждан, потребителей услуг, о месте, времени получения и форме получения услуг, путях и способах эвакуации, в случае возникновения ЧС, иной информации, относящейся к деятельности объекта.	К, О, У, Г	Обеспечить наличие в составе системы навигации на объекте (контрастные маркировки дверей, ручек дверей; информационные таблички и т.д.), фотолуминесцентной эвакуационной системы с размещением на путях движения и эвакуации посетителей, включая людей с инвалидностью и МГН;	ТР
6.2	Акустические средства	Есть	---	---	Не обеспечены необходимые требования по	К, О, У, С	- Обеспечить наличие вспомогательных устройств для	ТР

					информированию граждан, потребителей услуги, о месте, времени получения и форме получения услуг, путях и способах эвакуации, в случае возникновения ЧС, иной информации, относящейся к деятельности объекта.			безбарьерного общения с людьми с инвалидностью категории «Г»;	
6.3	Тактильные средства	Есть	---	76	Не обеспечены необходимы требования по информированию граждан, потребителей услуги, о месте, времени получения и форме получения услуг, путях и способах эвакуации, в случае возникновения ЧС, иной информации, относящейся к деятельности объекта.	С		Обеспечить наличие в составе системы навигации на объекте (Корректные тактильные мнемосхемы; информационно - тактильные таблички, системы тактильной навигации на поручнях и т.д.); Обеспечить наличие тактильно-контрастных указателей. Назначение устанавливаемых тактильно-контрастных напольных указателей должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, а именно: Рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке.	ТР

Общие требования к зоне	Нет	---	---	---	---	---	---
-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	---	76	Текущий ремонт;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальный ремонт с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Результаты фотофиксации.

Фото 1



Фото 4



Фото 2



Фото 5



Фото 3



Фото 6



Фото 7



Фото 10



Фото 8



Фото 11



Фото 9



Фото 12



Фото 13



Фото 16



Фото 14



Фото 17



Фото 15



Фото 18



Фото 19



Фото 22



Фото 20



Фото 23



Фото 21



Фото 24



Фото 25



Фото 28



Фото 26



Фото 29



Фото 27



Фото 30



Фото 31



Фото 32



Фото 33



Фото 34



Фото 35



Фото 36



Фото 37



Фото 40



Фото 38



Фото 41



Фото 39



Фото 42



Фото 43



Фото 46



Фото 44



Фото 47



Фото 45



Фото 48



Фото 49



Фото 52



Фото 50



Фото 53



Фото 51



Фото 54



Фото 55



Фото 56



Фото 57



Фото 58



Фото 59



Фото 60



Фото 61



Фото 64



Фото 62



Фото 65



Фото 63




Фото 66



Фото 67



Фото 70



Фото 68



Фото 71



Фото 69



Фото 72



Фото 73



Фото 76









Фото 74



Фото 75






				ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте от 1,5 до 2 м (5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 6.5.1 СП 59.13330.2020).		Текущий	Обеспечение доступности для всех категорий людей с инвалидностью			до 2030 года включительно
1.1.3				Установить наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом в соответствии с п.6.1.1 СП 59.13330.2020.		Текущий	Обеспечение доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках			до 2030 года включительно
1.1.4				Провести работы по обеспечению обустройства «карманов» для разезда инвалидов на креслах-колясках на тротуаре. Обеспечить наличие не реже, чем через каждые 25 м длины пешеходного пути в зоне прямой видимости, «карманы» длиной по направлению пешеходного пути не менее 2,5 м при общей с прохожей частью ширине не менее 2,0 м (п.5.1.7 СП 59.13330.2020).		Текущий	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на			до 2030 года включительно
1.1.5				Обеспечить съезды в местах пересечения пешеходных и транспортных путей (п.5.1.7 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52605).		Текущий	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на			до 2030 года включительно

© АНО ИОИ «В ПОМОЩЬ ИНВАЛИДУ»

Страница 67

2.1.4				Разместить тактильно-визуальный знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи над кнопкой вызова. Высота расположения верхнего края таких указателей должна быть 1,3 м от уровня поверхности (п.4.3.8.4 ГОСТ Р 52131-2019). 	Текущий	Обеспечение безопасности движения для инвалидов с нарушением зрения			до 2030 года включительно
2.1.5				Произвести демонтаж аппарелей на крыльце входа в общежитие в соответствии с п. 6.1.2 СП 59.1330.2020 (вход в общежитие).	Текущий	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на креслах-колясках			до 2030 года включительно
2.1.6				Установить табличку с наименованием и режимом работы объекта с дублированием информации шрифтом Брайля, п. 6.5.3 СП 59.1330.2020. Табличку разместить на стене здания со стороны ручки рабочей створки, отступив от двери 0,1 м на высоте 1,2-1,5 м, п. 4.3.7.3 ГОСТ Р 52131-2019 (вход в общежитие).	Текущий	Обеспечение доступности для всех категорий людей с инвалидностью			до 2030 года включительно
2.1.7	©АНО ИОИ «В ПОМОЩЬ ИНВАЛИДУ»			Демонтаж имеющейся и монтаж новой контрастной маркировки на стеклянном	Текущий	Обеспечение безопасности движения для инвалидов с нарушением зрения			до 2030 года включительно Страница 69

					полотне двери (вход в общежитие). Высота расположения 1,3-1,4 м от поверхности крыльца (нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте не менее 0,85 м от уровня пола), маркировка по центру рабочей створки стеклянного полотна двери с обеих сторон.	Текущий	Обеспечение безопасности движения для инвалидов с нарушением зрения				до 2030 года включительно
2.1.8					Устройство тактильно-предупреждающих указателей перед лестницей (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 52875-2018), вход в общежитие.	Текущий	Обеспечение безопасности и безопасности движения для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения				до 2030 года включительно
2.1.9					Привести поручни в соответствие (п. 6.1.2 СП 59.13330.2020, п. 5.3.6 ГОСТ Р 51261-2022)	Текущий	Обеспечение доступности и безопасности движения для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения				до 2030 года включительно
2.2.						Пандус (наружный)					
2.2.1					Демонтаж имеющегося пандуса. Установить пандус с уклоном не менее 1:12,5, с длиной одного марша пандуса не более 6 м, с суммарной длиной наклонных поверхностей пандуса не более 36 м., п. 6.2.9 – п. 6.2.12 СП 59.13330.2020. Параметры пандуса следует принимать по 5.1.15.	Текущий	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на креслах-колясках				до 2030 года включительно
©АНО ИОИ «В ПОМОЩЬ ИНВАЛИДУ»											
										Страница 70	

[illegible]

[illegible]

Тамбур						
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)						
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея)						
2.5	Место отдыха МГН обозначить пиктограммой в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019.		Текущий	Обеспечение доступности для всех категорий людей с инвалидностью		до 2030 года включительно
3.1						
3.1.1			Текущий	Обеспечение доступности для всех категорий людей с инвалидностью		до 2030 года включительно
3.1.2			Текущий	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения		до 2030 года включительно
3.1.3			Текущий	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения		до 2030 года включительно
3.1.4			Текущий	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением слуха		до 2030 года включительно

[illegible]

					марша лестницы путем нанесения одной или несколько полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)	  								
3.3	Пандус													
3.4	Лифт													
3.5	Дверь													
3.5.1					Выделить пороги контрастным цветом.	Текущий	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения							до 2030 года включительно
3.5.2					Информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно- звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно- линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещать рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема	Текущий	Обеспечение доступности входной группы для инвалидов с нарушением зрения							до 2030 года включительно
3.5.3					Обеспечить наличие инвентарного пандуса, соответствующего п.6.2.9 СП 59.13330.2020: ширина - не	Текущий	Обеспечение доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках							до 2030 года включительно

[illegible]

[illegible]

4.2.1.2				59.13330.2020, обеспечить расстановку по нормам	Текущий	передвигающихся на креслах-колясках				до 2030 года включительно
				Обустроить место для обслуживания людей с нарушением слуха (стойка раздачи, окно выдачи) и обозначить его знаком доступности в соответствии с п. 4.3.8.1 ГОСТ Р 52131-2019 (п. 8.1.7, 8.7.4, 8.7.6 СП 59.13330.2020). Установить систему усиления звука						
										
4.2.2	Спортивный зал, 1-й этаж									
4.2.2.1				Обеспечить информирование о назначении помещений, дублирование рельефными знаками (п. 6.2.1.5, п. 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020) на высоте 1,2-1,6 м	Текущий	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения				до 2030 года включительно
4.2.2.2				Обеспечить наличие инвентарного пандуса, соответствующего п.6.2.9 СП 59.13330.2020: ширина - не менее 0,8 м; продольный уклон – не более 1:12 (80 ‰); максимальная нагрузка – не менее 250 кг/м².	Текущий	Обеспечение доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения				до 2030 года включительно
4.2.2.3				Выделить порог контрастным цветом (желтым).	Текущий	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения				до 2030 года включительно
4.2.2.4	©АНО ИОИ «В ПОМОЩЬ ИНВАЛИДУ»			Оборудовать раздевалки мебелью для МГН, п.8.5.14 СП 59.13330.2020.	Текущий	Обеспечение доступности для инвалидов, передвигающихся на				до 2030 года включительно


					креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения				
4.2.3	Актовый зал, 2-й этаж								
4.2.3.1				Организовать места для зрителей на креслах-колясках перед сценой, п.8.6.6 СП 59.13330.2020. Места обозначить пиктограммой (прил. Б ГОСТ Р 52131-2019). 	Текущий	Обеспечение доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках			до 2030 года включительно
4.2.3.2				Предусмотреть в регламенте работы размещение МГН перед сценой для выступлений, награждений и т.д.	Текущий	Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов			до 2030 года включительно
4.2.3.3				Установить стационарную индукционную систему, модель подобрать по размерам помещения. Рядом с входной дверью в помещение разместить пиктограмму  Высота 1,2-1,6 м не далее 0,1 м от проема	Текущий	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением слуха			до 2030 года включительно
4.3	Прилавочная форма обслуживания								
4.3.1	Гардероб								
4.3.1.1				Работы по обустройству части стойки-барьера обслуживания, высотой 0,85 м от уровня пола, длина не менее 1 м (п.8.1.7 СП 59.13330.2020).	Текущий	Обеспечение доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках			до 2030 года включительно

©АНО ИОИ «В ПОМОЩЬ ИНВАЛИДУ»
Страница 79

[illegible]

				тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефного точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери (п. 6.5.1, 6.5.9, 6.3.6 СП 59.13330.2020; п. 4.3.8.2, приложение Г ГОСТ Р 52131-2019).			передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушением зрения			до 2030 года включительно
5.1.2				Установить запирающее устройство с экстренным открыванием снаружи и индикацией «занято/свободно», п.6.3.9 СП 59.13330.2020		Текущий	Обеспечение доступности и безопасности движения для инвалидов всех категорий			до 2030 года включительно
5.1.3				Установить на дверь доводчик, обеспечивающий автоматическую задержку закрывания двери не менее 5 секунд (п. 6.1.5, п. 6.3.3 СП 59.13330.2020)		Текущий	Обеспечение доступности и безопасности движения для инвалидов всех категорий			до 2030 года включительно
5.1.4				Установить крючки для костылей и одежды на высоте 1,2 м, п.6.3.3 СП 59.13330.2020		Текущий	Обеспечение доступности и безопасности движения для инвалидов всех категорий			до 2030 года включительно
5.1.5				Установить кнопку вызова на высоте 1 м, п.6.3.3 СП 59.13330.2020. Над кнопкой установить пиктограмму тактильную		Текущий	Обеспечение доступности и безопасности движения для инвалидов всех категорий			до 2030 года включительно
5.1.6	«АНО ИОИ «В ПОМОЩЬ ИНВАЛИДУ»			Демонтировать имеющийся		Текущий	Обеспечение доступности			Страница 81 до 2030 года

				поручень и установить откидные поручни на высоте по верхнему уровню 850 мм (на 50 мм выше установленной раковины). Поручни должны выступать за края раковины не более, чем на 100 мм (п.5.5.14 ГОСТ Р 51261-2022).		для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата				исключительно
5.2	Санузел в общежитии, комната 11А									
5.2.1				Демонтаж биде и монтаж его в другом месте для образования свободного пространства сбоку от унитаза не менее 0,75 м, п.6.3.6 СП 59.13330.2020.	Текущий	Обеспечение доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках				до 2030 года включительно
5.2.2				Переустановить поручни согласно рис.22 ГОСТ Р 5126	Текущий	Обеспечение доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушением зрения 1-2022.				до 2030 года включительно
5.2.3				Установить крючки для костылей и одежды на высоте 1,2 м, п.6.3.3 СП 59.13330.2020	Текущий	Обеспечение доступности и безопасности движения для инвалидов всех категорий				до 2030 года включительно
5.2.4				Оборудовать зону душа в соответствии с п.5.5.13 ГОСТ Р ГОСТ Р 51261-2022.	Текущий	Обеспечение доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением зрения				до 2030 года включительно
5.2.5				Установить кнопку вызова на высоте 1 м, п.6.3.3 СП 59.13330.2020. Над кнопкой установить пиктограмму тактильную	Текущий					до 2030 года включительно



[illegible]

6.3.2				входа в здание (п.6.5.12 СП 59.13330.2020) Установить тактильные таблички для идентификации помещений (санузлы, доступные кабины уборных, вход в кабинеты и др.) и рядом с устройствами вызова помощи (п.6.5.9 СП 59.1330.2020) в санузлах.	Текущий	Обеспечение доступности услуг для инвалидов с нарушением зрения				до 2030 года включительно
-------	--	--	--	--	---------	---	--	--	--	---------------------------

Примечание: Графы 3, 4, 5, 6 заполняет «Заказчик»

Директор

М.Л. Адамович

(подпись)

**Отчет о выполнении
адресной программы (плана) адаптации объекта социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории _____ за _____ год**

N п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	N паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности) ^{*(3)}	Фактические затраты		Причины невьполнения	Заключе ние
				Содержание работ ^{*(1)}	Оценка работ ^{*(2)}		Объем, тыс. руб.	Оценка ^{*(4)}		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

^{*(1)} - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

^{*(2)} - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

^{*(3)} - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

^{*(4)} - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

Решение рабочей группы
«Определение на соответствие объектов социальной инфраструктуры (ОСИ)»

п.г.т. Междуреченский

«14» 03 2015 г.

Рабочая группа в составе:

Заместитель руководителя проектного отдела - Л.С. Алексеева;

Члены рабочей группы:

Инженер-проектировщик - И.Г. Богданова;

_____ - _____

_____ - _____

В том числе:

Председатель Ханты-Мансийская общественная
региональная организация

Общероссийской общественной организации

«Всероссийское общество инвалидов» - Р.В. Ивашева;

Общественный эксперт (инспектор)

Национального центра содействия эколого-социальному
и инновационному развитию территорий

Ассоциации "СРПК" Доступная среда" РУИН "Рубикон"

ОООИ "Всероссийское, ордена

Трудового Красного Знамени, общество слепых"

ОООИ "Всероссийское Общество Инвалидов" - Р.С. Пашенко

Цели:

Определение текущего состояния доступности ОСИ для инвалидов всех категорий
представителей маломобильных групп населения.

Задачи:

Определение текущего уровня доступности объекта, разработка мероприятий, в том
числе компенсирующих, направленных на повышение уровня доступности ОСИ,
соблюдением «разумного применения» и «универсального дизайна», действующего
законодательства в РФ, регламентирующего данную категорию.

Выводы и предложения:

ДЧ-И

1) Соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досигаемости мест
целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов

2) Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных
категорий инвалидов, а также специальные участки для их обслуживания - по варианту "Б"
(СП 35-101-2001).

ДУ

Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены и
технически невозможны: Решение об условной доступности принимается при исполнении

Решение рабочей группы
«Определение на соответствие объектов социальной инфраструктуры (ОСИ)»

п.г.т. Междуреченский

«14» 03 2025 г.

Рабочая группа в составе:

Заместитель руководителя проектного отдела - Л.С. Алексеева;

Члены рабочей группы:

Инженер-проектировщик - И.Г. Богданова;

_____ - _____
_____ - _____

В том числе:

Председатель Ханты-Мансийская общественная
региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» - Р.В. Ивашева;

Общественный эксперт (инспектор)
Национального центра содействия эколого-социальному
и инновационному развитию территорий
Ассоциации "СРПК" Доступная среда" РУИН "Рубикон"
ОООИ " Всероссийское, ордена
Трудового Красного Знамени, общество слепых"
ОООИ " Всероссийское Общество Инвалидов" - Р.С. Пащенко

Цели:

Определение текущего состояния доступности ОСИ для инвалидов всех категорий
представителей маломобильных групп населения.

Задачи:

Определение текущего уровня доступности объекта, разработка мероприятий, в том
числе компенсирующих, направленных на повышение уровня доступности ОСИ,
соблюдением «разумного применения» и «универсального дизайна», действующего
законодательства в РФ, регламентирующего данную категорию.

Выводы и предложения:

ДЧ-И

- 1) Соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (достижимости мест
целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов
- 2) Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных
категорий инвалидов, а также специальные участки для их обслуживания - по варианту "Б"
(СП 35-101-2001).

ДУ

Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены и
технически невозможны: Решение об условной доступности принимается при исполнении




следующих условий:

- согласование с представителями потребителя (ООИ) в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов;
- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающего подъемника, "скаломобиля");
- при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении)

ВНД

Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований:

- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;
- нет альтернативных форм обслуживания;

Роль	Член комиссии	Решение	Подпись
Председатель комиссии	Л.С. Алексеева;	За	
Член комиссии	И.Г. Богданова;	За	
Член комиссии			
Член комиссии			
Член комиссии	Р.В. Ивашева	За	
Член комиссии	Р.С. Пашенко	За	

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖЮЖ1

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ

№ ЭЦ-01-2200002

КОПИЯ ВЕРНА

20 г.

Настоящее свидетельство выдано
Автономной некоммерческой организации
по Информационному Обеспечению Инвалидов «В помощь инвалиду»,
ИНН 8605031520
адрес: 628684, ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Садовая, д. 13 в том, что

**Автономная некоммерческая организация
по Информационному Обеспечению Инвалидов
«В помощь инвалиду»**

Аккредитовано(-а) в качестве участника
Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» как

«Экспертный центр»

Запись об аккредитации внесена в Реестр Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 31 мая 2022 г.

Свидетельство действительно до: 30 мая 2025 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495)150-88-97

Директор



Е.А. Бухаров



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖКЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

№ ЭТ-03-1600059 "

КОПИЯ ВЕРНА

20

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ПАЩЕНКО РОМАН СЕРГЕЕВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 29 апреля 2022 г.

Сертификат действителен до: 28 апреля 2025 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 935-00-22

Руководитель
Органа по сертификации



Е.А. Бухаров



УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

ПК № 012884



КОПИЯ ВЕРНА

20 г.

Регистрационный номер 0370

Дата выдачи « 16 » апреля 20 21 г.

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

ПАЩЕНКО

РОМАН СЕРГЕЕВИЧ

в период с « 14 » апреля 20 21 г. по « 16 » апреля 20 21 г.
прошел(а) обучение в

федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования

«Югорский государственный университет»

по программе повышения квалификации

«Доступная среда»

в объеме

24 часа



В.А. Мищенко

Л.В. Непкина

Города Ханты-Мансийск



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ТОВАРОВ, УСЛУГ (РАБОТ) В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗАРЫБНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ, СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО

КОНТРОЛЯ И ПЕРСОНАЛА

АНО «Национальный центр содействия эколого-социальному и инновационному развитию территории»

ИНН 7708259846, ОГРН 1157700009400

юридический адрес: ул. Куусинена, д. 19А, код. 306, Москва, 125252

почтовый адрес: пер. Челюсина, д. 13, Санкт-Петербург, 193230

тел./факс: (812) 645-67-97; (812) 645-07-67; e-mail: nc-asi@mail.ru

СЕРТИФИКАТ

участника семинара

*«Эксперт в области предупреждения причинения вреда инвалидам с нарушениями ОДА
(в том числе передвигающихся на кресле-коляске), зрения и слуха»*

Выдан

Пашенко Роману Сергеевичу

Сертификат удостоверяет, что участник основы программу семинара, успешно прошел тестирование и допущен до квалификационного экзамена на аттестат компетентности РОСС RU.И 1871.04. ИДНН.

Дата выдачи сертификата 15 июля 2021 г.

Председатель аттестационной комиссии

Член аттестационной комиссии

Член аттестационной комиссии



Петраков Д.П.

Плакينا В.А.

Виницкая А.В.

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ТОВАРОВ, УСЛУГ (РАБОТ) В ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ
БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ,
ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ, СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ПЕРСОНАЛА**

Зарегистрирована в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии
Регистрационный номер в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации

РОСС RU.И1871.04ИДН1



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН СДС

АНО "Национальный центр содействия эколого-
социальному и инновационному
развитию территорий"

юр. адрес: 125252 Москва, ул. Куусинена, д. 19А, ком. 306
почт. адрес: 193230 Санкт-Петербург, пер. Челюева, д. 13.
тел./факс 8 (812) 645 67 97, (901) 301 09 87
e-mail: nc-asi@mail.ru
(адрес, тел./факс, e-mail)



КОПИЯ ВЕРНА

АТТЕСТАТ КОМПЕТЕНТНОСТИ

20 г.

№ 00208

НАСТОЯЩИЙ АТТЕСТАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

Пашенко Роман Сергеевич

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.И1871.04ИДН1,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К:**

ПЕРСОНАЛУ ☐

СУБЪЕКТАМ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ☒ (в качестве общественного эксперта/
общественного инспектора)

ТЕХНИЧЕСКИМ ЭКСПЕРТАМ ☐

ОСНОВАНИЕ: Решение Центрального органа СДС РОСС RU.И1871.04ИДН1 от 06.08.2021 г. Протокол №105

Срок действия с 09.08.2022 по 09.08.2023



Руководитель центрального органа
РОСС RU.И1871.04ИДН1

Д.П. Петраков

Аттестат компетентности имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

Документ системы ДС № 02588



Система добровольной сертификации товаров, услуг (работ) в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, подготовки экспертов, субъектов общественного контроля и персонала.

Зарегистрировано в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации в Федеральном агентстве по Техническому регулированию и метрологии
Регистрационный номер РОСС RU.И1871.04ИДН1

ПРИЛОЖЕНИЕ К АТТЕСТАТУ КОМПЕТЕНТНОСТИ

№ 00208

КОПИЯ ВЕРНА

20

г.

Требования к работе общественного эксперта / общественного инспектора

1. Участие в работе группы экспертов, осуществляющих деятельность в порядке, установленном системой сертификации, в интересах маломобильных групп населения на территории ХМАО-Югра;
2. Участие в оценке рисков (мер предупреждения причинения вреда) при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения на территории ХМАО-Югра;
3. Участие в подготовке и проведении мероприятий аудита (сертификации) на территории ХМАО-Югра;
4. Участие в мероприятиях общественного контроля с подготовкой итогового документа (заключения), содержащего объективные, достоверные и обоснованные выводы о результатах общественной экспертизы (проверки), а также при необходимости предложения и рекомендации.

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Экспертное заключение составляется при взаимодействии с экспертами не ниже уровня региональный технический эксперт.
- Заключение, оформляемое общественным экспертом/общественным инспектором визируется экспертом не ниже уровня региональный технический эксперт.



Руководитель центрального органа
М.П. РОСС RU.И1871.04ИДН1

(подпись)

Д.П. Петраков
(Ф.И.О.)

Приложение к аттестату компетентности регионального технического эксперта
Аттестат компетентности имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

Документ системы ДС № 02589





ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

№ ЭТ-01-2200020

КОПИЯ ВЕРНА

20

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ШИБАЕВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии
с Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 29 апреля 2022 г.

Сертификат действителен до: 28 апреля 2025 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»

119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 150-88-97

Председатель ВОИ

Руководитель

Органа по сертификации



М.Б. Терентьев

Е.А. Бухаров



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

№ ЭТ-01-2200020

КОПИЯ ВЕРНА

20

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ШИБАЕВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии
с Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 29 апреля 2022 г.

Сертификат действителен до: 28 апреля 2025 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»

119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 150-88-97

Председатель ВОИ

Руководитель
Органа по сертификации



М.Б. Терентьев

Е.А. Бухаров