Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

<u>Главное управление МЧС России по Челябинской области</u>
<u>Управление надзорной деятельности и профилактической работы</u>

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску г. Челябинск, ул. Тагильская,24а Телефон (3512) 791-29-64, 791-75-11

Предписание № 72/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №466 г. Челябинска» (далее по тексту сокращенно – МАДОУ «ДС №466 г. Челябинска»)

(полное наименование юр. лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение: <u>Распоряжения начальника ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления</u> МЧС России по Челябинской области Окорокова А.В. № 72 от 20.01.2021

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с

05.02.2021 с 11ч. 00мин. до 13ч. 00мин. - 2 часа 00 мин.

10.02.2021 с 10ч. 00мин. до 11ч. 00мин. - 1 час. 30 мин.

19.02.2021 с 09ч. 30мин. до 10ч. 00мин. - 0 час. 30мин.

Общая продолжительность проверки: 4 часа

проведена

плановая выездная проверка

Слободиной Натальей Сергеевной - государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору

инспектором ОНДиПР по городу Челябинску (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

проводившего(-их) проверку,

объекта защиты эксплуатируемого МАДОУ «ДС №466 г. Челябинска»

по адресу г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 116а.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Слободчиковой Людмилой Александровной — заведующий МАДОУ «ДС №466 г. Челябинска», Иванцовой Светланой Владимировной — заместѝтель заведующего по АХР.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N n/ n	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательны х требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное
	2	3	4	5
1	В здании МАДОУ «ДС №466 г. Челябинска» не обеспечено формирование сигналов о пожаре на управление в автоматическом	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением	01.02.2022	
	режиме системами оповещения и оборудованием, дублирующем сигнал о возникновении пожара на приемно-	Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479;		
	контрольное устройство на пульт подразделения пожарной охраны без участия	п. 14.1 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы		**************************************
	работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, при срабатывании не менее двух пожарных извещателей,	противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения		9
e 8	включенных по логической схеме «И» (фактически на объекте формирование сигнала о пожаре происходит от одного	автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее по тексту СП5. 13130.2009);		· ·
16	пожарного извещателя по логической схеме «ИЛИ»).	ст. 83, 84, 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3	,	
		«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту Федеральный закон - №123-Ф3).		

	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, с занесением информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (фактически журнал предоставлен —	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479.	01.02.2022	A.
3	отметок нет). Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателем со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (фактически поверхность указателя не светоотражающая).	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479.	01.02.2022	
4	На первом этаже двери эвакуационного выхода из коридора на улицу (помещение №19 по тех. паспорту от 2009г.) открываются не по направлению выхода из здания (фактически двери открываются на себя).	п. 4 ст 4, ст. 89 Федерального закона N 123-Ф3; п. 5.1.4. СП 1.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее по тексту СП 1.13130.2020); п. 4.5 СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы и проектирования зданий и сооружений».	01.02.2022	
5	На первом этаже ширина эвакуационного выхода в свету из коридора на улицу (помещение №19 по тех. паспорту от 2009г.) менее 0,8м (фактически ширина эвакуационного выхода составляет 0,69м).	п. 4 ст 4, ст. 89 Федерального закона N 123-Ф3; п. 5.1.4. СП 1.13130.2020; п. 4.6 СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы и проектирования зданий и сооружений».	01.02.2022	
6	На первом этаже в кабинете заместителя заведующего по AXP допускается применение декоративно-отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (фактически отделка стен выполнена бумажными обоями, отделка потолка выполнена потолочной плиткой из пенопласта, по запросу документы о соответствии не представлены).	п. 7 ст. 134 Федерального закона N 123-Ф3.	01.02.2022	
7	На первом этаже в складском помещении (хранение музыкального инвентаря) допускается применение декоративноотделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (фактически отделка стен выполнена бумажными обоями, отделка потолка выполнена потолочной плиткой из пенопласта, по запросу документы о соответствии не представлены).	п. 7 ст. 134 Федерального закона N 123-Ф3.	01.02.2022	

1				
8	На первом этаже в методическом кабинете допускается применение декоративно- отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (фактически отделка стен выполнена	N 123-Φ3.	01.02.2022	
	(фактически отделка стен выполнена бумажными обоями, отделка потолка выполнена потолочной плиткой из пенопласта, по запросу документы о соответствии не представлены).			
9	На втором этаже в помещении архива допускается применение декоративно- отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (фактически отделка стен выполнена бумажными обоями, по запросу документы о	п. 7 ст. 134 Федерального закона N 123-Ф3.	01.02.2022	
10	соответствии не представлены). На втором этаже в кабинете музыкального руководителя допускается применение декоративно-отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (фактически отделка стен выполнена		01.02.2022	
11	бумажными обоями, отделка потолка выполнена потолочной плиткой из пенопласта, по запросу документы о соответствии не представлены).			
11	На втором в кабинете «Шашек» допускается применение декоративно-отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (фактически отделка стен выполнена бумажными обоями, отделка потолока выполнена потолочной плиткой из пенопласта, по запросу документы	п. 7 ст. 13Федерального закона N 123-Ф3.	01.02.2022	
12	о соответствии не представлены). На втором этаже в групповой ячейке №8 допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком, предусмотренного конструкцией светильника.	пп. в п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года	01.02.2022	
13	На втором этаже в групповой ячейке №8 допускается использование нестандартного удлинителя для питания электроприборов (фактически к светильнику, подключен удлинитель, для питания автоматизированного рабочего места).	№1479. пп. д п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года	01.02.2022	
14	На объекте защиты проводились изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты (на первом этаже автоматическая пожарная сигнализацию была частично модернизирована в 2020г. (предоставлен акт о приемке выполненных работ, договор на выполнение работ от 09.06.2020г.) Проектная документация в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности не предоставлена.	№1479. пп. о п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479.	01.02.2022	
15	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние задвижки с электроприводом, установленной на обводной линии водомерного устройства (фактически предоставлено заключение в котором указано, что задвижка не исправна).	п. 52 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479.	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок <u>является</u> обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г.Челябинск ул. Тагильская, 24а или начальнику УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области по адресу: г.Челябинск ул. Пушкина, 68, в течение 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 644 от 30.11.2016).

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе в трехмесячный срок обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного пробида возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

	В у государственный	
.**	NHCLIGHT OF	
Государственный инспектор г. Челябинска по пожарному надзору	Cleuro WHCHO	Слободина Н.С.
«19» OL 2021 г.	МЕЛ.П. по сполнисьу.	
	PATRICIA TO	
Предписание для исполнения получил:	CALLIN VALUE	
Vi Ceel Jalegyrayill At Cill	O Co Day same	
(19) 02 2021 г. (полнись) (долж)	ность фамилия инициалы)	

Единый телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области 8(351) 239-99-99