



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ
САРАТОВУ**

улица Большая Горная, 337, город Саратов, Россия, 410005, тел/факс: 50-61-92

Предписание № 275/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №130» Заводского района г. Саратова

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения начальника (заместителя) начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области – главного (заместителя) главного государственного инспектора город Саратова по пожарному надзору № 275
(наименование органа ГПН)

от « 31 » марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 19 » апреля 2021 г. по 11 ч 00 мин. « 18 » мая 2021 г.

проведена плановая (внеплановая) выездная (документарная) проверка соблюдения требований пожарной безопасности

Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Блинов Алексей Петрович
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №130» Заводского района г. Саратова, расположенного по адресам: г. Саратов, 2-й Кавказский тупик, д. 9 А, бульвар им. Денисова, д. 7

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №130» Заводского района г. Саратова Кац Ирина Францевна
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности.	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
<u>Здание детского сада по адресу: г. Саратов, 2-й Кавказский тупик, д. 9 А (здание литер А со-</u>				

гласно технического паспорта от 10.01.2014г.)

1	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.04.2022	
2	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки)	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.04.2022	
3	На объекте защиты на 1-м этаже в помещении (помещение 32 согласно технического паспорта) допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией	п.п. «в» п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.04.2022	
4	На объекте защиты на 1-м этаже не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения (помещения №27, 29, 31 согласно технического паспорта) и не обозначена их категория на входной двери с наружной	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.04.2022	

	стороны		
5	На объекте защиты система пожарной сигнализации не обеспечивает выдачу инициирующих сигналов управления на систему контроля управления доступом, при срабатывании сигнализации электромагнитные замки, установленные на эвакуационных выходах на 1-м этаже не разблокируются	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 -м ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), п. 7.1.3 СП 484.13130.2020	01.04.2022
6	На объекте защиты система пожарной сигнализации не обеспечивает выдачу инициирующих сигналов управления на систему вентиляции, при срабатывании сигнализации вентиляция не отключается	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 -м ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), п. 7.1.3 СП 484.13130.2020	01.04.2022
7	На объекте защиты не обеспечено проведение проверки и исправное состояние огнепреградительных клапанов в системе вентиляции с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.04.2022
8	На объекте защиты не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.04.2022
9	На объекте защиты на 1-м, 2-м этажах провода шлейфов автоматической пожарной сигнализации частично не закреплены, проложены по подвесному потолку (армстронг)	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.04.2022

		(утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г); п. 5.19 СП 484.13130.2020	
10	На объекте защиты на 1-м этаже в помещении тамбура группы Облачко (помещение №42 согласно технического паспорта) отсутствуют извещатели пожарной сигнализации	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), п. 4.4, табл. 1 СП 486.13130.2020	01.04.2022
11	На объекте защиты на 1-м этаже в помещении тамбура группы Капелька отсутствуют извещатели пожарной сигнализации	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), п. 4.4, табл. 1 СП 486.13130.2020	01.04.2022
12	На объекте защиты несущие металлические конструкции лестничных маршей (косоуры) не имеют требуемого предела огнестойкости R45	ст. 87, табл. 21, табл. 22 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022
<i>Здание детского сада по адресу: г.Саратов, бульвар им. Денисова, д. 7 (здание литер А согласно технического паспорта от 25.10.2019г.)</i>			
13	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.04.2022
14	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.04.2022

	их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки)		
15	На объекте защиты не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.04.2022
16	На объекте защиты не проведены эксплуатационные испытания вертикальной наружной пожарной лестницы на кровле здания установленной в месте перепада высот более 1м с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет	п.п. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.04.2022
17	На объекте защиты при эксплуатации автоматической пожарной сигнализации не соблюдены проектные решения (проект 5999-15-ПБ 2018); а именно отсутствует АРМ Орион-Про-127 (комплект)	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.04.2022
18	На объекте защиты не обеспечено проведение проверки внутреннего противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.04.2022
19	На объекте защиты не обеспечено проведение перекатки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) внесением	п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства	01.04.2022

	информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	РФ №1479 от 16.09.2020г)	
20	На объекте защиты не обеспечено исправное состояние и проведение проверки работоспособности задвижки с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленной на обводной линии водомерного устройства (отключен блок управления задвижки) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 52 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.04.2022
21	На объекте защиты при эксплуатации внутреннего противопожарного водопровода не соблюдены проектные решения (проект 5999-15-ПБ 2018), а именно отсутствуют предусмотренные для обеспечения потребного напора и расхода воды при внутреннем пожаротушении насосы фирмы WLO марки MVI 802/PN16-3, N=0,75кВт, Q=10,0м ³ /ч, H=8м, n=2950 об/мин (1 рабочий, 1 резервный) в помещении насосной	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.04.2022
22	На объекте защиты не обеспечена проверка огнепреградительных клапанов в системе вентиляции с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.04.2022
23	На объекте защиты не обеспечено наличие на противопожарных дверях уплотнений в притворах, на противопожарной двери на 1-м этаже в коридоре пищеблока (помещение №47 согласно технического паспорта) отсутствует приспособление для самозакрывания	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.04.2022
24	На объекте защиты не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	01.04.2022

	требованиях пожарной безопасности" помещения для инженерного оборудования (вентиляционная) на 3-м этаже (помещение №2 согласно технического паспорта) и не обозначена его категория на входной двери с наружной стороны			
25	На объекте защиты на 2-м этаже в помещении умывальной (помещение №37 согласно технического паспорта) устроена гардеробная (костюмерная)	п.п. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	01.04.2022	
26	На объекте защиты на 1-м этаже на дверях эвакуационных выходов из помещений (помещения №6, 60, 61 согласно технического паспорта) установлены электромагнитные замки, при этом данные замки не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри (электромагнитные замки находятся в не исправном состоянии, двери заблокированы и не открываются)	п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.04.2022	
27	На объекте защиты на 1-м этаже в помещении (помещение №32 согласно технического паспорта) допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией	п.п. «в» п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.04.2022	
28	На объекте защиты в техподполье, технических помещениях техподполья допускается хранение оборудования, мебели и других предметов	п.п. «б» п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п.127, 128 «Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 (Зарегистрировано в Минюсте России 13 января 2017 г. N 45228);

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Государственный инспектор города

Саратова по пожарному надзору

Блинов Алексей Петрович

«18» мая 2021г.



М.Л.П.

Предписание для исполнения получил (а):

И.И.И.
(подпись)

Заведующий Кац Ирина Францевна
(должность, фамилия, инициалы)

«18» мая 2021г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)