

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ДЕТСКИЙ  
САД №23 «ЛАДУШКИ»

Республика Карелия г. Сортавала ул. Комсомольская д.8, этаж 5, каб. 9, Тел.(81430) 4-63-38

№ 56 от 02.02.2022г

Главное управление Министерства  
Российской Федерации по делам  
гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий  
по Республике Карелия  
Начальнику ОНД и ПР по  
Сортавальскому и Лахденпохскому  
районам подполковнику внутренней  
службы  
В.Ю.Канаеву

О выполнении предписаний.

Уважаемый Виталий Юрьевич!

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия детский сад №23 «Ладушки» доводит до Вашего сведения: информацию об устранении нарушений пожарной безопасности по предписаниям:

№ предписания/пункта	Корпус	Итог выполнения
№ 16-17/1/1 от 02.02.21г.	<b>Корпус №1, ул. Победы4</b>	
1	Подсобное помещение в кабинете заведующего хозяйством, подсобное помещение рабочего - не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализацией	Выделены денежные средства на замену АУПС, ведется аукцион
2	Замок на дверях эвакуационных выходов из спального помещения группы «Колобок», музыкального зала не обеспечивают возможность её свободного открывания изнутри без ключа	Выполнено
3	Двери выходов не лестничные клетки из	Выполнено

	группы «Колобок» не имеют устройства для самозакрывания	
4	В игровом помещении группы «Колобок », в кабинете логопеда допускается использование поврежденных электрических розеток	Выполнено
№13-17/1/1 от02.0321г.	<b>Корпус №1, ул. Дружбы народов д.23</b>	
1	Не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализацией следующие помещения: кабинет психолога в группе №1;кабинет инструктора по ФК; помещение раздевалки поваров; помещение горячего цеха; кабинет логопеда в группе№9;помещение бывшей вентиляционной	Выделены денежные средства на замену АУПС, ведется аукцион
2	Ковры и ковровые дорожки на путях эвакуации не имеют надёжного крепления к полу	Выполнено
3	В коридоре группы №1 и в помещении прачечной допускается использование поврежденных электрических розеток	Выполнено
4	Система оповещения и управления эвакуацией в случаи возникновения пожара находится в неисправном состоянии, не обеспеченно подачи звуковых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей	Выполнено
5	Пожарные рукава внутреннего пожарного водопровода находятся в неисправном состоянии	Выполнено
№14-17/1/1 от26.02.21г	<b>Корпус №2, ул. Победы д.12</b>	
1	Помещение архива, подсобное помещение в подвальном этаже, помещение горячего цеха, подсобное помещение в группе№2 - не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализацией	В процессе исполнения, выделены денежные средства на замену АУПС, ведется аукцион
2	Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки не реже одного раза в год	Выполнено 12.01.2022г.
3	Система оповещения и управления эвакуацией в случаи возникновения пожара находится в неисправном состоянии, не обеспеченно подачи звуковых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей	Выполнено
4	В помещении электроцитовой не обеспечено наличие огнетушителя с рангом тушения модельного очага (55В,С,Е)	Выполнено
5	В подвальном помещении допускается	Выполнено

	эксплуатация светильников со снятым колпаком	
№15-14/1/1 от24.02.21г.	<b>Корпус № 3, ул. Карельская д.32</b>	
1	Замки на дверях эвакуационных выходов спальных помещениях №2 и 3 не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа	Выполнено
2	Дверь выхода на лестничную клетку из коридора не имеет приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (дверное полотно частично разрушено, не закрывается)	Выполнено
№18-17/1/1 от25.02.21г.	<b>Корпус №3, ул. Антикайнена, д.21</b>	
1	Дверь выхода групп № 11, 13 и 13 и коридора второго этажа не имеет приспособления для самозакрывания	Выполнено
2	Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки не реже одного раза в год	Выполнено 09.09.2021г.
3	По окончании гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя, не обеспечено проведение повторной обработки деревянных конструкций кровли при этом не проведено ежегодное испытание либо обоснование, подтверждающими соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности	Выполнено 09.09.2021г.
4	Подсобное помещение поваров не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализацией	Договор №025/22 от27.01.2022г.
№12-17/1/1 от10.02.21г	<b>Корпус № 4, ул. Матросова д.13</b>	
1	Ширина эвакуационных выходов из помещений групп «Затейники «Солнышко» составляет менее 1,2м при этом число эвакуирующихся через эти двери составляет более 15 человек	Не выполнено - конструктивные особенности здания не позволяют расширить проходы
2	В спальном помещении группы «Солнышко» установлен тепловой пожарный извещатель	Выполнено 30.12.2021г.
3	Помещение прачечной не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализацией	Выполнено 30.12.2021г.
4	В помещении электроцитовой не обеспечено наличие огнетушителя с рангом тушения модельного очага (55В, С, Е)	Выполнено 24.02.2021г.
№23-17/1/1 от11.02.21г.,	<b>Корпус № 4, ул. Локомотивная д.4 «а»</b>	



1	Ширина эвакуационных выходов из выхода здания (центральный выход) составляет менее 1,2м при этом число эвакуирующихся через эти двери составляет более 15человек	Выполнено август 2021г.
2	Помещение пищеблока не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализацией	Договор №026/22 от27.01.2022г.
3	Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки не реже одного раза в год	Выполнено 09.09.2021г.
4	По окончании гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя, не обеспечено проведение повторной обработки деревянных конструкций кровли при этом не проведено ежегодное испытание либо обоснование, подтверждающими соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности	Выполнено 09.09.2021г.
5	Не обеспечено содержание наружной пожарной лестницы	Выполнено (демонтирована август 2021г.)
6	Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (дымовой пожарный извещатель, расположенный в холле в 2 этажа находится в неисправном состоянии)	Выполнено
7	Дверь выходов на лестничную клетку из групп «Капитошка, Звездочки» не имеет уплотнения в притворах (дверное полотно частично разрушено, не закрывается)	Выполнено
№11-17/1/1 от17.02.21г.	<b>Корпус №5 п.Хаапалампи ул.Набережная д.11</b>	
1	Система оповещения и управления эвакуацией в случаи возникновения пожара находится в неисправном состоянии, не обеспечено подачи звуковых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей	Выполнено
2	Не организовано проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц предназначенных для эвакуации людей при пожаре	Выполнено 09.09.2021г.
3	Замок на двери эвакуационного выхода в спальном помещении группы «Капитошка» не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа	Выполнено
4	Подсобные помещения спортивного зала не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализацией	В процессе исполнения, выделены денежные средства на замену

		АУПС, ведется аукцион
5	Пожарные рукава внутреннего пожарного водопровода находятся в неисправном состоянии	Выполнено (замена январь2021г.)
6	Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки не реже одного раза в год	Выполнено 09.09.2021г.
№19-17/1/1 от09.03.21г.	<b>Корпус №6 п.Хелюля ,ул.Центральная</b>	
1	Не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализацией следующие помещения: помещение буфета во всех группах; помещение прачечной; подсобное помещение музыкальном зале	Выполнено Договор №73от
2	Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки не реже одного раза в год	Выполнено 12.01.2022г.
№20-17/1/1 от09.03.21г	<b>Корпус №6 п.Хелюля ул.Лесная д.8</b>	
1	Не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализацией следующие помещения: помещения подвального этажа; помещение буфета во всех группах; подсобное помещение, расположенное в холле входа	Выполнено Договор №73от
2	Замки на дверях запасных эвакуационных выходов наружу с первого этажа не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа	Выполнено
№21-17/1/1 от03.03.21г.	<b>Корпус №7п.Рускеала, ул.Школьная 30</b>	
1	Не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализацией следующие помещения: помещение прачечной; помещения «холодных комнат»; помещение горячего цеха	Выполнено Договор №75от
2	Замок на двери эвакуационного выхода из музыкального зала не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа	Выполнено
3	Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки не реже одного раза в год	Выполнено 12.01.2022г.
4	Дверь выходов на лестничные клетки из групп из групповых ячеек на первом и втором этажах не имеет уплотнения в притворах (дверное полотно частично разрушено, не закрывается)	Выполнено
5	Дверь выхода на лестничную клетку из коридора музыкального зала не имеет приспособления для самозакрывания	Выполнено
№22-17/1/1	<b>Корпус №7п. Кааламо ул.Центральная</b>	

от03.03.21г.		
1	Не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализацией следующие помещения: подсобное помещение в спортивном зале; коридор и подсобное помещение в группе «Солнышко»; помещение прачечной и пищеблока	Выполнено Договор №75от
2	Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки не реже одного раза в год	Выполнено 12.01.2022г.
24-14/1/1 от05.03.21г.	<b>Корпус №8 п. Вярсиля ул.Мира д.18</b>	
1	Не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализацией следующие помещения: помещения пищеблока; помещение гладильной; помещения кухни и прачечной в здании№3	Выполнено Договор №75от
2	Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки не реже одного раза в год	Выполнено 12.01.2022г.
3	Допускается использование поврежденных электрических розеток в следующих помещениях кабинет заместителя директора, группа «Радуга»; прачечная в здании №3	Выполнено
4	Замок на двери второго эвакуационного выхода в здании№3 не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа	Выполнено
5	В здании №3 двери выходов на лестничные клетки не оборудованы устройствами самозакрывания	Выполнено

Директор МКДОУ  
Сортавальского МР РК ДС №23



М.В.Петрова

Исп.  
Е.Н.Розанова  
4-63-39