



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Мурманской области**

183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 8, т. (8152) 999-404, emercom@51.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 7, т. (8152) 45-47-06, und-murman@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мурманску

183038, г. Мурманск, ул. Буркова, д. 4, т. (8152) 21-00-48, ond-murmansk@yandex.ru

«30» июля 2021 г., 16 час. 00 мин. № 103/1/1

(дата и время составления предписания)

Предписание

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 22.07.2021 № 103, учётный № проверки 51210063218900385116

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Матвеевой Екатериной Александровной – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мурманску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Здания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Мурманска № 26

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

183071, Мурманская область, город Мурманск, проезд Связи, д. 11

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Мурманска № 26 ИНН 5190078900, юридический адрес: 183071, Мурманская область, город Мурманск, проезд Связи, д. 11

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «26» июля 2021 года, 15 час. 00 мин.

по «30» июля 2021 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует техническая документация на декоративно-отделочные, облицовочные материалы на путях эвакуации, содержащая показатели пожарной опасности, применяемых материалов (отсутствует информация о показателях пожарной опасности для отделки стен в лестничной клетке рядом с тамбуром № 21 согласно тех паспорта №3480 от 20.12.2004 г.)	ч. 7 ст. 134, таблица 24, 27, 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.2022	
2.	Пищевблок не отделен от административной части здания соответствующими элементами заполнения проемов в противопожарных преградах с нормируемым пределом огнестойкости	ч. 3, ч. 8, ч.13 ст.88, таблица 24 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.5.2, п. 5.2.6 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.07.2022	
3	Пожарный шкаф изготовлен из горючих материалов	ч. 4 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический	01.07.2022	

	(деревянный), не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний	регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.13 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»;		
4	Не организовано проведение проверок внутреннего водопровода в части водоотдачи (находится рядом с помещением № 20 согласно тех. №3480 от 20.12.2004 г)	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.2022	
5	Техническая документация на декоративно-отделочные материалы, применяемых для отделки пола на путях эвакуации (сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОПО68.В.00149 на линолеум(КМ 4)) содержит показатели пожарной опасности выше КМ2 (помещения №№ 2,22 согласно паспорта №3480 от 20.12.2004 г.)	ч. 7 ст. 134, таблица 24, 27, 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.2022	
6	Отсутствует техническая документация на декоративно-отделочные, облицовочные материалы на путях эвакуации, содержащая показатели пожарной опасности, применяемых материалов (отсутствует информация о показателях пожарной опасности для отделки стен в групповых ячейках (раздевалка, спальное помещение, группа) (помещения №№ 68,76,77,78 – 1 этаж, №№ 20, 21, 24,26, 27,29 – 2 – этаж согласно техпаспорта №3480 от 20.12.2004 г.)	ч. 7 ст. 134, таблица 24, 27, 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.2022	
7	Отсутствует техническая документация на декоративно-отделочные, облицовочные материалы на путях эвакуации, содержащая показатели пожарной опасности, применяемых материалов (отсутствует информация о показателях пожарной опасности для отделки пола в групповых ячейках и коридоре (раздевалка, спальное помещение, группа) (помещения №№ 68,76,77,78, 85 – 1 этаж, №№ 20, 21, 26, ,29 – 2 – этаж согласно техпаспорта	ч. 7 ст. 134, таблица 24, 27, 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.2022	

	№3480 от 20.12.2004 г.)			
8	Отсутствует техническая документация на декоративно-отделочные, облицовочные материалы на путях эвакуации, содержащая показатели пожарной опасности, применяемых материалов (отсутствует информация о показателях пожарной опасности для отделки потолка в групповых ячейках (раздевалка, спальное помещение, группа) (помещения №№ 85 – 1 этаж, №№ 20, 21, 26 – 2 – этаж согласно техпаспорта №3480 от 20.12.2004 г.)	ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.07.2022	
9	Лестница эвакуационного выхода рядом с тамбуром № 80(тех. паспорта №3480 от 20.12.2004) высотой более 45 см., не имеет ограждения и поручней	ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.07.2022	

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР по городу Мурманску УНПР Главного
управления МЧС России по Мурманской области
Матвеева Е.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)



Матвеева Екатерина Александровна – инспектор ОНДиПР по городу Мурманску УНПР
Главного управления МЧС России по Мурманской области, телефон: (8152) 210-047,
E-mail: ondipr.1@51.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):

Александров О.В. и.о. заведующего

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ознакомленного с актом выездной проверки)

« 16 » часов « 00 » минут « 30 » 07 20 21 г.

Александров
(подпись)

