


**Отчет о выполнении предписания Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
Северо - Западное управление от 09.10.2018 № 38-6346-3245/ПР**

Нарушения, выявленные в ходе проведения плановой выездной проверки на основании распоряжения № 38-6346/Рк от 25.09.2018, а именно:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены
1	Проверка схем ответственным за электрохозяйство 1 раз в 2 года не производится	п.п. 1.2.6., 1.8.5. ПТЭЭП
2	Не проводятся периодические проверки осмотром наличия и состояния средств защиты, с записью результатов осмотра в журнал.	п. 1.7.3. ПТЭЭП; п.1.4.3. «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках
3	Отсутствует журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.	п.п. 3.1.16, 3.5.10, 3.5.11 ПТЭЭП
4	В электрощитовой в ВРУ у предохранителей отсутствует номинал плавкой вставки	П. 2.2.20 ПТЭЭП

устранены.

Заведующий МАДОУ



Н. В. Чеснокова