



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Салаватский межрайонный отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

453259, РБ, г. Салават, бул. Матросова, 30, тел.35-05-04, факс: 35-05-05



ПРЕДПИСАНИЕ №173/1 от 05.04.2024

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: индивидуальному государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Салаватский механико-строительный колледж, ИНН 0266005367, 453252, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Хмельницкого, 51.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора города Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору подполковника внутренней службы Полева Сергея Александровича № 173 от «26» октября 2023 года о проведении плановой проверки, объекта высокого риска, учетный номер выездной проверки 02230061000203650901, дата присвоения: 26.09.2022 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в период с «20» ноября 2023 года
по «05» апреля 2024 года

проведена плановая выездная проверка в отношении объекта защиты здания и помещений объектов временного размещения людей по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Хмельницкого, 51, строение 3, в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Биккузиноа Зиля Талгатовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

В соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
-------	--	--	---	----------------------

Общежитие СМСК, класс функциональной пожарной опасности Ф1.2, ввода в эксплуатацию 22.10.1986				
	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или)	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении

		нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	обязательных требований пожарной безопасности	выполнении
1.	С северной части здания в объеме лестничной клетки в верхней её части встроено помещение для размещения оборудования ООО «БМ Телеком»	Пункт 1 части 1 статья 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) Пункт 4.4.9 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130)	01.02.2025	
2.	С северной части здания в объеме лестничной клетки допускается прокладка открыто проложенных электрических кабелей (проводов). Провод проложен в металлической трубе, а также в металлолофре.	Пункт 1 части 1 статья 6, Федерального закона № 123-ФЗ Пункт 4.4.9 СП 1.13130 Пункт 2.1.4 ПУЭ-7	01.02.2025	
3.	Клапаны мусоропровода на всех этажах не имеют уплотнений в притворе	Пункт 46 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее ППР в РФ)	01.02.2025	
4.	Инструкция о мерах пожарной безопасности утвержденная и.о. Директора ГБПОУ СМСК Р.П. Тихоновой от 30.08.2022 не соответствует действующим правилам противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020, инструкция разработана на основе правил противопожарного режима, утвержденных ПП РФ № 390, а также не отражены следующие требования: - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; - расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ; - допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты; - перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом на объекте защиты. Не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты; б) организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств; в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); г) отключение при необходимости	пункт 2, подпункты б), д), л) м) пункта 393, подпункты а-о) пункта 394 ППР в РФ	01.07.2024	

	электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия; д) перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения; е) прекращение всех работ в здании, сооружении (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; ж) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара; з) осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны; и) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; к) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей; л) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; м) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах; н) по прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; о) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.			
5.	Руководителем учреждения не определен	Пункт 2 приложения № 1 приказа	01.07.2024	

	порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативно-правовых актов Российской Федерации (с указанием лица осуществляющего обучение)	МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2021 № 65974) (далее – Приказ МЧС России № 806)		
6.	Программа обучения вводного противопожарного инструктажа не соответствует содержанию программ вводного противопожарного инструктажа, а именно: пунктам 1.1-1.8 приложения № 2 приказа МЧС России № 806	Пункты 1.1-1.8 приложение № 2 приказа МЧС России № 806	01.07.2024	
7.	Программа обучения первичного противопожарного инструктажа не соответствует содержанию программ первичного противопожарного инструктажа, а именно: пунктам 2.1-2.9 приложения № 2 приказа МЧС России № 806	Пункты 2.1-2.9 приложение № 2 приказа МЧС России № 806	01.07.2024	
8.	Программа обучения повторного противопожарного инструктажа не соответствует содержанию программ первичного противопожарного инструктажа, а именно: пунктам 2.1-2.9 приложения № 2 приказа МЧС России № 806	Пункт 3 приложение № 2 приказа МЧС России № 806	01.07.2024	
9.	Проведение противопожарных инструктажей не завершается проверкой соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям предусмотренным программам противопожарного инструктажа	Пункт 20 приложения № 1 приказа МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806	01.07.2024	
10.	Лицо назначенное ответственным за обеспечение пожарной безопасности в общежитии с массовым пребыванием людей не имеет пожарно-технического обучения. Не представлено наличие обучения мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо имеющими среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность» лица ответственного за обеспечение пожарной безопасности в общежитии коменданта гр. Исянтаевой Н.К.	Пункт 7 приложения № 1 приказа МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806	01.07.2024	
11.	Лицо осуществляющего обучение пожарно-техническому минимуму в общежитии коменданта гр. Исянтаевой Н.К. не имеет пожарно-технического обучения. Не представлено наличие обучения мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо имеющими	Пункт а) пункт 1 приложения 3 приказа МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806	01.07.2024	

	среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность» лица осуществляющего обучение пожарнотехническому минимуму в общежитии коменданта гр. Исянтаевой Н.К.			
12.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем 10 лет, и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Система автоматической пожарной сигнализации эксплуатируется сверх срока службы установленного изготовителем более 10 лет. Согласно паспортным данным «ВЭРС ПК-16», «ВЭРС ПК-24», «ВЭРС-8» «Руководство по эксплуатации паспорт ВР2.940.001 РЭ», пунктом 2.3 паспорта (стр. 20) срок службы прибора 10 лет. Актом № 7 СПС, СОУЭ приняты в эксплуатацию 20 марта 2007 года, при этом технической документации по приведению ремонта систем не предоставлено.	пункт 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	01.02.2025	
13.	Отсутствует техническая документация для СОУЭ	Пункт 54 ППР в РФ	01.02.2025	
14.	Не подтверждена работоспособность электропроводов и кабельных линий смонтированной СПС в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения ею своих функций и эвакуации людей в безопасную зону Согласно акту № 7 приемки в эксплуатацию от 20 марта 2007 года электропроводка систем СПС выполнена кабелем КСПВ без индекса НГ.	часть 2 статья 82 Федерального закона № 123-ФЗ	01.02.2025	
15.	Не подтверждена работоспособность электропроводов и кабельных линий смонтированной СОУЭ в течение времени, необходимого для выполнения ею своих функций. Согласно акту № 7 приемки в эксплуатацию от 20 марта 2007 года электропроводка систем СОУЭ выполнена кабелем КСПВ без индекса НГ, FR	Пункт 1 часть 1 статья 6, часть 2 статья 82 Федерального закона № 123-ФЗ СП 6.13130 таблица 2 ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	01.02.2025	
16.	Не обеспечено проведение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" складских помещений в здании с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	Пункт 12 ППР в РФ	01.02.2025	
17.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего	Пункт 43 ППР в РФ	01.07.2024	

	акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. Документы не предоставлены			
18.	Не обеспечивается ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Пункт 17.1 ППР в РФ	01.07.2024	
19.	Не обеспечивается ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в части учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей. В представленном журнале учета огнетушителей зарегистрирован один огнетушитель № 1.	Пункт 60 ППР в РФ	01.07.2024	
20.	Не обеспечивается ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты систем пожарной сигнализации	Пункт 54 ППР в РФ	01.07.2024	
21.	Не обеспечивается ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты системы внутреннего противопожарного водоснабжения	Пункт 48 ППР в РФ	01.07.2024	
22.	Не обеспечивается ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара	Пункт 30 ППР в РФ	01.07.2024	
23.	Не обеспечивается ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты проверки укомплектованности пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, проведенной перекатки пожарных рукавов, а также состояние водокольцевых катушек	Пункт 50 ППР в РФ	01.07.2024	
24.	Руководителем не обеспечивается проведение работ по техническому обслуживанию противопожарных дверей (средств обеспечения пожарной безопасности) силами организаций или индивидуальных предпринимателей, имеющих специальное разрешение. Документация не предоставлена. А также внесение сведений в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Пункт 54 ППР в РФ, пункт 4.1.6.3 ГОСТ 59642-2021 «заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля»	01.02.2025	
25.	Не разработан регламент технического обслуживания системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре «СОНАТА». Документация не предоставлена.	п 54 Правил противопожарного режима в РФ; п. 6.4.8 «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»	01.07.2024	
26.	Не разработан регламент технического обслуживания для системы передачи извещений о пожаре «Каланча»	п 54 Правил противопожарного режима в РФ; п. 6.4.2 «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы	01.07.2024	

		пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»		
27.	Не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации	п 3 Правил противопожарного режима в РФ;	01.07.2024	
28.	Курение на территории образовательного учреждения не запрещено. Допускается курение на территории образовательного учреждения	Пункт 11 Правил противопожарного режима в РФ;	01.07.2024	
29.	В здании общежития отсутствует аварийное освещение	Пункт 1 часть 1 статья 6, Федерального закона № 123-ФЗ Пункт 4.3.12 СП 1.13130 Пункт 6.1 СНиП 2.08.02-85 Пункт 4.27, 4.28 СНиП II-4-79	01.02.2025	
30.	Не обеспечено работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме работы или его включение автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	Пункт 37 Правил противопожарного режима в РФ;	01.02.2025	
31.	Не обеспечено отличие светильников аварийного освещения от светильников рабочего освещения знаками или окраской	Пункт 37 Правил противопожарного режима в РФ;	01.02.2025	
32.	Допускается изменение функционального назначения помещений для проживания на складские помещения	Пункт 85 Правил противопожарного режима в РФ;	01.07.2024	
1 этаж				
33.	Помещение постирочной установлены дымовые пожарные извещатели, при этом в помещении происходят мокрые процессы установлена ванная и стиральная машинка	Пункт 1 части 1 статьи 6, часть 2 статья 54 Федерального закона № 123-ФЗ; Пункт 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» Пункт 1.2, пункт А4 приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.02.2025	
34.	В бытовом помещении комплекса помещений постирочной выключатель освещения находится в неисправном положении	Подпункт б) пункт 35 ППР в РФ	01.02.2025	
35.	В коридоре комплекса помещений постирочной допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренными конструкцией	Подпункт в) пункт 35 ППР в РФ	01.07.2024	
36.	Не обеспечено проведение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона	Пункт 12 ППР в РФ	01.02.2025	

	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений помещения электрощитовой с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.			
37.	На этаже в жилых комнатах для декоративной отделки потолка допускается размещение пенопластовый плитки с неподтвержденным классом пожарной опасности, документы, указывающие на показатели пожарной опасности материала не предоставлены, на объекте отсутствуют В жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не допускается применять материалы для отделки потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем ГЗ, В2, ДЗ, ТЗ	Пункт 25 ППР в РФ Часть 12 статья 134 Федерального закона № 123-ФЗ;	01.02.2025	
38.	Места сопряжения противопожарной перегородки с заполнением проема (противопожарной дверью) помещения электрощитовой выполнено материалом с неподтвержденным показателем предела огнестойкости. Документы, указывающие на предел огнестойкости применяемого материала не предоставлены.	Пункт 25 ППР в РФ Часть 1, 6 статья 88, таблица 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ;	01.02.2025	
39.	Складское помещение для хранения системных блоков класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 не отделено от помещений общежития класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости	Пункт 1 части 1 статьи 6, часть 1 статья 88, таблица 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ	01.02.2025	
40.	Складское помещение «Бельевая» класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 не отделено от помещений общежития класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости	Пункт 1 части 1 статьи 6, часть 1 статья 88, таблица 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ	01.02.2025	
41.	Складское помещение в юго-восточной части коридора класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 не отделено от помещений общежития класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости	Пункт 1 части 1 статьи 6, часть 1 статья 88, таблица 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ	01.02.2025	
42.	Дверь эвакуационного выхода в южной части коридора открывается не по ходу эвакуации из здания	Пункт 1 части 1 статьи 6, часть 4 статья 4 Федерального закона № 123-ФЗ; Пункт 4.2.22 СП 1.13130 Пункт 4.5 СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»	01.02.2025	
43.	СПС находится в неисправном состоянии в комнате № 64 согласно экспликации плана 1 этажа общежития на ДИП «Rubezh», ИП212-141 1.117316795 от 11.2017 отсутствует индикация	Пункт 54 ППР в РФ Пункт 2.9, таблица 2 Руководство по эксплуатации ПАСН.425232.021 РЭ Редакция 1 ООО «Рубеж»	01.07.2024	
44.	Не осуществляется обслуживание СПС. При осмотре дымового пожарного извещателя «Rubezh» ИП212-141 1.117316795 от 11.2017 года путем демонтажа из розетки	Пункт 54 ППР в РФ Пункт 6.4.2 «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы	01.07.2024	

	смонтированного в комнате № 64 согласно экспликации плана 1 этажа общежития, внутри дымового пожарного извещателя обнаружен строительная мусорная пыль	оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» Глава 6 Руководство по эксплуатации ПАСН.425232.021 РЭ Редакция 1 ООО «Рубеж»		
2 этаж				
45.	В помещении кухни допускается эксплуатация электропровода с видимым нарушением изоляции	Подпункт а) пункт 35 ППР в РФ	01.07.2024	
46.	Дверях эвакуационных выходов из этажа на лестничные клетки запоры (замки) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	пункт 26 ППР в РФ	01.07.2024	
47.	На одной из створок двери эвакуационных выходов из этажа на лестничные клетки отсутствуют устройства для самозакрывания.	пункт 14 ППР в РФ	01.07.2024	
48.	В жилых комнатах для декоративной отделки потолка допускается размещение пенопластовый плитки с неподтвержденным классом пожарной опасности, документы, указывающие на показатели пожарной опасности материала не предоставлены, на объекте отсутствуют В жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не допускается применять материалы для отделки потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем ГЗ, В2, ДЗ, ТЗ	Пункт 25 ППР в РФ Часть 12 статья 134 Федерального закона № 123-ФЗ;	01.02.2025	
49.	В жилых комнатах для отделки пола допускается применение материала – линолеум с неподтвержденным классом пожарной опасности, документы, указывающие на показатели пожарной опасности материала не предоставлены, на объекте отсутствуют. В жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не допускается применять материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, ДЗ, ТЗ, РП2	Пункт 25 ППР в РФ Часть 12 статья 134 Федерального закона № 123-ФЗ;	01.02.2025	
50.	Для отделки пола в коридоре этажа допускается применение трех различных видов покрытия пола – линолеума с неподтвержденным классом пожарной опасности, документы, указывающие на показатели пожарной опасности материала не предоставлены, на объекте отсутствуют. Для покрытия пола на путях эвакуации допускается применение материала с показателями пожарной опасности не более В2, ДЗ, Т2, РП2	Пункт 25 ППР в РФ Часть 6 статья 134, таблица 28 Федерального закона № 123-ФЗ;	01.02.2025	
51.	В жилых комнатах отсутствуют локальные планы эвакуации	Пункт 84 ППР в РФ 9.3.9.2 ГОСТ 34428-2018	01.02.2025	
52.	В помещении пожарного поста допускается параллельная открытая прокладка проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей расстоянием менее 0,5	Часть 10 статья 83 Федерального закона № 123-ФЗ; Пункт 5.18 СП 484.1311500.2020 «Свод	01.02.2025	

	м. Прокладка выполнена в одном кабельном канале электропроводов системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре и проводов 220 В.	правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»; Пункт 6.6 СП 6.13130.2021 Пункт 4.14 СП 6.13130.2013 Пункт 12.67 НПБ 88-2001* Пункт 13.15.15 СП 5.13130.2009		
3 этаж				
53.	На дверях эвакуационных выходов из этажа на лестничные клетки, запоры (замки) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	пункт 26 ППР в РФ	01.07.2024	
54.	На одной из створок двери эвакуационных выходов из этажа на лестничные клетки отсутствуют устройства для самозакрывания	пункт 14 ППР в РФ	01.07.2024	
55.	Складское помещение № 17 класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 не отделено от помещений общежития класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости	Пункт 1 части 1 статьи 6, часть 1 статья 88, таблица 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ	01.02.2025	
56.	СПС находится в неисправном состоянии в помещениях № 23, 24, 18, 19, 22, на ДИП «Rubezh» ИП212-141 отсутствует индикация	Пункт 54 ППР в РФ Пункт 2.9, таблица 2 Руководство по эксплуатации ПАСН.425232.021 РЭ Редакция 1 ООО «Рубеж»	01.07.2024	
57.	Для отделки пола в коридоре этажа допускается применение трех различных видов покрытия пола — линолеума с неподтвержденным классом пожарной опасности, документы, указывающие на показатели пожарной опасности материала не предоставлены, на объекте отсутствуют. Для покрытия пола на путях эвакуации допускается применение материала с показателями пожарной опасности не более В2, Д3, Т2, РП2	Пункт 25 ППР в РФ Часть 6 статья 134, таблица 28 Федерального закона № 123-ФЗ;	01.02.2025	
58.	В жилых комнатах для отделки пола допускается применение материала — линолеум с неподтвержденным классом пожарной опасности, документы, указывающие на показатели пожарной опасности материала не предоставлены, на объекте отсутствуют. В жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не допускается применять материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т3, РП2	Пункт 25 ППР в РФ Часть 12 статья 134 Федерального закона № 123-ФЗ;	01.02.2025	
4 этаж				
59.	Для отделки пола в коридоре этажа допускается применение трех различных видов покрытия пола — линолеума с неподтвержденным классом пожарной опасности, документы, указывающие на показатели пожарной опасности материала не предоставлены, на объекте отсутствуют. Для покрытия пола на путях эвакуации допускается применение материала с показателями пожарной опасности не более	Пункт 25 ППР в РФ Часть 6 статья 134, таблица 28 Федерального закона № 123-ФЗ;	01.02.2025	

	В2, ДЗ, Т2, РП2			
60.	Дверях эвакуационных выходов из этажа на лестничные клетки запоры (замки) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	пункт 26 ППР в РФ	01.07.2024	
61.	На одной из створок двери эвакуационных выходов из этажа на лестничные клетки отсутствуют устройства для самозакрывания	пункт 14 ППР в РФ	01.07.2024	
62.	Не обеспечено проведение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений помещения архива с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	Пункт 12 ППР в РФ	01.02.2025	
63.	Помещение архива класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 не отделено от помещений общежития класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости	Пункт 1 части 1 статьи 6, часть 1 статья 88, таблица 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ	01.02.2025	
64.	В жилых комнатах для отделки пола допускается применение материала – линолеум с неподтвержденным классом пожарной опасности, документы, указывающие на показатели пожарной опасности материала не предоставлены, на объекте отсутствуют. В жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не допускается применять материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, ДЗ, ТЗ, РП2	Пункт 25 ППР в РФ Часть 12 статья 134 Федерального закона № 123-ФЗ;	01.02.2025	
65.	Не осуществляется техническое обслуживание огнетушителей. Огнетушитель с регистрационным № 8 находится в неисправном положении, отломан раструб	Пункт 1 части 1 статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ пункт 4.3.1, 4.3.3 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пункт 60 ППР в РФ	01.07.2024	
66.	В жилых комнатах для декоративной отделки потолка допускается размещение пенопластовый плитки с неподтвержденным классом пожарной опасности, документы, указывающие на показатели пожарной опасности материала не предоставлены, на объекте отсутствуют В жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не допускается применять материалы для отделки потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем ГЗ, В2, ДЗ, ТЗ	Пункт 25 ППР в РФ Часть 12 статья 134 Федерального закона № 123-ФЗ;	01.02.2025	
67.	На этаже отсутствует СОУЭ 3 типа	Пункт 1 части 1 статьи 6, часть 4 статья 4, пункт 3 статья 52, пункт 3 части 2 статья 53, часть 2 статья 54 Федерального закона № 123-ФЗ; Пункт 4 таблица 2 СП 3.13130.2009	01.07.2024	

	5 этаж			
68.	Не обеспечено проведение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений помещения для размещения аппаратуры мобильного оператора «Билайн» с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	Пункт 12 ППР в РФ	01.02.2025	
69.	Дверях эвакуационных выходов из этажа на лестничные клетки запоры (замки) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	пункт 26 ППР в РФ	01.07.2024	
70.	На одной из створок двери эвакуационных выходов из этажа на лестничные клетки отсутствуют устройства для самозакрывания	пункт 14 ППР в РФ	01.07.2024	
71.	На этаже размещено менее 2-х огнетушителей, фактически имеется 1 огнетушитель ОП4(з)	Пункт 400 ППР в РФ	01.07.2024	
72.	Огнетушитель размещенный в коридоре размещен на полу без специальной поставки исключающее его падение или опрокидывание	Пункт 409 ППР в РФ	01.07.2024	
	Нарушения к СПС и СОУЭ			
73.	На 5-м этаже здания общежития СПС находится в неисправном состоянии. При имитации срабатывания СПС от ДИП комнате № 45 и ИПР в аппаратура СПС не сформировала команду на включение технических средств СОУЭ	Пункт 1 части 1 статьи 6, часть 4 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ; Пункт 54 ППР в РФ	01.07.2024	
74.	На 5-м этаже здания, принятие решения о возникновении пожара системой пожарной сигнализации осуществляется при срабатывании одного дымового пожарного извещателя без процедуры перезапроса	Пункт 6.4.1, 6.4.3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» Пункт 13.2* НПБ88-2001*	01.07.2024	
75.	На 4-м этаже здания общежития СПС находится в неисправном состоянии. При имитации срабатывания СПС от ДИП комнате № 35 аппаратура СПС не сформировала команду на включение технических средств СОУЭ	Пункт 1 части 1 статьи 6, часть 4 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ; Пункт 54 ППР в РФ	01.07.2024	
76.	На 4-м этаже здания, принятие решения о возникновении пожара системой пожарной сигнализации осуществляется при срабатывании одного дымового пожарного извещателя без процедуры перезапроса	Пункт 6.4.1, 6.4.3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» Пункт 13.2* НПБ88-2001*	01.02.2025	

77.	На 4-м этаже здания общежития СПС находится в неисправном состоянии. При имитации срабатывания СПС от ДИП установленного в коридоре перед комнатой № 70, ИПР около выхода в лестничную клетку сигнал на ППКП не поступил. СПС не сформировала команду на включение технических средств СОУЭ.	Пункт 1 части 1 статьи 6, часть 7, 4 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ; Пункт 54 ППР в РФ	01.07.2024	
78.	На 4-м этаже здания общежития СПС находится в неисправном состоянии. При имитации срабатывания СПС от ДИП установленного в коридоре перед комнатой № 22 сигнал на ППКП не поступил.	Пункт 1 части 1 статьи 6, часть 7 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ; Пункт 54 ППР в РФ	01.07.2024	
79.	В спальном помещении № 22 на 3-м этаже здания звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на уровне головы спящего человека не обеспечили уровень звука не менее 75 дБА. Фактически уровень звукового сигнала составил 46 дБА.	пункт 1 часть 1 статья 6, часть 4 статьи 84 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.3 СП 3.13130.2009 Пункт 54 ППР в РФ	01.02.2025	
80.	При имитации срабатывания СПС от ИПР в спальном помещении № 14 на 3-м этаже здания звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на уровне головы спящего человека не обеспечили уровень звука не менее 75 дБА. Фактически уровень звукового сигнала составил 46 дБА.	пункт 1 часть 1 статья 6, часть 4 статьи 84 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.3 СП 3.13130.2009 Пункт 54 ППР в РФ	01.02.2025	
81.	На 3-м этаже здания общежития СПС находится в неисправном состоянии. При имитации срабатывания СПС от ДИП установленного в комнате № 14 сигнал на ППКП не поступил. СПС не сформировала команду на включение технических средств СОУЭ.	Пункт 1 части 1 статьи 6, часть 4 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ; Пункт 54 ППР в РФ	01.07.2024	
82.	В комнате вахтера на 2-м этаже здания звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на уровне головы спящего человека не обеспечили уровень звука не менее 75 дБА. Фактически уровень звукового сигнала составил 58 дБА.	пункт 1 часть 1 статья 6, часть 4 статьи 84 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.3 СП 3.13130.2009 Пункт 54 ППР в РФ	01.02.2025	
83.	На 2-м этаже здания общежития СПС находится в неисправном состоянии. При имитации срабатывания СПС от ДИП установленного в комнате № 1 сигнал на ППКП не поступил. СПС не сформировала команду на включение технических средств СОУЭ.	Пункт 1 части 1 статьи 6, часть 4 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ; Пункт 54 ППР в РФ	01.07.2024	
84.	В комнате № 1 на 2-м этаже здания звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на уровне головы спящего человека не обеспечили уровень звука не менее 75 дБА. Фактически уровень звукового сигнала составил 58 дБА.	пункт 1 часть 1 статья 6, часть 4 статьи 84 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.3 СП 3.13130.2009 Пункт 54 ППР в РФ	01.02.2025	
85.	На 2-м этаже здания общежития СПС находится в неисправном состоянии. При имитации срабатывания СПС от ДИП установленного в электрощитовой на 1-м этаже здания сигнал на ППКП поступил. СПС не сформировала команду на включение технических средств СОУЭ.	Пункт 1 части 1 статьи 6, часть 4 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ; Пункт 54 ППР в РФ	01.07.2024	
86.	На 1-м этаже здания общежития СПС	Пункт 1 части 1 статьи 6,	01.07.2024	

	находится в неисправном состоянии. При имитации срабатывания СПС от ИПР сигнал на ППКП поступил. СПС не сформировала команду на включение технических средств СОУЭ.	часть 4 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ; Пункт 54 ППР в РФ		
87.	Звуковые сигналы СОУЭ не сформировали в любой точке защищаемого объекта, а именно в спальнях помещений общежития уровень громкости формируемый речевыми оповещателями выше допустимого уровня шума.	Часть 4 статья 84 Федерального закона № 123-ФЗ;	01.02.2025	
88.	Не обеспечивается защита людей от т воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия путем устройства систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей	Пункт 1 части 1 статьи 6, часть 4 статья 4, пункт 3 статья 52, пункт 3 части 2 статья 53, часть 2 статья 54 Федерального закона № 123-ФЗ; Пункт 4 таблица 2 СП 3.13130.2009	01.02.2025	
89.	СПС не обеспечивает подачу управляющих сигналов на инженерное и технологическое оборудование	Пункт 1 части 1 статьи 6, часть 4 статья 83 Федерального закона № 123-ФЗ; Пункт 7.1.3 СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»	01.02.2025	
90.	минимальный расход воды на пожаротушение в здании общежития от внутреннего противопожарного водопровода менее нормативного 2,5 л/с, фактически 2,27 л/с	Пункт 7 таблица 7.1 СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»	01.02.2025	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

и. о. заместителя *Тихонова Р.Р.*

05.04.2024 года 14 часов 00 минут

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица
(представителя)

(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора города Салават и Ишимбайского района РБ по пожарному надзору
Динисламов Марат Минирафитович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов

Динисламов

(подпись)

