

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 29 имени
Героя Советского Союза Михаила Васильевича Грешилова
с. Цыпка муниципального образования Туапсинский район
ИНН 2355014381
Туапсинский район, 352329, с. Цыпка, ул. Центральная 2, Тел. 65-5-14

Р/с

от 27.08.24 № 222/7
на №

Старшему инспектору ОНД и ПР
Туапсинского района
(Государственному инспектору
Туапсинского района по
пожарному надзору)
Полупанову Александру
Александровичу

Ответ об исполнении предписания об устранении нарушений

В целях устранения нарушений законодательства, выявленных в ходе профилактического визита 08.02.2024 г., муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением основной общеобразовательной школой № 29 имени Героя Советского Союза Михаила Васильевича Грешилова с. Цыпка муниципального образования Туапсинский район проведены следующие мероприятия:

Что было нарушено	Мероприятия
1. В здании школы на полу на путях эвакуации, допущены перепады высот менее 0,45 м (1-ый этаж тамбур центральный вход, 1-ый этаж выход с лестницы) без устройства лестницы с числом ступеней не менее трех или пандуса с уклоном не более 1:6. В нарушении п. 4.3.5 СП 1.13130 Системы противопожарной защиты» «Эвакуационные пути и выходы», п.1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Устранено (Расчёт пожарных рисков от 29.07.2024г.)
2. В здании школы запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа. В нарушении п. 26 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Устранено. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из коридоров 1 и 2 этажей обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.
3. В здании школы допущено устройство ступеней различной высоты в пределах марша лестницы или лестничной клетки. В нарушении п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы», п.1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Устранено (Расчёт пожарных рисков от 29.07.2024г.)

4. В здании школы ширина пути эвакуации по лестнице предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке (менее 1.35 м.), (фактически 1.1 м.). В нарушении п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы», п.1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Устранено (Расчёт пожарных рисков от 29.07.2024г.)
5. В здании школы ширина горизонтальных участков путей эвакуации (двери, открывающиеся из помещений в коридор) при двухстороннем расположении дверей менее 1.2 м. (фактически коридор 1.36м. дверь 0,83 м.). В нарушении п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы», п.1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Устранено (Расчёт пожарных рисков от 29.07.2024г.)
6. В здании школы отсутствует выход на кровлю. В нарушении п.7.2, п. 7.3 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты» Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Разрабатывается проектно-сметная документация на изготовление пожарной лестницы для выход на кровлю.
7. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, чем нарушается п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Устранено. Техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем в наличии.
8. В здании школы ширина выходов из лестничных клеток в вестибюль менее 1.2 м (фактически 1.35 м). В нарушении п. 4.2.20 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты» «Эвакуационные пути и выходы», п.1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Устранено (Расчёт пожарных рисков от 29.07.2024г.)
9. В здании школы не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушается п.4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты». Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности п.1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Устранено (Расчёт пожарных рисков от 29.07.2024г.)
10. В здании школы чердачное помещение не оборудовано системой пожарной сигнализации. В нарушении п.4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты». Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности Требования пожарной безопасности	В здании школы отсутствует чердачное помещение. Все помещения здания школы оборудованы системой пожарной сигнализации.

Директор



К.А. Варельджан