

Муниципальное общеобразовательное учреждение Кувшиновская средняя общеобразовательная школа №1 (МОУ КСОШ №1)

172110, Тверская область, г. Кувшиново,  
ул. Горячева, дом 64.  
тел./факс: (48257) 4-54-30 4-56-84  
E-mail: [kuvshsc1dir@mail.ru](mailto:kuvshsc1dir@mail.ru) [nad2461@yandex.ru](mailto:nad2461@yandex.ru)

№ 151 от «01» августа 2022 г.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области

Кирсееву Константину Александровичу, государственному инспектору по пожарному надзору, старшему инспектору ОНД и ПР

Директора МОУ КСОШ №1  
В.А.Захаряна

**Уважаемый Константин Александрович!**  
**На Ваше Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности №238/1/132 от 09 сентября 2021 года сообщая следующую информацию в форме таблицы.**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)	Причины невыполнения
1.	Дверь эвакуационного выхода, ведущего из лестничной клетки на центральное крыльцо, закрыта на механический замок, тем самым отсутствует возможность её свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022 г.	Выполнено	
2.	Настенный речевой оповещатель, расположенный у шахматно-шашечного клуба, закреплен на расстоянии менее 150 мм. от потолка до верхней части оповещателя.	01.08.2022 г.	Не выполнено, просим дать отсрочку на 1 год до 01.08.2023 года	Отсутствие финансирования
3.	В помещении шахматно-шашечного клуба, извещатель пожарный, закреплен на расстоянии 5 см. от светильника, выступающего на 8 см. от полочки, что является меньше требуемого значения.	01.08.2022 г.	Не выполнено, просим дать отсрочку на 1 год до 01.08.2023 года	Отсутствие финансирования
4.	Дверь эвакуационного			

	выхода (северный торцевой выход) закрыта на механический замок, тем самым отсутствует возможность её свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022 г.	Выполнено	
5.	Дверь, расположенная на пути эвакуации (северный эвакуационный выход) открывается не по направлению выхода из здания.	01.08.2022 г.	Не выполнено, просим дать отсрочку на 1 год до 01.08.2023 года	Отсутствие финансирования
6.	Дверь (распашная металлическая решётка), расположенная на пути эвакуации, ведущем из помещения столовой, открывается не по направлению выхода из здания.	01.08.2022 г.	Не выполнено, просим дать отсрочку на 1 год до 01.08.2023 года	Отсутствие финансирования
7.	Помещение столярной мастерской, * не отделено от основных помещений здания, ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости.	01.08.2022 г.	Выполнено	
8.	Лестница наружного крыльца эвакуационного выхода, ведущего из помещения столовой, имеет высоту более 0,45 м., не оборудована ограждением с поручнями.	01.08.2022 г.	Не выполнено, просим дать отсрочку на 1 год до 01.08.2023 года	Отсутствие финансирования
9.	В помещении электрощитовой допущено хранение горючих материалов.	01.08.2022 г.	Выполнено	
10.	Противопожарная дверь, установленная в электрощитовой, не оборудована устройством предназначенным для самозакрывания.	01.08.2022 г.	Не выполнено, просим дать отсрочку на 1 год до 01.08.2023 года	Отсутствие финансирования
11.	Противопожарная дверь,			

	установленная в складском помещении, не оборудована устройством предназначенным для самозакрывания.	01.08.2022 г.	Не выполнено, просим дать отсрочку на 1 год до 01.08.2023 года	Отсутствие финансирования
12.	Перегородки, разделяющие коридор второго этажа здания на отсеки, протяженностью не более 60 м., не являются противопожарными 2го типа.	01.08.2022 г.	Заключен договор на 2 перегородки, просим дать отсрочку на 1 год до 01.08.2023 года	Отсутствие финансирования
13.	В спортивном зале №1, дверь, установленная на пути эвакуации, открывается не по направлению выхода из здания.	01.08.2022 г.	Не выполнено, просим дать отсрочку на 1 год до 01.08.2023 года	Отсутствие финансирования
14.	В кабинете № 205, извещатель пожарный, закреплен на расстоянии 2 см. от светильника, выступающего на 5 см. от полка, что является меньше требуемого значения.	01.08.2022 г.	Не выполнено, просим дать отсрочку на 1 год до 01.08.2023 года	Отсутствие финансирования
15.	Помещение кладовой, расположенное у кабинета № 221, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	01.08.2022 г.	Не выполнено, просим дать отсрочку на 1 год до 01.08.2023 года	Отсутствие финансирования
16.	В спортивном зале №2, дверь, установленная на пути эвакуации, открывается не по направлению выхода из здания.	01.08.2022 г.	Не выполнено, просим дать отсрочку на 1 год до 01.08.2023 года	Отсутствие финансирования
17.	На путях эвакуации, ведущих из помещения спортивного зала, имеется перепад высот.	01.08.2022 г.	Не выполнено, просим дать отсрочку на 1 год до 01.08.2023 года	Отсутствие финансирования
18.	Над эвакуационными выходами, ведущим из спортивного зала, отсутствуют световые оповещатели «Выход».	01.08.2022 г.	Не выполнено, просим дать отсрочку на 1 год до 01.08.2023 года	Отсутствие финансирования

19.	Перегородки, разделяющие коридор второго этажа здания на отсеки, протяженностью не более 60 м., не являются противопожарными 2го типа.	01.08.2022 г.	Не выполнено, просим дать отсрочку на 1 год до 01.08.2023 года	Отсутствие финансирования
20.	В спортивном зале №1, дверь, установленная на пути эвакуации, открывается не по направлению выхода из здания.	01.08.2022 г.	Не выполнено, просим дать отсрочку на 1 год до 01.08.2023 года	Отсутствие финансирования
21.	В помещении «серверная», извещатель пожарный, закреплен на расстоянии 10 см. от светильника, выступающего на 8 см. от полочка, что является меньше требуемого значения.	01.08.2022 г.	Не выполнено, просим дать отсрочку на 1 год до 01.08.2023 года	Отсутствие финансирования
22.	Двери эвакуационных выходов (в количестве 2 шт.), ведущие из актового зала, закрыты на механический замок, тем самым отсутствует возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2022 г.	Выполнено	
23.	Перегородки, разделяющие коридор третьего этажа здания на отсеки, протяженностью не более 60 м., не являются противопожарными 2го типа.	01.08.2022 г.	Не выполнено, просим дать отсрочку на 1 год до 01.08.2023 года	Отсутствие финансирования
24.	Настенные речевые оповещатели, расположенные на третьем этаже здания, закреплены на расстоянии менее 150 мм. от потолка до верхней части оповещателя.	01.08.2022 г.	Не выполнено, просим дать отсрочку на 1 год до 01.08.2023 года	Отсутствие финансирования
25.	В помещении с вентиляционным оборудованием (вентиляционной	01.08.2022 г.	Выполнено	

	камере), допущено хранение горючих предметов.			
26.	Помещение вентиляционной камеры, не отделено от основных помещений здания, ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости.	01.08.2022 г.	Выполнено	
27.	Помещение кладовой, расположенное у кабинета химии, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	01.08.2022 г.	Не выполнено, просим дать отсрочку на 1 год до 01.08.2023 года	Отсутствие финансирования
28.	Помещение для хранения инвентаря, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	01.08.2022 г.	Не выполнено, просим дать отсрочку на 1 год до 01.08.2023 года	Отсутствие финансирования
29.	Помещение «кладовая уборщиц», расположенное у кабинета информатики, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	01.08.2022 г.	Не выполнено, просим дать отсрочку на 1 год до 01.08.2023 года	Отсутствие финансирования
30.	Помещение кладовой, расположенное у кабинета французского языка, не отделено от основных помещений здания, ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости.	01.08.2022 г.	Не выполнено, просим дать отсрочку на 1 год до 01.08.2023 года	Отсутствие финансирования
31.	Настенный речевой оповещатель, расположенный в музыкальном зале, закреплен на расстоянии менее 150 мм. от потолка до верхней части оповещателя.	01.08.2022 г.	Не выполнено, просим дать отсрочку на 1 год до 01.08.2023 года	Отсутствие финансирования
32.	Двери (в количестве 12 шт.), ведущие из поэтажных коридоров в	01.08.2022 г.	Не выполнено, просим дать	Отсутствие финансирования

	лестничные клетки, не оборудованы уплотнениями в притворах.		отсрочку на 1 год до 01.08.2023 года	
33.	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии (ручной пожарный извещатель, расположенный в помещении столовой, неисправен).	01.08.2022	Выполнено	
34.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии (отсутствует звуковое оповещение)	01.08.2022	Выполнено	
35.	Не предоставлено, подтверждающих документов о проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также лиц находящихся в здании.	01.08.2022	Выполнено	
36.	Объект защиты с массовым пребыванием людей, не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного).	01.08.2022	Выполнено	
37.	Не проведена проверка наружного противопожарного водоснабжения (пожарного гидранта) организацией имеющей соответствующую лицензию на данный	01.08.2022 г.	Не выполнено, просим дать отсрочку на 1 год до 01.08.2023 года	Отсутствие финансирования

	вид деятельности, с составлением соответствующих актов проверки.			
38.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	01.08.2022 г.	Не выполнено, просим дать отсрочку на 1 год до 01.08.2023 года	Отсутствие финансирования
39.	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не внесена информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (АПС).	01.08.2022 г.	Выполнено	
40.	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не внесена информация о работах, проводимых с системами вентиляции и кондиционирования	01.08.2022 г.	Не выполнено, просим дать отсрочку на 1 год до 01.08.2023 года	Отсутствие финансирования
41.	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не внесена информация о работах, проводимых с первичными средствами пожаротушения (огнетушителями)	01.08.2022 г.	Выполнено	
42.	Световые оповещатели «Выход», установленные на путях эвакуации, ведущих со второго этажа здания, не обеспечивают контрастное восприятие информации (изменение	01.08.2022 г.	Не выполнено, просим дать отсрочку на 1 год до 01.08.2023 года	Отсутствие финансирования

информативности восприятия) при получении автоматического командного сигнала, формируемого автоматической			
---	--	--	--

Директор школы: \_\_\_\_\_

**В.А.Захарян**

