



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Нижегородской области**

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),
mail: info@mchs.nnov.ru

e-

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),
info@mchs.nnov.ru

e-mail:

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городским округам
город Кулебаки и Навашинский Нижегородской области**

Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Воровского, д.60 тел. 8(83176) 5-49-58
Нижегородская область, г. Навашино, ул. Терешкина, д.2 тел. 8(83175) 5-35-75

Предписание об устранении выявленных нарушений № 58/1/40

На основании решения заместителя Главного государственного инспектора городских округов города Кулебаки и Навашинский Нижегородской области по пожарному надзору Кучина Сергея № 58 от 23 июля 2021 года, в период с «28» июля 2021 г., 14 час.00 мин. по «06» августа 2021 г., 11 час.30 мин. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме выездной проверки,

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

1) Максимовой Натальей Николаевной – инспектором ОНД и ПР по городским округам город Кулебаки и Навашинский

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 20 "Ласточка»

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению): Нижегородская область, г.о.г.Кулебаки, с.Саваслейка, ул.Лесная, д.1А, Нижегородская область, г.о.г.Кулебаки, с.Саваслейка, ул.Пилотов, д.1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с: -

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ предписания	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Нижегородская область, г.о.г.Кулебаки, с.Саваслейка, ул.Лесная, д.1А				
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:				
1.	В проемах противопожарных преград выделяющих помещения производственного назначения, (пищеблок) за исключением таких помещений имеющих категорию В4 и Д, установлены двери, не отвечающие требованиям, предъявляемым к противопожарным дверям 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI30*.	Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, ч.1 и ч.3 ст.6, ст.88 таблица 24; Свод правил – СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.5.2.6	01.06.2022 г.	
2.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности здания отопительной котельной и складского помещения на первом этаже с обозначением категорий, а также класса зоны на входных дверях с наружной стороны, в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479) п.12.	01.06.2022 г.	
3.	Не представлены сертификаты с показателями пожарной опасности покрытия пола в коридоре 1 этажа, подтверждающие соответствие данных материалов требованиям нормативных документов.	Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, ч.1 и ч.3 ст.6, ст.134 таблицы 27, 28, 29; Правила Противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об	01.06.2022 г.	

		утверждении правил противопожарного режима» п.25.		
4.	Не проведено опробование работоспособности, с привлечением организации, подтвердившей право проведения инструментального контроля (испытательная лаборатория) систем противопожарной защиты, а именно: автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара, а также внутреннего противопожарного водопровода.	Правила Противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» п.54; ГОСТ 57974-2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования»	01.06.2022 г.	
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:				
5.	Отсутствуют сведения о наличии лицензии МЧС России у организаций, осуществляющих работы на объекте в области пожарной безопасности, в том числе: монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара, а также изготовление планов эвакуации.	Федеральный закон от 04.05.2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 года №1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»	01.06.2022 г.	
6.	Светильники в котельной эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479) п.35 «в».	01.06.2022 г.	
7.	На установленные на объекте автоматические системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ и ПАК «Стрелец-Мониторинг») отсутствует утвержденный руководителем регламент по их техническому обслуживанию с учетом требований технической	Правила Противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» п.54.	01.06.2022 г.	

	документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.			
Нижегородская область, г.о.г.Кулебаки, с.Саваслейка, ул.Пилотов, д.1				
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:				
8.	Несущим деревянным конструкциям чердачного помещения и кровли (отдельно стоящих складских помещений) не предан нормируемый предел огнестойкости (не выполнена огнезащитная обработка (пропитка)).	Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, ч.1 и ч.3 ст.6, ст.57, ст.58 таблица 21; Правила Противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» п.13.	01.06.2022 г.	
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:				
9.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479) п.17 «б»	01.06.2022 г.	
10.	На установленные на объекте автоматические системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ и ПАК «Стрелец-Мониторинг») отсутствует утвержденный руководителем регламент по их техническому обслуживанию с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	Правила Противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» п.54.	01.06.2022 г.	
11.	Отсутствуют сведения о наличии лицензии МЧС России у организаций, осуществляющих работы на	Федеральный закон от 04.05.2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,	01.06.2022 г.	

<p>объекте в области пожарной безопасности, в том числе: монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара, а также изготовление планов эвакуации.</p>	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 года №1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»</p>		
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Инспектор ОНД и ПР по городским округам
 город Кулебаки и Навашинский Максимова Н.Н.
 (должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего
 контрольное (надзорное) мероприятие)

« 06 » августа 20 21 г.



Предписание для исполнения получил (а):

✓ 
 (подпись)
 « 06 » 08 20 21 г.

Заведующий МБДОУ Детский сад № 20
 «Ласточка»
 Емельянова Екатерина Николаевна
 (должность, фамилия, инициалы)