

**Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
№ 20 «Ласточка»**

село Саваслейка улица Лесная дом 1а
городской округ город Кулебаки
Нижегородская область
607007
тел./факс (83 176) 7-12-45
mdoy-20@mail.ru
исх. № 160 от 03.09.2021г.

**Отчет о выполнении предписания об устранении выявленных
нарушений**

МБДОУ д/с № 20 «Ласточка» в лице заведующего Емельяновой Е.Н. в ответ на предписание № 58/1/40 от 06.08.2021г сообщает о результатах его выполнения:

Нарушения, указанные в предписании	Отметка об исполнении
Нижегородская область, г.о.г. Кулебаки, с.Саваслейка, ул.Лесная, д.1а	
В проемах противопожарных преград выделяющих помещения производственного назначения (пищеблок), за исключением таких помещений имеющих категорию В4 и Д, установлены двери, не отвечающие требованиям предъявляемым к противопожарным дверям 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI30*.	В срок до 31.12.2021г будет проведено категорирование помещения пищеблока. В случае, если категория будет В3 и выше, то будут установлены противопожарные двери.
Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности здания отопительной котельной и складского помещения на первом этаже с обозначением категорий, а также класса зоны на входных дверях с наружной стороны, в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполнено
Не представлены сертификаты с показателями пожарной опасности покрытия пола в коридоре 1 этажа, подтверждающие соответствие данных материалов требованиям нормативных документов.	Выполнено

<p>Не проведено опробование работоспособности, с привлечением организации, подтвердившей право проведения инструментального контроля (испытательная лаборатория) систем противопожарной защиты, а именно: автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара, а также внутреннего противопожарного водопровода.</p>	<p>В срок до 01.06.2022г будет проведено опробование работоспособности, с привлечением организации, подтвердившей право проведения инструментального контроля (испытательная лаборатория) систем противопожарной защиты, а именно: автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара, а также внутреннего противопожарного водопровода.</p>
<p>Отсутствуют сведения о наличии лицензии МЧС России у организаций, осуществляющих работы на объекте в области пожарной безопасности, в том числе: монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара, а также изготовление планов эвакуации.</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Светильники в котельной эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией</p>	<p>Устранено</p>
<p>На установленные на объекте автоматические системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ и ПАК «Стрелец-Мониторинг») отсутствует утвержденный руководителем регламент по их техническому обслуживанию с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Нижегородская область, г.о.г. Кулебаки, с.Саваслейка, ул.Пилотов, д.1</p>	
<p>Несущим деревянным конструкциям чердачного помещения и кровли (отдельно стоящих складских помещений) не предан нормируемый предел огнестойкости (не выполнена огнезащитная обработка (пропитка)).</p>	<p>Написана служебная записка на имя начальника управления образования с просьбой о выделении средств в 2022 году на проведение обработки огнезащитным составом. Исх №145 от 11.08.2021г</p>
<p>Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>В срок до 01.06.2022г будет проведено испытание наружных пожарных лестниц</p>
<p>На установленные на объекте автоматические системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ и ПАК «Стрелец-Мониторинг») отсутствует утвержденный руководителем регламент по их</p>	<p>Выполнено</p>

<p>техническому обслуживанию с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p>	
<p>Отсутствуют сведения о наличии лицензии МЧС России у организаций, осуществляющих работы на объекте в области пожарной безопасности, в том числе: монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара, а также изготовление планов эвакуации.</p>	<p>Выполнено</p>

Заведующий



Емельянова Е.Н.