

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 80
«АИСТ»
432028, г. Ульяновск, пр.50-летия ВЛКСМ, д. 26А,
тел (8422) 58-80-62, тел/факс 58-89-20
432032, г. Ульяновск, улица Октябрьская, дом
30Б,
тел (8422) 58-82-20, тел/ факс 58-54-85
E-mail: mdou80ul@ yandex.ru
ИНН/КПП 7327017252/732701001,
ОГРН 1027301487179, ОКПО 25329847

Начальнику Отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по городу Ульяновску
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Ульяновской области
Евсиевич А.Н.

Исх.№ 66 от 14.07.2022г.

**Отчет о результатах исполнения Предписания № 73-0-2021/0325рс/1 по
устранению нарушений обязательных требований пожарной
безопасности.**

№ №	Вид нарушения	Информация об исполнении	срок устранения
1	2	3	4
1.	Для детского сада по адресам: г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 30Б и пр-т 50-летия ВЛКСМ, 26А не разработана декларация пожарной безопасности.	Декларации разработаны и утверждены. регистрационный номер № 73401373705247	29.12.2021
2.	В инструкции о мерах пожарной безопасности отражены следующие вопросы не относящиеся к осуществлению деятельности образовательного учреждения: -порядок и периодичность уборки отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды; -раздел производства электросварочных работ; предельные показания контрольно-измерительных приборов	В инструкциях исключены вопросы не относящиеся к осуществлению деятельности образовательного учреждения.	20.12.2021
3.	При эксплуатации объекта защиты не обеспечено соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций. Согласно протокола № 273/3-09 от 21.06.2019 ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ» по Ульяновской области деревянные конструкции	Проведена огнезащитная обработка конструкций чердачного помещения на втором корпусе, расположенном по ул. Октябрьской, 30Б Сертификат соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.РУ.266.P.00 468	16.05.2022

	<p>чердачного помещения прошли испытание выполненной огнезащитной обработкой конструкций. Последующая проверка качества обработки (пропитки) не проводилась.</p>		
<p>Корпус № 2 ул. Октябрьская, д. 30 Б</p>			
4	<p>Установленные на путях эвакуации светильники аварийного освещения, установленные на объекте, не соответствуют установленным характеристикам по освещенности. При принудительном включении системы аварийного освещения, с целью проверки работоспособности системы освещения и светильников, произведена местная проверка светильников, путем перевода в режим «ТЕСТ». Светильники не включились.</p>	<p>Проведена замена светильников аварийного освещения.</p>	16.04.2022
5	<p>Огнетушитель ОУ-5 № 7, расположенный в электрощитовой, установлен на полу без обязательной фиксации от возможного падения при случайном воздействии.</p>	<p>Для огнетушителя ОУ-5 № 7 приобретена специальная подставка (фото прилагается)</p>	16.04.2022
<p>корпус № 1 пр-т 50-летия ВЛКСМ, д.26А</p>			
6	<p>Все огнетушители, размещенные в коридорах и группа, расположены на высоте более 1,5 метров от их верха до пола (фактически 1,6-1,7 м). Конструкция крепления некоторых огнетушителей выполнена таким образом, что для извлечения огнетушителя массой от 7 до 10 кг из крепления его необходимо приподнять вверх на 15-20 см, что сделать физически очень сложно и просто невозможно для людей ростом менее 160 см (огнетушитель необходимо поднять на высоту от пола до ручки на 180-200 см).</p>	<p>Все огнетушители перевешаны на высоту не более 1.5 м (фото прилагается)</p>	20.12.2021

