

Результаты обследования:

5.Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи

Республики Крым «Школа № 28 имени героев Эльтигена»

298313,г.Керчь, ул. Кавказская, 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5.1.	33, 35	-нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений МГН; -отсутствие кнопки вызова и информационного обозначения.	Все	Необходимо обустроить одну универсальную туалетную кабину и раковину на первом этаже,с установкой в ней кнопки вызова персонала	ОРГ, ТСР КР
5.2	Умывальники	Есть	5.2	34, 36, 37	- умывальники не соответствуют нормам	Все	предусмотреть как минимум один водопроводный кран в специализированных местах : туалете,кабинете логопеда,в обеденном зале столовой с рычажной	ОРГ ТСР КР

							рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа.	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	5.3	29	- отсутствует информационное обозначение	Все	- информационно обозначить помещение гардеробной	ОРГ
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование Структурно – функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиеническое помещение	ВНД-И (К,С,О), ДУ – И (Г,У)	5.1-5.3	33-37,29	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

*указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К,О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧВ**- доступно частично всем; **ДЧ-И** (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД**- недоступно;

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания