

АКТ

Проверки объекта (территории)

«24» 06 2026 года

г. Дзержинск

1. Представителя Ревдинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

Мило Иванович Ревдинского ОВО
С. И. Т. Ионов М. В. Никитин
(должность, звание, ФИО)

2. Представителя объекта (территории)

Зам. директора ИР АХР Зюганова И. П.
И. О. Директора Мухоморова И. П.
(должность, ФИО)

Проведена проверка объекта (территории):

ИР АХР ИР АХР ИР АХР

Расположенного по адресу:

г. Дзержинск ул. Промышленная 40а

На предмет состояния антитеррористической защищенности в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»¹.

В ходе проверки установлено следующее:

Акт обследования и категорирования (актуализация) объекта (территории) (пункт 15 ПП 1006) утвержден/подписан (дата): 14.06.21

Присвоенная категория (пункт 13 ПП 1006): 4

Паспорт безопасности (пункты 43-47 ПП 1006) (в наличии, дата утверждения):

Актуализирован (пункт 48 ПП 1006) (основание, дата): 11.11.2021

Осуществление контроля за выполнением требований (пункты 5, 32 ПП 1006) (периодичность проведения, подтверждающие документы):

Приказ о назначении ответственного лица за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности на объекте (пункт 32 ПП 1006) (наличие, дата): ИР АХР № 15-ОВ от 09.06.2021

Ограждение территории объекта (пункт 19 (г)) в наличии

¹ Далее – «ПП 1006».

Наличие видеонаблюдения (пункт 30 ПП 1006) в наличии

-сколько всего видеокамер: 8

-сколько из них наружных: 5

-сколько из них внутренних: 3

-куда выходит система видеонаблюдения: сет имеет охранник

-срок хранения информации: 30 дней

Освещение по периметру территории (пункт 24 -27 ПП 1006)
в наличии

Система оповещения и управления эвакуацией при возникновении угрозы террористического характера (пункты 24 - 27, 31 ПП 1006)
отсутствует

Система контроля управления доступом (СКУД) (пункты 24 -27 ПП 1006)
отсутствует

Наличие металлодетектора (пункты 24-27 ПП 1006): рамочный- 1,
ручной- нет
Исправность - да 1, нет нет

Охранная сигнализация (для 1,2, 3 категории ПП 25-27 ПП 1006) (что
оборудовано) нет

-автономная с выводом на пост охраны: _____

-с выводом на охранную организацию (какую): _____

Тревожная сигнализация (пункты 24-27 ПП 1006):

-сколько стационарных КТС: 1

-наличие брелоков: 2

-с выводом на охранную организацию (какую): Ревенский ОВД

Физическая охрана:

-наименование организации: _____

-сколько постов, где расположены: _____

-часы охраны: вахтер, сторожа

Информационные стенды (наглядные пособия) (пункты 24-27 ПП 1006): в помещении

1. Не устранены следующие мероприятия по антитеррористической защищенности, которые определены в соответствии с Требованиями ПП 1006 и указаны в акте категорирования и паспорте безопасности объекта:

не устранены системы оповещения при возникновении угрозы террористической опасности
системы мониторинга
срок вып. до 31.12.2020г.

2. Устраненные мероприятия по антитеррористической защищенности, которые определены в соответствии с Требованиями ПП 1006 и указаны в акте категорирования и паспорте безопасности объекта:

3. Недостатки, выявленные в ходе проведения проверки, в соответствии с Требованиями ПП 1006:

Члены комиссии:

Представитель Ревдинского ОВО
-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России

по Свердловской области)

Министр Ревдинского ОВО
С. И. Г. Ивасюк

(подпись)

(расшифровка)

Руководитель объекта
(уполномоченное лицо)

Зам. директора
по АПР

(подпись)

(расшифровка, МП)

