УТВЕРЖДАЮ
Директор

(политись фамилия, иму отчество)

20 Вг.

Му	униципальное казенное общеобразова	ательное учреждение Владимировс	кая средняя общеобразовательная і	школа			
		(полное наименование работодателя)	CONTINUE &				
6	662074 Российская Федерация, Красно	оярский край, Боготольский район,	д. Владимировка, ул. Школьная д.	1A;			
	Директор Лазько Юлия Михайловна; тел. 8(391-57)2-56-92; email: vladimirovka-sh@yandex.ru						
	(адрес работодателя, индекс	с, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, фак	с, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической дея- тельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО			
2444300458	58790739	23280	80.21.2	04208804003			

ПЛАН мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Назначение мероприятия	Источник финансирования	Ответственный за выполнение мероприятия	Срок выполнения	Службы, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установить настольную лампу для работы на ПЭВМ	Улучшение условий труда					
Директор	Произвести монтаж заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ	Соблюдение требований по охране труда	0	5	*		
Заместитель директора по воспитательной работе	_	_					
Заместитель директора по учебной работе	Произвести монтаж заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ	Соблюдение требований по охране труда		,			
Заместитель директора по административно-	Установить светильники с ко- эффициентом пульсации < 5 % в кабинете	Улучшение условий труда				7/2	
хозяйственной работе	Произвести монтаж заземления в розетках для под-ключения ПЭВМ	Соблюдение требований по охране труда		* *			
Учитель химии	Установить светильники с ко- эффициентом пульсации < 5 % в учебном классе	Улучшение условий труда					

Произвести монтаж заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ	Соблюдение требо- ваний по охране труда			2		
-	-					
Установить светильники с ко- эффициентом пульсации < 5 % в кабинете	Улучшение условий труда					
заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ	Соблюдение требо- ваний по охране труда					
Установить светильники с ко- эффициентом пульсации < 5 % в кабинете	Улучшение условий труда				,	
Произвести монтаж заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ	ваний по охране труда					
Произвести монтаж заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ	Соблюдение требо- ваний по охране труда					
_	_					
_	_					
_	_					
_	_					
_	_					
Обеспечит работника костюмом хлопчатобумажным для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюмом из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, фартуком хлопчатобумажным с нагрудником, плащом непромокаемым, курткой на утепляющей прокладке, валенками или сапогами кожаными и галошами на валенки. Обеспечить работника	Соблюдение требований по обеспеченности СИЗ					
	заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ Установить светильники с ко- эффициентом пульсации < 5 % в кабинете Произвести монтаж заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ Установить светильники с ко- эффициентом пульсации < 5 % в кабинете Произвести монтаж заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ Произвести монтаж заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ — Обеспечит работника костю- мом хлопчатобумажным для защиты от общих производст- венных загрязнений и механи- ческих воздействий или костю- мом из смешанных тканей для защиты от общих производст- венных загрязнений и механи- ческих воздействий, фартуком хлопчатобумажным с нагруд- ником, плащом непромокае- мым, курткой на утепляющей прокладке, валенками или сапо- гами кожаными и галошами на	ваний по охране труда Установить светильники с ко- эффициентом пульсации < 5 % в кабинете Произвести монтаж заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ Установить светильники с ко- эффициентом пульсации < 5 % в кабинете Произвести монтаж заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ Произвести монтаж заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ Произвести монтаж заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ Произвести монтаж заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ — — — — — — — — — — — — — — — — — —	ваний по охране труда Установить светильники с ко- эффициентом пульсации < 5 % в кабинете Произвести монтаж заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ Установить светильники с ко- эффициентом пульсации < 5 % в кабинете Произвести монтаж заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ Произвести монтаж заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ Произвести монтаж заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ Произвести монтаж заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ Оболюдение требо- ваний по охране труда Соблюдение требо- ваний по охране Труда	заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ Установить светильники с ко- эффициентом пульсации < 5 % в кабинете Произвести монтаж заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ Установить светильники с ко- эффициентом пульсации < 5 % в кабинете Произвести монтаж заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ Произвести монтаж заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ Произвести монтаж заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ Соблюдение требо- ваний по охране труда Обольдение требо- ваний по охране труда Обольдение требо- ваний по охране труда Обольд	ваний по охране труда Установить светильники с ко- эффициентом пульсации < 5 % в кабинете Произвести монтаж заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ Установить светильники с ко- эффициентом пульсации < 5 % в кабинете Произвести монтаж заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ Произвести монтаж заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ Произвести монтаж заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ Соблюдение требо- ваний по охране труда Особлюдение требо- ваний по охране т	ваний по охране Установить светильники с ко- эффициентом пульсации <5 % в кабинете Произвести монтаж заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ Установить светильники с ко- эффициентом пульсации <5 % в кабинете Произвести монтаж заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ Произвести монтаж заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ Произвести монтаж заземления в розетках для под- ключения ПЭВМ Соблюдение требо- ваний по охране труда Соблюдение требо- ваний по охране труда

	Обеспечит работников рукави- цами комбинированными или	Соблюдение требо-					
Уборщик служебных	перчатками и сапогами резино-	ваний по обеспе-					
помещений	выми. Обеспечить работников	ченности СИЗ					, y
4.4	сертифицированными СИЗ.	iomiocin cito					
	Обеспечит работника полу-						
	комбинезон хлопчатобумажный						
	для защиты от общих произ-				-		· ·
	водственных загрязнений и ме-				2		
	ханических воздействий или						N .
	полукомбинезон из смешанных						
*	тканей для защиты от общих				e)		
	производственных загрязнений						
	и механических воздействий,						
	перчатками диэлектрическими	C-5					
Рабочий по обслуживанию	,галошами диэлектрическими,	Соблюдение требо- ваний по обеспе-					
зданий	сапогами резиновыми, перчат-	ченности СИЗ				*	
	ками резиновыми, респирато-	ченности Сиз					
	ром, курткой на утепляющей	52					
	прокладке, брюками на утеп-						
	ляющей прокладке, валенками			-			
	или сапогами кожанымиутеп-						<i>i</i> =
	ленными, ботинками кожаными					e e	
	с жестким подноском и очками		2				
	защитными. Обеспечить работ-						
	ника сертифицированными						
3	СИЗ.						
7	Обеспечит работника полу-						
	комбинезон хлопчатобумажный						
	для защиты от общих произ-	6		8.3			
	водственных загрязнений и ме-						
Слесарь - электромонтер по	ханических воздействий или	Соблюдение требо-					
обслуживанию	полукомбинезон из смешанных	ваний по обеспе-					
электроустановок	тканей для защиты от общих	ченности СИЗ					
	производственных загрязнений	2			· ×		
	и механических воздействий.	e e				,	
	Обеспечить работника серти-		-				
	фицированными СИЗ.			<u> </u>	-		

		4			
Водитель автобуса	Обеспечить работника костюмом хлопчатобумажным для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюмом из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, перчатками хлопчатобумажными или перчатками трикотажными с полимерным покрытием и жилетом сигнальным. Обеспечить работников сертифицированными СИЗ.	Соблюдение требований по обеспеченности СИЗ			
Повар	Обеспечит работника рукавицами комбинированными, обувью кожаной или тапочками и полотенцем. Обеспечить работника сертифицированными СИЗ.	Соблюдение требований по обеспеченности СИЗ			
Повар	Обеспечит работника рукави- цами комбинированными, обу- вью кожаной или тапочками и полотенцем. Обеспечить работ- ника сертифицированными СИЗ.	Соблюдение требований по обеспеченности СИЗ			
Подсобный рабочий	Обеспечить работника серти- фицированными СИЗ.	Соблюдение требований по обеспеченности СИЗ	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		

Председатель аттестационной комиссии

Заместитель директора по
административно-
хозяйственной деятельности.

С.И. Коваленко Ф.И.О.

(должность)

Члены аттестационной комиссии:

Production Rules

Учитель начальных классов	(Baf	С.В. Тарутина	23.12.13 ₂
(должность)	(пофинсь)	Ф.И.О.	
Учитель технологии (должность)	(подпись)	Е.Ю. Камендо (ф.и.о.)	<u>23.12./32</u> (дата)
Начальник отдела АРМ ОП			
ООО «Атон-спецодежда» в г. Красноярске	byly	Е.С. Бутусова	23.12.13-
(должность)	(подпифь)	(Ф.И.О.)	(дата)