

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 251 г. Челябинска
454077, г. Челябинск, ул. Мамина 5-а. 8(351) 773-75-55
ОКПО 36917547, ОГРН 1027403775300 ИНН/КПП 7452019433/745201001

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ ДС №251
Н.А. Мальцева



Информация о выполненных мероприятиях по устранению выявленных нарушений
обязательных требований пожарной безопасности по Предписанию № 729. (от
23.08.2021г.)

№ п/п	Мероприятия	Срок устранения	Отметка о выполнении
1.	Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением категорий Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (Прачечная. Пом.№ 54-56 в тех. плане. Фактически расчёт не предоставлен)	01.12.2022	Выполнено
2.	Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением категорий Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (Склад. Пом.№ 41 в тех.плане. Фактически расчёт не предоставлен)	01.12.2022	Выполнено
3.	Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением категорий Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне	01.12.2022	Выполнено

	Фактически расчёт не предоставлен)		
4.	Руководитель организации не обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими проводами, кабелями, трубопроводами в подвальном этаже.	01.12.2022	Выполнено
5.	Лестница 3-го типа ведущая со второго этажа из помещений № 15,21,14,33,32,45 по тех плану (второй этаж) не в полном объёме имеет ограждение высотой не менее 1,2 М)	01.12.2022	Выполнено
6.	Уклон лестницы 3-г типа ведущая со второго этажа из помещений № 14,15,21,32,33,45 по тех плану (второй этаж) обеспечен 1:1 не в полном объёме.	01.12.2022	Выполнено
7.	При эксплуатации эвакуационных путей (лестница 3-го типа ведущая со второго этажа из помещений № 21,1,14,33 по тех. плану (второй этаж) установлено устройство, препятствующее свободной эвакуации людей (установлена решётчатая дверь)	01.12.2022	Выполнено