

Измерительные инструменты

- Цифровой и/или механический штангенциркуль (0-150 мм и 0-300 мм) (см. рисунок 1).



Рисунок 1 – Пример штангенциркулей

- Цифровой и/или механический штангенциркуль с регулируемой губкой для измерения межосевых расстояний (см. рисунок 2)



Рисунок 2 – Пример штангенциркулей

- Цифровой и/или механический универсальный угломер (см. рисунок 3)



Рисунок 3 – Пример угломеров

- Цифровой и/или механический штангенглубиномер (см. рисунок 4)



Рисунок 4 – Пример Штангенглубиномеров

- Шаблоны для измерений радиусов (0,4 - 25 мм) (см. рисунок 5)



Рисунок 5 – Пример шаблонов для измерений радиусов

- Болты или калибр-пробки и резьбомеры для физических измерений (см. рисунок 6).



Рисунок 6 – Пример калибр-пробки и резьбомеров