

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

МКОУДО "Лопухинская ДШИ"

Наименование объекта

188523, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лопухинка, ул. Мира, д. 21-а.

Адрес

№ п/п	Структурно-функциональная зона и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности		
			Неотложные мероприятия (1 этап) СП 59.13330.2012 СП 59.13330.2016	Отложенные мероприятия (2 этап) СП 59.13330.2012 СП 59.13330.2016	на момент обследования	после 1 этапа	после 2 этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию <i>Нет закрепленной территории</i>						
2.	Вход в здание - Входная площадка (перед дверью) - Двери (входные) - Тамбур - Лестница	2.1 Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупреждающую функцию (С-п) 2.2 Наружная лестница не дублируется пандусом либо другими средствами подъема.	2.1 Установить кнопку вызова персонала для оказания необходимой помощи в нижней части марша лестницы. 2.2 Разместить рядом с входной дверью информацию об организации (наименование и т.д.) продублированную шрифтом Брайля. (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016). 2.3 Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию следует размещать не менее чем за 0,3 м, от внешнего края ступеней (п. 5.1.12 СП 59.13330.2016)	2.1 Установить пандус на высоту входной площадки. Фото 6 (п. 5.2.13 СП 59.13330.2012)	К - ВНД О-н- ДП О-в - ДП С-п -ВНД С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП	К - ВНД О-н -ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП

3.	<p>Пути движения внутри здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Двери - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) - Лестницы 	<p>3.1 Вдоль маршей лестниц примыкающих к стене отсутствуют поручни</p> <p>3.2 Лестница не дублируется пандусом либо другими средствами подъема.</p>	<p>3.1 установить информирующую тактильную табличку (мнемосхему) с использованием рельефных знаков и символов, а также шрифта Брайля перед входом во внутренние помещения с указанием номера и назначения помещения. п. 5.5.2 СП 59.13330.2012</p> <p>3.2 Информирование обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. п. 5.5.8 СП 59.13330.2012</p> <p>3.3 Обеспечить своевременное получение визуальной информации перед маршами внутренних лестниц. (выделить первую и последнюю ступени маршей лестниц).</p>	<p>3.1 При реконструкции и/или капитальном ремонте увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см., снизить высоту порогов (не более 1.4см) (п. 5.1.4 СП 59.13330.2012)</p> <p>3.2 Вдоль обеих сторон маршей лестниц, рассмотреть возможность установки поручней. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м.. (5.2.15-16 СП 59.13330.2012)</p> <p>3.3 Для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла коляски рассмотреть возможность приобретения мобильного подъемника. (возможно использования на договорной основе) и/или выделить помещение на уровне первого этажа.</p>	<p>К - ВНД О-н-ДУпп О-в -ДУпп С-п ДУпп С-ч -ДУпп Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП</p>	<p>К - ВНД О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП</p>	<p>К - ДУпп О-н -ДП О-в - ДП С-п ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП</p>
4.	<p>Зоны целевого назначения здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Форма обслуживания с перемещением по маршруту 	<p>4.1 Отсутствует индукционная система для инвалидов с нарушениями слуха в зале, не организован сурдоперевод (Г-ч)</p>	<p>4.1 Организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ)</p> <p>4.2 Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из</p>	<p>4.1 При необходимости предусматривать систему индивидуального прослушивания, допускается применять в залах индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства (п. 7.1.11; 7.1.12 СП 59.13330.2012).</p>	<p>К - ДП О-н -ДП О-в - ДП С-п ДУпп С-ч - ДП Г-п -ДУпп Г-ч - ДП У - ДП</p>	<p>К - ДП О-н -ДП О-в - ДП С-п-ДУпп С-ч - ДП Г-п-ДУпп Г-ч - ДП У - ДП</p>	<p>К - ДП О-н -ДП О-в - ДП С-п ДУпп С-ч - ДП Г-п -ДУпп Г-ч - ДП У - ДП</p>

			помещений зданий наружу. п. 5.2.24 СП 59.13330.2012 4.3 предусмотреть места для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ (п. 7.6.3; 7.6.6 СП 59.13330.2012).				
5.	Санитарно-гигиенические помещения - Туалетная комната	5.1 Отсутствует кнопка вызова персонала (Все) 5.2 Отсутствуют крючки для костылей и тростей (О-н, С-п) 5.3 Ширина дверного проема, габариты кабины не соответствует нормативным требованиям (К)	5.1 При необходимости (просьбе) оказывать помощь (К, О-в, О-н, С-п, С-ч) 5.2 установить кнопку экстренной помощи, опорные поручни, крючки для одежды и костылей п. 5.3.6 СП 59.13330.2012 5.3 У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные, мнемосхема санузла) на высоте 1,35 м. п. 5.3.6 СП 59.13330.2012	5.1 При капитальном ремонте или реконструкции переоборудовать кабину в соответствии с нормативными требованиями (п. 5.3 СП 59.13330.2012).	К - ДУпп О-н-ДУпп О-в-ДУпп С-п-ДУпп С-ч-ДУпп Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУпп О-н- ДП О-в- ДП С-п- ДП С-ч- ДП Г-п- ДП Г-ч- ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
6.	Система информации на объекте - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях Сайт организации		6.1 Установить световые оповещатели указывающие направления в случаях эвакуации людей (Г) (СП 59.13330.2016 п. 6.5.5). 6.2 Разместить (обновлять по необходимости) на сайте (в разделе «Информация» или создать новый раздел) сведения об организации доступности посещения учреждения для инвалидов и других МГН 6.3 Доступные для МГН элементы здания и территории	6.1 Система средств информации зон и помещений, входных узлов и путей движения должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. СП 59.13330.2012 п. 5.5.3 6.2 Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. п.1-5)	К - ДП О-н- ДП О-в - ДП С-п -ДУпп С-ч -ДУпп Г-п -ДУпп Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н- ДП О-в- ДП С-п-ДУпп С-ч- ДП Г-п- ДП Г-ч- ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП

			должны идентифицироваться символами доступности. Обеспечить соответствие СП 59.13330.2012 п. 5.5				
7.	Пути движения к входу (все) от остановки	7.1 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п)		7.1 Установить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию. (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012) (мероприятия выполняются организацией, в чьей ведомости находится зона, элемент и/или по согласованию с ней).	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ВНД	ДУпп	ДУпп	ВНД	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДП
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ВНД	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДП
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУпп	ДП	ДП	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДУпп	ДП	ДП	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП