

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №3 «Солнышко»**

171540, Тверская область, Кимрский муниципальный округ, с. Горицы, ул. Садовая, д.15,
тел (848236)71139, E-mail: solnyshkogorizi@yandex.ru

БИК 012809106, ИНН 6927005761, КПП 692701001, ОГРН 1026901670949,
ОКАТО 28528000, расч/счет: 03234643285280003600 ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ/УФК
по Тверской области г. Тверь

Информация о выполнении мероприятий,
направленных на устранение причин и условий, способствовавших совершению
обязательных требований в соответствии с Представлением территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе
Тверской области №01/112 от 08.07.2024

Представление территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской
области в Кашинском городском округе Тверской области №01/112 от 08.07.2024 «Об
устранении выявленных нарушений обязательных требований»

№	Нарушения пунктов СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Исполнение пунктов СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
1.	Нарушение п.1.5. СП 2.4.3648-20 просрочена профессиональная гигиеническая подготовка	Все работники МДОУ прошли профессиональную гигиеническую переподготовку и аттестацию. Заведующему МДОУ осуществлять контроль за прохождением гигиенической подготовки и аттестации.
	Нарушение п.2.21. СП 2.3./2.4.3590-20 у 3 работников МДОУ имеется информация об одной вакцинации от кори, у 1 работника отсутствует информация о вакцинации АДС-М	Вся информация о прививках предоставлена в медицинских книжках работников МДОУ. Заведующему следить своевременном прохождении работниками МДОУ вакцинации и предоставлению данной информации в ЛМК
2.	Нарушение п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 отсутствие москитных сеток на окнах (групповая средней и подготовительной группы), В спальнях средней и подготовительной группы, окна не оборудованы солнцезащитными устройствами.	Запланирована покупка в 2025г, вышедших из строя москитных сеток. В спальнях средней и подготовительной группы, окна оборудованы солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи), младшая группа (тканевые шторы).
3.	Нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы в музыкальном зале имеют дефекты и повреждения	Запланирован ремонт полов июнь- август 2025г
4.	Нарушение 2.5.3. СП 2.4.3648-20 Младшая группа: - в холл перед входом в ясельную группу на стене отслоение краски, - в спальне трещины на потолке, отслоение краски; На лестнице: следы протекания, отслоения краски.	Выполнен косметический ремонт в помещениях ДОУ (штукатурка, покраска)

	Муз.зал: на потолке и стене следы протеканий, признаки поражения грибком и отслоение краски. Средняя группа: в раздевалке на потолке отслоение краски трещины, следы протеканий, - в игровой, следы протеканий, - в спальне отслоение краски, - в туалете отсутствие на стене части плитки. В подготовительной группе: - в раздевалке на потолке и стене имеются следы протеканий, - в игровой следы протеканий, отслоение краски, - в спальне на стене следы отслоения краски и протеканий, - в туалете на стене отсутствует часть плитки	
5.	Нарушение п 3.1.7. СП 2.4.3648-20 в туалетах средней и подготовительной групп, унитазы не обеспечены индивидуальными сиденьями для каждого ребенка	Запланировано приобретение стеллажей для детских сидений на унитаз 2025 год
6.	Нарушение п.2.1. СП 2.4.3648-20 не была предоставлена программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП	Программа разработана и утверждена 02.09.2024г.
7.	Нарушение п. 2.5. СП 2.3./2.4.3590-20 в питание детей используются салаты, при отсутствии условий для их приготовления, не соблюдение поточности и цехового деления	Усилен контроль за соблюдением поточности и цехового деления при приготовлении пищи
8.	Нарушение п. 2.13 СП 2.3./2.4.3590-20 система приточно- вытяжной вентиляции на пищеблоке находится в нерабочем состоянии, не оборудована система локальной вытяжной вентиляции	Запланирована замена системы приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоке
9.	Нарушение п.2.14 СП 2.3./2.4.3590-20 место порционирования готовых блюд не оборудовано бактерицидным оборудованием	Приобретено и установлено бактерицидное оборудование
10.	Нарушение п.2.14 СП 2.3./2.4.3590-20 в коридоре, перед входом на пищеблок над дверью и около дверных косяков отсутствует штукатурка, В горячем цеху на потолке и стене следы протекания и отслоения краски	Выполнен косметический ремонт на пищеблоке (штукатурка, покраска)
11.	Нарушение п.8.4.3. СП 2.3./2.4.3590-	Организован питьевой режим согласно .8.4.3.

	20 При организации питьевого режима в средней и подготовительной группах отсутствуют отдельно промаркированные подносы	СП 2.3./2.4.3590-20. Подносы приобретены и промаркированы.
12.	Нарушение п. 8.1.2. п.40 приложения №6 СП 2.3./2.4.3590-20 в питание детей допускается использование блюд из сухих пищевых концентратов (напитков сухой концентрат кофейный растворимый на основе злаковых культур «Здоровье»	Не допускать использование в питание детей сухих концентратов
13.	Нарушение п.8.1.2. п.VIII прил. №13 СП 2.3./2.4.3590-20 ведомость контроля за рационом питания детей ведется не по форме, отсутствует разделение по возрастам, и не ведется подсчет отклонений от нормы в процентах (+/-)	Ведение ведомости контроля за рационом питания
14.	Нарушение п.8.1.6. СП 2.3/2.4 3590-20 на пищеблоке для приготовления блюд и кулинарных изделий не используется пищевая йодированная соль	В приготовлении блюд используется пищевая йодированная соль.

