

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 39-12/2024 от «04» декабря 2024 г.

I. Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад № 38»

414057, г. Астрахань, ул. Звёздная, 156

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	Виды работ		
		есть/нет	N на плане				N фото	
1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		 Фото 3.1	Отсутствуют места отдыха для МГН и их обозначения. 	Значимо для инвалида (категория) Все	Рекомендуется предусмотреть зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках(1 этаж), везде, где ожидают посетители. При большой длине этажа зону отдыха следует предусматривать через 25 - 30 м. (п. 6.2.5 СП 59.13330.2020).	Организационные мероприятия

Фото 3.1



			 Фото 3.1.1	В вестибюле установлена тактильно-рельефная мнемосхема для предварительного ознакомления с планом здания.	Все	Замечаний нет.	---
2	Пандус (внутри здания)	нет					
3	Лифт пассажирский	нет					

4.4.1	Лестница (внутри здания)	есть	Фото 3.2	Контрастное выделение нанесено неверно – на подступенок. Высота подступенка – 0,15 м; ширина проступи – 0,30 м. Установлены поручни на высоте – 0,6 м, 0,9 м.	С-ч, С-п	Выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы путем нанесения одной или нескольких полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи – от 0,03 до 0,04 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолуминесцентным покрытием. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия
-------	--------------------------	------	---	--	----------	--	-----------------------------


4	Пути эвакуации (в т.ч. зоны пожарной безопасности)	есть	 Фото 3.4	На плане эвакуации отсутствует обозначение путей движения для людей с инвалидностью.	Все	Рекомендуется отразить на плане эвакуации пути движения при эвакуации людей с инвалидностью. План эвакуации следует размещать на высоте 1,5 - 1,6 м от уровня пола. (п.6.5.2, 6.5.3 СП 59.13330.2020)	Организа- ционные меропри- ятия
5	Эвакуационный выход №1		 Фото 3.5	На пути к эвакуационному выходу расположен лестничный марш. Краевые ступени марша выделены контрастно.	С-ч	Замечаний нет.	---

				 Фото 3.6	Эвакуационная дверь в тамбур одностворчатая распашная. Ширина дверного полотна в свету – 0,85 м.	К, О-н	Замечаний нет.	---
3.6	Эвакуационный выход №2 (из детских групп)			 Фото 3.8	Ширина эвакуационной двери в свету – 0,9 м.	К, О-н	Замечаний нет.	---

			 Фото 3.7	В здании отсутствуют знаки и указатели доступных путей эвакуации для людей с инвалидностью.	Все	Установить знаки и указатели на пути движения при эвакуации людей с инвалидностью. (п.6.5.1, СП 59.13330.2020). Разработать регламент и провести мероприятия, обеспечивающие безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов N 123-ФЗ и N 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в учреждении (п.6.2.19 СП 59.13330.2020). 	Организационные мероприятия
ОБЩИЕ требования к зоне						Рекомендовано предусмотреть зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках (1 этаж), везде, где ожидают посетители. (п. 6.2.5 СП 59.13330.2020). 	организационные мероприятия

III. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1
--------------------------	-----------	------------	---

функциональной зоны	доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	N на плане	N фото	Акта обследования ОСИ
Пути движения внутри здания и пути эвакуации	ДУ (С-п, К), ДЧ-И (О-н), ДП-И (Г-п, Г-ч, О-в, С-ч, У)		3.1 – 3.11	Организационные мероприятия

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Пути движения доступны условно для людей с тотальными нарушениями зрения и для людей, передвигающихся на кресле коляске. Для остальных категорий МГН структурно-функциональная зона доступна частично и полностью. В учреждении имеются инвентарные аппарели для пересечения коротких перепадов высот в сопровождении обученного персонала учреждения.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 39-12/2024 от «04» декабря 2024 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)


Вариант I - зона обслуживания инвалидов


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад № 38»
414057, г. Астрахань, ул. Звёздная, 15б

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла не	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания							
4.1.1	Приёмный кабинет	есть			Ширина дверного прохода в свету 0,8 м. Установлена табличка со сведениями о помещении, выполненная тактильно-рельефным шрифтом. Установлен универсальный знак наличия индукционной системы усиления слышимости.		Замечаний нет	-

Фото 4.1

4.1.2	Медицинский пункт	 Фото 4.2	Ширина дверного проема в свету – 0,8 м	К, О-н	Замечаний нет	---
		 Фото 4.3				

			 Фото 4.8	В каждой группе имеется гардероб. Не предусмотрено специально выделенного места для детей, передвигающихся на креслах-колясках.	К, О-н	Выделить места, доступные для людей, на передвижающихся креслах-колясках, установить крючки для одежды в зоне досягаемости, на высоте 1,0-1,2; обеспечить свободный доступ кресла-коляски к ним. (п. 8 СП 136.13330.2012; п. 6.3.3 СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия
			 Фото 4.9	Группы совмещены со спальней.	О-в, О-н, С-ч	В помещении первого этажа на одну группу детей следует в среднем предусматривать возможность оборудовать по 1-2 места для детей-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья – опорно-двигательного аппарата (ОДА), слуха и зрения. (п.4.5 СП 138.13330.2012) (п. 6.4.3, 6.4.1 СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия







Фото 4.8



Фото 4.9

				 Фото 4.17		Ширина дверного проёма в свету – 0,8 м.	К, О-н	Замечаний нет	---
ОБЩИЕ требования к зоне					На первом этаже у всех помещений установлены информационные таблички, выполненные тактильно-рельефным шрифтом. Около дверей в детские группы отсутствуют информационные таблички, выполненные тактильно-рельефным шрифтом и шрифтом Брайля.	С-п	Разместить информационные таблички, указывающие назначение кабинета для идентификации на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение	Организационные мероприятия	

					информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие и конструктивные декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2020, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020). 	Организационные мероприятия
			Отсутствует контрастное выделение ручек для открывания дверей. Применяются дверные ручки, не подходящие для пользования МГН.	С-ч, О-в	Следует использовать контрастные сочетания цветов в применении оборудования (дверь – стена, ручка). (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020) В общественных зданиях следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими	

						одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек. (п. 6.4.3 СП 59.13330.2020) Ручки следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости. (п. 9.12, п. 9.13 СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1)) 
--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения – зоны обслуживания	ДУ (К, С-п, С-ч, О-н, Г-п, О-в), ДП-И (У, Г-п)		№ 4.1 – 4.18	Организационные мероприятия

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения доступны условно для людей всех категорий. Для адаптации зон целевого назначения следует обеспечить контрастность применяемого оборудования и его элементов, установить ручки для открывания, удобные для использования МПН, разместить информационные тактильно-контрастные таблички рядом с дверями в детских группах. В помещении первого этажа на одну группу детей следует в среднем предусматривать возможность оборудовать по 1-2 места для детей-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья – опорно-двигательного аппарата (ОДА), слуха и зрения.

