

Сведения о выездной проверке внесены в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий под № 10220061000200863012 от 28.03.2022 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51,
e-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
e-mail: gpn_und@10.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. 769272, факс 769272, тел. доверия 79-99-99,
e-mail: gpn_ptz@10.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 77/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Петрозаводского городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 48"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Бахилина Дениса Рудольфовича № 77 от "28" марта 2022 года в период с "01" апреля 2021 г. по "14" апреля 2021 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

Заместитель директора по безопасности Рямзин А.Н.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты отсутствует (не хранится) техническая документация на оборудование СПС, СОУЭ.	Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479), п. 54 - «На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем».	01.04.2023	
2.	Отсутствует расчёт ёмкости АКБ для функционирования систем противопожарной защиты при прекращении электроснабжения от основного источника питания.	Свод правил 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», приложение А: «Расчёт ёмкости АКБ для функционирования СПЗ при прекращении электроснабжения от основного источника питания».	01.04.2023	
3.	СПС, СОУЭ не обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения своих функций (при отключении основного питания и переходе на резервное (АКБ) произошло отключение СПС, СОУЭ).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 7, ст. 84 «Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения»; ч. 4, ст. 103 «Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций».	01.04.2023	
4.	При имитации задымленной среды у дымовых пожарных извещателей в кабинете № 109, в коридоре у кабинета № 109, в помещении тренерской спортивной зала №	Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479), п. 54 - «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учётом	01.04.2023	

	218, в медицинском кабинете не произошло срабатывание автоматических пожарных извещателей, при этом не происходил прием ППКП сигналов от пожарных извещателей (СПС-неисправна).	инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты....».		
5.	При смежном расположении нескольких приборов СПС расстояние между ними менее нормативного (составляет 30 мм. при требуемом 50 мм.).	Свод правил СП 484.1311500.2020 Система противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», п. 5.14. «...При смежном расположении нескольких приборов, функциональных модулей и ИБЭ они должны размещаться в соответствии с ТД на них. Если необходимые данные не указаны в ТД, то горизонтальное и вертикальное расстояния между ними должны быть не менее 50 мм.».	01.04.2023	
6.	Допущена совместная прокладка линий СПС с другими кабелями и проводами в одном коробе (в коридорах на 1 и 2 этаже).	ФЗ-123 ч. 4, ст. 4; ч. 1, ст. 6; Свода правил СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки Низковольтные. Требования пожарной безопасности», п. 6.6. Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгутах, замкнутом канале строительной конструкции не допускается. В одном сплошном металлическом коробе (лотке) допускается совместно прокладывать экранированные кабели линий связи СПЗ с линиями связи, не относящимися к СПЗ, и экранированные кабели линий связи СПЗ с экранированными кабелями питания СПЗ при условии их разделения, в указанных случаях, сплошной металлической перегородкой по всей высоте короба (лотка).	01.04.2023	
7.	Извещатели пожарные, расположенные в спортивных залах, не защищены от механического	ФЗ-123 ч. 4, ст. 4; ч. 1, ст. 6; ст. 83; Свод правил СП 484.1311500.2020 Система противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и	01.04.2023	

	повреждения.	правила проектирования», п. 6.6.34 «В местах, где имеется опасность механического повреждения ИП, должна быть предусмотрена защитная конструкция, предусмотренная ТД изготовителя извещателя».		
8.	Тип СОУЭ не соответствует требуемому	ФЗ-123 ч. 4, ст. 4; ч. 1, ст. 6; ст. 84; Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», табл. 2.	01.04.2023	
9.	Над эвакуационным выходом с 1 этажа здания (у кабинета № 112), ведущими непосредственно наружу, отсутствует световой оповещатель «Выход».	ФЗ-123 ч. 4, ст. 4; ч. 1, ст. 6; ст. 84; Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 5.3. «Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход"».	01.04.2023	
10.	В ряде помещений расстояние от потолка до верхней части речевых оповещателей менее 150 мм. (в коридоре 3-го этажа у кабинета № 313, в коридоре 3-го этажа у актового зала, в коридоре 4-го этажа у кабинета № 401)	ФЗ-123 ч. 4, ст. 4; ч. 1, ст. 6; ст. 84; Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 4.4. «Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.».	01.04.2023	
11.	В части помещений уровень звука СОУЭ не соответствует требованиям пожарной	ФЗ-123 ч. 4, ст. 4; ч. 1, ст. 6; ч. 4, ст. 84; «В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый	01.04.2023	

безопасности: - в учебных кабинетах № 106, № 109, № 110, № 112, № 216, № 309, № 310, № 315 составляет 45-50 дБА при требуемом не менее 50 дБА; - в помещении тренерской спортивного зала № 218, кабинете директора, медицинском кабинете составляет 42-48 дБА при требуемом не менее 65 дБА.	звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации»; Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 4.2. «Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола»; п. 4.8 «Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил».		
---	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Самохвалов Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Директор МОУ «Средняя школа № 48»
Молинская Ольга Федоровна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

14.04.2022 г.



(подпись)

Моя

(подпись)

