



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Архангельской области

(наименование территориального органа МЧС России)

163000 г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 65-14-94, E-Mail: mchs29@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Архангельска

УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

163062 г. Архангельск, ул. Папанина, д. 28, корп. 1, тел. / факс 69-39-49, E-mail: nadzorarh@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 49/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 93" (сокращенное наименование – МБОУ СШ № 93), ИНН 2901041750, ОГРН 1022900534062, юридический адрес: 163039, Архангельская обл., г. Архангельск, Лахтинское шоссе, д. 135.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения от 26 февраля 2020 года № 49 Семенова Дмитрия Алексеевича – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области – главного государственного инспектора г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 17 марта по 02 июня 2020 года Ураго Олесея Николаевной – старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского, Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области – государственным инспектором г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору проведена плановая проверка объекта защиты – здания общественного назначения (здания школы), расположенного по адресу: 163039, Архангельская обл., г. Архангельск, Лахтинское шоссе, д. 135. (здание школы), объекту защиты присвоена категория высокого риска.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с Ракитиной Любовью Сергеевной – директором МБОУ СШ №93, Калининой Мариной Николаевной – заместителем директора МБОУ СШ №93 по административно-хозяйственной работе

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N n/p	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ширина эвакуационных выходов из коридоров 2 и 3 этажа здания менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел (фактически на 2 этаже – 0,79м, на 3 этаже – 0,74 м)	ст. 4, ст.53, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее № 123-ФЗ); п. 8.1.12 СП 1.13130.2009.	01.06.2021	
2.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями: двери между помещениями класса Ф 5.1 (вентиляционная) и класса Ф 4.1 (помещения школы) не выполнены с нормируемым пределом огнестойкости.	ст.4, ст.59, ст.88 123-ФЗ; п. 7.1, п. 7.4, п. 5.14* СНиП 21-01-97*.	01.06.2021	
3.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями: двери между помещениями класса Ф 5.2 (архив бухгалтерии) и класса Ф 4.1 (школы) не выполнены с нормируемым пределом огнестойкости.	ст.4, ст.59, ст.88 123-ФЗ; п. 7.1, п. 7.4, п. 5.14* СНиП 21-01-97*.	01.06.2021	
4.	В полу на путях эвакуации на 1 этаже (выход из спортзала на улицу) допускается перепад высот менее 45 см (по факту 16 см).	ст.4, ст.53, ст.89 123-ФЗ; п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 – далее ППР в РФ; абзац 1 п.6.28* СНиП 21-01-97*, п.4.3.4 СП 1.13130.2009.	01.06.2021	
5.	В полу на путях эвакуации на 1 этаже (на выходе из столовой) допускается перепад высот менее 45 см (по факту 11 см).	ст.4, ст.53, ст.89 123-ФЗ; п.33 ППР в РФ; абзац 1 п.6.28* СНиП 21-01-97*, п.4.3.4 СП 1.13130.2009.	01.06.2021	
6.	В полу на путях эвакуации на 1 этаже (в коридоре у центральной лестницы) допускается перепад высот менее 45 см (по факту 9 см).	ст.4, ст.53, ст.89 123-ФЗ; п.33 ППР в РФ; абзац 1 п.6.28* СНиП 21-01-97*, п.4.3.4 СП 1.13130.2009.	01.06.2021	
7.	Соединительные линии системы оповещения управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ) не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности. При проверке функции контроля линий светового	ст.4, ч. 5 ст. 83 №123-ФЗ; п. 3.4. СП 3.13130.2009	01.06.2021	

	оповещения было произведено размыкание клеммных колодок оповещателей (фактической разрыв линии) при этом сигнал о неисправности на приборы контроля и управления не поступил.			
8.	Горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей составляет менее 0,5 метров до электросветильников.	ст. 83, 84, 103 № 123-ФЗ; п. 61 ППР в РФ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.06.2021	
9.	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и не обеспечено их наличие на дверях помещения складского назначения – книгохранилища на 3 этаже здания	п.20 ППР в РФ, п. 2, 3, 4, 5 НПБ 105-03; п. 4.2, п. 5.1, п. 5.2 СП 12.13130.2009	01.06.2021	
10.	Наружная лестница эвакуационного выхода из кухни (крыльцо), находится в неисправном состоянии, а именно: нарушена целостность ступеней; ступени лестницы находятся на разной высоте.	ст.4, ст.53, ст.89 123-ФЗ; абзац 2 и абзац 3 п. 6.28* СНиП 21-01-97*.	01.06.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ураго Олеся Николаевна – старший инспектор отделения
надзорной деятельности и профилактической работы
Октябрьского, Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов
ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления
МЧС России по Архангельской области
– государственный инспектор г.Архангельска
Архангельской области по пожарному надзору

"02" июня 2020 года



Предписание для исполнения получила:

Ракитина Любовь Сергеевна –
директор МБОУ СПШ № 93

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя,
присутствовавшего при проведении проверки)

Ракитина
(подпись)

" 02 " июня 2020 года