

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
 средняя общеобразовательная школа д. Авдеево  
 Пудожского муниципального района Республики Карелия  
 (МКОУ СОШ д. Авдеево)

186181 Пудожский район д. Авдеево д. 93А тел/факс 3-64-67 e-mail: [avdeevol@yandex.ru](mailto:avdeevol@yandex.ru)  
 ИНН 1015004183 КПП 101501001 ОГРН:1021001047430

**Ответ на представление от 05.10.2021 г. №ИВ-185/4-7-2-88**

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности, а именно

**1. Республика Карелия, Пудожский район, д.Авдеево, д. 93а**

№ п.п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не предоставил в установленный срок декларацию пожарной безопасности	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст4, ч.4; ст.6 ч.1; ст.6 ч.5	29.09.2021 г. Декларация сдана на проверку Дмитриеву В.В.	Выполнено
2.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты	ППР в РФ п.54	30.09.2022 г	Не выполнено
3.	Руководитель организации и ответственные за пожарную безопасность не прошли обучение по программе дополнительного образования	ППР в РФ ст.3	Заключен договор на обучение по программе дополнительного образования «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность» с Частным образовательным	В стадии выполнения

			учреждением «Учебный центр охраны труда» г.Петрозаводск (договор от 18.10.2021 г.)	
4.	На объекте защиты не проведена огнезащитная обработка стропильной системы	ППР в РФ п.13	30.09.2022	В стадии выполнения (идет процесс заключения договора)
5	На объекте дежурный персонал не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	ППР в РФ п.30	30.09.2022	В стадии выполнения (приобретен исправный ручной электрический фонарь, отправлена заявка учредителю на выделение средств на приобретение СИЗ органов дыхания и зрения человека)
6	Помещения детского сада (класса Ф 1.1.) на первом этаже здания школы не выделены в самостоятельный пожарный отсек	ФЗ-123-ФЗ ст.88, СП 4.131.30.2013 п.5.2.2.	30.09.2022 г.	Не выполнено (учредитель поставлен в известность о выявленном нарушении)
7	В помещении мастерской имеется помещение, используемое для хранения документов и прочих предметов, не обозначено табличкой по категории и классу по взрывопожарной и пожарной опасности	ППР в РФ п.12	31.03.2022	Ведется работа по списанию имущества, хранящегося в помещении
8	На объекте защиты отсутствует табличка направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения	ППР в РФ п.48	01.12.2022	В стадии выполнения
9	План эвакуации на первом этаже здания школы не соответствует действительности	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ ст.4, ч.3, ст.6, ч.1; ППР в РФ п.5	Заключен договор на изготовление планов эвакуации с <b>И.П. Иванов Алексей Анатольевич</b> на изготовление планов эвакуации	В стадии выполнения

10	На крыльце выхода из помещений мастерской не установлено ограждение	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ ст.4, ч.3, ст.6, ч.1; СП 1.131130.2009 п.8.1.3.	Ограждение установлено	Выполнено
11	При выходе из помещения детского сада непосредственно наружу отсутствует горизонтальная площадка и имеется перепад высот	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ ч.3, ст.4, ч.1, ст.53; СП 1.131130.2020 4.2.21	Горизонтальная площадка сделана, в стадии выполнения перепад высот	В стадии выполнения

2. Республика Карелия, Пудожский район, п. Онежский, ул. Речная, д.4

№ п.п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не предоставил в установленный срок декларацию пожарной безопасности	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ч.4; ст.6 ч.1; ст.6 ч.5	29.09.2021 г. Декларация сдана на проверку Дмитриеву В.В.	Выполнено
2.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты	ППР в РФ п.54	30.09.2022 г	Не выполнено
3.	Руководитель организации и ответственные за пожарную безопасность не прошли обучение по программе дополнительного образования	ППР в РФ ст.3	Заключен договор на обучение по программе дополнительного образования «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность» с Частным	В стадии выполнения

			образовательным учреждением «Учебный центр охраны труда» г.Петрозаводск (договор от 18.10.2021 г.)	
4.	В помещении приемной на путях эвакуации допущено размещение мебели	ППР в РФ п.27	01.12.2021	В стадии выполнения (идет процесс уборки мебели с путей эвакуации)
5	Объект защиты не оборудован пожарным щитом	ППР в РФ п.410	31.03.2022	В стадии выполнения (есть пожарный щит, необходимо закупить для него оборудование )

Директор:

Е.Н.Ермакова