

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«26» декабря 2022 г.
учётный № проверки 10230061000203597368



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51,
E-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и
Сегежскому районам
г. Сегежа, ул. Гражданская, д. 15, тел. 4-31-33, факс 4-31-33, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpn_seg@10.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ № 2/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

Вручается: ГОСУДАРСТВЕННОМУ АВТОНОМНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "СЕВЕРНЫЙ
КОЛЛЕДЖ", ИНН 1006002101, юридический адрес: 186422, РЕСПУБЛИКА, КАРЕЛИЯ,
РАЙОН, СЕГЕЖСКИЙ, ГОРОД, СЕГЕЖА, УЛИЦА, СПИРИДОНОВА, 29.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Республике Карелия Маркова Руслана Викторовича от 26 декабря 2022 г. № 2,
учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий 10230061000203597368

в период: с 12 января 2023 г. по 20 января 2023 г.

1) Сазановичем Сергеем Владимировичем, страшим дознавателем отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Республике Карелия (далее – ОНДиПР по Беломорскому и Сегежскому районам).

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведено контрольное (надзорное) мероприятие - плановая выездная проверка

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

Исполняющий обязанности директора Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия "Северный колледж" Пикалев В.О.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Допускается эксплуатация здания после изменения класса функциональной пожарной опасности ряда помещений 1-го этажа, не отвечающим нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 16 На объектах защиты запрещается: н) эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4, ст.6; СП 4.13130.2020 п.5.2.4.	10.01.2024	

		<p>Части здания с помещениями для круглосуточного проживания, пребывания людей на объектах классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф1.2 следует размещать в отдельных корпусах или блоках, либо на отдельных этажах или частях этажей, отделенных от других функциональных частей объекта (образовательных, культурно-досуговых, спортивно-оздоровительных, общественного питания и торговли, систем инженерно-технического обеспечения) противопожарными стенами 2-го типа (или перегородками 1-го типа),</p>		
2	<p>Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их</p>	10.01.2024	

		обслуживания на видном месте.		
3	Размещаемые в пределах объекта защиты - группы помещений, иного класса функциональной пожарной опасности (помещения организаций торговли, ремонтные мастерские) не выделены противопожарными преградами в соответствии требованиями	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4, ст.6; СП 4.13130.2020 п. 4.2 Размещаемые в пределах объекта защиты - части зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной опасности следует выделять противопожарными преградами в соответствии с требованиями настоящего свода правил. При этом, требования, предъявляемые к указанным частям, выделенным противопожарными преградами, следует определять исходя из их классов функциональной пожарной опасности.	10.01.2024	
4	Помещения складского назначения (кладовые различного назначения), размещаемые в здании, не выделены противопожарными преградами	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4, ст.6., ст. 88 табл. 23, табл. 24; СП 4.13130.2020 п 5.1.2. - Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.)	10.01.2024	

		<p>подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. Помещения взрывопожароопасных категорий А и Б размещать в жилых и общественных зданиях не допускается. Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений и коридоров в зданиях I, II и III степеней огнестойкости</p>		
5	<p>На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен коридора второго этажа</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 25 - В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применённых строительных конструкций, заполнений проёмов в них, изделий и материалов.</p>	10.01.2024	
	<p>Разработанные на</p>	<p>Постановление Правительства РФ</p>	10.01.2024	

6	<p>объектах защиты планы эвакуации на случай пожара не соответствуют нормативным требованиям</p>	<p>от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 84. В гостиницах, мотелях, общежитиях и других зданиях, приспособленных для временного пребывания людей, лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, обеспечивают ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности. В номерах и на этажах этих объектов защиты вывешиваются планы эвакуации на случай пожара. "ГОСТ 34428-2018. Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия" п. 9.3.9</p>		
7	<p>Правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии</p>	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст.4, ст.6; ст. 83, ст. 84; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54. - При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном</p>	10.01.2024	

	информации изготовителя (поставщика) возможности дальнейшей эксплуатации	порядке. ГОСТ Р 59638-2021, ГОСТ Р 59639-2021		
8	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СПС и СОУЭ)), в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54 - На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	10.01.2024	
9	На пожарном посту и в коридорах здания допущена совместная прокладка кабелей и проводов систем противопожарной защиты с кабелями и проводами иного назначения в одном коробе (кабель-канале)	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 4, ст.6, ст. 82; п. 6.6 СП 6.13130.2021. (п. 12.66 НПБ 88-2001)	10.01.2024	
10	Приборы и функциональные модули СПС размещены на пожарном посту на конструкциях из горючих материалов	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 4, ст.6, ст. 83; п. 5.14 СП 484.1311500.2020. (п. 12.49 НПБ 88-2001)	10.01.2024	

11	Холл первого этажа, пожарный пост, коридор 2-го этажа между бухгалтерией и гостиницей, левое крыло 5-го этажа (при наличии в них горючих материалов), коридор у номера № 503, коридор в зоне расположения дежурного администратора гостиницы (2 этаж) не оборудованы СПС	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 4, ст.6, ч. 6 ст. 83; п. 4.4 СП 486.1311500.2020. (п. 4 НПБ 110-03)	10.01.2024	
12	СПС в коридоре вблизи комнат № №502,503,507 находится в исправном состоянии. Не произошло срабатывание СПС при воздействии на пожарные извещателей (имитации пожара).	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 4, ст.6, ч. 6 ст. 84; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54.	10.01.2024	
13	В коридоре 2-го этажа вблизи эвакуационного выхода, ведущего на лестничную клетку, расстояние от верхнего края речевого оповещателя до потолка менее 150 мм	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 4, ст.6, ч. 6 ст. 84; п. 4.4 СП 3.13130.2009 . (п. 3.21 НПБ 104-03)	10.01.2024	
14	На 1-ом этаже здания над центральным	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический	10.01.2024	

	эвакуационным выходом отсутствует световой оповещатель «Выход»	регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 4, ст. 6, статья 84; СП 3.13130.2009 п. 5.3. (п. 3.11 НПБ 104-03)		
15	Световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом 1 этажа в торцевой части левого крыла здания находится в неисправном состоянии	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 4, ст.6, ч. 6 ст. 84; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54.	10.01.2024	
16	В части помещений здания уровень звука СОУЭ не соответствует требованиям пожарной безопасности, в частности: - в жилых комнатах №№ 202, 205, 404, 410, 411, 503, 504, 507, 508, 511, 512 (составляет 48-54 дБА при требуемом 70 дБА); - в гостиничных номерах (со спальными местами) №№ 2, 3, 9, 15, 42, 44, 47 (составляет 42-54 дБА при требуемом 70 дБА); - в кабинете заведующей, в помещении № 307, в помещении сушилки на 3-м этаже, в	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст.4, ст.6; ч. ст. 84; п. 4.2, п. 4.8 СП 3.13130.2009; СП 51.13330.2011. (СНиП 23-03-2003, п. 3.15 НПБ 104-03)	10.01.2024	

	<p>складском помещении на 2-ом этаже, в медицинском кабинете, в кабинетах бухгалтерии, в обувной мастерской (составляет 42-59 дБА при требуемом 60 дБА);</p> <p>- в торговом зале магазина «Флоранс» (составляет 58 дБА при требуемом 75 дБА)</p>			
17	<p>При использовании аккумуляторных батарей, используемых в качестве источников резервного питания АУПС и СОУЭ, отсутствует обоснование соответствия их емкости для обеспечения питания электроприемников АУПС и СОУЭ в течение времени, необходимого для выполнения их функций в соответствии с требованиями</p>	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст.4, ст.6; ч. 7, ч. 11 ст. 84, ч. 2 ст. 91, ч. 4 ст. 103; СП 6.13130.2021 приложение А; (п. 14.3 НПБ 88-2001*)</p>	10.01.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.



Исполняющий обязанности директора Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия "Северный колледж" Пикалев В.О.

«20» января 2023 года

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Сазанович Сергей Владимирович, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия

«20» января 2023 года

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении

исх. № _____ от " ____ " _____ 2023 г.