

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 47»

Грובה ул., д.3, Верхняя Тура, Свердловской области, 624320
Тел. 4- 74- 06, ОГРН 1026601301957, инн/кпп 6620007261/ 668101001

Исх.№22 от 24.05.2022

Главному государственному инспектору
Кушвинского городского округа,
городского округа Верхняя Тура,
городского округа Красноуральск по пожарному надзору,
начальнику ОНД и ПР Кушвинского ГО,
ГО Верхняя Тура, ГО Красноуральск, УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Свердловской области
С.А. Волкову

Уважаемый Сергей Александрович!

Согласно предписанию №1/1/1 от 16.02.2022 года «Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности» были выявлены ряд нарушений по которым ведется работа по их устранению. На данный момент закончен монтаж АПС, чердачное пространство оборудовано пожарными извещателями. Так же составлены сметы на замену противопожарных люков, выводящих на чердак здания. При монтаже АПС работниками «Сова-око» было выявлено, что перекрытие между вторым этажом и чердачным помещением деревянные, а сверху насыпь примерно 30 см (под насыпью проходит силовой кабель). Есть опасение, что при выполнении работ по замене люков может быть обрушение, так как здание было построено в 1960 году. Поэтому на данный момент выполнение работ по замене люков приостановлено. По выявленному нарушению №8 (согласно протокола) прописано, что отсутствует акт испытания ограждения на кровле. Поясняю, что ограждения, которые установлены на кровле были оборудованы в 2016 году как снегодержатели. Имеется договор подряда от 23.08.2016 года и акт выполненных работ от сентября 2016 года(прилагается). Поэтому испытание этой конструкции провести не сможем. При строительстве детского сада ограждений на кровле не было (в тех. паспорте 1960 года об ограждении на кровле нет никакой информации)

Прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности отмены выполнения
устранений по этим нарушениям.

Заведующий

 С.В. Гарпат