



МЧС России
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Белебеевский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
РБ, г. Белебей, ул. Интернациональная, 59/а, 450077, тел.: (347-86) 4-21-00, belebeyogpn@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 7/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся (ГБОУ Белебеевская КШ для слабовидящих обучающихся) ИНН 0255009257, ОГРН 1020201580376, адрес места нахождения: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, город Белебей, улица Красная, дом 134 корпус 1

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора Белебеевского, Ермекеевского, Бижбулякского и Миякинского районов по пожарному надзору Михайловым Станиславом Анатольевичем от 03.02.2022 № 7, учётный номер проверки 02220061000201113720

в период с «11» февраля 2022 г. по «16» февраля 2022 г., Ананьевы Дмитрием Николаевичем - дознавателем Белебеевского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан - государственным инспектором Белебеевского, Бижбулякского, Ермекеевского и Миякинского районов по пожарному надзору
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое, выездное мероприятие по контролю в отношении Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся (ГБОУ Белебеевская КШ для слабовидящих обучающихся) ИНН 0255009257, ОГРН 1020201580376, адрес места нахождения: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, город Белебей, улица Красная, дом 134 корпус 1

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор Игнатьева Анжелика Викторовна – Государственного бюджетного общеобразовательного учреждение Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся (ГБОУ Белебеевская КШ для слабовидящих обучающихся)

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
-------	--	--	---	----------------------

1	2	3	4	5
1.	Не предусмотрены по маршрутам эвакуации аварийное освещение путей эвакуации, а именно: - перед каждым эвакуационным выходом; - в коридорах и проходах по путям эвакуации; - в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; - в зоне каждого изменения направления пути; - на пересечении проходов и коридоров; - в местах размещения средств экстренной связи; - в местах размещения первичных средств пожаротушения; - в местах размещения плана эвакуации; - снаружи перед каждым конечным выходом из здания	п. 7.6.3. СП 52.13330.2016 п. 4.2.1.1 ГОСТ Р 55842-2013 п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 ч. 9 с. 82; -ч. 7 с. 83 № 123-ФЗ	01.08.2022	
2.	Руководитель организации не организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (не ведется обслуживание противопожарных дверей, с заполнением соответствующих актов)	п. 9.1 ГОСТ Р 57327-2016; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020	01.08.2022	
3.	Допущено заполнение проемов в противопожарных преградах дверями с неизвестным показателем пределов огнестойкости (не предоставлена техническая документация на противопожарные двери)	ч. 3, ст. 88, табл. 24 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.08.2022	
4.	В подвальном помещении допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией светильника	п. 35 Правил противопожарного режима РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.08.2022	

Предписание для исполнения получил (а): Директор Игнатьева Анжелика Викторовна – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся (ГБОУ Белебеевская КШ для слабовидящих обучающихся)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«15» часов «00» минут «16» февраля 2022 г.

(подпись)