

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Карла Маркса, 112, г. Ульяновск, 432011, телефон: (8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27
Единый тел. доверия: 8-(8422)-39-99-99

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432011, тел/факс 42-64-06, E-mail: unduln@mail.ru,
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. УЛЬЯНОВСКУ
пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск, 432063, тел/факс 41-03-80, E-mail: ogpn-73@mail.ru,

Предписание № 21/1/8
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

«19» февраля 2018 г.

г. Ульяновск

**Юридическому лицу - Муниципальному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению центр развития ребенка - детский сад № 179
«Алиса» (далее – МБДОУ ЦРР - д/с № 179 «Алиса»).**

Во исполнения распоряжения Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ульяновску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области Евсиевича Андрея Николаевича № 21 от 22.01.2018 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 19.02.2018 года проведена внеплановая проверка с целью контроля исполнения предписания от 02.11.17 года № 328/1/148 по устранению нарушений требований пожарной безопасности Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением центр развития ребенка - детский сад № 179 «Алиса» по адресу: 432049, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Артема д. 15.

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор г. Ульяновска по пожарному надзору Абдуллин Рамис Шафкатевич

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ ЦРР - Д/С № 179 «АЛИСА» Ковалева Елена Евгеньевна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении
	Общие организационные мероприятия			
1.	Обводная линия на сети внутреннего противопожарного водопровода в подвале в месте установки водяного счетчика (пропускная способность 1,5 м3/ч), не оборудована электrozадвижкой (для	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	02.10.2018	

	менее 2,5 л/с). Одновременно с сигналом автоматического или дистанционного пуска пожарных насосов или открытием клапана пожарного крана должен поступать сигнал для открытия электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе водопровода.	ФЗ № 123 -ФЗ) п.1 ч.2 ст.1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; СНиП 2.04.01-85* п. 11.7*; СНиП II-30-76 п. 5.7; СП.10.13130.2009 раздел 4.2, п. 4.2.7, примечание 3.		
	1-й этаж			
2.	Помещение тамбура №39 по экспликации лит. А технического паспорта от 26.07.1995 года, не защищено соответствующей автоматической установкой пожарной сигнализации с установкой дымовых пожарных извещателей. Фактически помещение тамбура площадью 2.3 м ² электрифицировано, в данном помещении осуществляется хранение оборудования прачечной.	ФЗ № 123 -ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, НПБ 110-03 п. 4, п. 38 табл. 3, СП 5.13130.2009 п. А.4, п. 38 табл. А.3 обязательного приложения А	02.10.2018	
	2-й этаж			
3.	При эксплуатации эвакуационных путей не обеспечивается соблюдение проектных решений. Фактически на лестнице 3-го типа, предназначенной для эвакуации людей с групповой ячейки №6, помещение №23 по экспликации лит. А технического паспорта от 26.07.1995 года, расположенной на 2-м этаже, отсутствуют несколько ступеней, высота от уровня земли до металлической конструкции первой ступени лестницы 3-го типа составляет 0,8 м. На основании типового проекта 214-2-57 разработанного и введенного в действие ЦНИИЭП учебных зданий приказом №67 от 13.VI.1974 г.	ППР РФ п. 33; ФЗ № 123 -ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; СНиП 21-01-97* п. 6.30; СП 1.13130.2009 п. 4.4.2	02.10.2018	
4.	При эксплуатации эвакуационных путей не обеспечивается соблюдение проектных решений. Фактически на лестнице 3-го типа, предназначенной для эвакуации людей с групповой ячейки №4, помещение №29 по экспликации лит. А технического паспорта от 26.07.1995 года, расположенной на 2-м этаже, отсутствуют несколько ступеней, высота от уровня земли до металлической конструкции первой ступени лестницы 3-го типа составляет 0,72 м. На основании типового проекта 214-2-57 разработанного и введенного в действие ЦНИИЭП учебных зданий приказом №67 от 13.VI.1974 г.	ППР РФ п. 33; ФЗ № 123 -ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; СНиП 21-01-97* п. 6.30; СП 1.13130.2009 п. 4.4.2	02.10.2018	
5.	При эксплуатации эвакуационных путей не обеспечивается соблюдение проектных решений.	ППР РФ п. 33; ФЗ № 123 -ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; СНиП 21-01-97*	02.10.2018	

	предназначенной для эвакуации людей с групповой ячейки №3, помещение №5 по экспликации лит. А технического паспорта от 26.07.1995 года, расположенной на 2-м этаже, отсутствуют несколько ступеней, высота от уровня земли до металлической конструкции первой ступени лестницы 3-го типа составляет 0,9 м. На основании типового проекта 214-2-57 разработанного и введенного в действие ЦНИИЭП учебных зданий приказом №67 от 13.VI.1974 г.	СП 1.13130.2009 п. 4.4.2		
6.	При эксплуатации эвакуационных путей не обеспечивается соблюдение проектных решений. Фактически на лестнице 3-го типа, предназначенной для эвакуации людей с групповой ячейки №2, помещение №14 по экспликации лит. А технического паспорта от 26.07.1995 года, расположенной на 2-м этаже, отсутствуют несколько ступеней, высота от уровня земли до металлической конструкции первой ступени лестницы 3-го типа составляет 0,8 м. На основании типового проекта 214-2-57 разработанного и введенного в действие ЦНИИЭП учебных зданий приказом №67 от 13.VI.1974 г.	ППР РФ п. 33; ФЗ № 123 –ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; СНиП 21-01-97* п. 6.30; СП 1.13130.2009 п. 4.4.2	02.10.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.
- Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор г. Ульяновска
по пожарному надзору Абдуллин Р.Ш.**

« 19 » февраля 2018 года

Предписание для исполнения получил:

 
(подпись) (должность, фамилия)

