

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Тверь, ул. Дарвина, д.12, 8(4822) 39-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Калининскому району Тверской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Тверская область, г. Тверь, ул. Вокзальная, д. 18, 8(4822) 41-91-18, ogpnkalinin-y@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### Предписания № 140 / 1 / 93

#### по устранению нарушений требований пожарной безопасности

юридическому лицу Муниципальному общеобразовательному учреждению "Щербининская основная общеобразовательная школа", в лице законного представителя – Директора МОУ Щербининская ООШ Самойловой Натальи Анатольевны

должностному лицу директору МОУ «Щербининская ООШ» Самойловой Наталье Анатольевне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

распоряжения заместителя главного государственного инспектора Тверской области по пожарному надзору от 09.09.2019 г. № 140 ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч. 15 мин. « 19 » сентября 2019 г. по 16 ч. 00 мин. « 23 » сентября 2019 г. проведена проверка Муниципального общеобразовательного учреждения "Щербининская основная общеобразовательная школа", по адресу Тверская область, Калининский район, ст. Чуприяновка, ул. Коммунальная, д. 17 государственным инспектором Калининского района Тверской области по пожарному надзору, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калининскому району Тверской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тверской области лейтенантом внутренней службы Максимовым Евгением Александровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному, надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОУ «Щербининская ООШ» Самойловой Натальей Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1.	В организации отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII ППР в РФ	п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 - далее ППР в РФ	до 15.07.2020 включительно	

2.	В организации отсутствуют программа проведения вводного инструктажа, утвержденная руководителем организации	п. 3, п. 4 ППР в РФ, п. 14 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации», утвержденных Приказом МЧС России № 645 от 12.12.2007 г., зарегистрированный в Минюсте РФ 21.01.2008 г. регистрационный номер 10938	до 15.07.2020 включительно	
3.	В организации отсутствуют программа проведения первичного инструктажа, утвержденная руководителем организации	п. 3, п. 4 ППР в РФ, п. 18 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации», утвержденных Приказом МЧС России № 645 от 12.12.2007 г., зарегистрированный в Минюсте РФ 21.01.2008 г. регистрационный номер 10938	до 15.07.2020 включительно	
4.	Отсутствует график проведения повторного инструктажа, утвержденного руководителем объекта	ст. 20 ФЗ-69, ст. 4, ст. 6 ФЗ-123, п. 3 ППР в РФ, п. 23 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации», утвержденных Приказом МЧС России № 645 от 12.12.2007 г., зарегистрированный в Минюсте РФ 21.01.2008 г. регистрационный номер 10938	до 15.07.2020 включительно	
5.	В журнале проведения инструктажей не указывается вид проведенного инструктажа	ст. 20 ФЗ-69, ст. 4, ст. 6 ФЗ-123, п. 3 ППР в РФ, п. 10, приложение 1. Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации», утвержденных Приказом МЧС России № 645 от 12.12.2007 г., зарегистрированный в Минюсте РФ 21.01.2008 г. регистрационный номер 10938):	до 15.07.2020 включительно	
6.	Отсутствует указатель направления движения к водоему, являющийся источником противопожарного водоснабжения	п. 55 ППР в РФ	до 15.07.2020 включительно	
7.	Планы эвакуации на объекте не соответствуют требованиям ГОСТа Р 12.2.143-2009	п. 7 ППР в РФ	до 15.07.2020 включительно	

8.	На объекте размещены огнетушители, заряд которых не соответствует классу пожара	п.70, п.465, прил.1 ППР в РФ	до 15.07.2020 включительно	
9.	На объекте не обеспечено хранение исполнительной документации на системы противопожарной защиты	п. 61 ППР в РФ	до 15.07.2020 включительно	
10.	В спортивном зале на датчиках автоматической пожарной сигнализации не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания	п. 13.3.13 СП 513130.2009	до 15.07.2020 включительно	
11.	В подвале, в коридоре первого этажа эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции	п.п. «а» п. 42 ППР в РФ	до 15.07.2020 включительно	
12.	В коридоре рядом с кабинетом директора, на кухне, в мастерской, на пути эвакуации на полу расположены трубы отопления, препятствующие свободной эвакуации людей	п.п. «а», п. 36 ППР в РФ	до 15.07.2020 включительно	
13.	В электрощитовой, в раздевалке медицинского кабинета, подвале эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкциями светильников	п.п. «в» п. 42 ППР в РФ	до 15.07.2020 включительно	
14.	В раздаточной (на кухне) закрыты колпаками датчики автоматической пожарной сигнализации	п. 61 ППР в РФ	до 15.07.2020 включительно	
15.	В коридоре второго этажа, в лаборантской, горизонтальное расстояние от датчиков автоматической пожарной сигнализации до светильников менее 0,5 м	ст. 20 ФЗ-69, ст. 4, ст. 6 ФЗ-123, п.13.3.6 СП 5.13130.2009	до 15.07.2020 включительно	

16.	В коридоре второго этажа установлены перегородки, выполненные из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности (деревянные стены)	ст. 20 ФЗ-69, ст. 4, ст. 6 ФЗ-123 п. 4.3.2 СП 1.13130.2009	до 15.07.2020 включительно	
17.	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	п. 20 ППР в РФ	до 15.07.2020 включительно	
18.	Двери лестничной клетке не оборудованы устройствами для самозакрывания.	ст. 20 ФЗ-69, ст. 4, ст. 6 ФЗ-123, п. 37(1) ППР в РФ, п. 4.2.7 свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утвержденные Приказом МЧС России 171 от 25.03.2009 г. (далее – СП 1.13130.2009));	до 15.07.2020 включительно	
19.	В противопожарной перегородке, разделяющей помещение электрощитовой, установлена не противопожарная дверь 2-го типа	ст. 20 ФЗ-69, ст. 4, ст. 6 ФЗ-123, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013, п. 5.4.20 свода правил 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.» утвержденного Приказом МЧС России № 693 от 21.11.2012 г. (далее – СП 2.13130.2012).	до 15.07.2020 включительно	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;  
руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


государственный инспектор Калининского района по  
пожарному надзору, дознаватель ОНД и ПР по  
Калининскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Тверской области Е. А. Максимов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



“ 23 ” 09 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
“ 23 ” 09 20 19 г.

Директор Самойлова Н.А.  
(должность, фамилия, инициалы)