

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»
(г.Тихвин, ул.Машиностроителей, д.41)**

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры №8**

муниципальное образование
Тихвинский муниципальный район
Ленинградской области

23 августа 2013 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание **начальных классов общеобразовательного учреждения**
- 1.2. Адрес объекта: **187555, Ленинградская область, г. Тихвин, ул.Машиностроителей, дом 41**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **из 2-х** этажей, площадью - 3885,7 кв. м
 - часть здания этажей (или на 2 этаже), кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка - кв. м
- 1.4. Год постройки здания **1983**, последнего капитального ремонта - **не производился**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2014 год, капитального*
- 1.6. Название учреждения **муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»**
краткое наименование: **МОУ «СОШ №1»**
- 1.7. Юридический адрес учреждения: **187555, Ленинградская область, город Тихвин, улица Машиностроителей, дом 41**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Вид деятельности - **общеобразовательная.**
- 2.2. Объем услуг в установленных расчетных показателях для основного вида деятельности объекта:
- 2.3.Дополнительная информация 1 человек – на надомном обучении, 4 человека – на семейном

3. Состояние доступности объекта

(приложение к настоящему акту – анкета обследования объекта социальной инфраструктуры)

4. Выводы:

4.1. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	Инв. 2962, л. №1, схема земельного участка	Фото №№ 3,4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (к, с, о, г, у)	Инв. 2962, л.2, поэтажный план	Фото №№ 1,2,6,7

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (о, г, у) ДУ (к, с)	Инв. 2962, л.2, поэтажный план, №№ помещений 1, 3,4, 125-127,	Фото №№ 7, 11,13,14
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (о, г, у) ДУ (к, с)	Инв. 2962, л.2, поэтажный план, №№ 10, 62, 73, 98- 100,	Фото №№ 8 -10,12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (о, г, у) ДУ (к, с)	Инв. 2962, л.2, поэтажный план	Фото №№ 15
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (к, о, г, у) ДУ (с)	Инв. 2962, л.2, поэтажный план	Фото №№ 14
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	Инв. 2962, л. №1, схема земельного участка	Фото №№ 3-5

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

4.2. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: здание МОУ «СОШ №1» доступно частично избирательно ДЧ-И (о, г, у), ДУ (к, с).

5. Управленческое решение

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>Адаптация в порядке текущего ремонта:</u> - установить организационную схему; - создать парковочные места для инвалидов с установкой специального знака стоянки для инвалида; - установить знак доступности здания
2	Вход (входы) в здание крыльцо и входная площадка – Пандус –	<u>Адаптация в порядке текущего ремонта:</u> - установить знак доступности; - установить навес для защиты крыльца входной площадки от осадков; - установить рифленую (тактильную) или контрастно окрасить поверхность перед входом в здание и тамбурах; - выделить контрастным цветом верхние и нижние ступени; - установить непрерывные поручни, предусмотрев горизонтальные не травмирующие завершения; - переоборудовать пандус с изменением уклона согласно нормативу доступности (8%); - установить поручни (вдоль стены) предусмотрев горизонтальные не травмирующие завершения; - установить рифленую (тактильную) или

	Входные двери	контрастно окрасить поверхность по всей ширине марша вверху и внизу перед пандусным маршем; - демонтировать все пороги, превышающие 1,4 см; - установить доводчики на наружные и внутренние входные двери (взамен пружины); - проемы входной двери привести в соответствие с нормами доступа для МГН
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>Адаптация в порядке текущего ремонта:</u> - обустройство путей движения для слабовидящих, слепых, в т.ч.: - установить рельефную (тактильную) полосу перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша) и выделить контрастным цветом верхнюю и нижнюю ступени лестницы; - установить тактильную информацию о номере этажа на поручнях; - расширить дверные и открытые проемы в стене (не менее 90см); - произвести замену навесного оборудования в зоне движения учащихся МГН, выступ которых от стены составляет более 10см; - расширить разворотные площадки; - произвести ремонт /замену поручней <u>Индивидуальное решение с техническим средством:</u> - приобретение подъемной платформы для инвалидов
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>Адаптация в порядке текущего ремонта:</u> - обеспечение возможности оказания услуги инвалидам любых категорий; - расширение дверных проемов в свету или предусмотреть иное индивидуальное решение; - оборудование места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) согласно расчету вместимости залов: актового, спортивного, хореографии, обеденного и т.д..
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>Адаптация в порядке текущего ремонта.</u> <u>Установить/предусмотреть:</u> - знак доступности; - расширение дверных проемов; - опорные поручни, крючки для костылей; - тактильные направляющие полосы к писсуару (унитазу); - обустройство зоны маневрирования для кресла-коляски; - кнопки вызова экстренной помощи с выводом в комнату охраны, дежурного
6	Система информации на	<u>Адаптация в порядке текущего ремонта:</u>

	объекте (на всех зонах)	- обеспечение средствами информации, доступными для инвалидов (установка звукового маяка у входа в здание) - обеспечение двухсторонней связи с диспетчером (дежурным) для лиц, находящихся в закрытом пространстве; - тактильные средства информации о предоставлении услуг
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	- установить организационную схему, указатели к месту входа в здание
8.	Все зоны и участки	- текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с техническим средством

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5.2. Период проведения мероприятий запланировать на 2014-2018г.г.:

В 2014 году предусмотреть выполнение работ:

- проектных по устройству навеса для защиты крыльца и входной площадки от осадков; реконструкции санитарно-гигиенических комнат, обеспечению доступа в помещения целевого посещения образовательного учреждения;
- по установке непрерывных поручней с двух сторон пандуса;
- выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней входов, междуэтажных лестниц;
- по созданию парковочных мест для инвалидов и установке специального знака стоянки для инвалидов;
- по демонтажу порогов.

Провести организационные мероприятия:

- разработать порядок оказания ситуационной помощи со стороны персонала маломобильным гражданам;
- провести обучение персонала об оказании ситуационной помощи, с внесением соответствующих функций и ответственности в должностные инструкции персонала.

В 2015 -2016 г.г.:

- установка организационной схемы;
- предусмотреть обеспечение средствами информации доступными для всех категорий инвалидов;
- обустройство путей движения для слабовидящих.

В 2015-2018г.г. предусмотреть:

- реконструкцию и оборудование санитарно-гигиенических комнат;
- приобретение платформы подъемной для инвалидов;
- оборудование креслами с подключением слухового аппарата согласно расчету от вместимости помещений целевого назначения (спортивного, обеденного, актового залов);
- установку знака доступности здания.

Рекомендуем выйти с предложениями о включении мероприятий по обеспечению доступности здания и услуг в государственную долгосрочную целевую программу по направлению деятельности.

5.3 Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации: здание МОУ «СОШ №1» будет доступно частично для всех категорий маломобильных групп населения ДЧ-В по варианту «Б».


6. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Анкета обследования объекта социальной инфраструктуры на 16 листов.
2. Результаты фотофиксации на объекте на 3 листа.
3. поэтажные планы, паспорт БТИ на 12 л.
4. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Председатель комитета
социальной защиты населения


(Подпись) О.Н.Большакова

Члены рабочей группы:

Ведущий специалист отдела архитектуры
администрации Тихвинского района


(Подпись) О.М.Маюнова


Главный специалист комитета
социальной защиты населения
администрации Тихвинского района


(Подпись) М.Н.Канюкова


В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:


Председатель первичной организации
старой части города Тихвинской городской
организации Всероссийского общества инвалидов


(Подпись) Л.Г.Федорова

Член первичной организации 1а микрорайона
Тихвинской городской
организации Всероссийского общества инвалидов


(Подпись) Л.А.Фалина

Член Тихвинской (межрайонной) городской
организации Всероссийского общества слепых


(Подпись) Н.А.Кириллова

представители организации, расположенной на объекте

Директор МОУ «СОШ №1»


(Подпись) Н.Н.Черепанова

Управленческое решение согласовано «29» ноября 2013 г.
(протокол № 3) Межведомственной комиссией по координации деятельности и контролю в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.