



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

ОТДЕЛЕНИЕ ГПН ПО АЗОВСКОМУ РАЙОНУ ГУ МЧС РОССИИ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Почтовый адрес: 346 744, с. Кулешовка, Азовского района, Ростовской области, ул. Пролетарская, 5
Телефоны: 8(86342) 98-9-26, факс 2-39-35, E-mail: 18_gpn_rnd@mail.ru

Акт № 70
обследования

«15» марта 2013 года

с. Самарское
(город, село, поселок)

11 ч. 00 мин.

Главный государственный инспектор Азовского района по пожарному
(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего
надзору Цыганков Геннадий Геннадьевич
обследование)

в период с 11 ч. 00 мин. « 15 » марта 2013 г. по 12 ч. 00 мин. « 15 » марта 2013 г. проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях учебного корпуса 1/3 общей площади здания 487,4 квадратных метра, Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Самарский Центр детского (наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), творчества Азовского района владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного по адресу: 346 751, Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, ул. Московская 18/66;

при обследовании совместно с директором Кириченко Ольгой

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя

Александровной

юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам, которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Помещения центра детского творчества площадью 164 квадратных

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта),

метра расположены в одноэтажном здании. Стены кирпичные. Отопление

количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования

газовое. Электроснабжение по помещениям 220В, вентиляция естественная.

(отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных

Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и
материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости

системой оповещения людей о пожаре, а так же первичными средствами
зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности.
Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

пожаротушения в требуемом количестве.

2) в ходе обследования установлено: нарушений требований норм и правил пожарной безопасности не выявлено.

С Актом обследования ознакомлен:

Директор МБОУ Самарского ЦЛТ
Кириченко Ольга Александровна

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)



« 15 » марта 2013 г.

Директор МБОУ Самарского ЦЛТ
Кириченко Ольга Александровна

который составлен в двух экземплярах, копию получил:
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))



Вывод по результатам обследования:

объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

« 15 » марта 2013 г.

Обследование проводил:
Главный государственный инспектор
Азовского района по пожарному надзору
Цыганков Геннадий Геннадьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 15 » марта 2013 г.