

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ №

п Новая Калами

« 28 » 08 20 21 г.

Мы нижеподписавшиеся в составе:

Председателя комиссии – Зуева Л.А., директор МБОУ «НСШ №6»;

Членов комиссии:

Штангауэр А.В. – заместитель директора по АХЧ;

Шишкина Н.Ю. – заместитель директора по УВР.

С целью составления паспорта доступности для инвалидов объекта образования и предоставляемых на нем услуг, выявления несоответствия требованиям Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр утвержден СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения СНиП 35-01-2001, и обязательными положениями СП 59.13330.2016, включенными в перечень, для прогнозирования необходимых работ по устранению нарушений, провели осмотр зданий МБОУ «НСШ №6».

1. Общие сведения об объекте

1.1 Название учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новокаламинская средняя школа № 6» (МБОУ «НСШ №6»).

1.2. Адрес объекта: 663289, Красноярский край, Северо – Енисейский район, п. Новая Калами, ул. Юбилейная, 25

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 1 этаж, 1025,75 м²

1.4. Год постройки здания: 1999г.

1.5. Юридический адрес организации (учреждения): 663289, Красноярский край, Северо – Енисейский район, п. Новая Калами, ул. Юбилейная, 25

2. Результаты осмотра. Входа (входов) в здание

	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Размер (при наличии)
1.	Лестница (наружная)	Деревянная перилами	8 ступеней (высота ступени – 300 мм, ширина ступени – 150 мм)
2.	Пандус (наружный)	Бетонный с резиновым покрытием	ширина 1,03 м, длина ската 2,9 м. высота от земли 0,75 м.
3.	Входная площадка (перед дверью)	Имеется	размеры 1,68*1,45 м.
4.	Дверь (входная)	Имеется	Высота – 2000 мм, ширина – 130 мм

3. Результаты осмотра. Пути (путей) движения внутри здания

	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Размер (при наличии)
1.	Коридор	Имеется	Ширина – 5150 мм, длина – 22500 мм

2.	Лестница (внутри здания)	Отсутствует	-
3.	Пандус (внутри здания)	Отсутствует	-

4. Результаты осмотра. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Размер (при наличии)
1.	Кабинетная форма обслуживания	Кабинет №1 (начальные классы)	47,5 кв.м
		Кабинет №2 (начальные классы)	46,8 кв.м
		Кабинет №3 (кабинет химии)	48,67 кв.м
		Кабинет заместителя по УВР	8,68 кв.м
		Кабинет №4 (кабинет информатики)	57,66 кв.м
		Кабинет директора	15,5 кв.м
		Кабинет №5 (кабинет русского языка)	48,2 кв.м
		Кабинет №6 (кабинет истории)	49,1 кв.м
		Кабинет №7 (кабинет английского языка)	41,17 кв.м
		Обеденный зал	31,1 кв.м
Спортивный зал	160,2 кв.м		

5. Результаты осмотра. Санитарно-гигиенических помещений

	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Размер (при наличии)
1.	Туалетная комната	Соответствует требованиям	Мужской (12,14 кв.м.) Женский (12,14 кв.м.)

6. Результаты осмотра. Системы информации на объекте

	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Размер (при наличии)
1.	Визуальные средства	Отсутствует	-
2.	Акустические средства	Имеется	Извещатель, кнопка вызова, панель вызова
3.	Тактильные средства	Имеется	Пиктограмма 150x150 ПВХ вызов помощи

Председатель комиссии: _____ Зуева Л.А.

Члены комиссии: _____ Штангауэр А.В.

_____ Шишкина Н.Ю.