

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Теремок»
Т.М. Гостевская



« 28 » 07 2023 г.

ПАСПОРТ
доступности
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения детского сада «Теремок»
по адресу м-н. Стахановский, дом 13

г. Бородино

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» г. Бородино
- 1.2. Адрес объекта 663980, Красноярский край, г. Бородино, мкр. Стахановский, д. 13
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1563 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 231,1 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1995 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» г. Бородино
Короткое наименование МБДОУ «Теремок» г. Бородино
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 663980, Красноярский край, г. Бородино, мкр. Стахановский, д. 13
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования администрации города Бородино.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 663981, Красноярский край, г. Бородино, ул. Маяковского, д. 23 тел. 8 (39168) 4-41-85

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг:

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах, функционирующих в режиме полного дня;

- реализация адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ дошкольного образования.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 1 года до 7 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) в среднем 70 детей в день, вместимость - 120 детей, пропускная способность - 250 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): из северо-восточной территории города до остановки «м-н Стахановский» автобусом.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта от остановки «м-н Стахановский» - 500м.

3.2.2 Время движения (пешком) от остановки «м-н Стахановский» - 7 - 10 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; *нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, *нет* (подъем по лестнице или пандусу на территорию детского сада).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У,Г,С,О)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У,Г,С,О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,О,С,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, О, У, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, О, У, Г);
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У, О, К, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Территория, прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание не доступны всем категориям детей-инвалидов дошкольного возраста (инвалидам-колясочникам). На территории

учреждения имеются неровности на пути движения. Требуется ремонт асфальтового покрытия. На входе в здание нет пандуса. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) не оборудованы подъемным устройством или шагающими подъемниками. В зоне санитарно-гигиенического помещения отсутствуют поручни около раковины и унитазов, управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины. Объект оборудован тактильными средствами информации (на всех зонах). Объект не оборудован звукоусиливающей аппаратурой. Объект не оборудован цветными маркерами для детей с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению доступности МБДОУ «Теремок» по адресу м-н Стахановский, д.13 для детей-инвалидов.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана на 2023 год: **адаптирован официальный сайт для инвалидов по зрению, объект оборудован тактильными средствами информации (на всех зонах), составлен локально-сметный расчет на ремонт асфальтового покрытия, оборудован пандус перед входом на территорию учреждения.**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть)* **финансирование**
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается


нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности *дата* **не размещена**

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 27.07.2023г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от 27.07.2023 г.
3. Решения Комиссии от «27» июля 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Теремок»
Г.М. Гостевская
«26» 07 2023г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» г. Бородино
- 1.2. Адрес объекта 663980, Красноярский край, г. Бородино, мкр. Стахановский, д. 13
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1563 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет, 231,1 кв.м
- 1.4. Год постройки 1995г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального не планируется

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» г. Бородино
Короткое наименование МБДОУ «Теремок»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 663980, Красноярский край, г. Бородино, мкр. Стахановский, д. 13
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования администрации города Бородино
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 663981, Красноярский край, г. Бородино, ул. Маяковского, д. 23 тел. 8(39168)44185

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах, функционирующих в режиме полного дня;
- реализация адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ дошкольного образования.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) Дети 1 года до 7 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 200 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

до остановки «м-н Стахановский» автобусом.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта от остановки «м-н Стахановский» - 500м.

3.2.2 время движения (пешком) от остановки «м-н Стахановский» - 7-10 мин мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (подъем по лестнице или пандусу на территорию детского сада).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого	организация альтернативной

	посещения объекта)	формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности согласовано:

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Теремок»
Т.М. Гостевская
« 26 » 07 2023 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

«27» июля 2023г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад д «Теремок» г. Бородино
- 1.2. Адрес объекта 663980 г. Бородино, мкр. Стахановский, дом 13
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1563 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 231,1 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1995 год,
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения), муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» г.Бородино
Короткое наименование МБДОУ «Теремок» г. Бородино
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 663980, Красноярский край, г. Бородино, мкр. Стахановский, дом 13.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах, функционирующих в режиме полного дня;
- реализация адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ дошкольного образования.
Дополнительная информация: возрастная категория – дошкольный возраст;
посещаемость (количество обслуживаемых в день) в среднем 70 детей в день.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) городской автобус маршрут № 1, 3

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

до остановки «м-н Стахановский» автобусом.

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта от остановки «м-н Стахановский» - 500м.

3.2.2 время движения (пешком) от остановки «м-н Стахановский» - 7-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет (описать). На пути следования подъем в горку по лестнице или пандусу.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У,Г,С,О)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У,Г,С,О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,О,С,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, О,У,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, О,У,Г);
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У,О,К,С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Территория, прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание не доступны всем категориям детей-инвалидов дошкольного возраста (инвалидам-колясочникам). На территории учреждения имеются неровности на пути движения. Требуется ремонт асфальтового покрытия. На входе в здание нет пандуса. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) не оборудованы подъемным устройством или шагающими подъемниками, а также поручнями с двух сторон лестницы. В зоне санитарно-гигиенического помещения отсутствуют поручни около раковины и унитазов, управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины. Объект оборудован тактильными средствами информации (на всех зонах). Объект не оборудован звукоусиливающей аппаратурой. Объект не оборудован цветными маркерами для детей с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСО
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСО
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСО; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения **в рамках исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению доступности МБДОУ «Геремок» по адресу м-н Стахановский, д.13 для детей-инвалидов.**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **адаптирован официальный сайт для инвалидов по зрению, объект оборудован тактильными средствами информации (на всех зонах), составлен локально-сметный расчет на ремонт асфальтового покрытия, оборудован пандус перед входом на территорию учреждения.**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть) **финансирование**

4.4.1. согласование на Комиссии **нет**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать); **нет**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; **нет**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); **нет**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **нет**

4.4.6. другое **нет**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **нет**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на <u>1</u> л.
2. Входа (входов) в здание	на <u>1</u> л.
3. Путей движения в здании	на <u>2</u> л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на <u>2</u> л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на <u>1</u> л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на <u>1</u> л.

Заведующий МБДОУ «Теремок»
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Т.М. Гостевская


Члены комиссии:

Зам.заведующего по ВМР
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

З.В. Гучигова

Заместитель заведующего по АХЧ
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Н.Н. Ващекина

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 27.07.2023 г.

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)****муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» г. Бородино**Адрес объекта **663980 Красноярский край, г. Теремок, м-н. Стахановский, д. 13**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			нет	нет		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Асфальтовое покрытие на территории имеет выбоины, неровности	К	нуждается	Ремонт асфальтового покрытия
1.3	Лестница (наружная)	нет			нет	нет		
1.4	Пандус (наружный)	есть			нет	нет		
1.5	Автостоянка и парковка	есть			нет	нет		
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет	нет		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДЧ-И (У,Г,С,О)			Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «27» июля 2023 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Теремок» г.Бородино

Адрес объекта **663980 Красноярский край, г. Теремок, м-н. Стахановский, д. 13**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			нет	нет		
2.2	Пандус (наружный)	нет			При входе в здание нет покатого въезда на крыльце	К	нуждается	Сооружение въезда на крыльцо центрального входа
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			нет	нет		
2.4	Дверь (входная)	есть			нет	нет		
2.5	Тамбур	есть			нет	нет		
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет	нет		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (У,Г,С,О)			Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «27» июля 2023

I Результаты обследования:**3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Теремок» г.Бородино**Адрес объекта **663980, Красноярский край, г. Теремок, м-н. Стахановский, д. 13**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			нет	нет		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			нет	нет		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствует пандус внутри здания	Для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках	нуждается	Организация помощи инвалиду со стороны сотрудников учреждения
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Отсутствует лифт пассажирский внутри здания	Для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках	нуждается	Организация помощи инвалиду со стороны сотрудников учреждения
3.5	Дверь	есть			нет	нет		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			нет	нет		
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет	нет		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (У,Г,С,О)			организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны –

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «27» июля 2023

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение****детский сад «Теремок» г.Бородино****Адрес объекта 663980 Красноярский край, г. Теремок, м-н. Стахановский, д. 13**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Отсутствуют креска-коляски для детей-инвалидов для передвижения по группе	Для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках	нуждается	Организация помощи инвалидам со стороны сотрудников учреждения
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Отсутствуют креска-коляски для детей-инвалидов для передвижения по группе	Для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках	нуждается	Организация помощи инвалидам со стороны сотрудников учреждения
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого)	ДЧ-И (У,Г,С,О)			организация альтернативной формы обслуживания

посещения объекта				
-------------------	--	--	--	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «27» июля 2023

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Теремок» г.Бородино

Адрес объекта **663980 Красноярский край, г. Теремок, м-н. Стахановский, д. 13**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет			Нет поручней опорных в туалетных комнатах	Для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках	нуждается	Установка опорных поручней управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет	нет		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (У,Г,С,О)			индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «27» июля 2023

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Теремок» г. Бородино
 Адрес объекта **663980, Красноярский край, г. Теремок, м-н. Стахановский, д. 13**
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствуют яркие маркеры	инвалиды с нарушениями зрения	нуждается	Расположение ярких маркеров
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует звукоусиливающая аппаратура	инвалиды с нарушениями слуха	нуждается	Оборудование помещений, предназначенных для массовых мероприятий, индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой
6.3	Тактильные средства	да			нет	инвалиды с нарушениями зрения	нет	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (У, О, К, С);			Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____