

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБОУ «Кеврольская ОШ №18  
им. М.Ф.Теплова»  
О.Н.Валькова  
Приказ № 11-ОД от 12.03.2019г.



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кеврольская основная школа №18 им.М.Ф.Теплова» муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

1.2. Адрес объекта 164603, д.Кеврола,д.67, Пинежский район, Архангельская область

1.3. Сведения о размещении объекта:

Здание школы 2 этажа, 1255,9 кв.м

1.4. Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта – не было .

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль 2018г, капитального нет

### сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное бюджетное учреждение «Кеврольская основная школа №18 имени М.Ф.Теплова» муниципального образования «Пинежский муниципальный район» ;МБОУ Кеврольская ОШ№18 им.М.Ф.Теплова»МО «Пинежский район»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 164603, д.Кеврола,д.67, Пинежский район, Архангельская область

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности государственная,

1.10. Территориальная принадлежность Пинежский район,

1.11.Вышестоящая организация (наименование)Отдел образования администрации МО «пинежский муниципальный район»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 164600, с.Карпогоры, ул.Победы, д.10Б

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети с нарушением интеллектуальной сферы Детей с ОВЗ на 01.01.2019г нет.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 192/ 50

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

*Маршрут с использованием пассажирского транспорта -нет,*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

*Школа имеет школьный автобус «Дети», утвержден маршрут Кеврола- Немнюга, Лохново.*

Разработан маршрут подхода к учреждению и находится на стенде в здании школы, 1 этаж

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ м

3.2.2 время движения (пешком) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ду
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ду
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ду
4	с нарушениями зрения	ду
5	с нарушениями слуха	ду
6	с нарушениями умственного развития	ду

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно

#### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР

5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП Не
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП Не
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	организация альтернативной формы обслуживания
8	<b>Все зоны и участки</b>	организация альтернативной формы обслуживания

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кеврольская основная школа №18 им.М.Ф.Теплова» муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

1.2. Адрес объекта 164603, д.Кеврола,д.67, Пинежский район, Архангельская область

1.3. Сведения о размещении объекта:

Здание школы 2 этажа, 1255,9 кв.м

1.4. Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта не было

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль 2018г, капитального нет

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное бюджетное учреждение «Кеврольская основная школа №18 имени М.Ф.Теплова» муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

МБОУ Кеврольская ОШ№18 им.М.Ф.Теплова»МО «Пинежский район»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 164603, д.Кеврола,д.67, Пинежский район, Архангельская область

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности государственная,

1.10. Территориальная принадлежность Пинежский район,

1.11.Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования администрации МО «пинежский муниципальный район»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 164600, с.Карпогоры, ул.Победы, д.10Б

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети с нарушением интеллектуальной сферы детей с ОВЗ на 01.01.2019г нет.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 192/50

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Школа имеет школьный автобус «Дети», утвержден маршрут Кеврола- Немнюга, Лохново.

Разработан маршрут подхода к учреждению и находится на стенде в здании школы, 1 этаж

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_-\_\_\_\_\_ м

3.2.2 время движения (пешком) \_\_\_\_\_ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b> <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	организация альтернативной формы обслуживания
8.	<b>Все зоны и участки</b>	организация альтернативной формы обслуживания

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кеврольская основная школа №18 им.М.Ф.Теплова» муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

1.2. Адрес объекта 164603, д.Кеврола, д.67, Пинежский район, Архангельская область

1.3. Сведения о размещении объекта:

- Здание школы 2 этажа, 1255,9 кв.м

1.4. Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта \_ - \_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль 2018г, капитального нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное бюджетное учреждение «Кеврольская основная школа №18 имени М.Ф.Теплова» муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 164603, д.Кеврола, д.67, Пинежский район, Архангельская область

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация Образование

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Школьный автобус «Дети» подвозит по маршруту Кеврола- Немнюга – Лохново», расстояние 35 км, маршрут утвержден приказом от 31.08.2018г. № 28/19 –ОД , разработан паспорт безопасности по организации подвоза детей, дети. Проживающие в д. Кеврола подходят к школе пешком по дорогам поселения д.Кеврола, где нет дорожных знаков, разметки, тротуаров. В здании школы, детском саду в вестибюле есть схема безопасного маршрута для учащихся и родителей., план эвакуации.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта-

3.2.2 время движения (пешком) до 40 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации и связи (на всех зонах)	организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	организация альтернативной формы обслуживания

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** доступно условно при сопровождении ответственными лицами.

### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Нуждается, установка пандуса, кнопка вызова.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Организация альтернативной формы обслуживания

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_  
доступно всем инвалидам \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. \_\_\_\_\_ согласование \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ Комиссии \_\_\_\_\_ не  
требуется \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов  
нет \_\_\_\_\_;

4.4.6. \_\_\_\_\_ другое  
нет \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

\_\_\_\_\_ (наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

Поэтажные планы, паспорт БТИ

Председатель комиссии

Валькова О.Н

(Должность,  
Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Члены комиссии : Лысцева И.Н., заведующая хозяйством

(Должность,  
Ф.И.О.)

Григорьева М.В., воспитатель

(Должность, Ф.И.О.)



**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБОУ «Кеврольская основная школа №18 им.М.Ф.Теплова», Архангельская область, Пинежский район, д. Кеврола, д.67

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	
		есть/ нет	
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	
1.3	Лестница (наружная)	есть	
1.4	Пандус (наружный)	нет	
1.5	Автостоянка и парковка	нет	

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
<b>Территория, прилегающей к зданию</b>	ДУ

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть/нет	Содержание
2.1	Лестница (наружная)	есть	Не приспособлено
2.2	Пандус (наружный)	есть	нет
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	приспособлено
2.4	Дверь (входная)	есть	Не приспособлено
2.5	Тамбур	есть	Не приспособлено
	ОБЩИЕ требования к зоне		Не приспособлено

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
<b>Вход в здание</b>	ДУ

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	
		есть/нет	
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания,)	есть	Приспособлено частично
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	приспособлено
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	нет
3.5	Дверь	есть	Приспособлены частично
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	приспособлено
	ОБЩИЕ требования к зоне		

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	<b>Состояние доступности*</b> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
<b>Пути движения внутри здания</b>	<b>ДУ</b>

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть/ нет	Содержание
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		Приспособлено. частично

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
Учебная зона	ДУ

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть/нет	Содержание
5.1	Туалетная комната	есть	Не приспособлено
5.2	Душевая комната	нет	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		Не приспособлено

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	<b>Состояние доступности*</b> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>	ДУ

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:****6. Системы информации на объекте**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	нет	нет		Установка видеонаблюдения
6.2	Акустические средства	нет	Не приспособлено	нет	Установка акустических средств	Установка акустических средств (речевые синтезаторы, речевые оповещатели, громкоговорители, репродукторы и т.п.), в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации (для людей с недостатками зрения)
6.3	Тактильные средства	нет	-	-		
	ОБЩИЕ требования к зоне		Не приспособлено	нет		

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
<b>Системы информации на объекте</b>	ДУ

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

