

**ПАСПОРТ  
ДОСТУПНОСТИ  
ОСИ**

**МБДОУ №4 «ЖУРАВЛИК»**

**с.Семибалки**

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник УСЗН администрации  
Азовского района Ростовской области

М.Л.Зеленина

« 23 » 20 18 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 189

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «детский сад №4 «Журавлик»,
- 1.2. Адрес объекта 346774, Ростовская область, Азовский район, село Семibalки, ул. Ленина, 10 «а»
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 341,2 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4608 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1961, последнего капитального ремонта 2015
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2017, капитального \_\_\_\_\_

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Журавлик» Азовского района (МБДОУ №4 «Журавлик» Азовского района),
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346774, Ростовская область, Азовский район, село Семibalки, ул. \_\_\_\_\_

Ленна, 10 «а»

- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная,
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Азовского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Азов, ул. Мира 102

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информатика, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование,

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте,

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) \_\_\_\_\_

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пешком, либо автотранспортом Азов-Семibalки, далее 100м. до здания по пешеходной дорожке  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет, естественный рельеф  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ДЧ-В</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>ДЧ-И (О, Г, У)</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ДЧ-И (О, Г, У)</u>



4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДЧ-И (О, С, Г, У)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДЧ-И (О, С, Г, У)</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДУ</i>

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *ДЧ-И (О, С, Г, У)*

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Ремонт капитальный</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Ремонт капитальный</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Ремонт капитальный</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Ремонт текущий</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Ремонт капитальный</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Ремонт текущий</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Ремонт капитальный</i>
8	<b>Все зоны и участки</b>	<i>Ремонт капитальный, текущий</i>

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения *Акт обследования от* \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

*доступно полностью всем*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_ ДУ

*Доступно условно всем группам МН кроме инвалидов по зрению и на кресло колясках*

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование на Комиссии не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_


*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник УСЗН  
Администрации Азовского  
района Ростовской области

 М.Л. Зеленина  
«  » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №4 «Журавлик».
- 1.2. Адрес объекта 346774, Ростовская область, Азовский район, село Семибалки, ул. Ленина, 10 «а»
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание I этажей, 341,2 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1961, последнего капитального ремонта 2015
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального \_\_\_\_\_

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Журавлик» Азовского района (МБДОУ №4 «Журавлик» Азовского района).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346774, Ростовская область, Азовский район, село Семибалки, ул. Ленина, 10 «а»
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Азовского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Азов, ул. Мира 102

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: образование,
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги,
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность \_\_\_\_\_
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) \_\_\_\_\_



### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пешком, либо автотранспортом Азов-Семибалки, далее 100м. до здания по пешеходной дорожке

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, нет,

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет,

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет, естественный рельеф

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет, ( \_\_\_\_\_ )

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Ремонт капитальный</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Ремонт капитальный</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Ремонт капитальный</i>
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	<i>Ремонт текущий</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Ремонт капитальный</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Ремонт текущий</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Ремонт капитальный</i>
8.	<b>Все зоны и участки</b>	<i>Ремонт капитальный, текущий</i>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ

Начальник УСЗН администрации  
Азовского района Ростовской области

«18» 12 2016 г.  
М.Л. Зеленина

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ 189

Ростовская область  
Наименование территориального  
образования субъекта РФ

«  »    20   г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Здание муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №4 «Журавлик»
- 1.2. Адрес объекта 346774, Ростовская область, Азовский район, село Семибалки, ул. Ленина, 10 «а»
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 341,2 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4608 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1961, последнего капитального ремонта 2015г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Журавлик» Азовского района (МБДОУ №4 «Журавлик» Азовского района).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346774, Ростовская область, Азовский район, село Семибалки, ул. Ленина, 10 «а»

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация образовательная деятельность.

### 3. Состояние доступности объекта

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Пешком, либо автотранспортом Азов-Семibalки, далее 100м. до здания по пешеходной дорожке.  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено.

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет, естественный рельеф  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>«ВНД»</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>«ДУ»</b>
4	с нарушениями зрения	<b>«ВНД»</b>
5	с нарушениями слуха	<b>«ДУ»</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>«ДУ»</b>

\* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения,

«ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)	-	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)	-	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, С, Г, У)

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий



5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Ремонт текущий</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Ремонт текущий</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Не нуждается</i>
8.	<b>Все зоны и участки</b>	<i>Ремонт текущий</i>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения Акт обследования от \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_  
*доступно полностью всем*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_ *ДУ*  
*Доступно условно всем группам МГН кроме инвалидов по зрению и на кресло колясках*

4.4. Для принятия решения требуется *не требуется (нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии *не требуется*

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. *согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):*

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов и Всероссийского общества слепых;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается \_\_\_\_\_



4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 3 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте нет на    л.  
Позатажные планы, паспорт БТИ есть на 22 л.  
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы: Заведущий Азовским РОО М.В. Заярная  
(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Глава администрации Семибалковского сельского поселения:

(Должность, Ф.И.О.)

Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям администрации Семибалковского сельского поселения:

(Должность, Ф.И.О.)

Главный архитектор Азовского района:

(Должность, Ф.И.О.)

М.В. Заярная  
(Подпись)


(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)



Заместитель главы администрации Азовского района:  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

В том числе:  
представители общественных организаций инвалидов:

Председатель Азовской районной организации инвалидов:  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Председатель Азовской организации  
Всероссийского Общества слепых:

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_ )  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Здание МБДОУ №4 «Журавлик» Азовского района, село Семibalки, ул. Ленина, 10 «а»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	К зданию примыкает пешеходная дорожка и небольшая площадь перед центральным входом.	ДШ-В	-	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Пешеходные пути движения – асфальт - не скользящие с неровностями, выбоинами.	ДШ-В	Нанесение тактильной рельефной разметки нецелесообразно, так как предполагает обозначение на всем пути движения инвалидов по зрению от ближайшей автобусной остановки до здания. Возможно, нанесение тактильной рельефной разметки непосредственно у здания при условии ремонта и выравнивания перед центральным входом.	Ремонт капитальный
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-	
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	

1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	Зона для парковки автомобиля инвалидов не обозначена знаками, отсутствуют маркеры (разметка).	ДП-В	Согласовать с дорожной службой организацию парковочных мест для автомобилей инвалидов	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	Не адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН.	Ремонт капитальный

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения к зданию на территории.	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	-	Дорожной службе необходимо адаптировать для МГН пешеходные пути движения к зданию по ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. Ремонт капитальный.
Автостоянка и парковка	ВНД	-	-	Согласовать и выполнить СП 113.13330.2012. «СНиП 21.02-99 Стоянки автомобилей» Ремонт капитальный

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт и выравнивание асфальта перед зданием и согласовать организацию автостоянки для автотранспорта инвалидов у здания – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».



**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**  
**Здание МБДОУ №4 «Журавлик» Азовского района, село Семibalки, ул. Ленина, 10 «а»**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	К зданию примыкает пешеходная дорожка и небольшая площадь перед центральным входом.	ДП-В	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Пешеходные пути движения – асфальт - не скользящие с неровностями, выбоинами.	ДП-В	Нанесение тактильной рельефной разметки нецелесообразно, так как предполагает обозначение на всем пути движения инвалидов по зрению от ближайшей автобусной остановки до здания. Возможно, нанесение тактильной рельефной разметки непосредственно у здания при условии ремонта и выравнивания перед центральным входом.	Ремонт капитальный
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-

**I Результаты обследований:**

**2. Входа (входов) в здание**

Здание МБДОУ №4 «Журавлик» Азовского района, село Семibalки, ул. Ленина, 10 «а»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	Не адаптирована. Высота подъема ступеней – 0,19-0,21 м., ширина ступеней – 0,35 м., покрытие – бетон, не скользкая.	ДЧ-И (О, С, Г, У)	Произвести монтаж лестницы. Установить: высоту подъема ступеней – 0,15 м.; ширину ступеней – 0,30 м.; ребро ступеней с закругленным радиусом не более 0,05 м.; с двух сторон поручни, завершающие части которых длиннее на 0,3 м.; покрытие лестницы – твердое, нескользкое.	Ремонт капитальный.
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-		-	Произвести монтаж пандуса с правой стороны от входа по ГОСТу.	Ремонт капитальный.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	Площадка неровная, с уклоном.	ДП-В	При монтаже новой лестницы предусмотреть ровную и твердую поверхность площадки (не скользкую при намокании), а также размеры входной площадки: глубина – не менее 1,5 м. (при открытии двери «к себе»; ширина – не более 1,5 м.	Ремонт капитальный.
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-	Дверь проход 0,85 м., не адаптирована, не обеспечивает поддержку автоматического закрытия продолжительностью не менее 5 сек., высота порога – 4 см.	ДП-В	Демонтировать старую дверь и установить новую размером 0,900 м. (проход), убрать порог, либо уменьшить их до 0,025 м.	Ремонт капитальный.

2.5 Тамбур	есть					ДП-В	Демонтировать старую дверь и установить новую размером 0.900м, убрать пороги, либо уменьшить их до 0,025 м.	Ремонт капитальный
ОБЩИЕ требования к зоне.	есть					ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МПН.	Ремонт капитальный

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функционально-й зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Лестница (наружная)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-		Провести монтаж новой лестницы СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Ремонт капитальный.
Пандус (наружный)	ВНД	-		Провести монтаж пандуса по ГОСТ Р 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Ремонт капитальный.
Входная площадка (перед дверью)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-		При монтаже новой лестницы предусмотреть ровную и твердую поверхность площадки (не скользкую при намокании). СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Ремонт капитальный.
Дверь (входная) и в тамбуре	ДП-И (О, С, Г, У)	-		Демонтировать старые двери и установить новые размером для доступа инвалидов на крыльцо козысках. СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Ремонт капитальный.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт входной группы – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

**I Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**Здание МБДОУ №4 «Журавлик» Азовского района, село Семibalки, ул. Ленина, 10 «а»**  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-		Зона ожидания не адаптирована.	ДП-В	В зоне ожидания обеспечить доступ инвалидов к адаптированному столу под кресло коляски, установить знак и кнопку вызова для МГН	Ремонт текущий.
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-		-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-		-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-		-	-	-	-
3.5	Двери	есть	-		Не адаптированы.	ДЧ-И	Демонтировать старую дверь и установить новую размером 0,900м. (проход), убрать пороги, либо уменьшить их до 0,025 м. При условии выполнения пункта 3.1, нет необходимости адаптировать двери на 1-м этаже в кабинет МФЦ	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет	-		-	ДП-В	-	-



ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	Не адаптировано для всех групп МГН	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт текущий.
-------------------------	------	---	------------------------------------	------	---------------------------------------	-----------------

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ДУ	-	-	Адаптировать зону ожидания для МГН (выровнять пол, установить знак и кнопку вызова для МГН) по ГОСТ Р 52880-2007 Социальное обслуживание населения. Ремонт капитальный.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Социально значимо обеспечить доступ в зону ожидания инвалидов всех групп, в том числе на кресло колясках – СП 59.13330.2012. «СПиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 109 от «29» 11 Приложение 4 (1)  
2016 г.

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**  
**Здание МБДОУ №4 «Журавлик» Азовского района, село Семibalки, ул. Ленина, 10 «а»**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие-элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	Не адаптирована для всех групп МГН.	ДП-В	При условии выполнения пункта 3.1, нет необходимости адаптировать кабинет на первом этаже	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для инвалидов на кресло-калясках	ДП-В	Обеспечить доступность инвалидов колясочников.	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДУ	-	-	При условии создания доступа для инвалидов на кресло-колясках в зоне ожидания, нет необходимости адаптировать кабинет на первом этаже

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места прилегания труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место прилегания труда	нет	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
**Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 109 от «29» 12 Приложение 5  
 2016 г.

**I Результаты обследований:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
 Здание МБДОУ №4 «Журавлик» Азовского района, ул. Ленина, 10 «а»  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-		Туалет не адаптирован для МГН. Дверь узкая – 0,75м., отсутствуют поручни	Адаптировать старый туалет для всех групп инвалидов, либо установить новый с учетом МГН	Ремонт капитальный.
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-		-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-		-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		Не адаптировано для всех групп МГН	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-		Адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН по ГОСТ Р 51633-2000 Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях. Ремонт капитальный.

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; техническое решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Значимо адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН, в том числе для инвалидов на кресло- колясках СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

**Здание МБДОУ №4 «Журавлик» Азовского района, село Семилалки, ул. Ленина, 10 «а»**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане/№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	Не адаптированы для МГН.	ДП-В	Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в том числе по зрению зрению.	Ремонт текущий
6.2	Акустические средства	нет	-	Не адаптированы для МГН.	ДП-В	Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению.	Ремонт текущий
6.3	Тактильные средства	нет	-	Не адаптированы для МГН.	ДП-В	Нанести тактильные средства значимые для инвалидов по зрению.	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	Не адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	Обеспечить эргономичность для всех групп МГН.	Ремонт текущий



II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Визуальные средства	ДУ	-	-	Разместить визуальные средства для инвалидов в то числе по зрению, ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Ремонт текущий.
Акустические средства	ВНД	-	-	Установить акустические средства для инвалидов по зрению и слуху, ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Ремонт текущий.
Тактильные средства	ВНД	-	-	Нанести тактильные средства для инвалидов в то числе по зрению, ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Ремонт текущий.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств – СП 59.13330.2012.  
«СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

**ВЫХОД**

