

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Главное управление МЧС России по Челябинской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 454091 телефон (351) 264-78-57, gpn@blaze.uu.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 4**

ул. имени «100-летия комбината «Магnezит», 7, г. Сатка, Челябинская область, 456910 телефон/факс (35161) 4-32-50,
ogpnsatka@yandex.ru

Акт обследования № 6

«22» марта 2019 года
13 ч. 00 мин.

г. Катав-Ивановск
(место составления акта)

Старшим инспектором ОНДиПР № 4 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (государственным инспектором ОНДиПР № 4 по пожарному надзору) Шашковой Марией Александровной в период с 15 часов 00 минут по 16 часов 00 минут 19 марта 2019 года, с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут 22 марта 2019 года,; проведено обследование документов и объекта защиты заявителя на территории, в здании и помещениях

**Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3
«Грибок» Катав-Ивановского муниципального района (полное наименование), МДОУ
детский сад № 3 «Грибок» (сокращенное наименование)**

расположенного (-ых) по адресу: 456120, Челябинская область, Катав-Ивановский район, п. Совхозный, 346.

при обследовании совместно с заведующим Волобоевой Натальей Николаевной.

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

В ходе проведения проверки установлено: здание детского сада двухэтажное, III степени огнестойкости размерами 49х13,5 м, высота – 6,50 м. Стены – железобетонные, перегородки – кирпичные, перекрытия – железобетонные плиты, кровля мягкая. Отопление центральное. Освещение – электрическое. Вентиляция вытяжная. Дымоудаление предусмотрено через оконные проёмы. Количество эвакуационных выходов с первого этажа – 7, со второго – 4, общая площадь здания – 695,4 м². Год ввода в эксплуатацию 1984. Объект обеспечен телефонной связью. Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарных гидрантов, расположенных в 50 и 100 метрах от здания. Расстояние до ближайшей пожарной части составляет 4 км.

Помещения МДОУ детский сад № 3 «Грибок» по функциональной пожарной опасности относятся к классу Ф 1.1. В МДОУ детский сад № 3 «Грибок» действует 3 группы.

Декларация пожарной безопасности в отношении МДОУ детский сад № 3 «Грибок» составлена, зарегистрирована, регистрационный номер 75424000-ТО-00700 от 01.10.2018 г.

Приказом в учреждении назначены ответственные лица за противопожарную безопасность. Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана (ИПБ – 01/2017). Инструкция о действиях персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре разработана. Руководитель и ответственные за обеспечение пожарной безопасности прошли обучение по программе ПТМ 29.05.2018 г. в ЧОУДПО «Учебный центр «Стимул». Противопожарный инструктаж с сотрудниками проводится. Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности имеется.

Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно норм. Имеющиеся огнетушители пронумерованы, опломбированы, имеются эксплуатационные паспорта. Журнал учета проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения имеется. Проводятся ежеквартальные проверки огнетушителей.

На видном месте вывешены планы эвакуации людей в случае пожара. Аварийное освещение смонтировано, находится в рабочем состоянии.

Помещения МДОУ детский сад № 3 «Грибок» оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. Инструкция по эксплуатации АПС и

СОУЭ имеется. Договор на ремонт и техническое обслуживание АПС № ТО-040219/4 от 01.01.2019 г. заключен, с организацией имеющей лицензию на данный вид работ (ООО «Меркурий-М»). АПС и СОУЭ исправны. Система пожарной сигнализации обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Установлено объектовое оборудование системы ПАК «Стрелец-Мониторинг»: РСПИ «Стрелец-Монитор» в количестве 1 штука, Тандем 2М в количестве 1 штука. Оборудование подключено к программно-аппаратному комплексу «Стрелец-Мониторинг» от объекта в подразделение противопожарной службы ПСЧ 14ФГКУ «1 ОФПС по Челябинской области». Акт подключения объектового оборудования к системе ПАК «Стрелец-Мониторинг» имеется. Договор технического обслуживания и мониторинга объекта защиты с использованием ПАК «Стрелец-Мониторинг» заключен с организацией имеющей лицензию на данный вид работ (договор № 14/19УК-СМ от 099.01.2019 г. с СГО ЧОООО «ВДПО»).

В здании детского сада установлены противопожарные двери в пожароопасные помещения и противопожарные люки выходов на чердак.

Наружные пожарные лестницы испытаны 12.10.2015 г., по результатам испытаний лестницы пригодны к дальнейшей эксплуатации.

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
	-	

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Заведующий МДОУ детский сад № 3 «Грибок» Волобоева Н.Н.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)
« 22 » марта 2019 г.


(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Заведующий МДОУ детский сад № 3 «Грибок» Волобоева Н.Н.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина)
« 22 » марта 2019 г.


(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.

« 22 » марта 2019 г.

Обследование проводил:

Ст. инспектор ОНДиПР № 4 УНДиПР Главного управления
МЧС России по Челябинской области (государственный инспектор
ОНДиПР № 4 пожарному надзору) Шашкова М.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
« 22 » марта 2019 г.

