

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Белоярский политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Беноярский политехнический колледж» Л.В.Гапончикова

«16» августа 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 3

бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«БЕЛОЯРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(общежитие для профтехучилища на 100 мест – г. Белоярский, переулок Северный, 7)

1. Общие сведения об объекте

- **1.1. Наименование (вид) объекта:** объект жилые здания и помещения, общежитие для профтехучилища на 100 мест
- **1.2. Адрес объекта**: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Тюменская область, г. Белоярский, переулок Северный, дом 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 2571,1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: да; 1337,9 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2003 год, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 3 квартал 2021 года

Сведения об организации, расположенной на объекте

- **1.6.** Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Белоярский политехнический колледж» / БУ «Белоярский политехнический колледж»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

Российская Федерация, 628163, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Белоярский, квартал Спортивный, 1.

- **1.8. Основание** для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): здание оперативное управление, земля постоянное (бессрочное пользование)
- 1.9. Форма собственности: государственная, субъекта федерации
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- **1.11.Вышестоящая организация (наименование):** Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
- **1.12.** Адрес вышестоящей организации, другие координаты: ул. Чехова 12, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменской области

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: жилой фонд
- **2.2 Виды оказываемых услуг:** услуги по сдаче в наем служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа Югры, находящихся в оперативном управлении, работникам и обучающимся образовательного учреждения
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с круглосуточным проживанием
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- **2.6 Плановая мощность:** посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 100 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

- подъездные пути с улично-дорожной сети г.Белоярского к зданию общежития, можно подъехать с 2х сторон на личном автотранспорте

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 650 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 7-8 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый Т-образный перекресток
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (описать: выступающая пешеходная дорожка выложенная из тротуарной плитки на бетонной основе, ступени)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (высота выступов не препятствует проезду инвалиду на коляске)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	Б – доступны специально выделенные участки и помещения
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-	Б – доступны специально выделенные участки и помещения
	колясках	
3	с нарушениями опорно-	Б – доступны специально выделенные участки и помещения
	двигательного аппарата	
4	с нарушениями зрения	Б – доступны специально выделенные участки и помещения
5	с нарушениями слуха	Б – доступны специально выделенные участки и помещения
6	с нарушениями умственного	Б – доступны специально выделенные участки и помещения
	развития	

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В - доступно частично всем
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В - доступно частично всем
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В - доступно частично всем
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения	ДЧ-В - доступно частично всем
	объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В - доступно частично всем
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД – временно недоступно
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В - доступно частично всем

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В - доступно частично всем. Обустройство может быть выполнено в порядке капитального ремонта и реконструкции.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДЧ-В - доступно частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - доступность обеспечена

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, с БУ ХМАО – Югры «Управление капитального ремонта» Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) - нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:

- 1) Публичный информационный уровень территориальной информационной системы Югры «**ТИС-Югра»** (дата актуализации информации 16.08.2021).
- 2) Карта доступности объектов интернет-портала «Жить вместе» государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (дата актуализации информации 17.08.2021).

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- 1. Анкеты (информации об объекте) от «27» июля 2021 г.,
- 2. Акта обследования объекта: № 1 от «27» июля 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Белоярский политехнический колледж»

Л.В.Гапончикова

«27» июля 2021 г.

AHKETA

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 3

бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«БЕЛОЯРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(общежитие для профтехучилища на 100 мест – г. Белоярский, переулок Северный, 7)

1. Общие сведения об объекте

- **1.1. Наименование (вид) объекта:** объект жилые здания и помещения, общежитие для профтехучилища на 100 мест
- **1.2. Адрес объекта**: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Тюменская область, г. Белоярский, переулок Северный, дом 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 2571, 1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: да;
- 1.4. Год постройки здания 2003 год, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 3 квартал 2021 года

Сведения об организации, расположенной на объекте

- **1.6.** Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Белоярский политехнический колледж» / БУ «Белоярский политехнический колледж»
- 2.7. Юридический адрес организации (учреждения):

Российская Федерация, 628163, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Белоярский, квартал Спортивный, 1.

- **2.8.** Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): здание оперативное управление, земля постоянное (бессрочное пользование)
- 1.9. Форма собственности: государственная, субъекта федерации
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- **1.11.Вышестоящая организация (наименование):** Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
- **1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:** ул. Чехова 12, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменской области

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: жилой фонд
- **2.2 Виды оказываемых услуг:** услуги по сдаче в наем служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа Югры, находящихся в оперативном управлении, работникам и обучающимся образовательного учреждения
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- **2.6 Плановая мощность:** посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность -100 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

- подъездные пути с улично-дорожной сети г.Белоярского к зданию Колледжа, можно подъехать с 3х сторон на личном автотранспорте

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 2 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 0,30 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый Т-образный перекресток
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (описать: выступающая пешеходная дорожка выложенная из тротуарной плитки на бетонной основе, ступени)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (высота выступов не препятствует проезду инвалиду на коляске)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	Б – доступны специально выделенные участки и помещения
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б – доступны специально выделенные участки и помещения
3	с нарушениями опорно- двигательного аппарата	Б – доступны специально выделенные участки и помещения
4	с нарушениями зрения	Б – доступны специально выделенные участки и помещения
5	с нарушениями слуха	Б – доступны специально выделенные участки и помещения
6	с нарушениями умственного развития	Б – доступны специально выделенные участки и помещения

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

УТВЕРЖДАЮ

«27» июля 2021 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 3 объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 3

бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«БЕЛОЯРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(общежитие для профтехучилища на 100 мест – г. Белоярский, переулок Северный, 7)

<u>Ханты-Мансийский автономный</u> <u>округ – Югра г.Белоярский</u>

Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

«27» июля 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- **1.1. Наименование (вид) объекта:** объект жилые здания и помещения, общежитие для профтехучилища на 100 мест
- **1.2. Адрес объекта**: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Тюменская область, г. Белоярский, переулок Северный, дом 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 2571,1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: да
- 1.4. Год постройки здания 2003 год, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 3 квартал 2021
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Белоярский политехнический колледж» / БУ «Белоярский политехнический колледж»
- **2.9. Юридический адрес организации (учреждения):** Российская Федерация, 628163, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Белоярский, квартал Спортивный, 1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Форма оказания услуг: на объекте, с круглосуточным проживанием студентов и сотрудников образовательного учреждения

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- подъездные пути с улично-дорожной сети г.Белоярского к зданию общежития, можно подъехать с 3х сторон на личном автотранспорте

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 650 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 7-8 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый Т-образный перекресток
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (описать: выступающая пешеходная дорожка выложенная из тротуарной плитки на бетонной основе, ступени)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (высота выступов не препятствует проезду инвалиду на коляске)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	Б – доступны специально выделенные участки и помещения
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б – доступны специально выделенные участки и помещения
3	с нарушениями опорно-	Б – доступны специально выделенные участки и помещения
	двигательного аппарата	

4	с нарушениями зрения	Б – доступны специально выделенные участки и помещения
5	с нарушениями слуха	Б – доступны специально выделенные участки и помещения
6	с нарушениями умственного	Б – доступны специально выделенные участки и помещения
	развития	

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-	Состояние доступности,	Приложение		
п/п	функциональные зоны	в том числе для основных категорий инвалидов**	№ на плане	№ фото	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В - доступно частично всем	1, 1a, 16, 2, 3	1, 2	
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В - доступно частично всем	3, 4, 5	3	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В - доступно частично всем	6, 7, 8, 9	4	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В - доступно частично всем	-	-	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В - доступно частично всем	11	5, 6	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД - недоступно	-	-	
7	Пути движения	ДЧ-В - доступно частично всем	-	-	
44 37	к объекту (от остановки транспорта)				

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, O, C, Γ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, O, C, Γ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В - доступно частично всем. Полное обустройство может быть выполнено в порядке капитального ремонта и реконструкции.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации — «ДЧ-В - доступно частично всем» обеспечение доступности объекта, создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями по четырем критериям - доступность, безопасность, информативность, комфортность (удобство).

4.4. Для принятия решения <u>требуется</u>, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с БУ XMAO – Югры «Управление капитального ремонта»

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое указать)
- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации да;
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - нет

- 4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:
- 1) Публичный информационный уровень территориальной информационной системы Югры «**ТИС-Югра»** (дата актуализации информации 16.08.2021).
- 2) Карта доступности объектов интернет-портала «Жить вместе» государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (дата актуализации информации 17.08.2021).

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

приложения:

Результаты обследования:

 1. Территории, прилегающей к объекту
 на 2 л.

 2. Входа (входов) в здание
 на 1 л.

 3. Путей движения в здании
 на 1 л.

 4. Зоны целевого назначения объекта
 на 1 л.

 5. Санитарно-гигиенических помещений
 на 1 л.

 6. Системы информации (и связи) на объекте
 на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 2 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ: Белоярское подразделение филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на 1 л.

Председатель комиссии: директор Гапончикова Л.В.

Члены комиссии:

заместитель директора по АХР Попова Л.Л.

специалист по охране труда Меркель Н.С.

Юрисконсульт Фадеева А.А.

В том числе (по согласованию):

представитель от граждан из категории МГН, инвалид 2 группы

Е.Г. Загуменова

(подпись)

(подпись)

тодпись)

(подпись)

Приложение 1 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3 от «27» июля 2021 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Общежитие для профтехучилища на 100 мест

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Белоярский, переулок Северный, дом 7

	00.	пасть,			кии, переуло: ование объекта,		дом 7	
		1	Наличи	e	Выявленные	е нарушения	Работы по а	
№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	й фото	и заме	значимо для инвалида (категория)	объек Содержание	виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	ecrb	1, 1a, 1б	1, 2	-	Все категории инвалидов	Необходим изменяемый тип покрытия тротуарной плитки (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	-	-	Все категории инвалидов	Необходим изменяемый тип покрытия тротуарной плитки (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	3	-	-	«O», «3», «K»	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	«O», «3», «K»	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	-	Все категории инвалидов	2	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		8		,			

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок)»	ДЧ-В - доступно частично всем	1, 1a, 16, 2, 3	1, 2	Ремонт (текущий, капитальный)

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: ДЧ-В - доступно частично всем

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _3_ от «27» июля 2021 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Общежитие для профтехучилища на 100 мест

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Белоярский, переулок Северный, дом 7

(наименование объекта, адрес)

		Наличие		Выявлен	ные нарушения	Работы по ад	аптации	
	Наименование функционально- планировочного элемента	элемента		из	амечания	объектов		
№ п/п		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	3	-		«O», «C»		
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-		«O», «З», «К»		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	-	-		«O», «C»		-
2.4	Дверь (входная)	есть	4	3		«O», «C»	_	
2.5	Тамбур	есть	5	=		«O», «C»		

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации	
структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Зона 2 «Вход в здание»	ВНД – временно недоступно	3, 4, 5	3	Ремонт капитальный	

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: зона 2 «Вход в здание» «ДЧ-В - доступно частично всем»

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 3 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _3_ от «27» июля 2021 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Общежитие для профтехучилища на 100 мест

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская

область, г. Белоярский, переулок Северный, дом 7

			алич		юярскии, переул Выявленные		м / Работы по ада	птании
	Наименование		емен		и заме		объекто	
№ п/п	функционально- планировочного элемента	есть/	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	6	-	Отсутствие визуальной информации и синхронной (звуковой и световой) сигнализацией, подключенной к системе оповещения о пожаре, информирующих обозначений помещений внутри здания	«Γ», «C»	Установка визуальной информации и синхронной (звуковой и световой) сигнализацией, подключенной к системе оповещения о пожаре, информирующих обозначений внутри здания	Ремонт текущий
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	7, 8	-	<u> </u>	«C», «O»		_
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	9	4	_	«К»		_
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	_	«K», «C», «O»		Pu Pu
3.5	Дверь	есть	-	-		«K», «C», «O»		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прилох	кение	Рекомендации по
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона 3 «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)»	ДЧ-В - доступно частично всем	6, 7, 8, 9	4	Ремонт (капитальный, текущий)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-В - доступно частично всем

Приложение 4 (I) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № <u>3</u> от «27» июля 2021 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Общежитие для профтехучилища на 100 мест

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Белоярский, переулок Северный, дом 7

(наименование объекта, адрес)

	(наименование ооъекта, адрес)								
		Н	аличі	ие	Выявле	нные нарушения	Работы по ад	даптации	
№	Наименование		іемен	та	И	замечания	объектов		
п/п	функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержа ние	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	·	-	-	-	-	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	- ·	-	-	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	. -	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне						4		

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)»	ДУ - доступно условно	-	. -	-

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (K, O, C, Γ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (K, O, C, Γ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: ДУ - доступно условно, не предусмотрено функциональной деятельностью объекта

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (II) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _3_ от «27» июля 2021 г.

I Результаты обследования: 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование	Наличие элемента				е нарушения ечания	Работы по адаптации объектов		
функционально- планировочного элемента	~	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-	

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)» Место приложения труда	ДЧ-В - доступно частично всем	-	-	-

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)» ДЧ-В - доступно частично всем

Приложение 4(III) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3 от «27» июля 2021 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Ranuaur	III – жилые	помещения
ряпиянт		помещения

Наименование	Наличие элемента			Выявленные и замеч		Работы по адаптации объектов	
функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть	10	-	-	Все категории инвалидов	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)»	ДЧ-В - доступно частично всем	_		-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)» ДЧ-В - доступно частично всем

Приложение 5 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3 от «27» июля 2021 г.

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

Общежитие для профтехучилища на 100 мест

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Белоярский, переулок Северный, дом 7

	Наименование	Наличие ние элемента			е нарушения ечания	Работы по адаптации объектов		
№ п/п	функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	11	5	* <u></u>	Все категории инвалидов		Ремонт текущий
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	- 11	6				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-			wantana	

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прилох	кение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона 5 «Санитарно- гигиенические помещения»	ДЧ-В - доступно частично всем	11	5, 6	Ремонт текущий

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения» ДЧ-В - доступно частично всем, санитарно-гигиенические комната в квартире на 1 этаже здания частично доступна для инвалидов всех категорий

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 6 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _3_ от «27» июля 2021 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Общежитие для профтехучилища на 100 мест

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Белоярский, переулок Северный, дом 7

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные и заме		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержан ие	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	=	-	«Γ», «C»	-	Ремонт (текущий, капитальный)
6.2	Акустические средства	нет	-	-	- -	«Γ», «C»	-	Ремонт (текущий, капитальный)
6.3	Тактильные средства	нет	-	=	-	-	-	Ремонт (текущий, капитальный)

II Заключение по зоне:

11	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации	
Наименование	(к пункту 3.4 Акта			по адаптации	
структурно-	обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)**	
функциональной зоны	,			к пункту 4.1 Акта	
				обследования ОСИ	
Зона 6 «Система	ВНД – временно			Ремонт (текущий,	
информации на объекте»	недоступно	-	_	капитальный)	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона 6 «Система информации на объекте» «ВНД – временно недоступно»