

СОГЛАСОВАН

Председатель комитета
по образованию администрации
Волховского муниципального
района Ленинградской области
_____ Ю.Н. Мельникова

« ____ » _____ 20__

УТВЕРЖДЕН

приказом муниципального
общеобразовательного бюджетного
учреждения «Сясьстройская средняя
общеобразовательная школа № 2»
от 02 сентября 2024 г. № 127-ос

СОГЛАСОВАН

Начальник отдела
Госавтоинспекции ОМВД России
по Волховскому району ЛО
подполковник полиции
_____ А.Ю. Талов

« ____ » _____ 20__

ПАСПОРТ

**безопасности транспортного средства,
используемого для перевозки детей (автобуса)**

ПАЗ 32053-70

(марка, модель)

В 687 XX 47

(государственный регистрационный знак)

б/н

(реестровый номер)

2024

Общие сведения

Реестровый номер специализированного транспортного средства б/н

Марка ПАЗ

Модель 32053-70

Государственный регистрационный знак В 687 ХХ 47

Год выпуска 2019 Количество мест в автобусе 22 +1

Приобретен за счет средств: За счет средств федерального бюджета

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств соответствует

Дата прохождения технического осмотра:

1. «30» октября 2024 г.

1. Закрепление за образовательным (ми) учреждением:

МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2» (постановление администрации Волховского муниципального района от 03.12.2019 № 2968, договор на право оперативного управления муниципальной собственностью от 03.12.2019 № 3149).

2. Сведения о собственнике транспортного средства

Состоит на балансе (ОУ, АТП, иное) ОУ

Юридический адрес собственника: 187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д. 17

Фактический адрес собственника: тот же

Юридический адрес пользователя: 187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д. 17

Фактический адрес пользователя: тот же

3. Сведения о водителе (-ях) автобуса

Фамилия, имя, отчество, год рождения	Тарусов Александр Юрьевич, 1955 г.р.
Номер в/у, разрешенные категории, действительно до	Серия 9904 № 487744, А,В,С,Д,Е; 22.01.2029,
Дата прохождения периодического медицинского осмотра	27.05.2024
Общий стаж / стаж управления «Д»	45
Период проведения стажировки	–
Дата окончания занятий по повышению квалификации	06.10.2023
Допущенные нарушения ПДД	Нет

4. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:

Тарусов Александр Юрьевич, назначен приказом № 167-ос от 01.09.2023

(Ф.И.О. специалиста)

прошел аттестацию (переаттестацию) да, телефон **8-905 226-00-82**

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя: **осуществляет ГБУЗ ЛО «Волховская МБ», Отделение скорой помощи, дежурный врач**

(Ф.И.О. специалиста)

на основании **договор № 10/01-24 от 26.01.2024 года**

действительного до **31.12.2024**

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:

осуществляет **Головкина Наталья Ивановна**

(Ф.И.О. специалиста)

на основании **приказа № 103/1-ос от 02.09.2024**

действительного до **31.08.2025**

на основании **удостоверения ИП № 010956**

действительного до **27.08.2025**

4) Место стоянки автобуса в нерабочее время **Гараж МБУ «ГСБ-Парк»**

меры, исключая несанкционированное использование - **стоянка на охраняемой территории**

5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса **имеется**, в том числе с использованием систем спутниковой навигации **ГЛОНАСС**

6) Оснащение техническим средство контроля «тахографом» **имеется**, модель «Drive smart»; дата следующей калибровки «26» сентября 2026г.

7) Фотографии транспортного средства:

вид спереди, сзади, сбоку (слева, справа), обзорная фотография салона с крайних передних и задних точек (фотоматериалы должны предоставлять возможность полного изучения конструкции транспортного средства).

Образец вида специализированного транспортного средства








**5. Маршрут (ы) движения автобуса образовательного учреждения
МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА**

Утро




МАРШРУТ:

1. Гараж – больница - АЗС – ул. Ленина, ул.Кирова, д.Рогожа - 8 км

2. д. Рогожа - Сяьстройская СОШ №2 - гараж - 8 км

МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА

День




МАРШРУТ:

1. Гараж – больница - АЗС – ул. Ленина, ул.Кирова, д.Рогожа - 8 км
2. д. Рогожа - больница - гараж - 8 км

5.1. Маршрут(ы) движения автобуса образовательного учреждения МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА

5.16




МАРШРУТ:

1. Гараж – больница - автозаправочная станция - п. Аврово - 13 км
2. П. Аврово – школа № 2 - гараж - 11 км

МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА



5.16




МАРШРУТ:

1. Гараж – школа №2 – п. Аврово – 11 км
2. П. Аврово – гараж - 12 км

5.2. Маршрут (ы) движения автобуса образовательного учреждения МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА

Утро




МАРШРУТ:

1. Гараж – больница - АЗС – д. Селиваново, д. Потанино. 27 км
2. д. Потанино – Сяьстройская СОШ №2 - гараж - 23 км

МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА

День



—→ Направление из г. Сясьстрой в д. Потанино

-. -. → Направление из д. Потанино в г. Сясьстрой

МАРШРУТ:

1. Сясьстройская СОШ №2 – д. Селиваново, д. Потанино. 23 км

II. д. Потанино – Больница - гараж - 24 км

5. Организация надзора за эксплуатацией

Ответственный сотрудник Госавтоинспекции:

_____ (должность, звание, Ф.И.О., номер приказа (распоряжения))

Дата и место проверки выполнения установленных требований при эксплуатации
специализированного транспортного средства:

Выявленные нарушения _____

Принятые меры _____

Иные сведения _____

АКТ
осмотра автобуса ПАЗ 32053-70 государственный номер В687ХХ47,
предназначенного для перевозки школьников

02 сентября 2024 г.

г. Сясьстрой

Комиссия в составе:

директора МОБУ «Сясьстройская СОШ №2» И.В. Богомоловой, контролера технического состояния транспорта (механика) Н.И. Головкиной в присутствии водителя А.Ю. Тарусова произвели осмотр технического состояния автобуса ПАЗ 32053-70 государственный номер В687ХХ47.

Результаты осмотра: автобус технически исправен, оборудован двумя медицинскими аптечками и двумя огнетушителями. Двери, окна и люки открываются и закрываются. Сиденья и ремни безопасности в исправном состоянии. На салоне автобуса нанесены обозначения в соответствии с требованиями. В салоне обозначены и оборудованы молоточками аварийные выходы. В наличии имеются два противоотката. Имеются в наличии инструменты для ремонта. Установлена система спутникового слежения «Глонасс» и устройством предназначенное для регистрации скорости, режима труда и отдыха – «Тахограф».

Заключение комиссии: автобус соответствует требованиям для перевозки детей.

Члены комиссии:

Директор школы: _____ А.Б. Богомолова

Контролер ТСТ: _____ Н.И. Головкина

Водитель: _____ А.Ю. Тарусов

Госинспектор: _____

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Протяженность общая туда и обратно:

1. МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2» - ул. Ленина, ул. Кирова, д. Рогожа, Новая Деревня – 15,7 км.

Сезонность работы (период работы) - в течение учебного года

Дата открытия и основание: 02 сентября 2024 года.

Приказ по №107-ос от 02.09.2024

Дата закрытия и основание:

Составлен по состоянию на 02 сентября 2024 года

ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА

Вид маршрута	Специальный
Дата открытия и основание	Приказ № 107-ос от 02.09.2024
Наименование организации - владельца автобуса	МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2»
Почтовый и фактический адрес	187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д. 17
Руководитель организации - заказчика	Директор школы: Богомолова И.В.
Телефон организации - заказчика	8-81363-5-45-77
Наименование с организации - перевозчика автобуса	МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2»
Почтовый и фактический адрес	187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д. 17
Руководитель организации - перевозчика	Директор школы: Богомолова И.В.
Телефон организации - перевозчика	8-81363-5-45-77
Марка подвижного состава	ПАЗ 32053-70
Государственный номер	В687ХХ47

Характеристика дороги на маршруте

1. Маршрут проходит по следующим автодорогам:

Участок движения автобуса проходит:

1.1. от г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д.17 до д. Рогожа по автодороге Р21 «Кола». Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – гр. с Королевством Норвегия (осн. напр.) (асфальт);

Опасные участки:

1. Перекрёсток автодороги г. Сясьстрой, ул. Советская с автодорогой Р21 «Кола». Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – гр. с Королевством Норвегия (осн. напр.).

2. Перекресток автодороги Р21 «Кола». Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – гр. с Королевством Норвегия (осн. напр.) с автодорогой на д. Рогожа.

3. Перекресток автодороги Р21 «Кола». Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – гр. с Королевством Норвегия (осн. напр.) на ул. Кирова.

2. Сведения о трассе маршрута

Кем обслуживается дорога	ООО «Росавтодор», администрацией Сясьстройского городского поселения
Наличие разворотных площадок на конечных пунктах	г.Сясьстрой – площадка около здания школы д.Рогожа – площадка для разворота автотранспорта в д.Рогожа п. Аврово – площадка для разворота автотранспорта в п. Аврово п. Потанино – площадка для разворота автотранспорта в п. Потанино