

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Верхнеерусланская основная школа»  
Старополтавского района Волгоградской области**

**АКТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  
осмотра и проверки оборудования игровых площадок**

от «31» января 2023 г

Комиссия в составе:

Председатель – Кажгалиева К.Б., директор

Члены комиссии:

Неженцева А.Н. – воспитатель

Завьялова Н.А. – воспитатель

Кузнецова С.А. – помощник воспитателя

Муханова М.Д. – помощник воспитателя

Провела осмотр двух игровых площадок разновозрастной группы 3-6 лет:

Характеристика поверхности детских игровых площадок:

поверхность твердая, утрамбованная, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Теневой навес металлический		повреждений нет	
2	Песочница деревянная, грибок металлический		повреждений нет	
3	Лестница для лазания металлическая		повреждений нет	
4	Качели металлические		повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

дефекты оборудования не выявлены, оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:

К.Б.Кажгалиева

Члены комиссии:

А.Н.Неженцева

Н.А.Завьялова

С.А.Кузнецова

М.Д.Муханова

