

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО ДЮСШ

К.А. Пажетных

«30» августа 2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

Г. Удомля

«30» августа 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско– юношеская спортивная школа» (МБУ ДО ДЮСШ)
- 1.2. Адрес объекта 171842 Тверская область город Удомля пер. Автодорожный 1Б
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 968,3 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
- 1.4. Год постройки здания 1989г., последнего капитального ремонта 2020 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско– юношеская спортивная школа» (МБУ ДО ДЮСШ)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 171842 Тверская область город Удомля пер. Автодорожный 1Б

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация дополнительное образование детей

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Дети приезжающие на общественном транспорте до остановки «гостиница Званица» по улице космонавтов.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые пешеходные переходы

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ № п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Вход (входы) в здание	ДУ (К, О, С, Г, У)		
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (О, С, Г, У); ДЧ-И (К).		
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, С, Г, У)		
4	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (О, С, Г, У); ДЧ-И (К);		
5	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, О, С, Г, У)		
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (О, С, Г, У); ДЧ-И (К);		

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. итоговое заключение о состоянии доступности ДУ (К,О,С,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП (оформление лестничного марша желтой контрастной полосой)
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП установка тактильных указателей, установка задерживающих закрытие дверей)
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП (установка тактильных указателей, направляющих полос, видеоувеличителей)
4	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП (требуется капитальный ремонт с адаптацией для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и инвалидов с нарушением зрения, установка тактильных указателей)
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП (установка тактильно-звукового информатора НОТТ, светового маяка)
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
7	Все зоны и участки	капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2022 – 2031 гг..

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

I Результаты обследования:

1. Входа (входов) в здание

МБУ ДО ДЮСШ Тверская обл. город Удомля пер. Автодорожный 1Б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1		Отсутствует тактильная полоса	С	Изготовление и установка	Приобретение и установка
2.2	Пандус (наружный)	есть	2		Отсутствует тактильная полоса и поручни	С, О, К	Установка пандусов	Строительство
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	3		нет			
2.4	Дверь (входная)	есть	4		Отсутствует световой и звуковой маяк	С, Г	Установка светового и звукового маячка	Приобретение и установка
2.5	Тамбур	есть	5		нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ (С, О, К, Г, У)	1, 2, 3, 4, 5		Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБУ ДО ДЮСШ Тверская обл. город Удомля пер. Автодорожный 1Б
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	6		Отсутствует тактильные обозначения	С	Установка тактильных линий	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	Нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	Есть			Нет	С, О, К		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	7,8		нет	С, О, К		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ (С, О, К, Г,У)	6,7,8.		Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

зона обслуживания инвалидов

МБУ ДО ДЮСШ Тверская обл. город Удомля пер. Автодорожный 1Б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категор -рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДУ (С, О, К, Г, У)			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
4. Санитарно-гигиенических помещений**

МБУ ДО ДЮСШ Тверская обл. город Удомля пер. Автодорожный 1Б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	9		Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни	К, С	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	Есть	10		Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни	К, С	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений	Текущий ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ (С, О, К, Г, У)	9, 10		Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
5. Системы информации на объекте**

МБУ ДО ДЮСШ Тверская обл. город Удомля пер. Автодорожный 1Б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категор-рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет						
6.2	Акустические средства	Нет			Отсутствует звуковое оповещение о приеме	Г	Приобретение и установка	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует информация на языке Брайля с выпуклым шрифтом	С	Изготовление и установка	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ (С, О, К, Г, У)			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания