

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МБУ ДО
«Детская школа искусств»
Ж.Н.Коренченко



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

№ 1

п. Кесова Гора

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

“23” 12 20 19 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»
- 1.2. Адрес объекта 171470, Тверская область, пгт. Кесова Гора ул. Кооперативная д.14.
- 1.3. Сведения о размещении объекта
-отдельно стоящее здание 2 этажа, кв. м
- часть здания этажей (или на 2 этаже), 287,8 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1990, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020г, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 171470, Тверская область, пгт. Кесова Гора ул. Кооперативная, д. 14

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация **Образование дополнительное детей и взрослых прочее**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
школьные автобусы, междугородние автобусы до автовокзала на ул. Кооперативная д.14

_____,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **20** _____ м

3.2.2. время движения (пешком) **1-2** _____ мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*)
да,

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать
есть (возвышения грунта над основным уровнем).

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*
(**нет**)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД, ДЧ-В
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ-В
4	с нарушениями зрения	ДЧ-В
5	с нарушениями слуха	ДЧ-В
6	с нарушениями умственного развития	ДЧ-В

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Соответствие нормативам нет. Основные функциональные зоны доступны частично избирательно, доступны частично всем.

Решение об обустройстве предлагается отнести до 2030 года, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта
----------	---	-----------------------------------

		(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный
2	Вход (входы) в здание	Капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный
8	Все зоны и участки	Капитальный

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения до 2030 года.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Организация доступности частично всем:

Организация обеспечения систем информации на объекте.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) _____

документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов
нет

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


1. Территории, прилегающей к объекту	на	2	л.
2. Входа (входов) в здание	на	2	л.
3. Путей движения в здании	на	2	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	4	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	2	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	2	л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 8 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы:

Заместитель Главы Администрации
Кесовогорского района Тверской области  Сулейманов М.М.

Члены рабочей группы:

Председатель Комитета по управлению
имуществом Кесовогорского района  Т.П.Голикова

Заведующий Отделом образования
Администрации Кесовогорского района  Т.С. Котенко

Заместитель председателя Комитета по культуре,
делам молодёжи и спорту Администрации
Кесовогорского района  Т.Н.Трюхан

Управленческое решение согласовано “ ____ ” _____ 20__ г.
(протокол № ____)
Комиссией (название) .

Ромо1



Ромо2




Ромо 3



Ромо 4



Ромо 5



Ромо 6



Ромо 7



Ромо 8



Ромо 9



Ромо 10




Porno 11




Porno 12



Pomo 13



Pomo 14



Pomo15



Pomo16



I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств»**

**Факт. адрес: 171470, Тверская область, пгт. Кесова Гора
ул. Кооперативная 14.**

**Юр. Адрес: 171470, Тверская область, пгт. Кесова Гора ул.
Кооперативная, д. 14**

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1-4, 6	Асфальт овое покрыти е отсутст вует, тр отуарна я плитка, неровно сти поверхн ости.	С, К, О	Обустр ойство прилег ающей террит ории: в ыравни вание дорожн ого покрыт ия	Капита льный
1.3	Лестница (наружная)	нет						

1.4	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует		Установка пандуса	Капитальный
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДЧ-В	нет	2, 4, 6	Капитальный

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств»**

**Факт. адрес: 171470, Тверская область, пгт. Кесова Гора
ул. Кооперативная 14.**

**Юр. Адрес: 171470, Тверская область, пгт. Кесова Гора ул.
Кооперативная, д. 14**

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		2	Отсутст- вуют: сходы и съезды, тактиль- ная плитка.	С, К, О	Оборуд- ование съездо- в, сходов , тактил- ьных полос, укладк- а тактил- ьной плитки , контра- стная маркир- овка крайни- х ступен- ей	Капиталь- ный
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутст- вует		Установ- ка пандуса	Капиталь- ный
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутству- ют поручни	С, К, О	Установ- ка поручне- й	Капиталь- ный

2.4	Дверь (входная)	есть			Не автоматические	К.О.	Установка автоматического оборудования	Капитальный
2.5	Тамбур	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
2. Входа (входов) в здание	ДЧ-И		13, 14	Капитальный

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств»**

**Факт. адрес: 171470, Тверская область, пгт. Кесова Гора
ул. Кооперативная 14.**

**Юр. Адрес: 171470, Тверская область, пгт. Кесова Гора ул.
Кооперативная, д. 14**

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		8	Отсутствуют поручни, Тактильные направляющие	К, О, С	Установка поручней и тактильных направляющих	Капитальный
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		7, 14	Отсутствуют: сходы и съезды, тактильная плитка.	С, К, О	Оборудование съездов, сходов, тактильных полос контрастная маркировка крайних ступеней	Капитальный
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			отсутствует	К	Приобретение гусеничного подъемн	Индивидуальное решение

							ика	ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	нет						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на Плане	№ Фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В		15, 16	Текущий

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств»**

**Факт. адрес: 171470, Тверская область, пгт. Кесова Гора
ул. Кооперативная 14.**

**Юр. Адрес: 171470, Тверская область, пгт. Кесова Гора ул.
Кооперативная, д. 14**

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		5, 11, 12	Отсутству ют поручни, Тактильн ые направля ющие	(О, С, Г)	Установ ка поручне й с одной стороны , тактиль ных направл яющих	Текущи й
4.2	Зальная форма обслуживания	нет		16				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <u><*></u> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <u><***></u> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		5, 11, 12, 16	Текущий

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
	Не требуется	-	-	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
-	-	-	-	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств»

Факт. адрес: 171470, Тверская область, пгт. Кесова Гора
ул. Кооперативная 14.

Юр. Адрес: 171470, Тверская область, пгт. Кесова Гора ул.
Кооперативная, д. 14

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		9, 10	Отсутств уют: Знак доступно сти помеще ния Тактильн ая маркиров ка санузла зона у раковины (глубина) зона у раковины (ширина) опорный поручень, кнопка экстренн ого вызова	К С К К О	Установ ка: знак доступно сти помеще ния Тактильн ая маркиров ка санузла зона у раковины (глубина) зона у раковины (ширина) опорный поручень, кнопка экстренн ого вызова	Капиталь ный
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-В		-	Капитальный

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств»**

**Факт. адрес: 171470, Тверская область, пгт. Кесова Гора
ул. Кооперативная 14.**

**Юр. Адрес: 171470, Тверская область, пгт. Кесова Гора ул.
Кооперативная, 14**

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			отсутст- вуют	Г	Приобре- сти визуаль- ные	Текущи- й
6.2	Акустические средства	нет			отсутст- вуют	С	Приобре- сти акустич- еские средств а	Текущи- й
6.3	Тактильные средства	нет			отсутст- вуют	С	Приобре- сти такильн- ые средств а	Текущи- й
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-В	-	11, 12	Текущий

--	--	--	--	--

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____