

Приложение № 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от "01" июня 2022 г.

I. Результаты обследования
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная
школа – детский сад № 9»
685001 Магаданская обл. г. Магадан ул. Майская зд.22Б.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимость для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть	1,2	1,2	-	-	-	-
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть	3,4 5	3,4 5	Имеются перепады высоты на спортивную площадку	К	Устройства бордюрных пандусов	Текущий ремонт
1.3.	Лестница (наружная)	есть			Нет установленных перил, покрытие для лестницы			Привести в соответствие
1.4.	Пандус (наружный)	Есть подъемник			-	-	-	-
1.5.	Автостоянка и парковка	есть	-	-	-	-	-	Привести в соответствие
	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-	Привести в соответствие	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане - 3	№ - фото 4	
1	2	3	4	5
Территория прилегающая к зданию	ДЧ-И (К,О,С,Г,УО)	-	-	Текущий ремонт

<*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<***> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение № 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от "01" июня 2022 г.

**I. Результаты обследования
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная
школа – детский сад № 9»

685001 Магаданская обл. г. Магадан ул. Майская зд.22Б.

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 1.	Лестница (наружная)	есть			Центральный вход в здание. Отсутствуют разделительные поручни	О,С	Требуется установка поручней	Текущий ремонт
2. 2.	Пандус (наружный)	Есть	-	-	-	-	-	-
2. 3.	Входная площадка (перед дверью)	есть			Присутствует небольшой перепад высоты между полом тамбура и входной площадкой.	К	-	-
2. 4.	Дверь (входная)	есть	A22,A23,A24	A22,A23,A24	Центральный вход в здание. Светопрозрачное заполнение тамбурны	К,О,С		Привести в соответствие

					х дверей не имеет контрастной маркировки			
2. 5.	Тамбур	есть	A22,A23,A24	A22,A23,A24	Центральный вход в здание. См. п. 2.4		См. п. 2.4	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствие цветовой разметки	все	Оборудование средств и информационной поддержки и МГН	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Вход (выходы) в здание	ДЧ-И (К,О,С,У,Г)	-	-	Текущий ремонт

<*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - недоступно.

<***> указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны; организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение № 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от "01" июня 2022 г.

I. Результаты обследования

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная
школа – детский сад № 9»
685001 Магаданская обл. г. Магадан ул. Майская зд.22Б.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	A18,Б2,Б9	A18,Б2,Б9	-	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	A17	A17	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть			-	-	-	-
3.5	Дверь	есть			-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)

	Акта обследования ОСИ)	<*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ		
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Путь (пути) движения в здании (в т.ч. пути эвакуации)	ДПВ	-	-	-

<*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВПД - недоступно;

<*> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны; организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение № 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ ___ от "___" _____ 20__ г.

I. Результаты обследования

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 9»
685001 Магаданская обл. г. Магадан ул. Майская зд.22Б.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значение для инвалида (категория)	содержание	виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Б1,Б15,Б16,Б17,Б18	Б1,Б15,Б16,Б17,Б18	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-

4. 5.	Кабина индивидуального обслуживания	есть	A5	A5	Крапы умывальников не соответствуют требованиям	-	-	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-	Привести в соответствие	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Зона целевого назначения (целевого посещения)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)			Текущий ремонт

<*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно.

<***> указывается один из вариантов: не нужны, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны организации альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение № 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от "01" июня 2022 г.

I. Результаты обследования
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 9»
685001 Магаданская обл. г. Магадан ул. Майская зд.22Б.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1.	Визуальные средства	есть	-	-	-	-	-	-
6.2.	Акустические средства	нет	-	-	-	Г	Требуется установка акустических средств информации, в т.ч. индукционной петли и знака, подтверждающего доступность зоны для инвалида со слуховым аппаратом	Текущий ремонт
6.3.	Тактильные средства	нет	-	-	-	С	Требуется установка тактильных средств информации	Текущий ремонт

	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Системы средств информации и сигнализации об опасности отсутствуют частично	Г	Привести в соответствие	Текущий ремонт
--	-------------------------	---	---	---	---	---	-------------------------	----------------

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Системы информации на объекте	ДУ			Текущий ремонт

<*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, I У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов). ДУ - доступно, ВПД - недоступно.

<***> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны; организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____